



# FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería de Minas

“PROPUESTA DE UN DISEÑO DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CARGUÍO Y ACARREO DE LA EMPRESA GOLD GLOBAL MINING S.A.C., APURÍMAC”

Tesis para optar el título profesional de:

Ingeniero de Minas

Autores:

Norvil Enrique Peralta Alvites  
Segundo Benito Vargas Aguilar

Asesor:

Ing. Roberto Severino González Yana

Cajamarca - Perú

2019

## DEDICATORIA

A Dios, por darme siempre la fortaleza que necesitaba y nunca dejarme desalentar.

A mis padres, por brindarme su apoyo y sus consejos para hacer de mí una mejor persona y por mostrarme el camino hacia la superación.

A mis hermanos, quienes me apoyaron en todo momento para seguir adelante.

A mi esposa e hija, mis compañeras inseparables de cada episodio, por ser mi motivación e inspiración para poder superarme cada día más y por haber representado gran esfuerzo en momentos de declive.

Sin ellos, no hubiese podido ser realidad este éxito.

*Norvil Enrique Peralta Alvites*

A Mis padres Benito y Blanca por su constante apoyo para la realización de mi carrera profesional. A mis hermanos por haberme apoyado y orientado en cada paso de mi vida universitaria. A mis maestros quienes con sus conocimientos fueron una pieza clave para la elaboración de esta tesis.

*Segundo Benito Vargas Aguilar*

## AGRADECIMIENTO

A Dios, por darnos sabiduría y entendimiento para alcanzar nuestras metas y habernos guiado por el sendero de la felicidad.

Del mismo modo, agradecemos a la Universidad Privada del Norte y a nuestros maestros quienes ayudaron a construir nuestros sueños formándonos profesionales de bien.

También agradecemos de manera muy especial a nuestro asesor de tesis, Ing. Roberto Severino González Yana, por su esfuerzo, dedicación y sabiduría para ser profesionales de éxito.

Finalmente, agradecemos a todas las personas que creyeron en nosotros y contribuyeron para el desarrollo de este trabajo.

## Tabla de contenidos

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DEDICATORIA .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>AGRADECIMIENTO.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>ÍNDICE DE TABLAS.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>ÍNDICE DE FIGURAS.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>RESUMEN.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .....</b>  | <b>9</b>  |
| 1.1.    Realidad problemática .....  | 9         |
| 1.2.    Formulación del problema .....   | 12        |
| 1.3.    Objetivos.....   | 12        |
| 1.4.    Hipótesis .....  | 13        |
| <b>CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .....</b>  | <b>14</b> |
| 2.1.    Tipo de investigación .....  | 14        |
| 2.2.    Población y muestra.....   | 14        |
| 2.3.    Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos .....   | 15        |
| 2.4.    Procedimiento.....   | 15        |
| <b>CAPÍTULO III. RESULTADOS .....</b>  | <b>17</b> |
| 3.1.    Aspectos generales.....  | 17        |
| 3.2.    Diagnóstico del estado actual de la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C. ....             | 18        |
| 3.3.    Diseño un plan de mantenimiento productivo total para mejorar la productividad del carguío y acarreo .....                       | 39        |
| 3.4.    Evaluación de la mejora en la productividad del carguío y acarreo después de implementar el mantenimiento productivo total ..... | 65        |
| <b>CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .....</b>   | <b>71</b> |
| 4.1.    Discusión .....  | 71        |
| 4.2.    Conclusiones .....   | 72        |
| <b>REFERENCIAS .....</b>   | <b>73</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>  | <b>77</b> |
| Anexo n.º 1. Fotografías.....  | 77        |
| Anexo n.º 2. Reportes de parada de los equipos de carguío y acarreo .....  | 79        |

## ÍNDICE DE TABLAS

|  |    |
|--|----|
| Tabla 1 Procedimiento para elaborar el documento de tesis.....                             | 16 |
| Tabla 2 Procedimiento para analizar de datos. ....   | 16 |
| Tabla 3 Coordenadas de la mina en estudio. ....  | 17 |
| Tabla 4 Equipos empleados en el acarreo de mina Gold Global Mining. ....                   | 25 |
| Tabla 5 Listado de equipos auxiliares de minera Gold Global Mining. ....                   | 27 |
| Tabla 6 Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento del equipo CAT793F. ....       | 32 |
| Tabla 7 Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento del equipo Komatsu930E. ....   | 33 |
| Tabla 8 Reporte mensual de detenciones programadas por equipo CAT973F en el 2018. ....     | 34 |
| Tabla 9 Reporte mensual de detenciones programadas por equipo Komatsu930E en el 2018. .... | 35 |
| Tabla 10 Detenciones programadas por proceso del camión CAT973F en el 2018. ....           | 35 |
| Tabla 11 Detenciones programadas por proceso del camión Komatsu930E en el 2018. ....       | 36 |
| Tabla 12 Detenciones no programadas del camión CAT973F en el 2018. ....                    | 37 |
| Tabla 13 Detenciones no programadas del camión Komatsu 930E en el 2018. ....               | 37 |
| Tabla 14 Productividad actual de carguío y acarreo. ....                                   | 38 |
| Tabla 15 Evaluación de posibles soluciones. ....   | 40 |
| Tabla 16 Evaluación de la capacidad de carga de camiones 785. ....                         | 42 |
| Tabla 17 Características de la tolva aligerada. ....                                       | 42 |
| Tabla 18 Evaluación económica de la propuesta de aligeramiento de tolvas. ....             | 44 |
| Tabla 19 Actividades de mantenimiento. ....  | 50 |
| Tabla 20 El desmontaje, limpieza y montaje de los respiradores del motor. ....             | 52 |
| Tabla 21 PMs actual. ....  | 54 |
| Tabla 22 Evaluación económica del proyecto de tolvas livianas para camiones 785. ....      | 55 |
| Tabla 23 PMs actual. ....  | 56 |
| Tabla 24 Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento del palas. ....               | 65 |
| Tabla 25 Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento de camiones mineros. ....     | 66 |
| Tabla 26 Cálculo mensual del OEE de las palas. ....  | 66 |
| Tabla 27 Clasificación del OEE de las palas. ....  | 67 |
| Tabla 28 Cálculo mensual del OEE de los camiones mineros. ....                             | 67 |
| Tabla 29 Clasificación del OEE de camiones mineros. ....                                   | 67 |
| Tabla 30 Matriz de criticidad de Gold Global Mining S.A.C. ....                            | 68 |
| Tabla 31 Análisis de criticidad de equipos de acarreo. ....                                | 68 |
| Tabla 32 Criticidad de flotas / equipos. ....  | 69 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|   |    |
|---|----|
| Figura 1. Área de la mina. ....   | 17 |
| Figura 2: Ubicación de la zona de estudio.....                                      | 18 |
| Figura 3. Fallas en áreas funcionales durante el 2018. ....                         | 20 |
| Figura 4. Sub-áreas del área de mantenimiento. ....                                 | 20 |
| Figura 5. Cargador de ruedas CAT994D.....   | 21 |
| Figura 6. Cargador LET L2350 en mina Gold Global Mining. ....                       | 22 |
| Figura 7. Pala PH4100XPC en mina Gold Global Mining. ....                           | 23 |
| Figura 8. Cargador CAT994F en mina Gold Global Mining.....                          | 24 |
| Figura 9. Pala BE495B1 en mina Gold Global Mining. ....                             | 24 |
| Figura 10. Camión CAT793F en mina Gold Global Mining.....                           | 25 |
| Figura 11. Camión Komatsu 930E-4SE. ....  | 26 |
| Figura 12. Perforadora Bucyros BE49R3 en mina Gold Global Mining. ....              | 27 |
| Figura 13. Diagrama de Pareto de las fallas en las sub áreas de mantenimiento. .... | 28 |
| Figura 14. Diagrama de Ishikawa.....  | 30 |
| Figura 15. Incremento de la operatividad del sistema dispatch. ....                 | 47 |
| Figura 16. Duración del PM de la flota de camiones 785C. ....                       | 53 |
| Figura 17. Precisión de PMs de la flota de camiones 785C.....                       | 56 |
| Figura 18. Disponibilidad actual de tractores. ....                                 | 57 |
| Figura 19. Disponibilidad final de la flota de tractores D10R. ....                 | 60 |
| Figura 20. Número de pasadas por camión 785 (inicial). ....                         | 62 |
| Figura 21. Número de pasadas por camión 785 (inicial). ....                         | 64 |
| Figura 22. Mejora de los indicadores de palas. ....                                 | 69 |
| Figura 23. Mejora de los indicadores de camiones mineros. ....                      | 70 |
| Figura 24. Equipos de acarreo en mantenimiento.....                                 | 77 |
| Figura 25. Actividad de carguío en mina.....  | 77 |
| Figura 26. Equipo de carguío en camiones mineros. ....                              | 78 |
| Figura 27. Flota de camiones mineros.....   | 78 |

## RESUMEN

La investigación pretende diseñar el Mantenimiento Productivo Total para incrementar la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., lo cual se ha iniciado diagnosticando el estado actual de la productividad del carguío y acarreo, diseñando un plan de mantenimiento productivo total y evaluando la mejora en la productividad del carguío y acarreo después de implementar el mantenimiento productivo total. Actualmente los equipos de acarreo se encuentran en mal funcionamiento, de acuerdo al diagnóstico actual se evidencia que la disponibilidad de la pala es 82%, el rendimiento es 80% y el OEE (Eficiencia Global de los Equipos) es 63%, y para los camiones mineros la disponibilidad actual es 78%, el rendimiento es 80% y el OEE es 59%. En ambos casos la eficiencia global del equipo es Inaceptable, generando importantes pérdidas económicas y baja competitividad. La pala tiene como criticidad 254 y el camión minero 258, ambos equipos se encuentran en estado crítico y necesitan ser mejorados. En el plan de mantenimiento productivo total para los equipos de acarreo de la mina se establecieron las políticas TPM para que las cumplan los trabajadores de mina encargados de mantenimiento de equipos, además se realizaron programas de aligerado de tolva y plan de mantenimiento preventivo y el correctivo. La mejora obtenida al implementar la metodología TPM en las palas, es que se ha mejorado en un 11% su disponibilidad, el rendimiento incrementó en un 14%, el OEE incrementó en un 19% y finalmente la criticidad del equipo ha disminuido se ha reducido de 254 a 60, y para los camiones mineros, se han mejorado en un 15% su disponibilidad, el rendimiento incrementó en un 14%, el OEE incrementó en un 24% y finalmente la criticidad del equipo ha disminuido se ha reducido de 258 a 62.

**Palabras claves:** Mantenimiento productivo total, productividad, carguío y acarreo.

## ABSTRACT

The research aims to design the Total Productive Maintenance to increase the productivity of the load and carry of the Gold Global Mining SAC company, which has begun by diagnosing the current state of the productivity of the loading and hauling, designing a total productive maintenance plan and evaluating the improvement in the productivity of the loading and hauling after implementing the total productive maintenance. The hauling equipment is currently in malfunction, according to the current diagnosis it is evident that the availability of the shovel is 82%, the performance is 80% and the OEE is 63%, and for mining trucks the current availability is 78 %, the yield is 80% and the OEE is 59%. In both cases the overall efficiency of the equipment is unacceptable, generating significant economic losses and low competitiveness. The shovel is critical 254 and the mining truck 258, both teams are in critical condition and need to be improved. In the total productive maintenance plan for the hauling equipment of the mine, the TPM policies were established to be fulfilled by the mine workers in charge of equipment maintenance, in addition hopper lightening programs and preventive and corrective maintenance plan were carried out . The improvement obtained when implementing the TPM methodology in the blades, is that its availability has been improved by 11%, the performance increased by 14%, the OEE increased by 19% and finally the criticality of the equipment has decreased has been reduced from 254 to 60, and for mining trucks, their availability has been improved by 15%, performance increased by 14%, the OEE increased by 24% and finally the criticality of the equipment has decreased from 258 to 62

**Keywords:** Total productive maintenance, productivity, loading and hauling.

## CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Realidad problemática

Todas las empresas mineras buscan incrementar su productividad, también, todos desean reducir al mínimo las fallas, averías o detención de sus equipos o maquinarias en el proceso productivo; aquí surge la necesidad de prevenir estos casos a través de una buena gestión en mantenimiento.

En nuestro país, los sistemas de mantenimiento, ha ido evolucionando en la medida que la tecnología ha ido tomando posicionamiento en las empresas mineras, desde mantenimiento correctivo, mantenimiento planificado y el que se considera el más completo el mantenimiento productivo total. Sin embargo, cada empresa define sus políticas o procedimientos de mantenimiento para el control, ejecución y planeamiento. A pesar de ello, el Perú está por debajo de algunos países en Sudamérica como Brasil y Chile que han desarrollado políticas de mantenimiento que ha permitido alcanzar mejores niveles de productividad específicamente en el carguío y acarreo que es una de las actividades más costosas.

En Cajamarca, las empresas mineras presentes aplican el tipo de mantenimiento que requieren sus intereses; todas aplican el mantenimiento correctivo y algunas están en proceso de aplicar el mantenimiento preventivo; casi siempre hacen los procedimientos de rutina como: pruebas, ajustes, servicios, limpieza, lubricación, etc.

En la empresa Gold Global Mining S.A.C., actualmente maneja indicadores de productividad por debajo de los estándares establecidos, a pesar de contar con mantenimiento planificado, sin embargo, la empresa sigue en busca de la mejora continua lo cual se pretende lograr al implementar el mantenimiento productivo total.

Los antecedentes en los que se basó esta investigación fueron:

Bonzi, presentó su Tesis, titulada: “*Propuestas de Mejora de la Utilización Efectiva en Base a Disponibilidad de la Flota de Carguío y Transporte en Minera Los Pelambres*” a la Universidad de Chile, Santiago; plantean 4 necesidades que presenta el área de despacho y 5 necesidades para el área de operaciones (Instructores Mina). De estas propuestas, se evalúa la opción de instalar un sistema de visión integral en las palas de carguío y un sistema de monitoreo en tiempo real de detección temprana de caída de elementos de desgaste (GETS) en los baldes de las palas.

Bahamóndez, presentó su Tesis, titulada: “*Implementación Sistema de Gestión para Reducción de Costos Optimizando el Desempeño por Componente en Equipos Mineros*” a la Universidad de Chile, Santiago. Elaboró un plan de acción enfocado en reforzamientos operacionales sobre buenas prácticas. A partir de estas mejoras se logró disminuir en un 52% la cantidad de eventos operacionales generados mensualmente en los camiones y en un 20% la cantidad de eventos operacionales generados mensualmente en las palas. Con ello se espera una reducción considerable en los costos por motores de tracción debido a la gran reducción de eventos operacionales asociados a estos que se obtuvo.

López, presentó su Tesis, titulada: “*Rediseño de procesos de mantenimiento proactivo de máquinas en SKC Maquinarias*” a la Universidad de Chile, Santiago. Incorporó una “Oferta Inteligente de Mantenimiento Proactivo”, que encamina los primeros pasos hacia un posicionamiento estratégico de “Integración Total” con el Cliente. La prueba de concepto llevada a cabo durante el 2014, generó un incremento promedio de las horas disponibles de casi un 5% para los equipos estudiados, respecto del último

cuatrimestre del 2013, horas que van directamente a producción y que en términos de servicio cumplen con los objetivos trazados para el proyecto.

Corrales, realizó su Tesis, titulada: “*Implementación del Plan de Mantenimiento a la Flota de Palas Eléctricas Tz-Wk12c en la Unidad Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. con la Finalidad de Aumentar la Disponibilidad*”. Propone implementar un nuevo módulo de registros de las demoras en el cual se pueda identificar el taller responsable y la acción que se tomó para resolver el problema para su posterior elaboración de un diagrama de Pareto en función a la base de datos generada por este nuevo módulo implementado el cual nos permitirá determinar los sistemas y componentes más críticos los cuales generaron mayor número de ingresos a taller y mayor cantidad de horas paradas por fallas.

Chau, presentó su Tesis, titulada: “*Gestión del Mantenimiento de Equipos en Proyectos de Movimiento de Tierras de una empresa Cajamarquina dedicada a la Minería*” a la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú. Se concluyó que la solución a través de software de sistemas integrados tiene que enfocarse a mejorar la gestión administrativa y operativa de activo fijo, mantenimiento, almacenes, compras, finanzas y contabilidad, buscando implementar las mejores prácticas en los procesos propios del software.

Chávez y Espinoza, realizaron su Tesis, titulada: “*Propuesta de Implementación de un plan de Mantenimiento Preventivo para Aumentar la Disponibilidad de los Equipos de la Planta de Alimentos de la Empresa Minera La Zanja S.R.L.*”. para esta implementación se tiene que invertir la cantidad de S/. 52,256.00. De los resultados de los indicadores se concluye que el proyecto es rentable para su puesta en marcha e implementación, se logra reducir los costos de mantenimiento de los equipos y

aumentar la productividad, como consecuencia del aumento de la disponibilidad de estos.

Martínez, presentó su Tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial titulada: “*Proponer una gestión de mantenimiento para todos los equipos de línea amarilla de una empresa que brinda servicio en alquiler de maquinaria a Minera Yanacocha*” a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Lima. Propuso herramientas específicas como: Reorganización de organigrama, para definir las actividades; Check List, para recolección de datos; Historial de mantenimientos, para hacer seguimiento a las máquinas y lo que interactúa con ellas. Con estas herramientas estamos seguros que la integración de las gestiones de abastecimiento de insumos/repuestos conjunto con las gestiones de Mantenimiento: preventivo, correctivo y predictivo.

## 1.2. Formulación del problema

¿En qué medida se incrementará la productividad del carguío y acarreo con la propuesta de diseño de mantenimiento productivo, de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac?

## 1.3. Objetivos

### 1.3.1. Objetivo general

Realizar la propuesta de diseño de Mantenimiento Productivo Total para incrementar la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.

### 1.3.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar el estado actual de la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.

- Diseñar un plan de mantenimiento productivo total para mejorar la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.
- Evaluar la mejora en la productividad del carguío y acarreo después de implementar el mantenimiento productivo total de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.

## 1.4. Hipótesis

### 1.4.1. Hipótesis general

La propuesta de diseño del Mantenimiento Productivo Total incrementa la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.

### 1.4.2. Hipótesis específicas

- El diagnóstico del estado actual de la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac no se acerca a los estándares establecidos por la empresa.
- El plan de mantenimiento productivo total mejora la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.
- La productividad del carguío y acarreo después de implementar el mantenimiento productivo total de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac se incrementa.

## CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

### 2.1. Tipo de investigación

#### Según su propósito:

Esta investigación es aplicada, en donde la causa es mantenimiento productivo; y su efecto fueron los resultados que se tienen después de la implementación en la productividad del carguío y acarreo.

#### Según su profundidad:

Esta investigación es correlacional, porque se muestra la relación que existe entre el mantenimiento productivo total y la productividad en el carguío y acarreo.

#### Según la naturaleza de los datos:

Esta investigación es cuantitativa, ya que se usó datos y resultados cuánticos otorgados por la empresa, en base a fórmulas numéricas como lo es la eficiencia y productividad.

#### Según su manipulación de variables:

Esta investigación es cuasiexperimental, ya que se manipuló la productividad en el carguío y acarreo de acuerdo a la implementación del mantenimiento productivo total.

### 2.2. Población y muestra

#### 2.2.1. Población

La producción del área de carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C., Apurímac.

#### 2.2.2. Muestra

Producción del área de carguío y acarreo durante los meses de enero a mayo del 2019, en la Unidad Gold Global Mining S.A.C.

## 2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

### 2.3.1. Técnicas

**Observación:** Esta técnica se usó para identificar las actividades de carguío y acarreo.

**Análisis documental:** Se recopiló información concerniente al tema, los datos de campo se compararán con eficiencia y productividad de equipos de línea amarilla.

**Estudio de campo:** Se efectuó la evaluación de productividad en el carguío y acarreo:

- Determinación de la producción.
- Determinación de los recursos empleados en la producción mineral.

### 2.3.2. Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron para la técnica de análisis de laboratorio fueron:

- Ficha de tiempo de ciclo en movimiento de tierras.
- Ficha de cálculo de eficiencia y productividad

## 2.4. Procedimiento

### – Para la revisión documental:

- Se analizaron los contenidos de los reportes de carguío y acarreo, luego, se ordenó y dispuso según el contenido del propio documento por actividad del proceso.
- Se estudiaron los datos obtenidos, y se interpretaron los datos mediante diagramas e histogramas.

**– Para la realización del documento de tesis:**

Se siguieron las etapas fundamentales para la elaboración del documento de tesis mediante la tabla 1.

Tabla 1  
*Procedimiento para elaborar el documento de tesis.*

| <b>Pasos</b>        | <b>Detalle</b>  |
|---------------------|---|
| Trabajo de gabinete | Se analizaron los reportes del proceso de carguío y acarreo, información bibliográfica y se elaboró los instrumentos.   |
| Trabajo de campo    | Se realizó visitas a mina, para aplicar la encuesta y para observar el proceso de carguío y acarreo. Además, se implementó la mejora en la empresa y se analizó visualmente su impacto. |
| Trabajo de gabinete | Se analizó y decidió la implementación de la mejora con el mantenimiento productivo total.  |

**– Para análisis de datos:**

Se siguieron las etapas fundamentales para el análisis de datos se presentan en la tabla 2.

Tabla 2  
*Procedimiento para analizar de datos.*

| <b>Fases</b>            | <b>Detalle</b>  |
|-------------------------|---|
| Estadística descriptiva | Se describieron la distribución de frecuencias de tiempos de carguío y acarreo. |
| Pruebas estadísticas    | Se utilizaron coeficientes de correlación antes y después de la propuesta.      |

## CAPÍTULO III. RESULTADOS

### 3.1. Aspectos generales

#### 3.1.1. Ubicación

La investigación se llevará a cabo en la Unidad Gold Global Mining S.A.C., ubicado en el distrito de Chalhuanca, provincia Aymaraes, en la región Apurímac.




Figura 1. Área de la mina.

El área de la mina es de 1000 hectáreas y está delimitada entre las siguientes coordenadas UTM (WGS84 – 18S):

**Tabla 3**  
*Coordenadas de la mina en estudio.*

| VERTICE | CUADRO DE COORDENADAS UTM |            |
|---------|---------------------------|------------|
|         | NORTE                     | ESTE       |
| 1       | 8 431 630.20              | 686 773.18 |
| 2       | 8 427 630.17              | 686 773.21 |
| 3       | 8 427 630.18              | 683 773.27 |
| 4       | 8 426 630.17              | 683 773.28 |
| 5       | 8 426 630.19              | 680 773.34 |
| 6       | 8 427 630.20              | 680 773.33 |
| 7       | 8 427 630.19              | 682 773.29 |
| 8       | 8 428 630.20              | 682 773.28 |
| 9       | 8 428 630.18              | 685 773.22 |
| 10      | 8 431 630.21              | 685 773.20 |

Estas coordenadas pertenecen al cuadrángulo de la Hoja 29 - p.




Figura 2: Ubicación de la zona de estudio.

### 3.1.2. Geología

El proyecto minero está ubicado entre el cinturón de Andahuaylas – Yauri (Eoceno Superior – Oligoceno Inferior) y el cinturón de Puquio - Caylloma. La mineralización se encuentra en la formación Uchuro compuesta de tobas y brechas grises con clastos angulosos y son atravesadas por sistemas de vetillo de dirección NNW-SSE, comportándose las secuencias de tobas soldadas y competentes como las más apropiadas que albergan sistemas de vetas continuas. El material acarreado son las brechas atravesadas con vetillas.

## 3.2. Diagnóstico del estado actual de la productividad del carguío y acarreo de la empresa Gold Global Mining S.A.C.

### 3.1.2. Identificación de fallas en las áreas de la empresa

En la empresa minera Gold Global Mining S.A.C., se identifican cuatro áreas funcionales que se detallan a continuación:

**a. Área de minado**

En esta área se organiza y planifica adecuadamente la extracción de minerales, además desarrolla estrategias de explotación en Yacimientos y organizar la mitigación de problemas ambientales que permita la actividad minera dentro del marco legal.

**b. Área de metalurgia**

Esta área supervisa y controla los procesos metalúrgicos desarrollados en la Planta. Además, desarrolla estrategias y habilidades para la resolución de problemas metalúrgicos y analiza posibilidades de nuevas líneas de mantenimiento y equipamiento para las instalaciones de la Planta.

**c. Área de mantenimiento de equipos**

Es responsable de la organización, distribución, supervisión y control de los trabajos de mantenimiento de los equipos empleados en mina, con el objeto de garantizar su operatividad. Además, programa, coordina y dirige los trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos mineros.

**d. Área de ingeniería y planificación**

Desarrolla la planificación estratégica, el plan de largo y mediano plazo, estimación y selección de equipos y el cálculo de las reservas mineras, en el marco de las políticas de planificación minera, con el objetivo de asegurar la información para la toma de decisiones relacionados con la planificación de corto, mediano y largo plazo.

En las áreas descritas anteriormente se ha identificado fallas desde enero hasta diciembre del 2018 que afectan directamente a la productividad de la empresa, y se muestran en la figura 3.




Figura 3. Fallas en áreas funcionales durante el 2018.

**Fuente:** Elaboración propia, (2019)

En la figura 3, se muestra la cantidad de fallas reportadas desde enero del 2018 hasta diciembre del 2018, en ella se observa que la mayor cantidad de fallas reportadas pertenecen al área de Mantenimiento de equipos, por ello, esta investigación se centrará en reducir la ocurrencia de fallas.

### 3.1.2. Análisis situacional en el área de mantenimiento de equipos

El área de mantenimiento se divide en cuatro sub-áreas, definidas en la figura:



Figura 4. Sub-áreas del área de mantenimiento.

**Fuente:** Elaboración propia, (2019)

En la figura 4, se muestra las divisiones del área de mantenimiento, las cuales se encargan de realizar el mantenimiento de equipos cargo, equipos de acarreo,

equipos de perforación y equipos auxiliares. A continuación, se detalla los equipos con los que se cuenta en minera Gold Global Mining:

- **Equipos de carguío**

El carguío constituye una de las etapas del proceso de explotación, se refiere específicamente a la carga de material mineralizado del yacimiento. Los equipos utilizados en esta área productiva son:

- Cargador de Ruedas Caterpillar 994D: en la mina Gold Global Mining este equipo se utiliza netamente para el carguío del mineral en camiones mineros, y llega a cargar 14 m<sup>3</sup> de material. La empresa cuenta con dos de estos equipos.



Figura 5. Cargador de ruedas CAT994D.

En la figura 5, se muestra el cargador CAT994D cargando material mineralizado a un camión minero dentro del tajo de explotación de Gold Global Mining.

- Cargador frontal LET L2350: Es el más grande Cargador Frontal sobre Ruedas en minera Gold Global Mining, con una potencia de 2300 HP (1715 KW) y una capacidad de la cuchara de 53yd<sup>3</sup> equivalente a 40,52 m<sup>3</sup>. Su

gran altura de carga asegura un centro de carga de camiones de transporte de carga útil con capacidades de 320 a 400 toneladas.



Figura 6. Cargador LET L2350 en mina Gold Global Mining.

En la figura 6, se muestra el cargador LET L2350, en minera Gold Global Mining se utiliza para cargar los camiones con material mineralizado y para desquinchar material después de la voladura. La empresa cuenta con tres de estos equipos.

- Pala hidráulica PH4100XPC: utilizado en Gold Global Mining por su alto nivel de producción y bajo costo. Tiene una capacidad nominal del balde de 52.8 a 61.2 m<sup>3</sup>, ideal para camiones de carga de 218 a 363 tm.



Figura 7. Pala PH4100XPC en mina Gold Global Mining.

En la figura 7, se muestra la pala PH4100XPC, el cual es ideal para cargar camiones de acarreo de clase ultra. Las características de la pala 4100XPC incluyen el diseño novedoso para maximizar la disponibilidad de la máquina y la producción del equipo. La empresa cuenta con dos de estos equipos.

- Cargador Caterpillar 994F: Este modelo transporta 45 toneladas métricas (40,8 ton), cuenta con un motor Cat 3516E produce una potencia neta de 1739 hp (1297 kW), cuenta con modulación de la tracción, del 100 al 25 %, lo que reduce la posibilidad de que las ruedas patinen sin perder la capacidad hidráulica. La empresa cuenta con dos de estos equipos dentro de sus operaciones.



Figura 8. Cargador CAT994F en mina Gold Global Mining.

En la figura 8, se muestra el equipo CAT994F el cual es usado para cargar los camiones que transportan el mineral.

- Pala Bucyrus BE495B1: este equipo cuenta con un balde de 61200 kilos, son eléctricas cuya potencia se obtiene de tendidos de alta tensión exclusivamente 7200 voltios, además están compuestas de varias trasmisiones mayores, donde cada una de estas son una gran caja reductora, reducen la velocidad de giro que entrega el motor eléctrico.



Figura 9. Pala BE495B1 en mina Gold Global Mining.

En la figura 9, se muestra la pala encargada del carguío y desquinche de frentes de voladura en la mina Gold Global Mining y cuenta con cuatro de estos equipos. La empresa cuenta con cuatro de estos equipos.

#### - **Equipos de acarreo**

Se refiere al transporte de material mineralizado, en mina Gold Global Mining se utilizan grandes camiones mineros para incrementar la productividad del proceso, la cantidad de equipos de acarreo se especifican en la tabla 4.

Tabla 4  
*Equipos empleados en el acarreo de mina Gold Global Mining.*

| Flota / equipo | Código | Marca       | Modelo   | Capacidad (tons) | Cantidad de equipos |
|----------------|--------|-------------|----------|------------------|---------------------|
| CAT 793F       | CHT074 | Catarpillar | 793F     | 240              | 18                  |
| KOM930E4SE     | CHT079 | Komatsu     | 930E-4SE | 320              | 92                  |

Fuente: Elaboración propia, (2019)

- Camión minero CAT793F: este equipo sirve para transportar mineral y escombros, y fue elegido por la empresa porque tiene el menor coste por unidad de producción. La capacidad de carga máxima de este equipo es 226.8 tons, el modelo del motor es C175-16 Cat, el peso en orden de trabajo es 386,007 Kg.



Figura 10. Camión CAT793F en mina Gold Global Mining.

En la figura 10, se muestra el camión utilizado en el acarreo de mina Gold Global Mining, el cual se encuentra en el taller de mantenimiento debido a la ocurrencia frecuente de fallas.

- Camión minero Komatsu 930E-4SE: Es un camión tolva, para uso fuera de carretera, con Mando Eléctrico AC. El peso bruto del vehículo es de 1.100.000 lbs 498.960 kg. El motor es un Komatsu SSDA16V160 de capacidad nominal 2014 kW.



Figura 11. Camión Komatsu 930E-4SE.

En la figura 11, se muestra el camión Komatsu 930E en mantenimiento o reparación utilizado en las labores de acarreo de mina Gold Global Mining.

- **Equipos de perforación**

Realizan la operación con la finalidad de abrir huecos en el macizo rocoso, con una distribución y geometría adecuada, en donde se alojarán cargas explosivas.

En minera Gold Global Mining solo se cuenta con un equipo que es la perforadora Bucyrus BE49R3 mostrada en la figura 11.



Figura 12. Perforadora Bucyrus BE49R3 en mina Gold Global Mining.

En la figura 12, se muestra la perforadora BE49R3 antes de iniciar sus labores de perforación para que luego se cargue la malla de voladura.

#### - **Equipos auxiliares**

Están compuestos, por equipos de línea amarilla CAT, que realizan tareas de acondicionamiento, mantenimiento de vías, desquinche de voladura, carguío de equipos, entre otras actividades descritas en la tabla 5.

**Tabla 5**

*Listado de equipos auxiliares de minera Gold Global Mining.*

| Equipo            | Modelo de equipo | Marca | Cantidad | Descripción  |
|-------------------|------------------|-------|----------|--|
| Cargador          | 992G             | CAT   | 1        | Utilizado en mantenimiento de vías                                   |
| Cama baja         | 777D3            | CAT   | 1        | Utilizado para transporte de equipos                                 |
| Cargador          | 988F1            | CAT   | 1        |  |
| Cargador          | 988F2            | CAT   | 1        | Mantenimiento de vías y acondicionamiento de frentes de explotación. |
| Cargador          | 924H             | CAT   | 1        |  |
| Cargador          | 966G             | CAT   | 2        |  |
| Tractor oruga     | D11R             | CAT   | 2        | Acondicionamiento de desmonte  |
| Tractor oruga     | D10T             | CAT   | 2        |  |
| Motoniveladora    | 24H              | CAT   | 2        | Mantenimiento de vías y acondicionamiento de frentes de explotación. |
| Tractor con rueda | 834B             | CAT   | 4        | Mantenimiento de vías  |
| Tractor oruga     | D11T             | CAT   | 3        | Acondicionamiento de desmonte  |
| Cama baja         | 777D1            | CAT   | 2        | Utilizado para transporte de equipos                                 |
| Cargador          | 924F             | CAT   | 4        | Para realización de mallas de voladura                               |
| Motoniveladora    | 24M              | CAT   | 4        | Mantenimiento de vías  |

|                |        |     |   |  |
|----------------|--------|-----|---|--|
| Cargador       | 854K   | CAT | 1 | Mantenimiento de vías  |
| Excavadora     | 390DL  | CAT | 1 | Desquinche de material de voladura.                                  |
| Excavadora     | 330CL  | CAT | 8 |  |
| Tractor oruga  | D10R   | CAT | 2 | Acondicionamiento de desmonte  |
| Excavadora     | 330BL  | CAT | 2 | Desquinche de material de voladura.                                  |
| Excavadora     | 375L   | CAT | 2 | Desquinche de material de voladura.                                  |
| Motoniveladora | 16H    | CAT | 3 | Mantenimiento de vías.   |
| Excavadora     | 385CL  | CAT | 4 | Desquinche de material de voladura.                                  |
| Cargador       | 426C   | CAT | 1 | Mantenimiento de vías.   |
| Tractor        | D8R    | CAT | 2 | Mantenimiento de vías y acondicionamiento de frentes de explotación. |
| Motoniveladora | 14H    | CAT | 1 |  |
| Rodillo        | CS533C | CAT | 1 | Mantenimiento de vías.   |
| Rodillo        | CS533D | CAT | 2 |  |

Fuente: Elaboración propia, (2019).

#### a. Identificación de fallas en las sub-áreas de mantenimiento

De acuerdo a los reportes emitidos por la empresa minera Gold Global Mining, durante el año 2018 en el área de mantenimiento ocurrieron 2345 fallas, sin embargo, es necesario conocer los equipos que más fallan en este proceso, para ello se elaboró la figura 13.




Figura 13. Diagrama de Pareto de las fallas en las sub áreas de mantenimiento.

En la figura 13, se muestra el diagrama de Pareto de acuerdo a la ocurrencia de fallas en el área de mantenimiento de equipos, en ella se evidencia que la sub

área de acarreo representa el 70% de las fallas totales, por la diferencia de ocurrencia las otras sub-áreas no son representativas, y se evaluará solo las fallas en los equipos de acarreo.

Los equipos de acarreo conformados por los camiones mineros Cat y Komatsu, presentan baja eficiencia global del equipo, por esta razón se identificaron las causas de las fallas mediante el diagrama de Ishikawa presentado en la figura.




Figura 14. Diagrama de Ishikawa

En la figura 14, se muestra el diagrama Ishikawa de la baja eficiencia de los camiones mineros, donde se detallan las causas que dan lugar a este problema, para evaluar cuál es la más impactante se ha realizado un diagrama de Pareto de acuerdo a su modo de falla.




Figura 15. Diagrama de Pareto de las causas del problema.

En el diagrama de Pareto representado en la figura 15, se puede identificar el principio del 80-20, dentro del 80% se encuentra el mantenimiento deficiente y la falta de procedimiento y en el 20% se encuentran la falta de herramientas, la demora de entrega de repuestos, falta de cumplimiento de mantenimiento y la falta de cultura organizacional. Esta investigación se centrará en reducir los modos de fallas pertenecientes al 80%, para ello es necesario analizar los indicadores actuales y realizar un análisis de criticidad.

## b. Análisis de indicadores de mantenimiento de los equipos

### - Indicadores del camión CAT793F

Se analizaron los indicadores del camión minero CAT793F, desde enero hasta diciembre del 2019, y se eligieron disponibilidad, rendimiento, MTBF, MTTR y calidad tomando como base los estudios de Campbell (1999). En la tabla 6, se muestra los resultados mensuales comparados con los esperados por la empresa minera Gold Global Mining, y se evidencia que la disponibilidad actual y la esperada varía en un 15% a 10% y en rendimiento la diferencia entre el actual y el esperado varía entre 16% hasta 12%.

Tabla 6  
*Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento del equipo CAT793F.*

| Indicadores    |  | Ene-18   | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 |
|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Disponibilidad | Disponibilidad esperada por la empresa | 95%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Disponibilidad actual                  | 82.4   | 80.1   | 83.6   | 81.0   | 83.4   | 80.2   | 83.9   | 85.6   | 81.2   | 83.0   | 82.8   | 81.3   |
| Rendimiento    | Rendimiento esperado por la empresa    | 95%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                | Rendimiento actual                     | 79.1   | 78.5   | 79.0   | 79.7   | 80.8   | 88.2   | 80.8   | 80.8   | 80.7   | 80.6   | 78.0   | 79.1   |
| MTBF           | MTBF Actual                            | 38.0   | 41.0   | 38.0   | 35.0   | 34.0   | 42.0   | 45.0   | 40.0   | 37.0   | 28.0   | 29.0   | 31.0   |
|                | LS                                     | 40   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| MTTR           | LI                                     | 30   | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
|                | MTTR Actual                            | 4.0  | 5.0    | 3.0    | 3.0    | 3.0    | 3.0    | 3.0    | 3.0    | 3.0    | 5.0    | 5.0    | 3.0    |
| Calidad        | LS                                     | 4  | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
|                | LI                                     | 3  | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
|                |  | La empresa minera Gold Global Mining, para su área de mantenimiento mediante la superintendencia ha establecido trabajar con 95% de calidad. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

### - Indicadores del camión Komatsu930E

Al igual que en el caso anterior, para los camiones mineros Komatsu 930E se evaluaron los indicadores disponibilidad, rendimiento, MTBF, MTTR y calidad, los resultados mensuales del año 2018 se muestran en la tabla 7. La disponibilidad actual se encuentra 17% en promedio menos a la esperada por la empresa, el rendimiento actual se encuentra en promedio 15% menos que el esperado.

Tabla 7  
*Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento del equipo Komatsu930E.*

| Indicadores    | Ene-18                                 | Feb-18   | Mar-18 | Abr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Ago-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dic-18 |      |
|----------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Disponibilidad | Disponibilidad esperada por la empresa | 95%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|                | Disponibilidad actual                  | 78.3   | 77.3   | 75.8   | 81.5   | 74.8   | 77.4   | 78.7   | 82.1   | 83.6   | 74.3   | 76.2   | 74.9 |
| Rendimiento    | Rendimiento esperado por la empresa    | 95%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |
|                | Rendimiento actual                     | 80.3   | 79.2   | 79.6   | 79.2   | 79.9   | 80.7   | 80.9   | 79.7   | 79.9   | 80.0   | 80.2   | 79.8 |
| MTBF           | MTBF Actual                            | 79.6   | 79.2   | 79.9   | 80.7   | 80.9   | 79.7   | 79.9   | 80.0   | 80.2   | 79.8   | 79.9   | 80.9 |
|                | LS                                     | 53.0   | 49.0   | 43.0   | 44.0   | 45.0   | 47.0   | 47.0   | 48.0   | 41.0   | 42.0   | 37.0   | 40.0 |
| MTTR           | LI                                     | 51   | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     | 51     | 51   |
|                | MTTR Actual                            | 36   | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36     | 36   |
| Calidad        | LS                                     | 3.0  | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 5.0    | 3.0    | 4.0    | 3.0    | 3.0    | 4.0    | 3.0    | 3.0  |
|                | LI                                     | 4  | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4    |
|                |  | La empresa minera Gold Global Mining, para su área de mantenimiento mediante la superintendencia ha establecido trabajar con 95% de calidad. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |

### c. Análisis de criticidad de los equipos de acarreo

#### - Análisis de detenciones programadas y no programadas

Se realiza el filtrado de la información del software Elipse 8.8.18, de la base de datos (Anexo 2), durante el 2018 desde enero hasta diciembre. En la tabla 8 se muestra el reporte mensual de paradas o detenciones programadas por equipo del camión CAT973F, en ella se evidencia dos actividades principales que son cambio de componentes o repuestos y mantenimiento planificado con su respectiva duración y frecuencia. Por estas paradas el equipo se ha detenido 230.08 horas durante el 2018.

Tabla 8

*Reporte mensual de detenciones programadas por equipo CAT973F en el 2018.*

| Mes          | Sistema                         | Duración      | Frecuencia |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Enero        | Cambio de componentes de equipo | 4.80          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 13.24         | 1          |
| Febrero      | Cambio de componentes de equipo | 3.78          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 14.20         | 1          |
| Marzo        | Cambio de componentes de equipo | 4.53          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 13.67         | 1          |
| Abril        | Cambio de componentes de equipo | 5.10          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 14.22         | 1          |
| Mayo         | Cambio de componentes de equipo | 4.64          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 13.97         | 1          |
| Junio        | Cambio de componentes de equipo | 4.12          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.12         | 1          |
| Julio        | Cambio de componentes de equipo | 5.64          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 14.65         | 1          |
| Agosto       | Cambio de componentes de equipo | 5.32          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.18         | 1          |
| Setiembre    | Cambio de componentes de equipo | 5.10          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 13.96         | 1          |
| Octubre      | Cambio de componentes de equipo | 4.98          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 14.34         | 1          |
| Noviembre    | Cambio de componentes de equipo | 5.32          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.22         | 1          |
| Diciembre    | Cambio de componentes de equipo | 4.16          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 14.82         | 1          |
| <b>Total</b> |                                 | <b>230.08</b> | <b>24</b>  |

En la tabla 9, se muestra las detenciones no programadas del camión Komatsu930E desde enero hasta diciembre del 2018, las detenciones se originan por realizar el mantenimiento planificado y por cambiar

componentes del camión. Por estas paradas el equipo se ha detenido 260.39 horas durante el 2018.

Tabla 9

*Reporte mensual de detenciones programadas por equipo Komatsu930E en el 2018.*

| Mes          | Sistema                         | Duración      | Frecuencia |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Enero        | Cambio de componentes de equipo | 6.15          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 16.22         | 1          |
| Febrero      | Cambio de componentes de equipo | 6.08          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.87         | 1          |
| Marzo        | Cambio de componentes de equipo | 5.87          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.36         | 1          |
| Abril        | Cambio de componentes de equipo | 6.31          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.2          | 1          |
| Mayo         | Cambio de componentes de equipo | 5.86          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.64         | 1          |
| Junio        | Cambio de componentes de equipo | 6.41          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.93         | 1          |
| Julio        | Cambio de componentes de equipo | 5.72          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.24         | 1          |
| Agosto       | Cambio de componentes de equipo | 6.11          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 16.02         | 1          |
| Setiembre    | Cambio de componentes de equipo | 5.69          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.84         | 1          |
| Octubre      | Cambio de componentes de equipo | 6.17          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 15.58         | 1          |
| Noviembre    | Cambio de componentes de equipo | 5.76          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 14.82         | 1          |
| Diciembre    | Cambio de componentes de equipo | 5.65          | 1          |
|              | Mantenimiento Planificado       | 16.89         | 1          |
| <b>Total</b> |                                 | <b>260.39</b> | <b>24</b>  |

En la tabla 10, se muestra las detenciones programadas por proceso del camión CAT973F, que se originan por dos actividades que son recarga de combustible y traslado al taller para realizar su mantenimiento planificado, por estas paradas durante el 2018 el equipo se ha detenido 91.88 horas.

Tabla 10

*Detenciones programadas por proceso del camión CAT973F en el 2018.*

| Mes     | Sistema                             | Duración |
|---------|-------------------------------------|----------|
| Enero   | Recarga de combustible              | 3.56     |
|         | Traslado al taller de mantenimiento | 2.84     |
| Febrero | Recarga de combustible              | 3.62     |
|         | Traslado al taller de mantenimiento | 2.65     |
| Marzo   | Recarga de combustible              | 4.52     |
|         | Traslado al taller de mantenimiento | 3.84     |
| Abril   | Recarga de combustible              | 4.18     |
|         | Traslado al taller de mantenimiento | 3.44     |
| Mayo    | Recarga de combustible              | 4.27     |

|              |                                     |              |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.38         |
| Junio        | Recarga de combustible              | 4.52         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.17         |
| Julio        | Recarga de combustible              | 4.64         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.69         |
| Agosto       | Recarga de combustible              | 4.39         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.61         |
| Setiembre    | Recarga de combustible              | 4.11         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.69         |
| Octubre      | Recarga de combustible              | 4.88         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.34         |
| Noviembre    | Recarga de combustible              | 4.32         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.21         |
| Diciembre    | Recarga de combustible              | 4.19         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 3.82         |
| <b>Total</b> |                                     | <b>91.88</b> |

En la tabla 11, se muestra las detenciones programadas por proceso del camión Komatsu 930E desde enero hasta diciembre 2018, el equipo se detuvo para recargar combustible y para ir al taller de mantenimiento, el tiempo de parada en el año pasado asciende a 64.78 horas.

Tabla 11

*Detenciones programadas por proceso del camión Komatsu930E en el 2018.*

| Mes          | Sistema                             | Duración     |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Enero        | Recarga de combustible              | 2.87         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.67         |
| Febrero      | Recarga de combustible              | 2.96         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.85         |
| Marzo        | Recarga de combustible              | 3.02         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.93         |
| Abril        | Recarga de combustible              | 3.12         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.78         |
| Mayo         | Recarga de combustible              | 3.57         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 2.08         |
| Junio        | Recarga de combustible              | 3.98         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.67         |
| Julio        | Recarga de combustible              | 3.54         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 2.03         |
| Agosto       | Recarga de combustible              | 3.83         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.76         |
| Setiembre    | Recarga de combustible              | 3.81         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.63         |
| Octubre      | Recarga de combustible              | 4.08         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.66         |
| Noviembre    | Recarga de combustible              | 3.92         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 1.87         |
| Diciembre    | Recarga de combustible              | 4.11         |
|              | Traslado al taller de mantenimiento | 2.04         |
| <b>Total</b> |                                     | <b>64.78</b> |

En la tabla 12, se muestra se muestra las detenciones no programadas de camión CAT973F durante el año 2018 y se ha clasificado por su sistema, en total el equipo ha parado 520.66 horas debido a estas detenciones.

Tabla 12

*Detenciones no programadas del camión CAT973F en el 2018.*

| Sistema             | Duración      | Frecuencia  |
|---------------------|---------------|-------------|
| Motor equipo móvil  | 167.52        | 655         |
| Sistema chasis      | 132.24        | 464         |
| Tren de potencia    | 52.31         | 191         |
| Suspensión y ruedas | 48.17         | 117         |
| Sistema eléctrico   | 36.53         | 84          |
| Cabina              | 30.26         | 72          |
| Sistema hidráulico  | 28.65         | 42          |
| Sistema de frenos   | 24.98         | 35          |
| <b>Total</b>        | <b>520.66</b> | <b>1660</b> |

En la tabla 13, se muestra se muestra las detenciones no programadas de camión Komatsu 930E durante el año 2018 y se ha clasificado por su sistema, en total el equipo ha parado 599.84.66 horas debido a estas detenciones.

Tabla 13

*Detenciones no programadas del camión Komatsu 930E en el 2018.*

| Sistema             | Duración      | Frecuencia  |
|---------------------|---------------|-------------|
| Motor equipo móvil  | 143.10        | 572         |
| Sistema chasis      | 121.83        | 397         |
| Tren de potencia    | 74.41         | 201         |
| Suspensión y ruedas | 53.05         | 162         |
| Sistema eléctrico   | 41.17         | 97          |
| Cabina              | 27.14         | 83          |
| Sistema hidráulico  | 21.02         | 65          |
| Sistema de frenos   | 18.12         | 22          |
| <b>Total</b>        | <b>599.84</b> | <b>1599</b> |

### 3.1.3. Productividad actual

La productividad actual se ha calculado la del último mes del año 2018, tal como se muestra la tabla 14.

Tabla 14  
*Productividad actual de carguío y acarreo.*

#### REPORTE DE PRODUCCION DIARIO TON X DIA

| FECHA        | TON PROYECTADO   | TON REAL         |
|--------------|------------------|------------------|
| 1/12/2018    | 186,344          | 137,831          |
| 2/12/2018    | 186,344          | 148,681          |
| 3/12/2018    | 186,344          | 131,074          |
| 4/12/2018    | 186,344          | 140,607          |
| 5/12/2018    | 186,344          | 118,899          |
| 6/12/2018    | 186,344          | 141,869          |
| 7/12/2018    | 186,344          | 120,810          |
| 8/12/2018    | 186,344          | 130,599          |
| 9/12/2018    | 186,344          | 141,527          |
| 10/12/2018   | 186,344          | 143,208          |
| 11/12/2018   | 186,344          | 158,313          |
| 12/12/2018   | 186,344          | 131,304          |
| 13/12/2018   | 186,344          | 131,919          |
| 14/12/2018   | 186,344          | 140,820          |
| 15/12/2018   | 186,344          | 130,476          |
| 16/12/2018   | 186,344          | 131,099          |
| 17/12/2018   | 186,344          | 140,651          |
| 18/12/2018   | 186,344          | 133,627          |
| 19/12/2018   | 186,344          | 142,525          |
| 20/12/2018   | 186,344          | 121,513          |
| 21/12/2018   | 186,344          | 135,371          |
| 22/12/2018   | 186,344          | 132,905          |
| 23/12/2018   | 186,344          | 148,717          |
| 24/12/2018   | 186,344          | 130,889          |
| 25/12/2018   | 186,344          | 133,601          |
| 26/12/2018   | 186,344          | 128,424          |
| 27/12/2018   | 186,344          | 141,653          |
| 28/12/2018   | 186,344          | 152,147          |
| 29/12/2018   | 186,344          | 148,287          |
| 30/12/2018   | 186,344          | 153,911          |
| 31/12/2018   | 186,344          | 113,875          |
| <b>TOTAL</b> | <b>5,776,670</b> | <b>4,237,132</b> |




Figura 16. Productividad actual de carguío y acarreo.

### 3.3. Diseño un plan de mantenimiento productivo total para mejorar la productividad del carguío y acarreo

#### 3.3.1. Soluciones TPM para minimizar pérdidas

La identificación y evaluación de las posibles soluciones generadas, tienen como objetivo seleccionar la mejor o las mejores alternativas TPM (de mantenimiento productivo total) que serán implementadas por el equipo de trabajo tendientes a eliminar las causas raíces identificadas. El proceso comprende los siguientes pasos:

- Listar las causas raíces identificadas.
- Generar varias posibles soluciones para cada una de las causas raíces usando nuevamente la técnica denominada tormenta de ideas.
- Evaluar cada una de las posibles soluciones generadas sobre la base de los siguientes factores: Efectividad, factibilidad, facilidad y costo.

- Finalmente, se selecciona como la mejor alternativa, aquélla que acumula el mayor puntaje ponderado, tal como se muestra en la tabla 15:

Tabla 15  
*Evaluación de posibles soluciones.*

| Causa raíz  | Posibles soluciones   | Evaluación y decisión |              |           |       |             |          |
|---|---|-----------------------|--------------|-----------|-------|-------------|----------|
|   |   | Efectividad           | Factibilidad | Facilidad | Costo | Puntaje (%) | Decisión |
| Tolvas de los camiones muy pesadas                | Comprar tolvas livianas a fabricante o proveedor            | 5                     | 4            | 3         | 1     | 13          | No       |
|   | Modificar y aligerar las tolvas actuales                    | 5                     | 3            | 4         | 5     | 17          | Sí       |
| Exceso de colas/sistema de despacho no optimizado | Mejorar el sistema de comunicación de antenas               | 5                     | 4            | 4         | 3     | 16          | Sí       |
|   | Implementar sistema de amortiguamiento (stock pile)         | 5                     | 4            | 3         | 4     | 16          | Sí       |
| Mantenimiento preventivo muy extenso              | Aumentar el número de cargadores                            | 5                     | 2            | 4         | 1     | 12          | No       |
|   | Ampliar la capacidad de chancado                            | 5                     | 2            | 2         | 1     | 10          | No       |
| Paradas de equipos durante el refrigerio          | Reducir tiempo de PM aplicando SMED                         | 5                     | 4            | 3         | 5     | 17          | Sí       |
|   | Reducir el número de PMs                                    | 5                     | 4            | 4         | 5     | 18          | Sí       |
| Vías o rutas de acarreo en mal estado             | Implementar un camión en espera                             | 5                     | 4            | 5         | 1     | 15          | No       |
|   | Contratar personal para relevos durante refrigerio          | 5                     | 4            | 3         | 2     | 12          | No       |
| Carguío no optimizado                             | Pagar sobretiempo y no usar refrigerio                      | 5                     | 3            | 4         | 3     | 17          | No       |
|   | Cambiar sistema de horarios de medio tiempo                 | 5                     | 2            | 3         | 2     | 15          | No       |
| Carguío no optimizado                             | Para equipo auxiliar efectuar relevos                       | 5                     | 4            | 4         | 4     | 13          | Sí       |
|   | Mejorar la disponibilidad y utilización del equipo auxiliar | 5                     | 4            | 3         | 3     | 15          | Sí       |
| Carguío no optimizado                             | Subcontratar el mantenimiento de vías                       | 4                     | 4            | 3         | 2     | 13          | No       |
|   | Implementar plan de mantenimiento y mejora de las vías      | 5                     | 4            | 4         | 3     | 16          | Sí       |
| Carguío no optimizado                             | Reentrenar a los operadores                                 | 5                     | 4            | 4         | 4     | 17          | Sí       |
|   | Contratar nuevos operadores                                 | 4                     | 4            | 3         | 2     | 13          | No       |
| Carguío no optimizado                             | Reducir peso de cucharones                                  | 5                     | 4            | 4         | 4     | 17          | Sí       |
|   | Comprar nuevos cucharones                                   | 5                     | 4            | 4         | 1     | 14          | No       |
| Carguío no optimizado                             | Mejorar la fragmentación material                           | 5                     | 4            | 4         | 4     | 17          | Sí       |

### 3.3.2. Implementación de las soluciones priorizadas

Luego de evaluar y priorizar las soluciones, el siguiente paso es implementarlas y evaluarlas para determinar el nivel de efectividad en la reducción o eliminación de las pérdidas.

#### a. Causa: Tolva de camiones muy pesada

Cuando se inicia las operaciones en la mina Gold Global Mining S.A.C., erróneamente se buscaba maximizar la vida útil de las tolvas, para lo cual se adicionaron refuerzos en todos los posibles puntos de desgaste hasta lograr una tolva robusta de larga duración, pero con sobrepaso que llegó a las 30 toneladas. Estas acciones resultaron perjudiciales en la productividad de Gold Global Mining S.A.C., porque se transportaba innecesariamente metal en lugar de mineral o desmonte. Luego de las evaluaciones de beneficio versus el costo el

- Determinación de la capacidad de carga actual y propuesta

De la información y colaboración proporcionada por el fabricante, se ha determinado 2 escenarios; el primer escenario indica que la capacidad de carga de nuestra flota con la tolva actual (pesada) es de 143 toneladas/camión y esta capacidad de carga se puede incrementar en el segundo escenario a 153 toneladas si logramos una tolva liviana de 20 toneladas de peso, tal como se muestra en la tabla 16:

Tabla 16  
*Evaluación de la capacidad de carga de camiones 785.*

| Descripción                          | Con tolva actual<br>(pesada) | Con tolva propuesta<br>(liviana) | Unidad |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|
| Peso del chasis                      | 75 955                       | 75 955                           |        |
| Peso del material adherido al camión | 700                          | 700                              |        |
| Peso de la tolva                     | 30 000                       | 20 000                           |        |
| Peso total del camión vacío          | 106 655                      | 96 655                           | Kg     |
| Peso bruto de operación del camión   | 249 475                      | 249 475                          |        |
| <b>Capacidad de carga</b>            | <b>143 000</b>               | <b>153 000</b>                   |        |

- Definición de las características de la tolva aligerada:

Para lograr una capacidad de carga de 153 toneladas es necesario ampliar y aligerar la tolva actual, para dicho efecto se determinó los siguientes parámetros de modificación de la tolva:

Tabla 17  
*Características de la tolva aligerada.*

| Características                   | Tolva original               | Tolva ampliada    |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Ancho (A1)                        | 5.45 m                       | 6.40 m            |
| Altura (B1)                       | 5.45 m                       | 5.45 m            |
| Peso                              | 30 t.                        | 20 t.             |
| Volumen de la tolva               | 66 m <sup>3</sup>            | 74 m <sup>3</sup> |
| Distribución de carga en los ejes | 1/3 (adelante) y 2/3 (atrás) | Igual             |

- Proceso de ampliación y aligerado de la tolva

El proceso de modificación de las tolvas, comprendió los siguientes pasos:

- Retiro de revestimientos: Las tolvas con el objetivo de prolongar su duración, originalmente tenían doble revestimiento de planchas de acero de 450 y 500 Brinell de dureza, la modificación consiste en retirar el revestimiento superior de la tolva.

- Corte lateral de las tolvas: Las tolvas se cortan longitudinalmente por las costuras lateras.
- Ampliación de las tolvas: Posteriormente se adiciona planchas en el piso y la pared frontal de la tolva (47.5 cm /lado) hasta lograr un ancho total de 6.40 m.
- Aligerado de las paredes laterales: Se perfora los refuerzos longitudinales y se remplaza planchas de 1/2" por 3/8". Igualmente se elimina algunos de los refuerzos transversales.
- Aligerado del piso de la tolva: Los refuerzos transversales se retiran en forma intercalada y se perforan las vigas longitudinales.
- Acabado de la tolva y montaje: Finalmente las tolvas son pintadas y montadas al camión 785C.

Como resultado de las modificaciones realizadas, se logró incrementar la capacidad de carga de 143 a 154 toneladas por camión, tal como se muestra en el siguiente gráfico.




Figura 17. Incremento de la capacidad de carga de camiones 785.

- Evaluación económica de la mejora

La mejora en la capacidad de carga de las tolvas, evitó la adquisición de nuevos camiones que tienen un costo de 1.5 millones de dólares y un costo de operación adicional de 90 \$/hora. La evaluación económica que se muestra a continuación, confirma que el enfoque de priorizar la productividad antes que la duración es el correcto.

Tabla 18  
*Evaluación económica de la propuesta de aligeramiento de tolvas.*

| <b>Concepto</b>                                      | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toneladas a ser movidas por año (miles)              | 35 170      | 42 000      | 42 002      | 41 044      | 30 782      |
| Camiones requeridos (con tolva liviana 153t)         | 13          | 16          | 16          | 16          | 14          |
| Toneladas movidas con tolva liviana/año (153 t)      | 2705        | 2625        | 2625        | 2565        | 2199        |
| Toneladas movidas con la tolva pesada/año (143 t)    | 2529        | 2453        | 2454        | 2398        | 2055        |
| Camiones requeridos (con tolva pesada 142t)          | 13.9        | 17.1        | 17.1        | 17.1        | 15.0        |
| Ahorro en camiones                                   | 0.91        | 0.91        | 0.91        | 0.91        | 0.77        |
| <b>Flujo de caja en dólares</b>                      |             |             |             |             |             |
| Capital (costo camión nuevo ahorrando)               | 1 500 000   |             |             |             |             |
| Costo operativo adicional que se evita               | 616 565     | 616 565     | 616 565     | 616 565     | 521 709     |
| Costo de mantenimiento adicional de la tolva liviana | 44 000      |             |             |             |             |
| Inversión para modificar tolvas                      | 380 000     | 40 000      |             |             |             |
| Flujo neto   | 1 736 565   | 532 656     | 564 565     | 564 565     | 477 709     |
| Valor actual neto del proyecto (tasa 10%)            | 3 437       |             |             |             |             |
|  | 744         |             |             |             |             |

b. Causa: Exceso de colas

Se denomina colas al tiempo perdido por los camiones cuando esperan para ser llenados por el cargador frontal o para descargar el mineral en la chancadora, por ser un originador importante de pérdidas en la productividad global, se desarrollaron las siguientes acciones correctivas para minimizarlas:

– Mejorar el sistema de comunicación dispatch

El sistema de despacho de camiones (dispatch) constituye la herramienta fundamental para la asignación optimizada de los camiones en los diferentes puntos de carga y descarga, un mal funcionamiento del sistema origina colas con pérdidas en la producción. El sistema dispatch funciona con ondas de radio que se transmiten entre antenas fijas instaladas en puntos estratégicos de la mina, antenas móviles instalados en los camiones y antena fija instalada en el centro de control. Por las condiciones del terreno e inadecuado mantenimiento de los equipos de comunicación, la señal de radio se vio afectada considerablemente originando pérdidas de señal, mal funcionamiento del sistema y por consiguiente descontrol de los camiones mineros y colas en los cargadores. Para corregir este problema se implementaron las siguientes mejoras:

– Implementación de radio modem

Luego de estudiar experiencias similares en otras operaciones mineras, se determinó que la mejor solución para mejorar el sistema de comunicación era implementar un radio modem, el mismo tiene la característica principal de replicar la señal desde puntos difíciles hacia el centro de control. Esto evita la pérdida de señal y por lo tanto optimiza el despacho de los camiones y reduce las colas.

- Recuperación de la operatividad del sistema dispatch

Equivocadamente el sistema de mantenimiento de la mina Gold Global Mining S.A.C., otorgaba baja prioridad para el mantenimiento y operatividad de los componentes del sistema, esto originó el deterioro progresivo de los equipos y afectó seriamente la eficacia del sistema de asignación de camiones, para mejorar esta situación se puso en marcha las siguientes acciones:

- Recableado general de todo el sistema en el camión y centro de control.
- Recuperación de HUB, GPS y antenas deterioradas
- Instrucción a los operadores para la inspección autónoma del sistema y limpieza general.
- Implementación de un plan de mantenimiento preventivo de los elementos que componen el sistema dispatch.

Estas acciones de mejora simples y muy fáciles de implementar, permitieron recuperar la operatividad del sistema dispatch hasta un 95%, nivel suficiente para minimizar las colas y recuperar la efectividad en la asignación de la flota de camiones 785C, tal como se muestra en el siguiente gráfico.




Figura 15. Incremento de la operatividad del sistema dispatch.

- Implementar un sistema de amortiguación de mineral (stock pile)
 

El diseño original de la planta de chancado no consideró un sistema de amortiguación con una pila de almacenamiento (stock pile), esto origina que los camiones hagan cola para descargar el mineral generando tiempos muertos de los camiones. Para minimizar este efecto se acondicionó un sistema de almacenamiento (stock pile) que permite la descarga del mineral cuando la chancadora presenta problemas o baja velocidad de procesamiento. El material almacenado es alimentado a la chancadora luego con la ayuda de un cargador 992 y un camión 785. Esta pila de almacenamiento permitió los siguientes beneficios:

  - Minimizar las colas porque los camiones pueden descargar en la pila de amortiguación y volver al tajo para cargar nuevamente.

- Permite una mejor mezcla del mineral que evita atoros en la chancadora por material muy húmedo, muy duro, muy fino o muy grande.
- Permite que la chancadora trabaje a un ritmo casi constante y se evita picos de producción hacia arriba o abajo.
- Evita que los camiones retornen a la mina con su carga, cuando se producen paradas imprevistas en la chancadora.
- Optimiza el despacho dinámico de camiones.

Con todas las mejoras implementadas, se lograron reducir las colas de la siguiente forma:

- Colas en cargadores de 1.5 a 1.15 minutos/camión/ciclo
- Colas en chancadora de 6.65 a 2,36 minutos/camión/ciclo

Esto representa aproximadamente 2500 horas adicionales por año de disponibilidad para la flota de camiones 785.

c. Causa: Mantenimiento preventivo (PM) muy extenso

El sistema de mantenimiento preventivo de la flota de camiones mineros inicialmente se estableció con los siguientes parámetros:

- Paradas programadas cada 250 horas.
- Duración de cada PM igual a 10 horas.
- Inspecciones cada 125 horas.

Este sistema representaba un aproximado de 2350 horas/flota/año perdidas, para minimizar este tiempo muerto se desarrollaron estrategias orientadas a reducir el tiempo de PMs y extender la frecuencia entre PMs, tal como se explica a continuación:

- Reducir el tiempo de PM aplicando SMED (cambios rápidos)

Siguiendo el método recomendado por el sistema SMED se implementaron las siguientes acciones para optimizar las actividades durante el PM y minimizar el tiempo muerto:

- No existía una distinción entre actividades internas (con equipo parado) y externas (con equipo operando).
- Inadecuada planificación de las actividades de mantenimiento que generaba:
  - Demora en la entrega de los equipos antes del PM y después del PM.
  - Trabajos imprevistos durante el PM por falta de inspección anticipada.
  - Insuficiente preparación de materiales, repuestos y herramientas para ejecutar los trabajos.
  - Desplazamientos excesivos e innecesarios de los técnicos encargados del PM.
  - No se distinguen los trabajos con mayor duración, criticidad o importancia.
  - Inició tardío de los trabajos más extensos como los de soldadura de tolvas, cambio de llantas, componentes mayores, etc.
  - Resultados de análisis de aceite e información vital de las computadoras tardías.
  - Inadecuada distribución del personal técnico.

- No se organiza ni se distribuye los trabajos, se ejecutan por rutina y costumbre.
  - Uso de métodos y herramientas tradicionales y no se explotaba la capacidad de herramientas neumáticas o inalámbricas, trabajos en paralelo, etc.
  - Separación de actividades internas y externas
- Tomando como base el registro fílmico y análisis de la información recopilada, se reestructuró la secuencia de actividades de la siguiente forma:

Tabla 19  
*Actividades de mantenimiento.*

| <b>Actividades externas (48 horas<br/>antes del PM)</b>                  | <b>Actividades Externas (24 horas<br/>antes del PM)</b>  | <b>Actividades internas (durante<br/>el PM)</b>   |
|--|--|---|
| – Toma de muestras de aceite y descarga de información del sistema VIMS. | – Analizar y emitir resultados del análisis de aceites y VIMS.   | – Parar el equipo.  |
| – Inspección rápida del equipo.  | – Realizar reunión de coordinación para afinar el plan del día siguiente.  | – Ejecutar el PMs.  |
| – Generación del listado de trabajos pendientes del equipo.              | – Preparación y traslado de materiales, repuestos y herramientas al lugar de trabajo.<br>– Definir los trabajos críticos y secuencia de actividades. | – Involucrar el operador del equipo antes de la entrega del equipo.<br>– Entregar el equipo.<br>– Emitir los reportes a planeamiento. |

Estos cambios permitieron reducir el tiempo de PM s de 10 a 8 horas.

- Optimización de actividades internas

El paso final del proceso de mejora fue optimizar las actividades internas (con equipo parado), sobre la base de las siguientes estrategias:

- Implementación de actividades en paralelo.

Del análisis de la información se determinó que varias de las actividades que extendían la duración del PM se realizaban en serie por supuestas limitaciones de personal, es decir, se terminaba un trabajo y luego se iniciaba otro. Ante esta situación se redistribuyó el personal y se rediseñaron las siguientes actividades con el fin de transformarlas de una secuencia en serie a paralelo:

- Cambio o rotación de llantas.
  - Calibración de válvulas del motor.
  - Reparaciones de tolva y chasis.
  - Cambio de componentes mayores.
  - Trabajos con el sistema dispatch.
- Uso intensivo de componentes pre armados

La práctica usual era desmontar componentes, desarmarlos, limpiarlos, revisarlos, repararlos, armarlos y montarlos nuevamente, evidentemente este proceso consumía mucho tiempo y era necesario un cambio. La alternativa implementada fue la adquisición de componentes adicionales que se usan como reemplazo para los componentes desmontados con un ahorro significativo de tiempo, posteriormente y cuando el equipo sale del PM los mecánicos realizan todas las tareas de limpieza, inspección y reparación del componente para dejarlo listo para el siguiente PM, un ejemplo de esto se muestra a continuación:

Tabla 20

*El desmontaje, limpieza y montaje de los respiradores del motor.*

| Operaciones                         | Situación inicial | Situación mejorada |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Retirada de soportes del respirador | Si                | Si                 |
| Desmontaje del respirador           | Si                | No                 |
| Limpieza del respirador             | Si                | No                 |
| Armando del respirador              | Si                | No                 |
| Montaje del respirador              | Si                | Si                 |
| <b>Tiempo total</b>                 | <b>20 min.</b>    | <b>5 min.</b>      |

- Implementación de facilidades y herramientas para reducir tiempos muertos

Con el mismo objetivo de optimizar las labores durante le PM se implementaron mejoras muy sencillas, pero de gran impacto en la reducción de tiempos muertos, tales como:

- Armario para abastecer pernos, arandelas, dados, retenes y otros cerca al equipo. Este armario se encuentra debidamente ordenado, clasificado con identificación clara para facilitar el trabajo de los mantenedores. Se evitan recorridos innecesarios desde el lugar de mantenimiento al almacén de repuestos.
- Caja especial con todas las herramientas normales y especiales, repuestos de alta rotación, piezas de recambio constante, etc. La caja se ubica al pie del equipo que se encuentra en PM y se minimiza el tiempo muerto de los mantenedores por desplazamientos innecesarios
- Se implementó herramientas neumáticas e inalámbricas en lugar de las herramientas tradicionales, esto permite maximizar el tiempo efectivo de los mantenedores.

Las mejoras descritas tuvieron un gran impacto en la reducción de tiempos muertos y la duración de los PMs reduciéndolas desde 10 a 6 horas en promedio, es decir, una mejora de 40%.




Figura 16. Duración del PM de la flota de camiones 785C.

- Reducir el número de paradas por mantenimiento preventivos (PMs)
- El plan de mantenimiento preventivo con paradas programadas cada 250 horas como lo indicaba el fabricante generaba un total de 30 paradas programadas por camión/año, con el objetivo extender el periodo entre paradas se implementaron las siguientes acciones:
- PMs situación inicial
- El mantenimiento preventivo básico estuvo programado para realizarse en función a tiempo calendario cada 250 horas y sin importar la condición de los lubricantes, esto generaba el siguiente plan de PMs:

Tabla 21  
*PMs actual.*

| Compartimiento       | Frecuencia (h) | Cantidad (gl) | Observaciones             |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Motor                | 250            | 250           | El motor define la        |
| Sistema hidráulico   | 2 000          | 120           | parada del equipo, que    |
| Dirección hidráulica | 2 000          | 28            | en este caso era cada 250 |
| Transmisión          | 1 000          | 48            | horas.                    |
| Ruedas delantera     | 500            | 7             |                           |
| Diferencia/mandos    | 2 000          | 140           |                           |

- PMs situación mejorada

Se pasó a un sistema de cambio de componentes basado en la condición de los lubricantes, para lo cual:

- Se potenció y mejoró el uso del laboratorio de lubricantes.
- Se realizaron pruebas con extensión de la vida de los lubricantes (principalmente motor) en forma progresiva cada 300, 350, 400, 450 y 500 horas, quedando finalmente establecido que la frecuencia de los PMs se ejecutarán cada 500 horas.
- En cada una de las pruebas se controlan las siguientes propiedades en los lubricantes:
  - Viscosidad y oxidación.
  - Contenido de combustible, refrigerante y agua.
  - Contenido de fierro, cromo, plomo, cobre, estaño, aluminio y otros.
- Como resultado de las pruebas se estableció la siguiente tabla maestra para determinar los límites para extender los lubricantes:

Tabla 22  
*Evaluación económica del proyecto de tolvas livianas para camiones 785.*

| Tipo de análisis                | Compartimientos            |                         | elem           | Motor      |         |           |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------|---------|-----------|
|                                 | Niveles de alerta          |                         |                | Precaución | Crítico | Alarmante |
| Espectrofotómetro de chispa ppm | Metal                      | Cu                      | Cu             | 30         | 45      | 70        |
|                                 |                            | Fe                      | Fe             | 25         | 35      | 60        |
|                                 |                            | Cr                      | Cr             | 4          | 8       | 11        |
|                                 |                            | Al                      | Al             | 8          | 12      | 15        |
|                                 |                            | Pb                      | Pb             | 15         | 20      | 25        |
|                                 |                            | Sn                      | Sn             | 5          | 7       | 10        |
|                                 | No metal                   | Si                      | Si             | 15         | 25      | 30        |
|                                 |                            | Na                      | Na             | 25         | 35      | 50        |
|                                 |                            | Mo                      | Mo             | 3          | 5       | 10        |
| Infrarrojo                      | Hollín (abs/0.1 mm)        | Hollín (abs/0.1 mm)     | 0.40           | 0.65       | 0.70    |           |
|                                 | Oxidación (abs/0.1 mm)     | Oxidación (abs/0.1 mm)  | 0.08           | 0.14       | 0.20    |           |
|                                 | Nitración (abs/0.1 mm)     | Nitración (abs/0.1 mm)  | 0.10           | 0.16       | 0.22    |           |
|                                 | Sulatación (abs/0.1 mm)    | Sulatación (abs/0.1 mm) | 0.08           | 0.14       | 0.20    |           |
|                                 | Diesel (%)                 | Diesel (%)              | 1.00           | 2.50       | 5.00    |           |
|                                 | Agua (%)                   | Agua (%)                | 0.10           | 0.50       | 1.00    |           |
|                                 | Glycol (%)                 | Glycol (%)              | 0.10           | 0.50       | 1.00    |           |
|                                 | Viscosidad a 100° C en cSt |                         | Tipo de aceite | Mínimo     | Máximo  |           |
|                                 |                            |                         | RS 15w40       | 12.20      | 15.80   |           |

- Los resultados de las muestras con más de 500 horas de trabajo en todos los casos arrojaron valores por debajo de los especificado en la tabla maestra.
- Con los resultados logrados se estableció un nuevo plan de mantenimientos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 23  
*PMs actual.*

| Compartimiento       | Frecuencia (h) | Cantidad (gl) | Observaciones |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Motor                | 500            | 250           |               |
| Sistema hidráulico   | 4 000          | 120           |               |
| Dirección hidráulica | 4 000          | 28            |               |
| Transmisión          | 2 000          | 48            |               |
| Ruedas delantera     | 1 000          | 7             |               |
| Diferencia/mandos    | 4 000          | 140           |               |

Con las acciones de mejora implementadas, las paradas de los camiones por PMs se redujo de 30 a 15 paradas por camión al año. Esto significó un incremento en la disponibilidad mecánica de 1300 horas por año y por flota. En la siguiente gráfica se muestra la precisión de servicio de la flota de camiones 785C:




Figura 17. Precisión de PMs de la flota de camiones 785C.

d. Causa: Vías o rutas de acarreo en mal estado

El estado de las vías constituye uno de los principales factores que afectan la disponibilidad, utilización y rendimiento de los equipos. Su mal estado

origina daños prematuros del equipo, reduce la velocidad de acarreo y obliga a reducir la carga transportado por los equipos. Para mejorar esta situación se implementaron las siguientes mejoras:

- Mejorar la disponibilidad y utilización de equipo auxiliar: Los equipos auxiliares (especialmente tractores) equivocadamente tenían baja prioridad dentro del mantenimiento y operación de los equipos, debido a esta situación en el tiempo los equipos se fueron deteriorando y su disponibilidad fue bajando progresivamente hasta los límites mostrados en el siguiente gráfico:




Figura 18. Disponibilidad actual de tractores.

Para revertir esta situación, se aplicaron las siguientes acciones de mejora:

- Identificación y priorización de los problemas: Se recopiló y analizó la información para determinar las principales fuentes de pérdidas, que se plasma en el siguiente gráfico:




Figura 22. Pareto de fallas de la flota de tractores D10R

- Mejorar la disponibilidad de componentes mayores: Para una flota de 4 tractores que trabajan como mínimo 20 horas por día, no se contaba con repuestos para los componentes del tren de fuerza (motor, bastidores, transmisión y mandos finales), por lo que la falla de cualquiera de dichos componentes generaba paradas prolongadas del equipo hasta que se culminara la reparación del componente fallado (como mínimo 15 días). Para mejorar esta situación, se compró motor y bastidores como componentes de respaldo y se redujo considerablemente estas paradas prolongadas.
- Reducir las fallas en los equipos: El mantenimiento inadecuado de los tractores originó el deterioro prematuro del equipo, por lo que era indispensable recuperar las condiciones normales de operación del equipo. Se desarrollaron las siguientes acciones para dicho efecto:

- Identificación de no conformidades y oportunidades en el equipo: Se conformó un equipo multidisciplinario de operadores, mecánicos, proveedores y supervisión para identificar todas las no conformidades en el equipo. Producto de este proceso de inspección minuciosa se identificaron un total de 99 fallas o no conformidades en el equipo y 47 oportunidades de mejora.
- Implementación de acciones correctivas: Con el inventario de fallas y oportunidades de mejora, se desarrolló un plan de acción orientado a corregir las fallas e implementar las acciones de mejora. Como ejemplo citaremos los sistemas de lubricación y las mangueras hidráulicas, sistemas a los cuales no se les daba importancia ni seguimiento.
- En el caso particular de estos sistemas, se desarrollaron planes de lubricación y reemplazo de mangueras a cargo del operador del equipo como parte de sus funciones, adicionalmente se le encargó funciones de limpieza, inspección y ajustes menores. Con estas acciones simples pero importantes, se mejoró sustancialmente las condiciones del equipo y se minimizó las fallas imprevistas por estos sistemas.
- Acciones complementarias

Adicionalmente se implementaron las siguientes acciones de mejora que ayudaron a mejorar la condición del equipo:

- Reentrenamiento de los operadores a cargo de Ferreyros

- Rotar a los operadores al área de mantenimiento para que mejoren sus conocimientos técnicos sobre el equipo.
- Se limitó la velocidad de traslado de los equipos a un máximo de 2.5 Km/h.
- Se asignó un Supervisor responsable de la flota de tractores.

Como resultado de las acciones de mejora desarrolladas, la disponibilidad de los tractores se elevó desde 65% a un promedio de 90%.




Figura 19. Disponibilidad final de la flota de tractores D10R.

- Implementar plan de mantenimiento y mejora de las vías
- El plan de mantenimiento y mejora de las vías supuso la implementación de las siguientes acciones:
- Se estandarizó los criterios de diseño y construcción de las vías, estableciendo los siguientes parámetros:
    - Pendientes y peraltes con un máximo de 10%.

- Inclinación de las vías para drenaje 2%.
- Mantener el ancho de las vías en 21m (3 veces el ancho del camión).
- Se desarrolló un plan semanal de mantenimiento de las vías.
- Se designó un supervisor responsable para el mantenimiento de las vías.

Luego de obtener un buen estado de las vías, se elevó la velocidad máxima de desplazamiento de los camiones de 45 a 60 Km/h., se extendió la vida de los componentes mayores (Diferencial, mandos finales, cilindros de suspensión) en más de 20%.

e. Causa: Carguío no optimizado

La productividad de un cargador se evalúa en función a las toneladas que carga por hora, y esto es directamente proporcional al número de pasadas que emplea el cargador para llenar un camión. En la evaluación inicial se determinó que el camión se llenaba en 6 pasadas, es decir, a un ritmo de 22.5 toneladas por pasada y un factor de llenado del cucharon de 75% (ver figura 20).




Figura 20. Número de pasadas por camión 785 (inicial).

La meta del equipo fue fijada para cargar los camiones con sólo 5 pasadas y con un factor de llenado mayor al 90%, para lograr esta meta se implementaron las siguientes acciones:

- Re entrenar a los operadores de equipo pesado

De las observaciones realizadas en campo con la participación directa del proveedor y expertos, se determinó que las técnicas de carguío empleada por los operadores era inadecuada y por tanto era necesario un reentrenamiento general de todos. Se desarrollaron los siguientes cursos de entrenamiento con el apoyo del representante de Caterpillar:

- Técnicas de carguío de cargadores 994.
- Mantenimiento básico de cargadores 994.

Producto del entrenamiento se estandarizó las siguientes prácticas:

- Forma de ataque del cargador al frente de carguío (siempre perpendicular)

- Técnicas para mejorar el factor de llenado del cucharon
- Optimización del cuadrado camión y cargador (siempre a 45 grados)
- Minimización del desplazamiento del cargador (1.5 vueltas de la llanta máximo).
- Reducir peso de los cucharones

Luego de una evaluación minuciosa de los cucharones instalados en los cargadores, se encontró los siguientes factores que originan pérdidas en el cucharon:

- Excesivos refuerzos externos e internos que incrementan el peso
- Salientes en los extremos del cucharon que dificultan la penetración
- Puntas inadecuadas, diseñadas para alta duración, pero insuficiente penetración.

Para revertir esta situación se implementaron las siguientes mejoras:

- Se eliminaron las puntas salientes en los laterales que dificultan la penetración.
- Perforación y reducción de peso en la parte inferior.
- Retiro de los refuerzos internos del cucharon que impiden el flujo de material.
- Cambio del diseño de puntas para el cucharon, priorizando la penetración antes que la duración.
- Mejorar la fragmentación del material

Otro de los factores que determina la productividad de carguío, es la calidad de la fragmentación del material que era ineficiente para los

cargadores frontales, por lo tanto, era necesario mejorar la fragmentación con las siguientes acciones:

- Reducción del diámetro de perforación de 9 7/8" a 7 7/8".
- Distribución del explosivo en forma uniforme dentro de los agujeros perforados.
- Uso de emulsión en las zonas con agua.

Completada la implementación y evaluación de las mejoras, se logró reducir el número de pasadas de 6 a 5 por camión con un factor de llenado mayor al 90%, tal como se muestra en el siguiente gráfico:




Figura 21. Número de pasadas por camión 785 (inicial).

Producto de las mejoras, se lograron los siguientes resultados:

- Producción horaria inicial = 1,706 ton/hora
- Producción horaria luego de la mejora = 1,842 ton/hora (8% de mejora)

- Toneladas adicionales por año= 1,800,000 toneladas adicionales por flota.

### **3.4. Evaluación de la mejora en la productividad del carguío y acarreo después de implementar el mantenimiento productivo total**

#### **3.4.1. Análisis de indicadores de mantenimiento después de implementar el TPM**

##### **– Indicadores de mejora de palas**

En la Tabla 24, se muestra los resultados mensuales comparados con los esperados por la empresa, y se evidencia que la disponibilidad mejorada y la esperada varía en un promedio 3% y en rendimiento la diferencia entre el actual y el esperado varía en promedio 4%.

Tabla 24

*Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento del palas.*

|                | Indicadores                            | Ene-19  | Feb-19 | Mar-19 | Abr-19 | May-19 |
|----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Disponibilidad | Disponibilidad esperada por la empresa |   |        |        | 95%    |        |
|                | Disponibilidad mejorada                | 92.8  | 91.7   | 94.5   | 93.4   | 92.9   |
| Rendimiento    | Rendimiento esperado por la empresa    |   |        |        | 95%    |        |
|                | Rendimiento mejorado                   | 92.9  | 91.3   | 92.4   | 93.8   | 90.9   |
| MTBF           | MTBF Actual                            | 53.0  | 49.0   | 43.0   | 44.0   | 45.0   |
|                | LS                                     | 51  | 51     | 51     | 51     | 51     |
| MTTR           | LI                                     | 36  | 36     | 36     | 36     | 36     |
|                | MTTR Actual                            | 3.0   | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 5.0    |
| Calidad        | LS                                     | 4   | 4      | 4      | 4      | 4      |
|                | LI                                     | 3   | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Calidad        |  | La empresa minera, para su área de mantenimiento mediante la superintendencia ha establecido trabajar con 95% de calidad. |        |        |        |        |

##### **– Indicadores de los camiones mineros**

La disponibilidad mejorada se encuentra 3% en promedio menos a la esperada por la empresa, el rendimiento mejorado se encuentra en promedio 3% menos que el esperado.

Tabla 25

*Resumen mensual de los indicadores de mantenimiento de camiones mineros..*

| Indicadores    |  | Ene-19  | Feb-19 | Mar-19 | Abr-19 | May-19 |
|----------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| Disponibilidad | Disponibilidad esperada por la empresa |   |        |        | 95%    |        |
|                | Disponibilidad mejorada                | 90.9  | 92.8   | 93.8   | 95.4   | 93.9   |
| Rendimiento    | Rendimiento esperado por la empresa    |   |        |        | 95%    |        |
|                | Rendimiento mejorado                   | 94.5  | 92.2   | 93.6   | 95.0   | 94.9   |
| MTBF           | MTBF Actual                            | 61.0  | 64.0   | 58.0   | 44.0   | 49.0   |
|                | LS                                     | 58  | 58     | 58     | 58     | 58     |
| MTTR           | LI                                     | 41  | 41     | 41     | 41     | 41     |
|                | MTTR Actual                            | 3.0   | 8.0    | 11.0   | 3.0    | 1.0    |
| Calidad        | LS                                     | 4   | 4      | 4      | 4      | 4      |
|                | LI                                     | 3   | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Calidad        |  | La empresa minera, para su área de mantenimiento mediante la superintendencia ha establecido trabajar con 95% de calidad. |        |        |        |        |

### 3.4.2. Análisis de criticidad de los equipos de acarreo después de la mejora

#### – Análisis de eficiencia global del equipo después de la mejora

En la Tabla 26, se muestra el OEE (Eficiencia Global de los Equipos) mensual de las palas durante el 2018 el cual en promedio es 82%.

Tabla 26

*Cálculo mensual del OEE de las palas.*

| Indicador                 | Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Disponibilidad mejorada   | 92.8   | 91.7   | 94.5   | 93.4   | 92.9   |
| Rendimiento mejorada      | 92.9   | 91.3   | 92.4   | 93.8   | 90.9   |
| Calidad                   | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     |
| OEE                       | 82     | 80     | 83     | 83     | 80     |
| <b>OEE Promedio = 82%</b> |        |        |        |        |        |

En la Tabla 26, se muestra que el OEE actual (82%) de las palas, tiene un calificativo de Aceptable, generando ligeras pérdidas económicas y competitividad ligeramente baja, habiendo mejorado respecto al análisis del 2018.

Tabla 27  
*Clasificación del OEE de las palas.*

| OEE         | Calificativo | Consecuencias  |
|-------------|--------------|--|
| <65%        | Inaceptable  | Importantes pérdidas económicas, baja competitividad.                    |
| ≥65% - <75% | Regular      | Pérdidas económicas. Aceptable solo si se está en proceso de mejora.     |
| ≥75% - <85% | Aceptable    | Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente baja.            |
| ≥85% - <95% | Buena        | Buena competitividad. Entramos ya en valores considerados “World Class”. |
| ≥95%        | Excelente    | Competitividad excelente.  |

En la tabla 27, se muestra el OEE mensual de las palas durante el 2018 el cual en promedio es 83.4%.

Tabla 28  
*Cálculo mensual del OEE de los camiones mineros.*

| Indicador                   | Ene-18 | Feb-18 | Mar-18 | Abr-18 | May-18 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Disponibilidad mejorada     | 90.9   | 92.8   | 93.8   | 95.4   | 93.9   |
| Rendimiento mejorada        | 94.5   | 92.2   | 93.6   | 95     | 94.9   |
| Calidad                     | 95     | 95     | 95     | 95     | 95     |
| OEE                         | 82     | 81     | 83     | 86     | 85     |
| <b>OEE Promedio = 83.4%</b> |        |        |        |        |        |

En la tabla 29, se muestra que el OEE actual (83.4%) de camiones mineros tiene un calificativo de Aceptable, generando ligeras pérdidas económicas y competitividad ligeramente baja, habiendo mejorado respecto al análisis del 2018.

Tabla 29  
*Clasificación del OEE de camiones mineros.*

| OEE         | Calificativo | Consecuencias  |
|-------------|--------------|--|
| <65%        | Inaceptable  | Importantes pérdidas económicas, baja competitividad.                    |
| ≥65% - <75% | Regular      | Pérdidas económicas. Aceptable solo si se está en proceso de mejora.     |
| ≥75% - <85% | Aceptable    | Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente baja.            |
| ≥85% - <95% | Buena        | Buena competitividad. Entramos ya en valores considerados “World Class”. |
| ≥95%        | Excelente    | Competitividad excelente.  |

Tanto para pala como para camiones mineros el OEE es Aceptable.

#### - Establecimiento de rangos a los criterios de criticidad

En la Tabla 30, se especifica los criterios que se están evaluando.

Tabla 30

*Matriz de criticidad de Gold Global Mining S.A.C.*

| Criterios | Matriz de criticidad       | Peso | Valoración del nivel de riesgo                |   |  |   |  |
|-----------|----------------------------|------|---|---|--|---|--|
|           |                            |      | Muy Bajo - 1                                  | Bajo - 3  | Medio - 5  | Alto - 7  | Muy Alto - 9   |
|           |                            |      | >1000 hrs                                     | <501 hrs-1000 hrs>  | <101 hrs – 500 hrs>  | <21 hrs – 500 hrs>  | <0 hrs – 20 hrs>   |
|           | Frecuencia de falla        | 1    |   |   |  |   |  |
|           | Impacto operacional        | 2    | Pérdida de producción entre 0% - 15%          | Pérdida de producción entre 15% - 30%                                   | Pérdida de producción entre 31% - 60%  | Pérdida de producción entre 61% - 80%   | Pérdida de producción entre 81% - 100%   |
|           | Costo en la reparación     | 1    | Gasto irrelevante <1K\$                       | Gasto bajo 1K\$ - 10K\$   | Gasto razonable 10K\$ - 50K\$  | Gasto importante 50K\$ - 100K\$   | Gasto alto >100K\$   |
|           | Impacto en la seguridad    | 0.5  | No existe riesgo para las personas ni equipos | Puede producir daños leves que desaparecen con tratamiento o reparación | Pueden producir daños graves que desaparecen con tratamiento o reparación        | Pueden producir daños muy graves que dejan secuela después de un tratamiento o reparación | Riesgo de muerte inminente o falta catastrófica en el equipo                     |
|           | Impacto ambiental          | 0.5  | No se provoca ningún daño                     | Produce daños medio ambientales reversibles                             | Produce daños medioambientales cuyos efectos no violan las normativas            | Provoca daños medioambientales irreversibles dentro de la mina                            | Provoca daños medioambientales irreversibles fuera de la mina                    |
|           | Impacto en las comunidades | 0.5  | Impactos no significativos                    | Impactos significativos leves que produce daños reversibles             | Impactos significativos moderados cuyos efectos no violan las normativas legales | Impactos significativos críticos cuyos efectos no violan las normas legales               | Impactos significativos irreversibles cuyos efectos si violan las normas legales |

Finalmente se volvió a calcular la criticidad de las flotas usando la fórmula matemática:

$$\text{Criticidad} = (a)x [b + c + d + e + f]$$

A continuación, mostramos el cálculo de la criticidad de los equipos, ver Tabla 31.

Tabla 31

*Análisis de criticidad de equipos de acarreo.*

| Flotas   | Cantidad de equipos | Línea de Producción (LP) | Frecuencia | Impacto     | Costo de    | Impacto en    | Impacto    | Impacto en las | Criticidad |
|----------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|
|          |                     |                          | de Falla   | Operacional | Reparación. | la Seguridad. | Ambiental. | Comunidades    | del equipo |
| Palas    | 18                  | 9                        | 3          | 5           | 5           | 3             | 3          | 5              | 60.45      |
| Camiones | 23                  | 9                        | 3          | 5           | 5           | 3             | 3          | 5              | 62.62      |

En la Tabla 31, se observa que la criticidad de las palas es de 60.45 y del camión minero es 62.62, estos datos se clasificaron en tres categorías de criticidad, según se muestra la tabla 32.

Tabla 32  
*Criticidad de flotas / equipos.*

| Criticidad            | Rango    |
|-----------------------|----------|
| Altamente críticos    | >250     |
| Medianamente críticos | <50-250> |
| Baja criticidad       | <5-50>   |
| No crítico            | <5       |

En la tabla 32 se muestra que los equipos de acarreo se encuentran en estado medianamente críticos, es decir han mejorado respecto al diagnóstico del 2018.

### 3.4.3. Medición de mejora en los indicadores y criticidad

En palas y camiones mineros se midieron los indicadores y criticidad de los equipos, y se los comparó con los indicadores antes de la mejora TPM tal como lo muestran las figuras siguientes:



Figura 22. Mejora de los indicadores de palas.

En la Figura 22, se muestra que las palas, han mejorado en un 11% su disponibilidad, el rendimiento incrementó en un 14%, el OEE incrementó en

un 19% y finalmente la criticidad del equipo ha disminuido se ha reducido de 254 a 60.




Figura 23. Mejora de los indicadores de camiones mineros.

En la Figura 23, se muestra que los camiones, han mejorado en un 15% su disponibilidad, el rendimiento incrementó en un 14%, el OEE incrementó en un 24% y finalmente la criticidad del equipo ha disminuido se ha reducido de 258 a 62.

## CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

### 4.1. Discusión

Tuarez (2014) en su tesis implementó el Mantenimiento Productivo Total con lo cual incrementó su OEE (Disponibilidad x Rendimiento x Calidad) de 66.67% a 74.84% sin aplicar el pilar de mejoras de proyecto, en esta tesis el OEE incrementó de 59% a 83% superando ampliamente al antecedente lo cual se debe a la aplicación de soluciones priorizadas.

Gonzáles (2017), en su tesis identificó las causas que originan las problemáticas dentro del proceso de mantenimiento empleando herramientas de gestión como; Ishikawa, Diagrama de Pareto y mejora continua. Sin embargo, en esta tesis se utilizó el diagrama de JackkNife, Ishikawa, Pareto y además midió los indicadores obteniendo un diagnóstico más completo a comparación del antecedente.

Aranguren (2015), utilizó sólo el Mantenimiento Autónomo en el cual desarrolló políticas en temas de entrenamiento y capacitación dentro o fuera de las instalaciones para los operadores y en el pilar de Mantenimiento Planificado realizó un cronograma de capacitaciones dirigido al personal técnico del área de mantenimiento, de esta manera mejoró la eficiencia de cada personal en el desarrollo de sus actividades. En esta tesis se eligió el Mantenimiento Productivo Total, a diferencia del antecedente, la capacitación incluyó a la gerencia y jefatura brindándoles los alcances informativos, ya que son los que determinaron la viabilidad del proyecto TPM.

Rivera (2015), dentro de su programa TPM realizó actividades rutinarias de inspección, lubricación, ajustes y limpieza a los equipos de mina, pero no documentan el mantenimiento, en esta tesis las inspecciones, lubricación, orden y limpieza se incluyeron dentro del mantenimiento autónomo y los mantenimientos sí

son reportados en el programa SAP, otra de las diferencias es que en el antecedente no se utilizan tarjetas rojas para equipos obsoletos.

#### 4.2. Conclusiones

- Actualmente los equipos de acarreo se encuentran en mal funcionamiento, de acuerdo al diagnóstico actual se evidencia que la disponibilidad de la pala es 82%, el rendimiento es 80% y el OEE es 63%, y para los camiones mineros la disponibilidad actual es 78%, el rendimiento es 80% y el OEE es 59%. En ambos casos la eficiencia global del equipo es Inaceptable, generando importantes pérdidas económicas y baja competitividad. La pala tiene como criticidad 254 y el camión minero 258, ambos equipos se encuentran en estado crítico y necesitan ser mejorados.
- En el plan de mantenimiento productivo total para los equipos de acarreo de la mina se establecieron las políticas TPM para que las cumplan los trabajadores de mina encargados de mantenimiento de equipos, además se realizaron programas de aligerado de tolva y plan de mantenimiento preventivo y el correctivo.
- La mejora obtenida al implementar la metodología TPM en las palas, es que se ha mejorado en un 11% su disponibilidad, el rendimiento incrementó en un 14%, el OEE incrementó en un 19% y finalmente la criticidad del equipo ha disminuido se ha reducido de 254 a 60, y para los camiones mineros, se han mejorado en un 15% su disponibilidad, el rendimiento incrementó en un 14%, el OEE incrementó en un 24% y finalmente la criticidad del equipo ha disminuido se ha reducido de 258 a 62.

## REFERENCIAS

- Aranguren, J. (2015). Implantación exitosa de TPM en la industria colombiana. (*tesis de maestría*). Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Obtenido de <https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7292/JaimeAndres2015.pdf>
- Bahamóndez, M. (2017). Implementación Sistema de Gestión para Reducción de Costos Optimizando el Desempeño por Componente en Equipos Mineros. *Tesis para Optar el Título de Ingeniero Civil de Minas*. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Obtenido de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/hand>
- Bonzi, J. (2016). Propuestas de Mejora de la Utilización Efectiva en Base a Disponibilidad de la Flota de Carguío y Transporte en Minera Los Pelambres. *Tesis para Optar el grado de Ingeniero Civil de Minas*. Santiago, Chile: Universidad de Chile. Obtenido de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/han>
- Calderón, N. (2014). Mejora del Tiempo de Operatividad de Camiones Volquetes en Proyectos de Mantenimiento Vial, utilizando Teoría de Confiabilidad en un Sistema Simulado. *Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Investigación Operativa*. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtenido de <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream>.
- Chau, L. (2013). Gestión del Mantenimiento de Equipos en Proyectos de Movimiento de Tierras de una empresa Cajamarquina dedicada a la Minería. *Tesis Magistral*. Lima, Perú: Universidad Nacional de Ingeniería. Obtenido de [http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/813/1/chau\\_lj.pdf](http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/813/1/chau_lj.pdf)
- Chávez, H., & Espinoza, R. (2016). Propuesta de Implementación de un plan de Mantenimiento Preventivo para Aumentar la Disponibilidad de los Equipos de la

- Planta de Alimentos de la Empresa Minera La Zanja S.R.L. (*Tesis de pregrado*). Hualgayoc, Cajamarca, Perú: Universidad Provada del Norte. Obtenido de <http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/1153/7661/Ch%C3%A1tica%20de%20la%20Planta%20de%20Alimentos%20de%20La%20Zanja%20S.R.L.pdf>
- Corrales, M. (2014). Implementación del Plan de Mantenimiento a la Flota de Palas Eléctricas Tz-Wk12c en la Unidad Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. con la Finalidad de Aumentar la Disponibilidad. (*Tesis depregrado*). Trujillo, La Libertad, Perú: Universidad César Vallejo. Obtenido de <http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/12926/Tesis%20Impleme.pdf>
- González, G. (2017). Implementación de un plan de mantenimiento productivo total (TPM) para la reducción de costos de la empresa Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (*tesis de pregrado*). Universidad Privada del Norte, Lima, Perú. Obtenido de <http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/12926/Tesis%20Impleme.pdf>
- Marca, C. (2014). Análisis de la Disponibilidad y Rendimiento de los Equipos de Carguío y Transporte en la Empresa Contratista SMCGSA, Mina Colquijirca de SMBSA. *Tesis para Optar el Grado de Ingeniero de Minas*. Tacna, Perú: Universidad Nacional Jorge Basadre. Obtenido de <http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/10803/1000>
- Martínez, A. (2015). Proponer una gestión de mantenimiento para todos los equipos de línea amarilla de una empresa que brinda servicio en alquiler de maquinaria a Minera Yanacocha. *Tesis para Optar el Grado de Ingeniero Industrial*. Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Obtenido de <http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc>.
- Ribeiro, H. (2016). Pilares del TPM. (*video*). Brasil. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=OjsebaRDHp0>

- Rivera, J. (2015). Modelo de toma de decisiones de mantenimiento para evaluar impactos en disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad y costos. (*Tesis de pregrado*). Santiago, Chile: Universidad de Chile. Obtenido de <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/136233/Modelo-de-toma.pdf>
- Roberts, J. (2013). TPM Mantenimiento Productivo Total, su definicion e historia. (*Revista industrial*). University-Commerce, EE.UU. Obtenido de [http://www.ecorfan.org/republicofperu/research\\_journals/Revista.pdf](http://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista.pdf)
- Rodríguez, M. (2012). Propuesta de Mejora de la Gestión de Mantenimiento Basado en la Mantenibilidad de Equipos de Acarreo de una Empresa Minera de Cajamarca. *Tesis profesional para Optar el Título de Ingeniero Industrial*. Cajamarca, Perú: Universidad Privada del Norte. Obtenido de <http://repositorio.upn.edu.pe/.../Rodriguez%20del%20Aguila%2CMiguel%20>
- Salinas, K. (2017). Aplicación del estudio de tiempos para mejorar la atención del cliente en la empresa metalmecánica JMS, 2017. (*tesis de pregrado*). Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. Obtenido de <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream>
- Soto, C. (2016). Diseño, Validación e Implementación de una Aplicación de Acarreo en Minería Superficial. *Tesis para Optar el Grado de Ingeniero de Minas*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de [http://tesis.pucp.edu.pe/.../SOTO\\_VILCA\\_TARAZONA\\_NÉSTOR](http://tesis.pucp.edu.pe/.../SOTO_VILCA_TARAZONA_NÉSTOR)
- Toral, X., & Burgos, L. (2013). Diseño e Implementación de un Programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en una Empresa Productora de Alimentos Balanceados. (*tesis de pregrado*). Guayaquil, Ecuador: Universidad Superior Politecnica del Litoral. Obtenido de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/25.pdf>

Tuarez, C. (2013). Diseño de un sistema de mejora continua en una embotelladora y comercializadora de bebidas gaseosas de la ciudad de Guayaquil por medio de la aplicación del TPM. (*tesis de maestría*). Guayaquil, Ecuador: Escuela Superior Politecnica del Litoral. Obtenido de <https://www.dspace.espol.edu.ec>

## ANEXOS

### Anexo n.º 1. Fotografías




Figura 24. Equipos de acarreo en mantenimiento.



Figura 25. Actividad de carguío en mina.



Figura 26. Equipo de carguío en camiones mineros.



Figura 27. Flota de camiones mineros.

## Anexo n.º 2. Reportes de parada de los equipos de carguío y acarreo

| Category Name | Eqmtype    | Equipo | FECHA INICIO        | FECHA FIN           | Comment                       | Duration | Wo Desc                          |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT153 | 2018-12-29 11:11:50 | 2019-01-01 02:06:32 | PB49 T R&I RUEDA MOTORIZADA R | 62.91    | R&I RUEDA MOTORIZADA LH KOM 930E |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-01 01:56:20 | 2019-01-01 02:23:19 | NA11 C REGULAC PUERTA RH      | 0.45     | REGULAC PUERTA RH CABINA         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-01 02:06:32 | 2019-01-01 02:35:22 |                               | 0.48     |                                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-01 01:22:20 | 2019-01-01 02:39:00 | NA22 C AJUST MANG TURB ALT LH | 1.28     | AJUST MANG TURB ALTA DEL LH      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-01 02:32:57 | 2019-01-01 02:42:42 | NA00 C OPERADOR SE DIO OPERAT | 0.16     | OPERADOR SE DIO OPERAT           |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT058 | 2018-12-31 16:53:56 | 2019-01-01 03:37:40 | NB06 C PRESION DIFERENCIAL AI | 10.73    | DIFERENCIA PRESIONES DE AIRE     |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-01 03:37:40 | 2019-01-01 03:41:23 |                               | 0.06     |                                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2018-12-31 17:01:24 | 2019-01-01 04:10:50 | NB58 T PERDIDA DE FUERZA      | 11.16    | C-POTENCIA                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-01 04:10:50 | 2019-01-01 04:18:22 |                               | 0.13     |                                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2018-12-31 18:26:05 | 2019-01-01 05:12:55 | PB49 T INSP ESPESOR TOLVA SKF | 10.78    | INSP. ESTRUCTURA TOLVA           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2018-12-31 05:13:22 | 2019-01-01 05:24:01 | NA09 C EVAL PARRILLAS RETARDO | 24.18    | EVALUAC PARRILLAS RETARDO RP2    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-01 05:24:01 | 2019-01-01 05:34:22 |                               | 0.17     |                                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-01 04:55:50 | 2019-01-01 05:35:00 | NA42 C REPARAC SWICH LEVANT V | 0.65     | REP SWICH LEVANTA VIDRIOS RH     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2018-12-31 05:19:07 | 2019-01-01 05:38:20 | NA48 T EVALUAC X VIBRACION    | 24.32    | EVALUAC X VIBRACION              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-01 05:38:20 | 2019-01-01 05:57:22 |                               | 0.32     |                                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT080 | 2018-12-31 20:10:20 | 2019-01-01 05:57:49 | PA49 T MHA PM8 J.QUIROZ       | 9.79     | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE      |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT070 | 2018-12-31 20:32:25 | 2019-01-01 05:58:32 | PA49 T MHA PM3 J.COTOS        | 9.44     | PM3 CAMION CAT 793F (500 HRS)    |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-01 05:12:55 | 2019-01-01 06:00:14 | PA49 T CAMB DUCT FLEXIBL ALTE | 0.79 | CAMB DUCT FLEXIBL ALTERN PRINC           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-01 06:00:14 | 2019-01-01 06:10:22 |                               | 0.17 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-01 03:35:44 | 2019-01-01 06:13:06 | PA49 T CAMB LLANTAS POSC 6    | 2.62 | CAMBIO POS 5 ROT Y POS 6 POR CORTE       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-01 06:13:06 | 2019-01-01 06:24:22 |                               | 0.19 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-01 05:02:08 | 2019-01-01 06:43:28 | NA58 C CAMB FILT COMB X EVENT | 1.69 | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-01 06:14:32 | 2019-01-01 07:32:09 | NA42 C REPARAC RSC            | 1.29 | REP CONECT DIAL RSC                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-01 07:26:30 | 2019-01-01 07:59:30 | NB09 C REP HARNES ASIENT PIL  | 0.55 | reparac cableado y cambio fusible        |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-01 05:58:32 | 2019-01-01 08:34:42 | PA49 T REPARAC OREJA LINK LH  | 2.6  | SOLDAR FISURA EN OREJA DE LINK LH        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-01 07:35:06 | 2019-01-01 08:41:55 | NB03 C RADIO COMUNICACIONES A | 1.11 |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-01 08:34:42 | 2019-01-01 08:47:23 |                               | 0.21 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-01 09:05:27 | 2019-01-01 09:26:22 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.35 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-01 07:31:34 | 2019-01-01 09:39:20 | NB38 C R&I MANGUERA ENFRIAM F | 2.13 | NB38 C R&I MANGUERA ENFRIAM F            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-01 09:16:48 | 2019-01-01 09:46:12 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.49 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-01 09:37:14 | 2019-01-01 10:33:18 | NB06 C ALARMA ADV SIST PROPUL | 0.93 | ALARMA ADVERTENCIA DE PROPULSION         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-01 10:29:57 | 2019-01-01 10:43:51 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.23 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-01 10:34:22 | 2019-01-01 10:54:28 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.34 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-01 08:08:55 | 2019-01-01 10:58:18 | PB15 T CAMBIO LLANTAS POS 5 6 | 2.82 |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-01 10:53:05 | 2019-01-01 11:14:35 | PB49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.36 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-01 10:58:18 | 2019-01-01 11:15:23 |                               | 0.28 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-01 10:43:57 | 2019-01-01 11:40:42 | NB06 C ALARMA VELOCIDAD LIMIT | 0.95 | NB06 C ALARMA VELOCIDAD LIMIT            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-01 11:40:19 | 2019-01-01 11:51:24 | PB49 C MUESTREO BEILA RECTA C | 0.18 | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-01 11:37:14 | 2019-01-01 11:53:09 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.27 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-01 11:00:02 | 2019-01-01 11:55:44 | NB42 C GPS/DISPATCH           | 0.93 |  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-01 11:53:00 | 2019-01-01 12:06:48 | PB49 C MUESTREO BIELA RECTA C | 0.23  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT114 | 2019-01-01 12:06:27 | 2019-01-01 12:19:16 | PB49 C MUESTREO BIELA RECTA C | 0.21  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-01 14:02:47 | 2019-01-01 14:19:52 | NB43 C NO REGULA COLUMNA DIRE | 0.28  | COLUMNA DIRECCION NO REGULA              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT086 | 2018-12-28 21:50:07 | 2019-01-01 14:30:46 | PD15 T CAMBIO MOTOR DIESEL MA | 88.68 | R&I MOTOR DIESEL KOM 930E                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-01 14:46:14 | 2019-01-01 14:53:03 | NB00 C MUESTREO BIELA RECTA C | 0.11  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-01 14:56:49 | 2019-01-01 15:14:17 | PB49 C MUESTREO BIELA RECTA C | 0.29  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-01 15:12:20 | 2019-01-01 15:26:03 | PB49 C MUESTREO BIELA RECTA C | 0.23  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-01 14:07:54 | 2019-01-01 15:29:08 | NB15 C MEDIDOR COMBUSTIBLE    | 1.35  | NB15 C MEDIDOR COMBUSTIBLE               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-01 15:42:42 | 2019-01-01 15:58:28 | PB49 C DESCARGA DE DATA MTU   | 0.26  | PB49 T DESCARGA DE DATA MTU              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-01 14:30:46 | 2019-01-01 16:30:45 | NB15 T REP MIRILLA RADIADOR   | 2     | REP.FUGA REFRIG. X VISOR DE RADIADOR     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-01 14:37:01 | 2019-01-01 16:35:28 | NB06 C VELOCIDAD LIMITADA     | 1.97  | LIMPIEZA DE CONECTORES HARNES MOTOR      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-01 16:27:21 | 2019-01-01 16:35:59 | PB49 C MUESTREO BEILA RECTA C | 0.14  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-01 16:30:45 | 2019-01-01 16:43:33 |                               | 0.21  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-01 16:58:32 | 2019-01-01 17:06:12 | PB49 C MUESTREO BIELA RECTA   | 0.13  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-01 16:28:24 | 2019-01-01 17:21:13 | NB37 C RELLENO ACEITE HIDRAUL | 0.88  | PROBLEMA LEVANTE TOLVA                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-01 07:49:28 | 2019-01-01 17:25:45 | PB49 T PM2 ALDO ROJAS MHB     | 9.6   | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-01 17:30:55 | 2019-01-01 18:06:29 | NB02 C CLAXON ACTIVADO        | 0.59  | CLAXON SE QUEDAN PEGADAS                 |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                    |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-01 14:10:31 | 2019-01-01 18:14:29 | PB49 T CAMB LLANTA POSIC 5 PO | 4.07  | CAMBIO POS 5 X CORTE BR            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-01 18:01:32 | 2019-01-01 18:18:29 | NB42 C SISTEMA ANTIFATIGA/TEL | 0.28  |                                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-01 18:14:29 | 2019-01-01 18:30:22 |                               | 0.26  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-01 02:21:52 | 2019-01-01 19:00:00 | NA20 T EVAL FUGA DE GASES CIL | 16.64 | evaluac fuga de gases cilindro 2lb |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-01 19:28:51 | 2019-01-01 19:42:29 | NA00 C RETIR PIEDR INCRUSTAD  | 0.23  | retir piedr incrustada posc 3      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-01 19:58:55 | 2019-01-01 20:29:17 | NA42 C LPZA TARJETA MODUL INT | 0.51  | LPZA TARJETA MODUL INTERFACE       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-01 20:17:05 | 2019-01-01 20:46:37 | NA00 C RESETEO FISICO         | 0.49  |                                    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-01 08:08:58 | 2019-01-01 21:33:10 | NB15 T EVAL TURBO#3Y4 POR PAS | 13.4  | EVAL POTENCIA                      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-01 21:33:10 | 2019-01-01 21:42:22 |                               | 0.15  |                                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-01 05:57:49 | 2019-01-01 21:55:29 | PA49 T CAMB PAQUETES FREN LH/ | 15.96 | PA49 T CAMB PAQUETES FREN LH/RH    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-01 21:55:29 | 2019-01-01 22:04:22 |                               | 0.15  |                                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-01 17:33:55 | 2019-01-01 22:13:43 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC3/4/ | 4.66  | CAMBIO POS 4 X CORTE               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-01 22:13:43 | 2019-01-01 22:28:22 |                               | 0.24  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-01 20:50:07 | 2019-01-01 22:32:41 | NA00 C REPARAC CABLE Y INTERF | 1.71  |                                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-01 17:25:45 | 2019-01-01 22:33:47 | PB49 T CAMB TERMOCUPLA 9RB    | 5.13  | EVALUAR SEÑAL INVÁLIDA 9R          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-01 21:21:59 | 2019-01-01 22:42:04 | NA01 C CAMB ESPEJ PRINC LH X  | 1.33  | CAMB ESPEJO LH TRIZADO X ACCIDENT  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-01 22:33:47 | 2019-01-01 22:44:22 |                               | 0.18  |                                    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-01 21:58:55 | 2019-01-01 23:13:24 | NA36 C CAMB FARO LH INF CARRE | 1.24  | CAMB FARO INF LH CARRETERA         |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-01 23:36:15 | 2019-01-01 23:51:08 | NA03 C EVALUAC EQUIPO SE APAG | 0.25  | PURGADO DE COMBUSTIBLE                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-01 23:25:44 | 2019-01-01 23:52:13 | NA42 C EVALUAC EN OPERACION   | 0.44  | EVALUAC X RSC INOPERATIVO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-01 21:52:18 | 2019-01-02 00:04:40 | NA47 C CAMB ESPEJ PRINC LH    | 2.21  | CAMBIO DE ESPEJO LH                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-02 00:00:25 | 2019-01-02 00:33:54 | NA58 C CAMB FILT COMBUSTIBLE  | 0.56  | CAMB FILT COMBUST X EVENT 318          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-02 01:21:43 | 2019-01-02 01:44:18 | NA00 C CAMB CABLE INTERFACE   | 0.38  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-02 01:18:51 | 2019-01-02 02:25:31 | NA42 C CAMB CONJUNT PEDAL ACE | 1.11  | CAMB CONJUNT PEDAL ACELERAC            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-02 00:19:53 | 2019-01-02 03:19:52 | NA18 C CAMB MANG ACUMULAD DIR | 3     | CAMB MANGUERAS ACUMUL DIRCC            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-02 02:41:22 | 2019-01-02 03:26:29 | NA11 C REGULAC ESPEJO PRINCIP | 0.75  | REGULAC ESPEJO PRINCIP LH              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-01 22:47:03 | 2019-01-02 03:33:48 | PA49 T INSTALAC NUMERO IDENTI | 4.78  | INSTALACIÓN DE NÚMEROS LATERALES       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-02 03:33:48 | 2019-01-02 03:45:22 |                               | 0.19  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-02 01:28:13 | 2019-01-02 03:48:22 | NA42 C CALIBRACION BALANZA    | 2.34  | CALIBRAC BALANZA                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-02 03:48:22 | 2019-01-02 04:36:26 | NA18 C CAMB TUBERIA LEVANTE   | 0.8   | CAMB TUBERIA PILOTAJE LEVANTE          |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-01 22:12:07 | 2019-01-02 04:43:09 | PA49 T CAMB INY COMB 2/3/14/1 | 6.52  | CAMBIO DE INYECTORES 2-3-6-14 Y 16     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-01 11:58:05 | 2019-01-02 04:50:58 | NB48 T VIBRACION EN CABINA    | 16.88 | NB48 T VIBRACION EN CABINA             |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-02 04:43:09 | 2019-01-02 04:54:22 |                               | 0.19  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-02 04:50:58 | 2019-01-02 04:59:22 |                               | 0.14  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-02 03:43:25 | 2019-01-02 05:10:41 | NA42 C REP HARNES SENS SUSP P | 1.45  | REP HARNES SENS SUSP POST RH           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-01 19:54:25 | 2019-01-02 05:14:34 | PA49 T MHA PM8 J.QUIROZ       | 9.34  | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-01 15:35:14 | 2019-01-02 05:19:38 | NB15 T EVAL RESISTENCIAS RETA | 13.74 | CAMBIO RESITENCIAS RETARDO RG2A Y RG2B |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-02 05:19:38 | 2019-01-02 05:27:22 |                               | 0.13 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-02 05:14:34 | 2019-01-02 05:29:22 |                               | 0.25 |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT069 | 2019-01-01 21:55:14 | 2019-01-02 05:30:34 | PA49 T MHA PM1 J.COTOS        | 7.59 | PM1 CAMION CAT 793F (500 HRS)            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT069 | 2019-01-02 05:30:34 | 2019-01-02 05:34:22 |                               | 0.06 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-02 02:34:26 | 2019-01-02 06:02:44 | PA49 T CAMB LLANTAS POSC 3/4/ | 3.47 | CAMBIO POS 3-4 X ROT. POS 5-6 DESGASTE   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-02 06:02:44 | 2019-01-02 06:10:22 |                               | 0.13 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-02 08:18:41 | 2019-01-02 08:37:18 | PB49 C MUESTREO PRE PM        | 0.31 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-02 09:03:51 | 2019-01-02 09:41:57 | NB42 C CAMB RADIO TELECOMUNIC | 0.64 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-02 08:41:00 | 2019-01-02 10:09:38 | NB00 C INSPECCION LLANTAS MEU | 1.48 | NB00 C INSPECCION LLANTAS MEU            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-02 09:57:02 | 2019-01-02 10:12:44 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.26 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-02 10:35:12 | 2019-01-02 10:51:03 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.26 | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-02 10:43:50 | 2019-01-02 11:02:46 | NB43 C CINTURON SUELTO        | 0.32 | NB43 C CINTURON SUELTO                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-02 10:32:41 | 2019-01-02 11:02:54 | NB06 C ALARMA DE PROPULSION   | 0.5  | ALARMA DE PROPULSION                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-02 07:00:00 | 2019-01-02 11:09:17 | NB01 T CAMB LLANTA POSIC#3 AC | 4.15 | CAMBIO DE LLANTA POSIC 3 ACCIDENTE       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-02 11:09:17 | 2019-01-02 11:22:22 |                               | 0.22 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-02 11:12:27 | 2019-01-02 11:25:03 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.21 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-02 11:13:46 | 2019-01-02 11:39:29 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.43 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT069 | 2019-01-02 11:51:08 | 2019-01-02 12:06:00 | PB49 C MUESTREO PRE PM SKF    | 0.25 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-02 12:02:22 | 2019-01-02 12:18:08 | PB49 T MUESTREO BIELA RECTA C | 0.26 | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-02 12:29:16 | 2019-01-02 12:32:04 | PB49 C MUESTREO BIELA RECTA C | 0.05 | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-02 08:49:10 | 2019-01-02 14:38:41 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC3/4/ | 5.83 | CAMBIO POS 5 X CORTE SEG- FDV POS 3-4 RO |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |                                    |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-02 14:38:41 | 2019-01-02 14:50:29 |                               | 0.2  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-02 14:54:45 | 2019-01-02 15:32:36 | NB42 C SIST ANTIFATIGA/TELECO | 0.63 |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-02 14:53:48 | 2019-01-02 15:41:43 | NB15 C GOLPE EN SUSP/FRENO SE | 0.8  | FRENO SERVICIO                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-02 11:33:05 | 2019-01-02 16:12:41 | NB38 C CAMB LINEA SIST LEVANT | 4.66 | CAMB LINEA SIST LEVANTE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-02 08:49:40 | 2019-01-02 16:43:14 | PB49 T PM6 VICTOR MU±OZ MHB   | 7.89 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-02 10:09:38 | 2019-01-02 17:12:05 | PB49 T CAMB LLANTA POSIC #6   | 7.04 | CAMBIO POS 5 Y 6 SEG FDV           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-02 17:12:05 | 2019-01-02 17:27:22 |                               | 0.25 |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-02 14:18:57 | 2019-01-02 17:34:59 | NB22 C FUGA DE REFRIGERANTE   | 3.27 | CAMBIO DE MANGUERA DE REFRIGERANTE |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-02 09:35:09 | 2019-01-02 17:48:42 | NB48 T VIBRACION+ ASIENTO     | 8.23 | CAMBIO ASIENTO OPERADOR            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-02 14:02:33 | 2019-01-02 17:53:50 | NB35 T RECARGA NITROGENO ACUM | 3.85 | RECARGA ACUMULADOR DIRECCION POST  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-02 17:48:42 | 2019-01-02 17:57:22 |                               | 0.14 |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-02 17:53:50 | 2019-01-02 18:04:22 |                               | 0.18 |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-02 14:14:38 | 2019-01-02 18:19:06 | NB57 C NO ARRANCA             | 4.07 | CAMBIO DE VALVULA SHUTT OFF        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-02 18:14:39 | 2019-01-02 18:20:20 | NB00 C APOYO ARRANQUE HT129   | 0.09 | C-APOYO HT129 ARRANQUE             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-02 17:23:01 | 2019-01-02 18:30:49 | NB06 C ALARMA 222/REV TAPONES | 1.13 | ALARMA MOTOR 222                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-02 16:43:14 | 2019-01-02 18:44:50 | PB49 T REP FUGA GRASA TK LINC | 2.03 | REPARAR FUGA BOMBA DE GRASA        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-02 18:44:50 | 2019-01-02 18:55:22 |                               | 0.18 |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-02 18:07:44 | 2019-01-02 18:58:45 | NB15 C RSC NO ACTIVA          | 0.85 | DIAL RSC SUELTO                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-02 09:54:51 | 2019-01-02 19:00:00 | NB18 T RECARG SUSP DELANT X F | 9.09 | NB18 T RECARG SUSP DELANT X F      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-02 15:23:25 | 2019-01-02 20:14:17 | PB49 T CAMB LLANTA POSIC#5    | 4.85 | CAMBIO POS 5 POR DESGASTE          |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-02 20:14:17 | 2019-01-02 20:28:22 |                               | 0.23  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-02 19:42:43 | 2019-01-02 20:43:44 | NA42 C CALIBRAC SENS VELOC AL | 1.02  | CALIBRAC SENS VELOC ALTERN PRINCIP       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-02 19:55:22 | 2019-01-02 21:16:35 | NA42 C REPARAC SIST RSC X SE± | 1.35  | REPARAC CONTROL RSC                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-02 20:36:58 | 2019-01-02 21:48:52 | PA49 T CAMB SWICH PRE-LUBE    | 1.2   | RETIRAR BLOQUE PRELUBE                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-02 21:48:52 | 2019-01-02 22:01:22 |                               | 0.21  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-02 20:13:36 | 2019-01-02 22:35:48 | PA49 T CAMB INY COMB A4       | 2.37  | CAMB DE INYECTOR A4                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-02 22:25:33 | 2019-01-02 22:48:06 | NA42 C REPARAC TARJET ANALOGI | 0.38  | reparac tarjet analog psc                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-02 22:35:48 | 2019-01-02 22:57:22 |                               | 0.36  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-02 21:30:04 | 2019-01-02 23:07:41 | PA49 T CAMB SWICH PRE-LUBE    | 1.63  | CAMBIO DE BLOQUE PRELUBE/POR MEJORA      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-02 23:07:41 | 2019-01-02 23:20:22 |                               | 0.21  |  |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-02 20:34:49 | 2019-01-03 00:36:40 | PA49 T CAMB LLANTA POSC 3/4/5 | 4.03  | CAMBIO POS 6 POR DESGASTE POS 3-4 ROTACI |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-03 00:36:40 | 2019-01-03 00:50:22 |                               | 0.23  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-02 21:15:29 | 2019-01-03 02:37:00 | NA18 C REP TUBO RETORN ENF FR | 5.36  | REP TUBER RETORN ENF FREN DEL LH         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-03 02:28:02 | 2019-01-03 02:53:56 | NA00 C RETIRO PIEDRA INCrustA | 0.43  | retir piedr incrustad posc 5             |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-03 01:18:27 | 2019-01-03 03:17:55 | NA00 C RESETEO FISICO         | 1.99  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-02 07:53:32 | 2019-01-03 03:23:27 | PB49 T PM8 ALDO ROJAS MHB     | 19.5  | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-03 03:12:26 | 2019-01-03 03:27:49 | NA00 C OPERADOR SE DIO OPERAT | 0.26  | OPERADOR SE DIO OPERATIVO                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-03 03:23:27 | 2019-01-03 03:33:22 |                               | 0.17  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT143 | 2018-12-30 21:08:10 | 2019-01-03 03:51:18 | NA58 T EVALUAC INY COMB #6LB  | 78.72 | EVALUAC CILINDRO 6LB X LOW POWER         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-02 19:58:07 | 2019-01-03 04:23:14 | PA49 T MHA PM2 J.QUIROZ       | 8.42  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-03 04:23:14 | 2019-01-03 04:32:22 |                               | 0.15  |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-02 22:09:07 | 2019-01-03 04:59:11 | PA49 T MHA PM1 J.COTOS        | 6.83  | PM1 CAMION CAT 793F (500 HRS)            |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-03 01:13:45 | 2019-01-03 05:01:36 | PA49 T EVALUAC SISTEM ELECT M | 3.8  | EVALUAC SISTEM ELECT MOTOR               |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-03 04:59:11 | 2019-01-03 05:03:22 |                               | 0.07 |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-03 05:01:36 | 2019-01-03 05:21:57 |                               | 0.34 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT085 | 2019-01-03 05:04:43 | 2019-01-03 05:45:24 | NA58 C CAMB FILT COMB X EVENT | 0.68 | camb filt comb x event 318               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-02 19:00:00 | 2019-01-03 07:00:00 | NA18 T R&I SUSPENC DELANT LH  | 12   | R&I RUEDA Y SUSPEN DELANTERA LH KOM 930E |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-03 07:48:13 | 2019-01-03 07:48:50 | NC13 C INSPECCION LLANTAS 3-4 | 0.01 | NC13 C INSPECCION LLANTAS 3-4            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-03 07:42:56 | 2019-01-03 07:54:33 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS  | 0.19 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-03 07:41:44 | 2019-01-03 08:06:01 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS  | 0.4  | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-03 08:08:51 | 2019-01-03 08:35:40 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS  | 0.45 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS 2           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-03 06:20:45 | 2019-01-03 08:35:48 | NA42 C REPARAC CLAXON         | 2.25 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-03 08:12:40 | 2019-01-03 08:36:33 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA POS  | 0.4  | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA pos 6           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-03 08:14:20 | 2019-01-03 08:44:44 | NC57 C NO ARRANCA             | 0.51 | NC57 C NO ARRANCA                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-03 08:04:38 | 2019-01-03 09:04:27 | NC06 C MULTIPLES ALARMAS      | 1    | NC06 C MULTIPLES ALARMAS                 |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-03 09:20:16 | 2019-01-03 09:43:11 | PC49 C MUESTREOS DE ACEITES S | 0.38 | PC49 C MUESTREOS DE ACEITES S            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-03 09:44:23 | 2019-01-03 10:04:56 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.34 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-03 07:29:25 | 2019-01-03 10:19:38 | NC57 C NO ARRANCA             | 2.84 | NC57 C NO ARRANCA                        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-03 10:09:52 | 2019-01-03 10:20:36 | NC47 C LUNA POST CABINA TRIZA | 0.18 | C-LUNA TRIZADA                           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-03 10:00:13 | 2019-01-03 10:25:03 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.41 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-03 10:15:50 | 2019-01-03 10:35:03 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.32 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-03 09:16:34 | 2019-01-03 11:25:23 | NC06 C ALARMA ACC FRENO SERVI | 2.15 | NC06 C ALARMA ACC FRENO SERVI            |

|               |            |        |                     |                     |                                 |      |                                 |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-03 11:23:11 | 2019-01-03 11:36:11 | NC42 C CONFIG MODULO ECU MOTO   | 0.22 | NC42 C CONFIG MODULO ECU MOTO   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-03 11:21:06 | 2019-01-03 11:42:10 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK   | 0.35 | MUESTREO ACEITE ANTES PM        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-03 12:27:11 | 2019-01-03 12:43:30 | P49 C MUESTREO DE ACEITES SK    | 0.27 | MUESTREO ACEITE ANTES PM        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-03 09:15:58 | 2019-01-03 13:32:10 | PC49 T CAMBIO LLANTAS           | 4.27 | CAMBIO POS 4XCORTE EN BR        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-03 08:10:34 | 2019-01-03 13:35:13 | NC35 T CAMBIO LLANTA PS5 X BA   | 5.41 | NC15 C PIEDRA INCRUSTADA        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-03 13:35:13 | 2019-01-03 13:47:22 |                                 | 0.2  |                                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-03 13:32:10 | 2019-01-03 13:48:22 |                                 | 0.27 |                                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-03 08:47:15 | 2019-01-03 14:16:57 | NC15 C CINTURON DE SEGURIDAD    | 5.5  | NC15 C CINTURON DE SEGURIDAD    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-03 11:36:08 | 2019-01-03 14:19:08 | NC44 C FILTROS HIDRAUL SATURA   | 2.72 | NC44 C FILTROS HIDRAUL SATURA   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-03 14:16:14 | 2019-01-03 14:56:37 | NC57 C NO ARRANCA               | 0.67 | NC57 C NO ARRANCA               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-03 14:05:59 | 2019-01-03 15:57:27 | NC18 C FUGA ACEITE X TAPA TAN   | 1.86 | NC18 C FUGA ACEITE X TAPA TAN   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-03 13:05:34 | 2019-01-03 16:05:18 | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA      | 3    | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-03 15:03:58 | 2019-01-03 16:27:53 | NC06 C SOLENOIDE #1 TRANSMISI   | 1.4  | solenoide #1 de transmision     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-03 14:46:41 | 2019-01-03 16:34:25 | NC11 C ESPEJO LH DESALINEADO    | 1.8  | NC11 C ESPEJO LH DESALINEADO    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-03 08:37:13 | 2019-01-03 17:36:41 | PC49 T PM6 MHC GILMAR LAUREL    | 8.99 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-03 08:17:16 | 2019-01-03 17:42:42 | PC49 T PM4 MHC YOHAN SALAAS     | 9.42 | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-03 17:36:41 | 2019-01-03 17:43:22 |                                 | 0.11 |                                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-03 17:44:22 | 2019-01-03 17:48:22 |                                 | 0.07 |                                 |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-03 15:37:34 | 2019-01-03 17:59:56 | NC45 C TEMP ALTA ENTRADA TURB   | 2.37 | NC45 C TEMP ALTA ENTRADA TURB   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-03 16:20:07 | 2019-01-03 18:11:35 | NC42 C EVENTOS DE MANTENIMIENTO | 1.86 | NC42 C EVENTOS DE MANTENIMIENTO |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-03 17:32:15 | 2019-01-03 18:41:07 | NC27 C RELLENO DE ACEITE TRAN   | 1.15 | C- BAJ ACEITE TRASMISION        |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |                                  |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-03 19:20:15 | 2019-01-03 19:37:45 | NB00 C INSPECCION LLANTAS NEU | 0.29  | INSPECCION DE LLANTAS            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-03 19:32:44 | 2019-01-03 20:09:41 | NB06 C ALARMA DE IM           | 0.62  | ALARMA DEL IM                    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-03 19:38:06 | 2019-01-03 20:50:17 | NB18 C FUGA ACEITE TK RESERVA | 1.2   | FUGA TANQUE RESERVA              |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-03 20:14:32 | 2019-01-03 20:59:39 | NB08 C NO ABASTECE COMBUST/GR | 0.75  | CAMBIO DE DISECANTE COMBUST      |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-01 19:00:00 | 2019-01-03 21:06:50 | NA16 T CAMB PERN CULATA 2LB   | 50.11 | CAMB PERN CULATA 2LB             |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-03 14:13:51 | 2019-01-03 21:07:00 | NC45 T EVALUAR TEMP ALTA INYE | 6.89  |                                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-03 21:10:40 | 2019-01-03 21:37:59 | NB36 C CAMB BULBO AID/RETARDO | 0.46  | NB36 C CAMB BULBO AID/RETARDO    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-03 20:56:19 | 2019-01-03 21:39:45 | NB43 C AJUSTE PERILLA RSC     | 0.72  | NB43 C AJUSTE PERILLA RSC        |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-03 17:41:35 | 2019-01-03 21:44:12 | NC12 C AIRE ACONDICIONADO DES | 4.04  | NC12 C AIRE ACONDICIONADO DES    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-03 21:35:07 | 2019-01-03 21:50:05 | NB11 C REGULACION LUCES RETRO | 0.25  | REGULACION LUCES DE RETROCESO    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-03 16:18:40 | 2019-01-03 21:58:03 | NC15 T AIRE ACONDICIONADO     | 5.66  | NC15 T AIRE ACONDICIONADO        |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-03 21:44:12 | 2019-01-03 22:00:22 |                               | 0.27  |                                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-03 21:58:03 | 2019-01-03 22:06:22 |                               | 0.14  |                                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-03 21:17:32 | 2019-01-03 22:10:51 | NB02 C LUces ALTA SE ACTIVAN  | 0.89  | CAMBIO DE RELAY LUces DE ALTA    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-03 21:12:06 | 2019-01-03 22:36:58 | NB36 C LUZ DIRECCIONAL TOLVA  | 1.41  | CAMBIO FARO DIRECCIONAL TOLVA LH |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-03 18:15:56 | 2019-01-03 22:39:09 | NC15 T CAMBIO LLANTA POS 6    | 4.39  | NC15 T CAMBIO LLANTA POS 6       |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-03 22:39:09 | 2019-01-03 22:54:22 |                               | 0.25  |                                  |

|               |            |        |                     |                     |  |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-03 23:07:21 | 2019-01-03 23:34:40 | NB36 C LUZ DIRECC TOLVA RH             | 0.46  | CAMBIO DIRECCIONAL TOLVA RH              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-03 21:05:17 | 2019-01-03 23:40:01 | NB15 C LUCES DEL AID NO PREND          | 2.58  | NO PRENDEN LUCES DE PANEL AID            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-03 20:00:10 | 2019-01-03 23:43:12 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC 1/2          | 3.72  | CAMBIO POS 4XFLIP(12MM)                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-03 23:43:12 | 2019-01-03 23:45:09 |  | 0.03  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-03 23:06:40 | 2019-01-03 23:56:29 | NB43 C INSTAL PERNOS SOPORT E          | 0.83  | NB43 C INSTAL PERNOS SOPORT E            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-03 23:45:09 | 2019-01-04 00:01:22 |  | 0.27  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-03 23:04:35 | 2019-01-04 00:01:58 | NB38 C CAMBIO ESPEJO RH                | 0.96  | NB38 C CAMBIO ESPEJO RH                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-03 22:36:58 | 2019-01-04 00:30:37 | NB15 C CAMB VAL SHUTT OFF COM          | 1.89  | LIMPIEZA DE VAL SHUTTOFF                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-04 00:17:36 | 2019-01-04 00:57:54 | NB15 C REP CABLEADO LUZ ESCAL          | 0.67  | REP CABLEADO LUCES DE ESCALERA           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-04 00:18:46 | 2019-01-04 01:36:06 | NB36 C LUZ DIRECC TOLVA LH QU          | 1.29  | REPARACION CABLEADO LUZ DIRECCIONAL LH P |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-03 21:07:00 | 2019-01-04 02:28:00 | PB49 T PM4 VICTOR MU±OZ MHB            | 5.35  | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-04 01:47:44 | 2019-01-04 03:16:53 | NB36 C CAMB FARO DIRECC TOLVA          | 1.49  | REP CABLEADO LUZ DIRECC TOLVA LH         |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-03 20:53:40 | 2019-01-04 03:42:28 | NB15 C CAMBIO BATERIAS 24V             | 6.81  | CAMBIO DE BATERIAS 24V                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-04 02:47:31 | 2019-01-04 03:50:01 | NB42 C CALIBRACION DE BALANZA          | 1.04  | CALIBRACION BALANZA/MANOMETRO ACEITE     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-01 08:13:59 | 2019-01-04 04:16:06 | PB49 T R&I SUSP DELANTERA RH/ KOM 930E | 68.04 | R&I RUEDA Y SUSPEN DELANTERA RH KOM 930E |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-04 02:28:00 | 2019-01-04 04:25:28 | PB49 T CAMB ACEITE HIDRAULICO          | 1.96  | CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SAE10W          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-03 21:06:50 | 2019-01-04 04:36:06 | PB49 T PM2 ALDO ROJAS MHB              | 7.49  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-03 15:47:30 | 2019-01-04 04:53:03 | NC06 T EVALUACION MOTOR X CON          | 13.09 | EVAL CENTRIFUGO X Cu-Pb y Sn en el aceit |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-04 04:53:03 | 2019-01-04 05:05:22 |  | 0.21  |  |

|               |            |        |                     |                     |                                 |      |                                      |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-04 04:40:03 | 2019-01-04 05:09:11 | NB15 C LUCES DE ESTACIONAMIENTO | 0.49 | CAMBIO FUSIBLE LUces ESTACIONAMIENTO |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-04 05:00:41 | 2019-01-04 05:21:21 | NB37 C RELLENO ACEITE HIDRAUL   | 0.34 | NB37 C RELLENO ACEITE HIDRAUL        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-04 04:36:06 | 2019-01-04 05:24:51 | NB15 T EVAL AMPLIFICADORA DE    | 0.81 | NB15 T EVAL AMPLIFICADORA DE         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-04 05:24:51 | 2019-01-04 05:35:22 |                                 | 0.18 |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-04 04:51:29 | 2019-01-04 05:45:58 | NB15 C CAMBIO CAJA TARJETAS A   | 0.91 | NB15 C CAMBIO CAJA TARJETAS A        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-04 05:26:54 | 2019-01-04 05:47:13 | NB37 C RELLENO DE GRASA X ALA   | 0.34 | NB37 C RELLENO DE GRASA X ALA        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-04 05:10:25 | 2019-01-04 05:50:35 | NB15 C RELLENO DE GRASA X ALA   | 0.67 | NB15 C RELLENO DE GRASA X ALA        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-04 04:16:06 | 2019-01-04 05:59:52 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC 5Y6   | 1.73 | CAMBIO POS 5XCORTE                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-04 05:59:52 | 2019-01-04 06:23:22 |                                 | 0.39 |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-04 04:38:23 | 2019-01-04 06:26:58 | NB57 C ALARMA SIST CARGA/NO A   | 1.81 | CAMBIO DE SOLONOIDE Y VALSHUTTOFF    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-04 06:20:01 | 2019-01-04 06:27:57 | NB00 C NO ABASTECE GRIFO 4448   | 0.13 | NO ABASTECE GRIFO 4448               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-04 07:34:02 | 2019-01-04 07:50:55 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS    | 0.28 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-04 04:25:28 | 2019-01-04 07:56:40 | NB15 T CAMBIO DE INYECTOR 9LB   | 3.52 | NC45 T EVALUAR TEMP ALTA INYE        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-04 04:50:15 | 2019-01-04 08:11:47 | NB42 C INTERFAZ VHMS/TELECOMU   | 3.36 |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-04 08:16:05 | 2019-01-04 08:18:33 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS    | 0.04 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-04 07:45:09 | 2019-01-04 08:46:18 | NC15 C ASIENTO NO REGULA        | 1.02 | NC15 C ASIENTO NO REGULA             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-04 09:18:05 | 2019-01-04 09:31:17 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK   | 0.22 | MUESTREO ACEITE ANTES PM             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-04 04:48:32 | 2019-01-04 09:32:12 | NB00 T INSTAL NUMERACION LATE   | 4.73 | NB00 T INSTAL NUMERACION LATE        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-04 09:01:25 | 2019-01-04 09:35:34 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKK   | 0.57 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO          |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                       |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-04 08:03:19 | 2019-01-04 09:38:06 | NC42 C PROPULSION REDUCIDA    | 1.58  | NC42 C PROPULSION REDUCIDA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-04 09:32:12 | 2019-01-04 09:43:22 |                               | 0.19  |                                       |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-04 00:02:17 | 2019-01-04 10:27:19 | NB01 T CAMB LLANTA POSIC 4 AC | 10.42 | NB01 T CAMB LLANTA POSIC 4 AC         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-04 07:57:44 | 2019-01-04 10:40:21 | NC06 C ALRMA MANTENIMIENTO    | 2.71  | NC06 C ALRMA MANTENIMIENTO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-04 09:49:23 | 2019-01-04 10:43:03 | NC42 C PROPULSION REDUCIDA    | 0.89  | NC42 C PROPULSION REDUCIDA            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-04 10:27:19 | 2019-01-04 10:45:22 |                               | 0.3   |                                       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-04 10:34:11 | 2019-01-04 11:00:29 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.44  | MUESTREO ACEITE ANTES PM              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-04 10:26:32 | 2019-01-04 11:04:43 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.64  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-03 08:35:48 | 2019-01-04 11:12:55 | PC16 T SOLDADURA DE TOLVA     | 26.62 | 2;3;8 in VIGA 1 PISO DE TOLVA RH y LH |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-04 11:12:55 | 2019-01-04 11:21:22 |                               | 0.14  |                                       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-04 11:20:13 | 2019-01-04 11:24:14 | C-REFRIGUERANTE BAJO          | 0.07  | C-REFRIGUERANTE BAJO                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-04 11:29:48 | 2019-01-04 11:48:57 | PC49 C MUESTREO DE ACITE SKF  | 0.32  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-04 11:33:53 | 2019-01-04 11:55:01 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.35  | MUESTREO ACEITE ANTES PM              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-04 12:38:32 | 2019-01-04 12:40:32 |                               | 0.03  |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-04 08:46:50 | 2019-01-04 14:25:03 | NC16 T FISURA BASE BBA DIRECC | 5.64  | NC16 C FISURA BASE BBA DIRECC         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-04 14:25:03 | 2019-01-04 14:34:22 |                               | 0.16  |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-04 12:01:00 | 2019-01-04 15:24:13 | NC42 C CLAXON ACTIVADO        | 3.39  | NC42 C CLAXON ACTIVADO                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-03 07:00:00 | 2019-01-04 15:36:18 | NA18 T R&I SUSP DELANT LH     | 32.61 |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-04 15:36:18 | 2019-01-04 15:51:22 |                               | 0.25  |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-04 11:59:33 | 2019-01-04 15:59:31 | NC42 C EVALUAR SENSOR NIVEL F | 4     | NC42 C EVALUAR SENSOR NIVEL F         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-04 09:51:00 | 2019-01-04 16:20:59 | NC48 T CAMBIO ROTULA DE DIREC | 6.5   | NC48 T CAMBIO ROTULA DIRECCION        |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-04 14:12:57 | 2019-01-04 16:28:19 | NC42 T CALIBRAR BALANZA       | 2.26  | NC42 T CALIBRAR BALANZA                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-04 16:28:19 | 2019-01-04 16:42:22 |                               | 0.23  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-04 14:12:42 | 2019-01-04 17:02:00 | PC15 T RETORQUE DE LLANTAS    | 2.82  | PC15 T CAMBIO DE LLANTAS                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-04 16:44:16 | 2019-01-04 17:13:29 | NC45 C ALTA TEMP ACEITE Y COM | 0.49  | NC45 C ALTA TEMP ACEITE Y COMB          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-03 09:30:11 | 2019-01-04 17:15:23 | PC49 T R&I BARRA ESTABILIZAD  | 31.75 | R&I BARRA ESTABILIZADORA KOM 930E       |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-04 09:19:29 | 2019-01-04 17:16:29 | PC42 T EVALUAR PRESIONES ACEI | 7.95  | EVAL INCREMENTO DIFERENCIAL PRES ACEITE |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-04 17:02:00 | 2019-01-04 17:19:22 |                               | 0.29  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-04 06:00:34 | 2019-01-04 17:19:33 | PB49 T PM2                    | 11.32 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-04 17:15:23 | 2019-01-04 17:25:22 |                               | 0.17  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-04 15:11:49 | 2019-01-04 17:41:06 | NC48 C VIBRACION DE PLATAFORM | 2.49  | NC48 C VIBRACION DE PLATAFORM           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-04 08:13:00 | 2019-01-04 17:49:02 | PC49 T R&I BBA FERNO Y DIRECC | 9.6   | R&I BOMBA DE DIRECCION Y FRENO KOM 930E |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-04 17:49:02 | 2019-01-04 18:00:22 |                               | 0.19  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-04 06:00:59 | 2019-01-04 18:32:04 | PB49 T PM8                    | 12.52 | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-04 16:59:24 | 2019-01-04 18:32:39 | NC09 C SE APAGO SHUTTOF EN CO | 1.55  | C-MOTOR                                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-04 18:32:04 | 2019-01-04 18:43:22 |                               | 0.19  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-04 12:52:40 | 2019-01-04 18:52:49 | NC42 C ADVERTENCIA INTEFASE   | 6     | NC42 C CAMBIO CONTACTOR RP1             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-04 17:19:33 | 2019-01-04 18:58:28 | NC15 T CAMBIO ROTULAS         | 1.65  | CAMBIO DE ROTULAS POS. 02               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-04 18:36:05 | 2019-01-04 19:29:57 | NC43 C TABLERO DISPLAY DESCO  | 0.9   | C-TABLERO INVERTIDO TN                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-04 09:11:09 | 2019-01-04 19:31:05 | NC35 C BAJA PRESION DE FRENO  | 10.33 | EVAL. PRESION FRENO+PRES ACET           |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-04 18:44:21 | 2019-01-04 20:10:29 | NC43 C ECM COLGADO            | 1.44 | ECM QUANTUN COLGADO                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-04 18:12:00 | 2019-01-04 20:31:18 | NC43 C FARO DE RETROCESO COLG | 2.32 | C-LUZ DE PELIG COLGADO                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-04 18:02:26 | 2019-01-04 20:58:19 | NC06 C ALARMA DIRECCION       | 2.93 | ALARMA PRECARGA ACUMULADOR DIRECCION     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-04 20:19:29 | 2019-01-04 21:11:07 | NB27 C ALARMA BAJO NIVEL TK H | 0.86 | BAJO NIVEL ACEITE HY                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-04 19:36:15 | 2019-01-04 21:28:58 | NB06 C ALARMA TOLVA LEVANTADA | 1.88 | NB06 C ALARMA TOLVA LEVANTADA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-04 18:52:49 | 2019-01-04 21:36:55 | NC52 T REPARACION FUGA COMBUS | 2.74 | CAMBIO LINEA DE COMBUSTIBLE LH           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-04 21:36:55 | 2019-01-04 21:46:22 |                               | 0.16 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-04 20:26:05 | 2019-01-04 21:49:28 | NB36 C CAMB BULBO CABINA      | 1.39 | NB36 C CAMB BULBO CABINA                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-04 20:26:28 | 2019-01-04 21:59:54 | NB11 C REG LUCES CARRETERA/PL | 1.56 | CAMBIO PLUMILLAS/ALEAM LUCES             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-04 21:24:07 | 2019-01-04 22:09:15 | NB36 C LU DIRECC TOLVA LH QUE | 0.75 | NB36 C LU DIRECC TOLVA LH QUE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-04 18:58:28 | 2019-01-04 22:16:10 | PC13 T CAMBIO LLANTAS         | 3.3  | CAMBIO POS 4 XROT. POS 5 ARRAN.POS 6 CBL |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-04 22:16:10 | 2019-01-04 22:33:22 |                               | 0.29 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-04 20:54:03 | 2019-01-04 22:37:45 | NB42 C CONFIG PANTALLA DISPAT | 1.73 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-04 23:14:51 | 2019-01-04 23:30:35 | NB43 C BOTELLA AFEX SUELTA    | 0.26 | BOTELLA SISTEMA AFEX                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-04 22:53:56 | 2019-01-04 23:35:35 | NB15 C LUces ESCALERA FALSO C | 0.69 | NB15 C LUces ESCALERA FALSO C            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-04 21:58:21 | 2019-01-04 23:41:50 | NB42 C LECTURA ERRONEA DISPLA | 1.72 | DISPLAY BALANZA INVERTIDA                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-04 22:57:51 | 2019-01-05 00:13:40 | PB49 T RETORQUE LLANTA POSIC  | 1.26 | PB49 T RETORQUE LLANTA POSIC             |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-04 17:16:29 | 2019-01-05 00:29:22 | PC49 T INSPECCION PRE-PM      | 7.21 | INSPECCION PRE PM                        |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |                                     |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-04 23:13:14 | 2019-01-05 00:31:51 | NB13 C CAMBIO CINTURON SEGURI | 1.31  | CINTURON SEGURIDAD                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-05 00:29:22 | 2019-01-05 00:37:23 |                               | 0.13  |                                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-05 00:05:21 | 2019-01-05 00:55:23 | NB42 C GPS CONGELADO DISPATCH | 0.83  |                                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-05 02:18:50 | 2019-01-05 03:05:50 | NB42 C CALIBRACION DE BALANZA | 0.78  | CALIBRACION DE BALANZA              |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-05 02:35:35 | 2019-01-05 03:08:20 | PLUMILLAS                     | 0.55  | PLUMILLAS+LUCES RETRO               |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-04 22:41:58 | 2019-01-05 03:29:11 | NB38 T REP BASE DIRECCIONAL T | 4.79  | REP FARO POSTERIOR RH TOLVA         |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-04 12:22:58 | 2019-01-05 03:32:15 | NC04 T REPONER BOTAPIEDRAS    | 15.15 | NC04 T REPONER BOTAPIEDRAS          |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-05 03:29:11 | 2019-01-05 03:39:22 |                               | 0.17  |                                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-05 03:32:15 | 2019-01-05 03:45:22 |                               | 0.22  |                                     |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-04 07:56:40 | 2019-01-05 03:51:44 | NC42 T CAMBIO TERMOCUPLA 5    | 19.92 | NC42 T CAMBIO TERMOCUPLA 5          |
|                  |            |        |                     |                     |                               |       |                                     |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-05 02:30:52 | 2019-01-05 04:02:00 | NB02 C TSC SE ACTIVA          | 1.52  | NB02 C TSC SE ACTIVA                |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-03 08:35:10 | 2019-01-05 04:14:14 | PC16 T SOLDADURA DE CHASIS    | 43.65 | 2;4;11 in RIEL LATERAL RH POSTERIOR |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-05 04:14:14 | 2019-01-05 04:27:22 |                               | 0.22  |                                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-05 03:24:02 | 2019-01-05 04:35:31 | NB37 C RELLENO GRASA X ALARMA | 1.19  | RELLENO DE GRASA X ALARMA           |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-04 19:42:39 | 2019-01-05 04:59:21 | PB49 T PM2 VICTOR MU±OZ MHB   | 9.28  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE         |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-05 03:51:44 | 2019-01-05 05:04:54 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC 3/4 | 1.22  | CAMBIO POS 5 X SEG FDV              |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-05 03:03:40 | 2019-01-05 05:20:23 | VIBRACION MOTOR               | 2.28  | VIBRACION MOTOR                     |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-04 19:41:02 | 2019-01-05 05:28:08 | PB49 T PM6 ALDO ROJAS MHB     | 9.79  | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE         |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-05 05:04:54 | 2019-01-05 05:30:21 |                               | 0.42  |                                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-05 05:28:08 | 2019-01-05 05:36:22 |                               | 0.14  |                                     |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |                               |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-05 02:33:08 | 2019-01-05 05:46:23 | NB35 T RECARGA/CAMB VALV ACUM | 3.22 | NB35 T RECARGA/CAMB VALV ACUM |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-05 05:33:10 | 2019-01-05 05:50:45 | NB28 C NO TIENE CALEFACCION   | 0.29 | NB28 C NO TIENE CALEFACCION   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-05 05:46:23 | 2019-01-05 05:56:23 |                               | 0.17 |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-05 05:04:27 | 2019-01-05 05:57:42 | NB14 C ESCALERA ACC MOTOR DOB | 0.89 | NB14 C ESCALERA ACC MOTOR DOB |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-05 04:59:21 | 2019-01-05 06:15:08 | NB15 T REP VALV DUAL RELAY PO | 1.26 | CAMBIO DUAL RELAY FRENO POST  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-05 05:15:38 | 2019-01-05 06:21:12 | NB48 C VIBRACION EN CABINA    | 1.09 | NB48 C VIBRACION EN CABINA    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-05 06:15:08 | 2019-01-05 06:24:23 |                               | 0.15 |                               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-05 07:30:20 | 2019-01-05 07:31:52 | NC06 C ALARMA ACC DE FRENO    | 0.03 | NC06 C ALARMA ACC DE FRENO    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-05 08:11:07 | 2019-01-05 08:36:45 | C-ALTO CAUDAL                 | 0.43 | C-ALTO CAUDAL                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-05 08:00:40 | 2019-01-05 09:03:05 | NC15 C ASIENTO NO REGULA      | 1.04 | NC15 C ASIENTO NO REGULA      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-05 08:13:06 | 2019-01-05 09:05:33 |                               | 0.87 |                               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-05 08:59:37 | 2019-01-05 09:09:31 | PC49 C MUESTREO ACEITE SKF    | 0.17 |                               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-05 08:45:16 | 2019-01-05 09:22:51 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.63 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-05 08:59:36 | 2019-01-05 09:28:18 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.48 | MUESTREO ACEITE ANTES PM      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-05 08:01:44 | 2019-01-05 09:30:50 | NC15 C CLAXON NO FUNCIONA     | 1.49 | NC15 C CLAXON NO FUNCIONA     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-05 09:31:02 | 2019-01-05 09:45:18 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.24 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-05 09:29:39 | 2019-01-05 09:54:43 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.42 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-05 07:54:36 | 2019-01-05 10:20:05 | NC42 C RESTRICCION FILTRO AIR | 2.42 | NC42 C RESTRICCION FILTRO AIR |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-05 07:36:05 | 2019-01-05 10:20:16 | NC09 C LUces DE PANEL CORTO C | 2.74 | C-LUces DE PANEL              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-05 09:23:27 | 2019-01-05 10:21:48 | NC11 C ALINEACION ESPEJOS     | 0.97 | NC11 C ALINEACION ESPEJOS     |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|---|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-05 07:45:41 | 2019-01-05 10:40:53 | NC42 T CALIBRAR TARJETAS INVE | 2.92 | NC42 T CALIBRAR TARJETAS INVERSORAS     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-05 07:45:41 | 2019-01-05 10:40:53 | NC42 T CALIBRAR TARJETAS INVE | 2.92 | NC06 T ALARMA MOTOR/ POTENCIA           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-05 10:40:53 | 2019-01-05 10:49:22 |                               | 0.14 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-05 10:33:27 | 2019-01-05 10:49:44 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.27 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-05 10:46:08 | 2019-01-05 11:01:56 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.26 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-05 10:51:43 | 2019-01-05 11:13:51 | PC49 C MUESTREO ACEITES SKF   | 0.37 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-05 10:27:56 | 2019-01-05 11:45:22 | NC15 C NO LEVANTA TOLVA       | 1.29 | NC15 C NO LEVANTA TOLVA                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-05 09:08:08 | 2019-01-05 11:53:51 | NC42 C CONFIGURACION DEL ECU  | 2.76 | CONFIGURACION DE ECU MOTOR              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-05 11:17:48 | 2019-01-05 12:23:15 | NC09 C SENSOR PRESION ADM 1   | 1.09 | NC09 C SENSOR PRESION ADM 1             |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-05 09:55:00 | 2019-01-05 14:29:45 | NC45 C ENTRADA TEMPERATURA TU | 4.58 | NC45 C ENTRADA TEMPERATURA TU           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-05 08:47:58 | 2019-01-05 15:13:10 | NC06 C VELOCIDAD SALIDA TRANS | 6.42 | NC06 C VELOCIDAD SALIDA TRANS           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-05 14:46:01 | 2019-01-05 15:14:09 | C-CHEQUEO SISTEMA VIBRACION   | 0.47 |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-05 15:10:00 | 2019-01-05 15:17:00 | C-CHEQUEAR VIBRACIO           | 0.12 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-05 11:34:15 | 2019-01-05 15:29:00 | NC06 C EVENTO DE MANTENIMIENT | 3.91 | NC06 C EVENTO DE MANTENIMIENT           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-05 15:23:09 | 2019-01-05 15:34:22 | NC11 C REGULACION DE ESPEJO   | 0.19 | C-REGULAR ESPEJO                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-05 09:19:32 | 2019-01-05 15:41:14 | NC00 C ESPERA OPERADOR X BAJA | 6.36 | NC15 C NO PERIMTE ABASTECER COMBUSTIBLE |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-05 11:33:24 | 2019-01-05 16:04:49 | NC48 C VIBRACION DE CABINA    | 4.52 | NC48 C VIBRACION DE CABINA              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-05 12:34:09 | 2019-01-05 16:13:41 | NC27 C SE APAGO X BAJO NIVEL  | 3.66 | NC27 C SE APAGO X BAJO NIVEL            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-05 12:37:58 | 2019-01-05 16:14:11 | NC44 C FILTROS DE COMB SATURA | 3.6  | C- FILTROS                              |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                     |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-05 15:58:17 | 2019-01-05 16:17:52 | C-PANTALLA DISPTACH           | 0.33  |                                     |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-05 16:29:01 | 2019-01-05 16:36:37 | NC42 C SENSOR NIVEL TRANSM ER | 0.13  | NC42 C SENSOR NIVEL TRANSM ER       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-05 16:43:39 | 2019-01-05 17:45:33 | NC42 C SENSOR NIVEL COMBUST E | 1.03  | NC42 C SENSOR NIVEL COMBUST E       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-05 16:56:45 | 2019-01-05 17:54:06 | C-PANTALLA TONELAJE           | 0.96  |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-05 15:41:14 | 2019-01-05 18:18:19 | NC00 T INST RESPIRAD TANQUE C | 2.62  | NC00 T INST RESPIRAD TANQUE C       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT085 | 2019-01-05 17:52:21 | 2019-01-05 18:23:44 | NC42 C DATA INCORRECTA NIVEL  | 0.52  | NC42 C DATA INCORRECTA NIVEL REFRIG |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-05 18:18:19 | 2019-01-05 18:32:22 |                               | 0.23  |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-05 05:20:23 | 2019-01-05 18:45:27 | PB49 T PM4                    | 13.42 |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-05 05:43:04 | 2019-01-05 18:46:03 | PB49 T PM2                    | 13.05 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE         |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-05 17:54:06 | 2019-01-05 18:46:19 | PC49 T PM5                    | 0.87  |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-05 18:45:27 | 2019-01-05 19:00:00 |                               | 0.24  |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-05 14:14:16 | 2019-01-05 19:54:03 | PC13 T CAMBIO LLANTA 1-2-3-4  | 5.66  | CAMBIO POS 1-2-4 POR ROTACION       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-05 19:54:03 | 2019-01-05 20:13:22 |                               | 0.32  |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-05 18:46:03 | 2019-01-05 20:33:45 |                               | 1.8   |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-05 19:30:01 | 2019-01-05 21:02:32 | NB18 C FUGA ACEITE HIDRAULICO | 1.54  | NB18 C FUGA ACEITE HIDRAULICO       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-05 17:21:42 | 2019-01-05 21:50:16 | NC42 T EVALUACION TERMOCUPLA  | 4.48  | NC58 C evaluacion termocupla9l y 9r |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-05 21:50:16 | 2019-01-05 22:01:22 |                               | 0.19  |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-05 21:37:12 | 2019-01-05 22:19:09 | NB36 C LUZ CARRETERA QUEMADO  | 0.7   | NB36 C LUZ CARRETERA QUEMADO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-05 21:34:35 | 2019-01-05 22:26:22 | NB15 C NO FUNCIONA LIMPIAPARA | 0.86  | NB15 C NO FUNCIONA LIMPIAPARA       |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-05 22:21:59 | 2019-01-05 22:31:40 | NB06 C EVENTO DE FRENO TRABA  | 0.16  | RESETEO POR EVENTO DE TRABA              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-05 22:31:37 | 2019-01-05 22:52:32 | NB43 C PERNOS FLOJOS DE ASIEN | 0.35  | NB43 C PERNOS FLOJOS DE ASIEN            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-05 20:08:30 | 2019-01-05 23:04:52 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC 5Y6 | 2.94  | CAMBIO POS 5-6 POR DESGASTE              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-05 19:00:00 | 2019-01-05 23:08:36 | NB00 T INSTAL NUMERACION AL E | 4.14  | NB00 T INSTAL NUMERACION AL E            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-05 23:08:36 | 2019-01-05 23:18:22 |                               | 0.16  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-05 08:30:11 | 2019-01-05 23:18:51 | PC49 T PM2 MHC JORGE ZEVALLOS | 14.81 | PM2 KOMATSU 930E-4SE - MOTOR MTU         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-05 23:04:52 | 2019-01-05 23:20:22 |                               | 0.26  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-05 22:42:06 | 2019-01-05 23:28:35 | NB15 C CAMB PALANCA MULTIFUNC | 0.77  | NB15 C CAMB PALANCA MULTIFUNC            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-05 23:18:51 | 2019-01-05 23:29:23 |                               | 0.18  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-05 22:48:49 | 2019-01-05 23:31:20 | NB06 C ALARMA PRECARGA ACUMUL | 0.71  | NB06 C ALARMA PRECARGA ACUMUL            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-05 22:27:37 | 2019-01-06 00:04:38 | NB06 C VELOCIDAD LIMITADA     | 1.62  | NB06 C VELOCIDAD LIMITADA                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-05 21:54:39 | 2019-01-06 00:18:56 | PB49 T CAMB LLANTA POSIC #4   | 2.4   | FLIPS DE LLANTA POS 4 ( 9MM)             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-06 00:04:55 | 2019-01-06 00:27:08 | NB28 C NO PRENDEN LUCES ESCAL | 0.37  | NO PRENDEN LUCES DE ESCALERA             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-06 00:18:56 | 2019-01-06 00:33:23 |                               | 0.24  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-06 02:07:32 | 2019-01-06 02:28:08 | NB11 C ESPEJO LH DESALINEADO  | 0.34  | NB11 C ESPEJO LH DESALINEADO             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-05 20:08:13 | 2019-01-06 03:00:06 | PB49 T PM8 VICTOR MU±OZ MHB   | 6.86  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-06 02:19:55 | 2019-01-06 03:06:04 | NB36 C NO PRENDE DIRECC TOLVA | 0.77  | FARO DIRECCIONAL                         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-05 20:27:04 | 2019-01-06 04:32:28 | NB22 T FUGA DE REFRIGERANTE M | 8.09  | FUGA REFRIGERANTE                        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-06 04:32:28 | 2019-01-06 04:46:22 |                               | 0.23  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-06 03:00:06 | 2019-01-06 04:47:29 | PB49 T CAMB MANGUERA VALV AMP | 1.79  | CAMB. MANGUERA VALV.AMPLIFICADORA DIRECC |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-06 04:47:29 | 2019-01-06 04:55:21 |                               | 0.13  |  |

|               |            |        |                     |                     |                                |       |                                    |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-06 03:02:10 | 2019-01-06 06:02:34 | PB49 T CAMB LLANTA POSIC #4    | 3.01  | FLIPS POS 4 ( 10 MM)               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-06 06:02:34 | 2019-01-06 06:13:22 |                                | 0.18  |                                    |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-05 20:08:49 | 2019-01-06 06:15:24 | PB49 T PM5 JAMES BLAS MHB      | 10.11 | PM5 CAMION CAT 793F (500 HRS)      |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-06 06:15:24 | 2019-01-06 06:24:22 |                                | 0.15  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-06 06:17:11 | 2019-01-06 07:00:00 | NB00 C INSPECCION LLANTAS POS  | 0.71  | NB00 C INSPECCION LLANTAS POS      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-06 07:27:58 | 2019-01-06 07:43:26 | NC42 C S APGO EL EQUIPO        | 0.26  | NC42 C S APGO EL EQUIPO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-06 07:44:18 | 2019-01-06 08:24:09 | NC06 C EVENTO DE MANTENIMIENTO | 0.66  | NC06 C eventos de mantenimiento    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-06 08:19:58 | 2019-01-06 09:26:14 | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA     | 1.1   | NC58 C FILTROS SATURADOS COMB      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-06 09:30:33 | 2019-01-06 09:51:17 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK  | 0.35  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-06 09:45:42 | 2019-01-06 09:52:10 | NC42 C RELLENO COMB PARA CAMB  | 0.11  | C-LLENADO COMBUSTIBLE              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-06 09:43:15 | 2019-01-06 09:56:58 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF  | 0.23  | MUESTREO ACEITE ANTES PM           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-06 07:39:50 | 2019-01-06 10:07:41 | NC09 C CAMBIO SOLENOIDE PURGA  | 2.46  | C-PRES FRENO SEC                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-06 09:52:18 | 2019-01-06 10:11:57 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK  | 0.33  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-06 09:52:10 | 2019-01-06 10:32:02 | NC15 C SE LIMPIO RESPIRADERO   | 0.66  | NC15 C SE LIMPIO RESPIRADERO       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-06 07:00:00 | 2019-01-06 10:32:53 | NC01 T CAMBIO POS 6 X ACCIDEN  | 3.55  | NB                                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-05 08:07:33 | 2019-01-06 11:29:37 | NC32 T EVAL PASE SODIO MOTOR   | 27.37 | EVALUACIÓN POR PASE DE SODIO MOTOR |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-06 11:21:20 | 2019-01-06 11:31:35 | PC49 C MUESTREO D ACEITES SKF  | 0.17  | MUESTREO ACEITE ANTES PM           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-06 11:29:37 | 2019-01-06 11:39:22 |                                | 0.16  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-06 11:19:56 | 2019-01-06 11:43:49 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK  | 0.4   | RELLENO DE GRASA / MUESTREO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-06 10:50:08 | 2019-01-06 11:55:15 | NC42 C CALIBRAR BALANZA        | 1.09  | NC42 C CALIBRAR BALANZA            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-06 11:31:42 | 2019-01-06 11:59:42 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK  | 0.47  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO        |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-06 10:46:30 | 2019-01-06 12:02:35 | NC27 C BAJO NIVEL ACEITE DE M | 1.27  | NC27 C BAJO NIVEL ACEITE DE M            |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-06 10:32:35 | 2019-01-06 12:07:27 | NC42 C BALANZA Y AUTOLUBRICAC | 1.58  | NC42 C BALANZA Y AUTOLUBRICAC            |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-06 12:32:50 | 2019-01-06 12:42:45 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.17  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-06 10:27:25 | 2019-01-06 13:02:32 | NC42 C CLAXON ACTIVO Y AUTOLU | 2.59  | C-BOCINA Y AUTOLUBRIC                    |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-06 11:53:20 | 2019-01-06 14:06:20 | NC27 C BAJO NIVEL DE ACEITE T | 2.22  | NC27 C BAJO NIVEL DE ACEITE T            |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-06 06:14:35 | 2019-01-06 14:22:11 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC 5Y6 | 8.13  | CAMBIO POS 3XCORTE-4 ROT POS 5 6 SEG FDV |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-06 12:37:31 | 2019-01-06 14:42:53 | C-PANTALLA                    | 2.09  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-06 10:32:53 | 2019-01-06 15:30:05 | NC45 T CAMBIO INY B3 X ALTA T | 4.95  | CAMBIO INY B3 X ALTA TEMPERATU           |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-06 15:30:05 | 2019-01-06 15:40:22 |                               | 0.17  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-06 10:07:14 | 2019-01-06 15:49:25 | NC58 C EVENTO TERMOCUPLA Y PO | 5.7   | NC58 C EVENTO TERMOCUPLA Y PO            |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT069 | 2019-01-06 15:35:29 | 2019-01-06 16:03:18 | NC42 C VELOCIDAD ACTUAL ANORM | 0.46  | NC42 C VELOCIDAD ACTUAL ANORM            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-06 15:42:52 | 2019-01-06 16:29:52 | NC06 C ALARMA FRENO SERVICIO  | 0.78  | C-FRENO AUTOAPLIC                        |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-06 05:07:06 | 2019-01-06 16:40:21 | PB49 T PM2                    | 11.55 |  |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-06 16:40:21 | 2019-01-06 16:49:22 |                               | 0.15  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-06 15:45:26 | 2019-01-06 17:17:17 | NC35 C BAJA PRESION REFRIGERA | 1.53  | NC35 C BAJA PRESION REFRIGERA            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-06 14:25:57 | 2019-01-06 17:41:35 | NC06 T ALARMA TERMOCUPLA 9    | 3.26  | SEÑAL VARIABLE DE TERMOCUPLA 9R          |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-06 15:23:08 | 2019-01-06 17:42:00 | NC12 C BAJO VOLTAJE CARGA BAT | 2.31  | NC12 C CAMBIO ALTERNADOR 24V             |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-06 14:22:11 | 2019-01-06 17:43:19 | PC15 T CAMBIO SILENCIADOR ESC | 3.35  | CAMBIO MUFLER INFERIOR                   |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |                                |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-06 17:41:35 | 2019-01-06 17:51:22 |                               | 0.16  |                                |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-06 17:43:19 | 2019-01-06 17:53:22 |                               | 0.17  |                                |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-06 10:43:26 | 2019-01-06 17:59:15 | NC15 T CAMBIO CARDAN          | 7.26  | CAMBIO DE CARDAN POR VIBRACION |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-06 17:59:15 | 2019-01-06 17:59:43 |                               | 0.01  |                                |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-06 11:12:05 | 2019-01-06 18:03:01 | PPC13 T CAMBIO DE LLANTAS     | 6.85  | CAMBIO POS 3-4 x ROTACION      |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-06 18:03:01 | 2019-01-06 18:13:22 |                               | 0.17  |                                |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-06 09:02:05 | 2019-01-06 18:23:45 | PC49 T PM5 JORGE ZEVALLOS     | 9.36  | PM5 CAMION CAT 793F (500 HRS)  |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-06 18:23:45 | 2019-01-06 18:32:22 |                               | 0.14  |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-06 17:06:42 | 2019-01-06 19:00:00 | NC15 C CAMBIO ACTUADOR SHUTT  | 1.89  | C-REVISAR MOTOR                |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-06 05:07:17 | 2019-01-06 19:02:30 | PB48 T PM2                    | 13.92 |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-06 19:00:00 | 2019-01-06 19:57:20 | NB42 C REPROGRAM PANTALLA DIS | 0.96  |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-06 20:46:19 | 2019-01-06 21:05:56 | NB11 C LUces CARRETERA DESALI | 0.33  | NB11 C LUces CARRETERA DESALI  |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-06 19:02:30 | 2019-01-06 21:21:34 | NB57 T EQUIPO POR ARRANQUE    | 2.32  | NB57 T EQUIPO POR ARRANQUE     |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-06 14:16:30 | 2019-01-06 21:27:43 | PC49 C INSTALACION SISTEMA ME | 7.19  |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-06 20:25:48 | 2019-01-06 21:32:49 | NB15 C LUces TRABAJO FALSEAN  | 1.12  | NB15 C LUces TRABAJO FALSEAN   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-06 20:44:29 | 2019-01-06 21:47:07 | NB15 C LUces RETRO/ESPEJO/PAR | 1.04  | NB15 C LUces RETRO/ESPEJO/PAR  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-06 21:07:24 | 2019-01-06 22:15:01 | NB06 C ALARMA PROP REDUCIDA/A | 1.13  | NB06 C ALARMA PROP REDUCIDA/A  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-06 21:59:41 | 2019-01-06 22:18:06 | NB00 C INSPECCION DE LLANTAS  | 0.31  | INSPECCION LLANTAS             |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-06 21:21:34 | 2019-01-06 22:27:10 | PB49 T CAMB LLANTAS POSIC #6  | 1.09  |                                |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-06 22:27:10 | 2019-01-06 22:45:22 |                               | 0.3   |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-06 19:34:20 | 2019-01-06 22:57:21 | NB15 C CAMB INYECTOR COMBUST  | 3.38  | NB15 C CAMB INYECTOR COMBUST   |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-06 15:47:41 | 2019-01-06 23:11:43 | NC01 T CAMBIO LLANTA POS 3 X  | 7.4   | NC19 C CAMBIO LLANTA POS3 X    |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                      |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-06 23:11:43 | 2019-01-06 23:15:00 |                               | 0.05  |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-06 22:31:32 | 2019-01-06 23:20:12 | NB11 C REEGULACION DE ESPEJO  | 0.81  | REGULACION ESPEJO LH                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-06 20:16:25 | 2019-01-06 23:35:32 | NB15 T CAMBIO ASIENTO OPERADO | 3.32  | NB15 T CAMBIO ASIENTO OPERADO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-06 23:31:42 | 2019-01-06 23:57:08 | NB06 C CAMB FILTROS COMBUST/P | 0.42  | CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-06 20:37:39 | 2019-01-07 00:56:12 | NB01 T REP SOLDADURA BARANDA  | 4.31  | NB01 T REP SOLDADURA BARANDA         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-07 00:56:12 | 2019-01-07 01:05:22 |                               | 0.15  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-05 08:01:57 | 2019-01-07 01:20:28 | PC15 T EXTRACCION PERNO CULAT | 41.31 | EXTRACCION PERNOS ROTOS DE CULATA 9L |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-06 23:19:19 | 2019-01-07 01:21:33 | NB06 C ALARMA PROP REDUCIDA/A | 2.04  | ALARMA ADV PROPULSION                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-07 01:20:28 | 2019-01-07 01:28:22 |                               | 0.13  |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-07 01:42:39 | 2019-01-07 03:00:58 | NB42 C CALIBRACION DE BALANZA | 1.31  | CALIBRACION DE BALANZA               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-06 19:58:04 | 2019-01-07 03:02:05 | PB49 T PM2 VICTOR MU±OZ MHB   | 7.07  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-07 02:22:52 | 2019-01-07 04:13:19 | PB49 T CAMB LLANTAS POSICION  | 1.84  | CAMBIO POS 1-2 POR ROTACION          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-07 04:13:19 | 2019-01-07 04:27:22 |                               | 0.23  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-07 03:02:05 | 2019-01-07 04:27:43 | PB49 T CAMB PORTAFARO RH TOLV | 1.43  | CAMBIAR PORTA FARO RH DR TOLVA       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-07 04:27:43 | 2019-01-07 04:41:22 |                               | 0.23  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-07 04:59:25 | 2019-01-07 05:34:49 |                               | 0.59  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-06 16:48:16 | 2019-01-07 06:26:25 | PC49 T PM4                    | 13.64 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-07 07:40:00 | 2019-01-07 08:05:01 | NC43 C PRECINTO SUELTO DE PER | 0.42  | NC43 C PRECINTO SUELTO DE PER        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-07 07:53:39 | 2019-01-07 08:45:20 | NC30 C CLAXON NO FUNCIONA     | 0.86  | NC30 C CLAXON NO FUNCIONA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-07 08:47:49 | 2019-01-07 08:56:17 | C-INSPECCION MECANICA         | 0.14  | C-INSPECCION MECANICA                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-07 08:36:25 | 2019-01-07 09:02:56 | NC13 C INSPECCION DE LLANTAS  | 0.44  | NC13 C INSPECCION DE LLANTAS         |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-07 09:12:57 | 2019-01-07 09:31:23 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.31 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-07 09:21:36 | 2019-01-07 09:46:37 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE CAM | 0.42 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-07 08:36:49 | 2019-01-07 10:01:43 | NC12 C GOLPE DE SUSPENSIONES  | 1.42 | NC12 C GOLPE DE SUSPENSIONES             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-07 09:56:14 | 2019-01-07 10:09:24 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.22 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-07 05:34:31 | 2019-01-07 10:18:47 | NB02 C EVAL SISTEMA COMBUSTIB | 4.74 | PROPULSION + CAMBIO FILTROS COMB         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-07 10:04:29 | 2019-01-07 10:27:19 | PC49 C MUESTREO DE ACITE      | 0.38 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-07 08:09:53 | 2019-01-07 10:34:29 | PC49 T CAMBIO ACEITE + ENGRAS | 2.41 | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA      |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-07 10:34:29 | 2019-01-07 10:43:22 |                               | 0.15 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-07 10:42:39 | 2019-01-07 10:55:58 | PC49 C MUESTREO DE ACEITES SK | 0.22 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-07 10:47:44 | 2019-01-07 11:11:09 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.39 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-07 10:37:43 | 2019-01-07 11:13:57 | NC11 C NO REGISTRA CARGA      | 0.6  | NC11 C NO REGISTRA CARGA                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-07 10:50:21 | 2019-01-07 11:18:31 | PC49 C MUESTREO DE ACEITE SKF | 0.47 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT085 | 2019-01-07 11:19:33 | 2019-01-07 11:29:17 | PC49 C MUESTREO ACEIT BIELA R | 0.16 | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-07 11:20:18 | 2019-01-07 11:33:50 | PC49 C MUESTREO ACEITE BIELA  | 0.23 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-07 11:28:47 | 2019-01-07 11:50:47 | PC49 C MUESTREO SKF           | 0.37 | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-07 11:08:39 | 2019-01-07 15:30:54 | NC22 C FUGA REFRIGERANTE MOTO | 4.37 | NC22 C FUGA REFRIGERANTE MOTO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-07 11:41:27 | 2019-01-07 15:36:07 | NC42 C PRESION DE ACEITE VARI | 3.91 | NC42 C PRESION DE ACEITE VARI            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-07 15:02:36 | 2019-01-07 15:40:07 |                               | 0.63 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-07 15:15:40 | 2019-01-07 15:49:45 | C-PANTALLA                    | 0.57 |  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-07 15:27:48 | 2019-01-07 15:52:56 | NC43 C PUERTA DE GABINETE SUE | 0.42  | C-PERTA GABIN SE ABRE                    |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-07 11:38:51 | 2019-01-07 16:11:17 | NC38 T SOLDADURA DE BASE DE E | 4.54  | NC38 T SOLDADURA DE BASE DE E            |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-07 16:11:17 | 2019-01-07 16:21:22 |                               | 0.17  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-07 09:02:56 | 2019-01-07 16:27:44 | PC13 T CAMBIO DE LLANTAS      | 7.41  | CAMBIO POS 1X CORTE Y POS 6XSEG FDV      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-07 16:27:44 | 2019-01-07 16:40:22 |                               | 0.21  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-07 14:43:50 | 2019-01-07 16:42:33 | NC27 C BAJO NIVEL HD EVENTO   | 1.98  | NC27 C BAJO NIVEL HD EVENTO              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-07 06:26:25 | 2019-01-07 17:12:23 | NP02 T EVENTO ACTIVO CODIGO 2 | 10.77 | NP02 T EVENTO ACTIVO CODIGO 2            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT114 | 2019-01-07 17:06:23 | 2019-01-07 17:18:00 | PC49 C MUESTREO ACEITE BIELA  | 0.19  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT088 | 2019-01-07 17:32:30 | 2019-01-07 17:45:25 | PC49 C MUESTREO ACEITE BIELA  | 0.22  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-07 17:39:00 | 2019-01-07 17:58:02 | NC43 C PALANCA RETARDO SUELTA | 0.32  | NC43 C PALANCA RETARDO SUELTA            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-07 05:08:52 | 2019-01-07 18:07:28 | PB49 T PM2                    | 12.98 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-07 08:12:33 | 2019-01-07 18:10:10 | NC58 T EVALUACION BAJA POTENC | 9.96  | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-07 05:21:59 | 2019-01-07 18:15:58 | PB49 T PM2                    | 12.9  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-07 18:10:10 | 2019-01-07 18:19:22 |                               | 0.15  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-07 18:15:58 | 2019-01-07 18:26:11 |                               | 0.17  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-07 18:14:18 | 2019-01-07 18:44:00 | NC43 C PERNO DE CINTURON SUEL | 0.5   | NC43 C PERNO DE CINTURON SUEL            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-07 16:29:22 | 2019-01-07 18:45:33 | NC15 T INSTA RESPIRADERO COMB | 2.27  | INST RESPIRADERO TANQUE COMB             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-07 18:11:03 | 2019-01-07 18:52:16 | C-PANTALLA                    | 0.69  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-07 18:45:33 | 2019-01-07 18:52:22 |                               | 0.11  |  |

|               |            |        |                     |                     |  |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--|-------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-07 18:07:28 | 2019-01-07 20:07:54 | NC30 T EVALUACION SISTEMA DE AUTOLUBRICACION | 2.01  | EVALUACION DE SISTEMA DE AUTOLUBRICACION |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-07 20:07:54 | 2019-01-07 20:17:22 |  | 0.16  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-07 20:12:04 | 2019-01-07 21:13:44 | NB36 C CAMBIO FARO BAJA CENTR                | 1.03  | FARO BAJA CENTRAL QUEMADO                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-07 21:17:09 | 2019-01-07 21:27:58 | NB15 C INSPECCION LLANTAS POS                | 0.18  | INSPECCION LLANTAS POSICION 6            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-07 21:42:45 | 2019-01-07 21:54:49 | NB43 C AJUSTAR PALANCA RETARD                | 0.2   | PALANCA RETARDO SUELTA                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-07 21:28:10 | 2019-01-07 22:13:11 | NB15 C CAMBIO CINTURON SEGURI                | 0.75  | CINTURON SEGURIDAD                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-07 22:42:59 | 2019-01-07 22:55:04 | NB00 C PANTALLA DISPATCH TELE                | 0.2   |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-07 21:07:22 | 2019-01-07 23:06:04 | NB36 C CAMBIO MOTOR LIMPIA PA                | 1.98  | CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRIZAS           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-07 15:18:45 | 2019-01-07 23:24:40 | NC15 C CAMBIO VALVULA PEDAL F                | 8.1   | NC06 C EVENTO DE FRENO                   |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-07 19:58:33 | 2019-01-07 23:24:48 | PB49 T CAMB ACEITE MOTOR 50 H                | 3.44  | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-07 23:24:40 | 2019-01-07 23:34:22 |  | 0.16  |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-07 23:24:48 | 2019-01-07 23:35:22 | T  | 0.18  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-07 19:34:37 | 2019-01-08 00:12:38 | PB49 T CAMB LLANTAS POSICION                 | 4.63  | CAMBIO POS 4XFLIP(10MM) Y POS 5 Y 6 SEG  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-08 00:12:38 | 2019-01-08 00:27:32 |  | 0.25  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-07 22:53:38 | 2019-01-08 01:01:55 | NB09 C REPARAR LUCES INTERMIT                | 2.14  | CORTO CIRCUITO EN LUCES DIRECCIONALES    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-08 01:52:08 | 2019-01-08 02:04:17 | NB02 C EVAL BAJO NIVEL ACEITE                | 0.2   | EVENTO BAJO NIVEL ACEITE COVERTIDOR      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-08 00:12:56 | 2019-01-08 02:38:09 | NB08 C EVENTO SOLENOIDE LOCKU                | 2.42  | SOLENOIDE LOCKUP CONVERTIDOR ACTIVADO    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-05 11:40:37 | 2019-01-08 03:03:05 | PC16 T SOLDADURA TOLVA                       | 63.37 | 6;10 VIGA 3 CENTRAL PISO DE TOLVA        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-05 05:32:06 | 2019-01-08 03:05:27 | PB49 T R&I SUSPENSIONES DELAN                | 69.56 | R&I RUEDA Y SUSPEN DELANTERA RH KOM 930E |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-08 03:03:05 | 2019-01-08 03:15:22 |  | 0.2   |  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                       |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-08 03:05:27 | 2019-01-08 03:15:22 |                               | 0.17  |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-08 02:57:59 | 2019-01-08 03:37:19 | NB11 C CALIBRACION DE BALANZA | 0.66  | CALIBRACION BALANZA                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-07 18:34:20 | 2019-01-08 03:40:58 | PC49 T PM6                    | 9.11  | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-08 02:40:26 | 2019-01-08 03:54:35 | NP15 C CAMBIO PEDAL ACELERADO | 1.24  | CAMBIO PEDAL ACELERADOR               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-08 03:40:58 | 2019-01-08 04:13:04 | PB49 T REPAR CABLEADO CLAXON  | 0.54  | REPAR.SISTEMA LECTRICO DE CLAXON      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-08 04:13:04 | 2019-01-08 04:21:37 |                               | 0.14  |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-08 04:35:00 | 2019-01-08 05:18:14 | NB15 C CAMB CINTURON SEGURIDA | 0.72  | CAMB CINTURON SEGURIDAD               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-05 05:31:49 | 2019-01-08 05:23:05 | PB49 T REP SOLDADURA CHASIS   | 71.85 | 1;2.5;5 in SUPER ESTRUCTURA SUPERIOR  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-08 05:23:05 | 2019-01-08 05:34:23 |                               | 0.19  |                                       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-08 00:42:37 | 2019-01-08 05:52:49 | PB49 T CAMB LLANTAS POSICION  | 5.17  | CAMBIO POS 4XC NUEVO SPOT Y POS 5 FDV |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-08 05:52:49 | 2019-01-08 06:06:31 |                               | 0.23  |                                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-08 05:48:54 | 2019-01-08 06:20:26 | NB04 C INSTALAR SEGURO BOTELL | 0.53  | REPONER SEGURO AFEX CABINA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-04 15:13:27 | 2019-01-08 07:00:00 | NC38 T FALLA CATASTROFICA     | 87.78 | NC38 C FALLA CATASTROFICA             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-05 07:39:06 | 2019-01-08 07:00:00 | NC38 C FALLA CATASTROFICA     | 71.35 | NC38 C FALLA CATASTROFICA             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-08 07:39:57 | 2019-01-08 07:53:02 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/4  | 0.22  | INSPECCION LLANTA P/4                 |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-08 08:10:11 | 2019-01-08 08:28:04 | ND06 C EVAL EVENT SISTEMA FRE | 0.3   | EVAL EVENT SISTEMA FRENO              |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-08 08:10:50 | 2019-01-08 08:32:46 | ND06 C REPAR COMUNICACION DIS | 0.37  | REPAR COMUNICACION DISPATCH           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-08 08:31:34 | 2019-01-08 08:49:09 | PD49 C MUESTRA DE ACEITE /REL | 0.29  | MUESTREO ACEITE ANTES PM              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-08 08:35:00 | 2019-01-08 08:54:40 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE /EN | 0.33  | MUESTREO ACEITE ANTES PM              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-08 05:27:15 | 2019-01-08 09:03:03 | NB00 C EVAL FOGONAZO TUBO ESC | 3.6   | EVAL FOGONAZO TUBO ESCAPE             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-08 08:50:06 | 2019-01-08 09:07:28 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.29  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO           |

|               |            |        |                     |                     |   |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---|-------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-08 09:14:44 | 2019-01-08 09:38:04 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE /EN             | 0.39  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-08 07:37:03 | 2019-01-08 09:39:21 | ND18 C REPAR FUGA ACEITE MOTO             | 2.04  | REPAR FUGA ACEITE MOTOR                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-08 08:42:14 | 2019-01-08 09:52:45 | ND15 C REPAR VALV ALIVIO TANQ COMBUSTIBLE | 1.18  | REPAR VALV ALIVIO TANQ COMBUSTIBLE       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-08 08:58:09 | 2019-01-08 09:57:22 | ND15 C REPAR SISTEMA DE PLUMI             | 0.99  | REPAR SISTEMA DE PLUMILLAS               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-08 09:15:36 | 2019-01-08 10:37:52 | ND15 C REPAR SISTEMA LIMPIAPA             | 1.37  | REPAR SISTEMA LIMPIAPA                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-08 07:34:14 | 2019-01-08 10:45:26 | ND18 C CAMB CA±ERIA SIST PILO             | 3.19  | CAMBIO CAÑERIA SIST PILOTAJE LEVANTE     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-08 10:44:46 | 2019-01-08 10:59:19 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG             | 0.24  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-08 10:36:11 | 2019-01-08 11:10:54 | PD49 C MUESTRAS ACEITE/ENGRAS             | 0.58  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-08 08:58:13 | 2019-01-08 11:16:08 | ND15 C REPAR SIST LUCES DIREC             | 2.3   | REPAR SIST LUCES DIREC                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-08 08:23:33 | 2019-01-08 11:18:53 | PD13 T ROTACION LLANTAS P/1-2             | 2.92  | CAMBIO POS 1-2 POR ROTACION              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-08 11:26:24 | 2019-01-08 11:36:33 | PD49 C MUESTRA ACEITE MOTOR C             | 0.17  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-08 11:33:44 | 2019-01-08 11:44:15 | PD49 C MUESTRA ACEITE MOTOR C             | 0.18  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-08 11:35:07 | 2019-01-08 11:53:34 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG             | 0.31  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-08 11:36:09 | 2019-01-08 12:01:10 | ND15 C REPAR VALV ALIVIO TANQ             | 0.42  | REPAR VALV ALIVIO TANQ COMBUSTIBLE       |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-08 08:02:38 | 2019-01-08 12:06:19 | PD49 T PM250HRS MHD J.JIMENEZ             | 4.06  | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-08 11:51:35 | 2019-01-08 12:16:04 | PD49 C MUESTRA ACEITE/ENGRASE             | 0.41  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-07 12:00:17 | 2019-01-08 15:10:57 | PC15 T R&I BARRA ESTABILIZADO             | 27.18 | CAMBIO ROD CONTROL                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-08 15:07:10 | 2019-01-08 15:15:26 | ND06 C PANTALLA DISPATCH                  | 0.14  | PANTALLA DISPATCH                        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-08 15:10:57 | 2019-01-08 15:22:23 |   | 0.19  |  |

|                  |            |        |                     |                     |                               |      |   |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|---|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-08 14:39:18 | 2019-01-08 16:11:47 | ND06 C REPAR COMUNIC WI-FI DI | 1.54 | REPAR COMUNIC WI-FI DISPATCH            |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-08 14:56:00 | 2019-01-08 16:12:55 | PD13 T RETORQUE LLANTA P/1-2  | 1.28 | PD13 T RETORQUE LLANTA P/1-2            |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-08 16:12:55 | 2019-01-08 16:27:22 |                               | 0.24 |   |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-08 08:02:27 | 2019-01-08 16:45:40 | PD49 T PM8 MHD RAUL ARIAS     | 8.72 | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE             |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-08 09:44:37 | 2019-01-08 16:57:15 | ND06 C INSTAL SISTEMA MEMS    | 7.21 |   |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-08 08:49:04 | 2019-01-08 17:03:19 | PD49 T PM2 MHD E. VALDIVIA    | 8.24 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE             |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-08 12:06:19 | 2019-01-08 17:17:37 | PD15 T CAMBIO ROTULA DIRECC # | 5.19 | CAMBIO DE RÓTULA n#7                    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-08 15:42:38 | 2019-01-08 17:22:05 | ND15 C EVAL LUCES + EVENT TEM | 1.66 | EVAL LUCES DIRECCIONALES                |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-08 17:17:37 | 2019-01-08 17:26:23 |                               | 0.15 |   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-08 16:01:22 | 2019-01-08 17:40:01 | ND18 C REPAR FUGA ACEITE DE M | 1.64 | REPAR FUGA ACEITE DE MOTOR MTU          |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-08 15:37:31 | 2019-01-08 18:12:42 | ND15 C CAMBIO SENSOR NIVEL CO | 2.59 | CAMBIO SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE         |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-08 17:03:19 | 2019-01-08 18:23:26 | PD15 T CAMB VALV DESCARGA BBA | 1.34 | CAMBIO VALVULA DESCARGA BOMBA DIRECCION |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-08 15:25:19 | 2019-01-08 18:24:00 | PD15 T INSTALAR SIST FIT CUMM | 2.98 | INSTALACION DE SISTEMA FIT - CUMMINS    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-08 17:01:08 | 2019-01-08 18:32:44 | ND15 C CAMBIO PANTALLA DISPAT | 1.53 | CAMBIO PANTALLA DISPAT                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-08 18:41:55 | 2019-01-08 18:47:41 | ND15 C REPAR COLUMN DIRECC T  | 0.1  |   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-08 19:01:33 | 2019-01-08 19:31:00 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS  | 0.49 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-08 15:42:29 | 2019-01-08 19:35:14 | ND15 C REPAR COLUMN DIRECCIO  | 3.88 | REPAR COLUMN DIRECCION TIMON            |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-08 20:18:35 | 2019-01-08 20:31:43 | NC30 C NO BAJA LA TOLVA       | 0.22 | NC30 C NO BAJA LA TOLVA                 |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-08 19:34:54 | 2019-01-08 21:08:59 | NC15 C TIMON NO REGULA        | 1.57 | C-TIMON NO REGULA                       |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-08 17:12:31 | 2019-01-08 21:17:00 | ND18 C REPAR FUGA ACEITE DIRE | 4.07  | REPAR FUGA ACEITE DIRE                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-08 10:33:47 | 2019-01-08 21:20:44 | ND15 C CAMB VALV AMPLIFICAD D | 10.78 | CAMB VALVULA AMPLIFICADOR DE FLUJO DIREC |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-08 18:24:00 | 2019-01-08 21:24:25 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/1-2    | 3.01  | CAMBIO POS1-2 X ROTACION                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT088 | 2019-01-08 19:32:39 | 2019-01-08 21:28:07 | NC15 C CINTURON SEGURIDAD     | 1.92  | C-BROCHE CINTURON                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-08 19:51:58 | 2019-01-08 21:28:24 | NC11 C ESPEJO BASE SUELTA     | 1.61  | NC11 C ESPEJO BASE SUELTA                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-08 18:24:06 | 2019-01-08 21:35:37 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/5      | 3.19  | CAMBIO POS 5 DESGASTE                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-08 21:24:25 | 2019-01-08 21:38:22 |                               | 0.23  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-08 17:24:24 | 2019-01-08 21:42:15 | ND39 C EVAL RUIDO EXTRAÑO MOT | 4.3   | EVAL RUIDO EXTRANO MOTOR                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-08 21:35:37 | 2019-01-08 21:50:22 |                               | 0.25  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-08 22:01:48 | 2019-01-08 22:05:08 | NC18 C FUGA HIDRAULICA        | 0.06  | NC18 C FUGA HIDRAULICA                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-08 20:32:29 | 2019-01-08 22:14:06 | NC15 C MEDIDOR DE ACEITE MOTO | 1.69  | NC15 C MEDIDOR DE ACEITE MOTO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-08 20:38:14 | 2019-01-08 22:19:57 | NC30 C LIMPIAPARABRISAS NO FU | 1.7   | NC30 C LIMPIAPARABRISAS NO FU            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT085 | 2019-01-08 21:54:51 | 2019-01-08 22:43:00 | NC37 C RELLENO DE REFRIGERANT | 0.8   | NC37 C RELLENO DE REFRIGERANT            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-08 22:07:03 | 2019-01-08 22:58:59 | NC30 C NO FUNCIONA CLAXON     | 0.87  | C-NO TOCA CLAXON                         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-08 20:11:11 | 2019-01-08 23:04:09 | NC06 C ALARMA BBA DE TRANSFER | 2.88  | NC06 C ALARMA BBA DE TRANSFER            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-08 23:22:52 | 2019-01-08 23:33:29 | NC06 C VELOCIDAD LIMITADA     | 0.18  | C-VELOCIDAD LIMITADA                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-08 20:22:21 | 2019-01-09 00:04:19 | NC15 T CAMBIO BOTAPIEDRA LH X | 3.7   | NC15 T CAMBIO BOTAPIEDRA LH X            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-09 00:04:19 | 2019-01-09 00:15:23 |                               | 0.18  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-08 23:18:05 | 2019-01-09 00:27:46 | NC09 C LUZ DE RETROCESO RH MA | 1.16  | NC09 C LUZ DE RETROCESO RH MA            |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-08 23:26:37 | 2019-01-09 00:33:11 | NC30 C NO LEVANTA LA TOLVA    | 1.11  | NC30 C NO LEVANTA LA TOLVA             |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-08 23:14:08 | 2019-01-09 00:41:30 | NC42 C SENSOR DE NIVEL DE COM | 1.46  | NC42 C SENSOR DE NIVEL DE COM          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-09 02:27:38 | 2019-01-09 03:23:24 | NC58 C PERDIDA DE FUERZA      | 0.93  | NC58 C PERDIDA DE FUERZA               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-09 02:01:38 | 2019-01-09 03:49:07 | NC15 C LUCES RETROCESO NO ENC | 1.79  | NC15 C LUCES RETROCESO NO ENC          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-09 03:12:16 | 2019-01-09 04:41:48 | NC42 C BALANZA DESCALIBRADA   | 1.49  | NC42 C BALANZA DESCALIBRADA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-09 02:48:29 | 2019-01-09 04:52:29 | NC58 C FILTROS DE COMBUSTIBLE | 2.07  | NC58 C FILTROS DE COMBUSTIBLE          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT088 | 2019-01-09 02:04:55 | 2019-01-09 04:58:04 | NC15 T CAMBIO DE CINTURON DE  | 2.89  | NC15 T cinturon seguridad suelto       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT088 | 2019-01-09 04:58:04 | 2019-01-09 05:12:22 |                               | 0.24  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-09 04:52:29 | 2019-01-09 05:31:03 | NC18 C CAMBIO LINEA PILOTAJE  | 0.64  | NC18 C CAMBIO LINEA PILOTAJE           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-08 21:20:44 | 2019-01-09 05:57:23 | NC15 C EVALUAR DIRECCION NO G | 8.61  | NC15 C EVALUAR DIRECCION NO G          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-08 16:45:40 | 2019-01-09 06:10:57 | PD15 T CAMBIO ACEITE HIDRAULI | 13.42 | CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SAE10W        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-09 06:10:57 | 2019-01-09 06:17:22 |                               | 0.11  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-09 00:51:59 | 2019-01-09 06:26:48 | NC00 T INSTALACION FIT DE COM | 5.58  | INSTALACION DE SISTEMA FIT - CUMMINS   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-09 03:07:03 | 2019-01-09 06:29:45 | PC13 T CAMBIO LLANTAS         | 3.38  | POS 1-2 ROTA. FLIPS POS 5 ( 11 MM)     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-09 05:06:32 | 2019-01-09 06:37:11 | NC58 C CAMBIO FILTROS DE COMB | 1.51  | C-CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-09 06:26:48 | 2019-01-09 06:40:22 |                               | 0.23  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-09 06:29:45 | 2019-01-09 06:43:22 |                               | 0.23  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-09 05:45:07 | 2019-01-09 06:45:45 | NC36 C LUCES ALTA DELANT NO E | 1.01  | NC36 C LUCES ALTA DELANT NO E          |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-08 08:46:27 | 2019-01-09 06:51:01 | PD06 T EVAL ALTA DIFER PRES A | 22.08 | ALTA DIFERENCIA DE PRESIÓN DE ADMISIÓN |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-09 06:51:01 | 2019-01-09 06:53:08 |                               | 0.04  |  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                    |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-08 20:52:59 | 2019-01-09 06:55:20 | PC49 T PM4 MHC GILMAR LAUREL  | 10.04 | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-09 03:16:11 | 2019-01-09 07:00:00 | NC06 C ALARMA ACC DE DIRECCIO | 3.73  | NC06 C ALARMA ACC DE DIRECCIO      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-09 06:55:20 | 2019-01-09 07:48:47 |                               | 0.89  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-09 07:33:47 | 2019-01-09 07:52:01 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/4  | 0.3   | C-LLANTA                           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-09 07:48:47 | 2019-01-09 07:59:22 |                               | 0.18  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-09 07:32:52 | 2019-01-09 08:38:53 | ND52 C REPAR FUGA COMBUST CA± | 1.1   | REPAR FUGA COMBUST CAÑERIA         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-09 06:31:50 | 2019-01-09 08:52:26 | NC06 C PERDIDA DE PROPULSION  | 2.34  | EVENTO SIN PROPULSION              |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-09 08:12:23 | 2019-01-09 08:58:38 | ND06 C RESETEO DE PANTALLA DI | 0.77  | RESETEO DE PANTALLA DISPATCH       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-09 09:09:03 | 2019-01-09 09:19:17 | ND15 C INSP VALV TANQ COMBUST | 0.17  |                                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT085 | 2019-01-09 09:46:34 | 2019-01-09 10:09:37 | PD49 C MUESTRA DE ACEITE/ENGR | 0.38  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-09 09:11:41 | 2019-01-09 10:12:20 | ND15 C CAMBIO DIAL RSC        | 1.01  | CAMBIO DIAL DEL RSC                |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-09 07:00:00 | 2019-01-09 10:13:27 | ND15 C CAMB SENSOR PRES COMBU | 3.22  | CAMB SENSOR PRES COMBU             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-09 10:26:38 | 2019-01-09 10:38:24 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.2   | MUESTREO ACEITE ANTES PM           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-09 10:13:27 | 2019-01-09 10:43:13 | ND04 C REPONER SENSOR TEMP ES | 0.5   | REPONER SENSOR TEMP ESCAPE         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-09 10:28:41 | 2019-01-09 11:16:09 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.79  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-08 18:23:26 | 2019-01-09 11:21:17 | ND06 T REGULAR PRES SIST DIRE | 16.96 |                                    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-09 10:43:59 | 2019-01-09 11:29:12 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.75  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-09 11:21:17 | 2019-01-09 11:31:22 |                               | 0.17  |                                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-09 07:57:19 | 2019-01-09 11:52:48 | ND35 T RECARGA ACUMLA DIRECCI | 3.92  | RECARGA ACUMLA DIRECCION DELANTERO |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-09 11:07:39 | 2019-01-09 11:54:05 | ND37 C RELLENO ACEITE TRANSMI | 0.77  | RELLENO ACEITE TRANSMI             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-09 11:40:19 | 2019-01-09 11:58:33 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.3   | MUESTREO ACEITE ANTES PM           |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |   |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-09 11:52:48 | 2019-01-09 12:01:22 |                               | 0.14  |   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-09 12:10:52 | 2019-01-09 12:16:42 | ND06 C RESETEO PANTALLA DE DI | 0.1   | RESETEO PANTALLA DE DI                  |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-09 07:53:25 | 2019-01-09 12:27:16 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/3-4-5 | 4.56  | CAMBIO POS 4 X CORTE POS 5 SEP. X CORTE |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-09 12:27:16 | 2019-01-09 12:34:22 |                               | 0.12  |   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-09 06:31:47 | 2019-01-09 13:01:43 | NC42 C CAMBIO SENSOR DE COMBU | 6.5   | NC42 C CAMBIO SENSOR DE COMBU           |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-09 11:03:24 | 2019-01-09 13:06:07 | ND06 C EVAL EVENTO VIMS PRINC | 2.05  | EVAL EVENTO VIMS PRINC                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-08 17:32:39 | 2019-01-09 14:13:37 | ND06 T CAMBIO TERMOCUPLA 3RB  | 20.68 | EVAL SEÑAL TEMPERATURA ESCAPE BAJA 3RB  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-09 14:13:37 | 2019-01-09 14:25:22 |                               | 0.2   |   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-09 10:06:06 | 2019-01-09 14:29:21 | ND58 C EVAL EVENT BAJA POTENC | 4.39  | EVAL EVENT BAJA POTENC                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-09 11:07:34 | 2019-01-09 14:43:52 | ND15 C REPONER PERNOS ESCALER | 3.61  | REPONER PERNOS ESCALER                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-09 15:04:43 | 2019-01-09 15:18:03 | ND37 C RELLENO ACEITE DE MOTO | 0.22  | RELLENO ACEITE DE MOTO                  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-09 09:36:45 | 2019-01-09 15:39:37 | ND13 T CAMB LLANTA P/5 DESGAS | 6.05  | CAMBIO POS 3-4 ROTA. POS 5 POR DESGASTE |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-09 15:39:37 | 2019-01-09 15:53:22 |                               | 0.23  |   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-09 14:35:01 | 2019-01-09 16:38:34 | ND15 C EVAL SISTEM LEVANTE    | 2.06  | EVAL SISTEM LEVANTE                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-09 12:29:49 | 2019-01-09 17:21:46 | ND15 C CALIBRAR BALANZA       | 4.87  | CALIBRAR BALANZA                        |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-09 09:16:51 | 2019-01-09 17:32:11 | PD49 T PM4 MHD RAUL ARIAS     | 8.26  | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE             |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-09 15:13:10 | 2019-01-09 17:35:14 | ND15 T SOLDAR BASE DE EXTINTO | 2.37  | ND15 T SOLDAR BASE DE EXTINTO           |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-09 17:13:21 | 2019-01-09 17:38:46 |                               | 0.42  |   |

|               |            |        |                     |                     |                                |       |                               |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-09 17:32:11 | 2019-01-09 17:40:19 |                                | 0.14  |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-09 17:35:14 | 2019-01-09 17:40:23 |                                | 0.09  |                               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-09 17:38:46 | 2019-01-09 17:46:22 |                                | 0.13  |                               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-09 16:31:43 | 2019-01-09 17:55:08 | ND15 C CAMBIO SW DE RPM MOTOR  | 1.39  | CAMBIO SW DE RPM MOTOR        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-09 15:49:50 | 2019-01-09 17:56:44 | ND43 C AJUSTE DE PALANCA RETA  | 2.12  | AJUSTE DE PALANCA RETA        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-09 17:59:59 | 2019-01-09 18:29:33 | ND06 C EVAL EVENTO DE FRENO R  | 0.49  | EVAL EVENTO DE FRENO R        |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-09 18:20:38 | 2019-01-09 19:26:04 | ND15 C REPAR CLAXON EN CABINA  | 1.09  |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-09 14:40:09 | 2019-01-09 19:35:23 | ND15 C CAMB INYECTORES B4-B6   | 4.92  | CAMBIO DE INYECTORES B4 - B6  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-09 19:35:23 | 2019-01-09 19:38:19 | C- BAJANDO DATA                | 0.05  |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-09 05:57:23 | 2019-01-09 20:02:15 | NC15 T R&I CILINDRO DIRECC RH  | 14.08 | NC15 T R&I CILINDRO DIRECC RH |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-09 19:42:01 | 2019-01-09 20:08:58 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS2  | 0.45  | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA POS2 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-09 19:31:21 | 2019-01-09 20:29:25 | NC18 C FUGA ACEITE X MOTOR     | 0.97  | NC18 C FUGA ACEITE X MOTOR    |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-09 20:30:16 | 2019-01-09 20:53:29 | NC11 C REGULAR ESPEJO          | 0.39  | NC11 C REGULAR ESPEJO         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-09 19:40:22 | 2019-01-09 21:16:08 | NC15 C INTERRUPTOR DE LUCES NO | 1.6   | NC15 NC INTERRUPTOR DE LUCES  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-09 20:55:53 | 2019-01-09 21:16:24 | NC52 C FUGA DE COMBUSTIBLE     | 0.34  | C-FUGA COMBUST                |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-09 21:26:09 | 2019-01-09 21:27:11 | C-LLANTA                       | 0.02  | C-LLANTA                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-09 21:31:47 | 2019-01-09 21:52:14 | C-PANTALLA                     | 0.34  |                               |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-09 19:56:54 | 2019-01-09 23:22:26 | PC13 T CAMBIO DE LLANTAS       | 3.43  | CAMBIO POS 3-4 ROTACION       |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-09 23:22:26 | 2019-01-09 23:40:22 |                                | 0.3   |                               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-09 20:28:17 | 2019-01-09 23:56:20 | NC15 C FUEGO X TUBO ESCAPE     | 3.47  | NC15 C FUEGO X TUBO ESCAPE    |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-09 20:36:44 | 2019-01-10 00:21:55 | PC49 T CAMBIO ACEITE + ENGRAS | 3.75  | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA      |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-10 00:21:55 | 2019-01-10 00:31:22 |                               | 0.16  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-10 00:27:29 | 2019-01-10 00:35:36 | C-AUTOLUB ACEITE MOTOR        | 0.14  | C-AUTOLUB ACEITE MOTOR                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-09 21:26:37 | 2019-01-10 00:49:56 | PC13 T CAMBIO LLANTA          | 3.39  | CAMBIO POS 1-2-3-4 ROTACION              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-08 17:44:05 | 2019-01-10 00:53:40 | PD15 T CAMBIO SUSP DELANT LH  | 31.16 | R&I RUEDA Y SUSPEN DELANTERA LH KOM 930E |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-10 00:53:40 | 2019-01-10 01:02:22 |                               | 0.15  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-10 00:49:56 | 2019-01-10 01:03:23 |                               | 0.22  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-09 17:04:26 | 2019-01-10 01:12:46 | ND06 C EVAL EVENT SIN PROPULS | 8.14  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-10 01:20:19 | 2019-01-10 01:20:36 | NC09 C LUCES DIRECCIONALES NO | 0     | C-LUCES ESTACIONNM                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-09 21:24:39 | 2019-01-10 02:21:05 | NC42 T CONFIRURACION SPECTO   | 4.94  | SPECTO NO COMUNICA                       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-10 00:00:19 | 2019-01-10 02:22:57 | NC09 C SENSOR DE ADMISION 2 E | 2.38  | C-SENSOR ADMISION                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-09 23:44:24 | 2019-01-10 02:26:08 | NC45 C EVENTO DE MOTOR        | 2.7   | NC45 C EVENTO DE MOTOR                   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-10 01:36:58 | 2019-01-10 03:21:06 | NC27 C BAJO NIVEL DE REFRIGER | 1.74  | NC27 C BAJO NIVEL DE REFRIGER            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-10 01:07:19 | 2019-01-10 03:21:42 | NC43 C SIN MEDIDOR DE ACEITE  | 2.24  | NC43 C SIN MEDIDOR DE ACEITE             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-10 01:55:19 | 2019-01-10 03:42:10 | NC06 C EVENTO MULTIPLES       | 1.78  | NC06 C EVENTO MULTIPLES                  |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-09 22:58:01 | 2019-01-10 03:48:08 | NC16 T REPARACION BASE DE ESP | 4.84  | NC16 T REPARACION BASE DE ESP            |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-10 03:48:08 | 2019-01-10 03:57:22 |                               | 0.15  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-10 03:53:40 | 2019-01-10 04:11:01 | C-RADIO TELECOMUNICACIONES    | 0.29  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-10 03:24:55 | 2019-01-10 04:41:35 | T-COMUNICACION MOTO           | 1.28  | EVAL SEÑALES NO COMUNICAN EN SPECTO-DCP  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                               |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-10 04:41:35 | 2019-01-10 04:54:22 |                               | 0.21  |                               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-09 23:51:20 | 2019-01-10 04:56:55 | NC18 T CAMB LINEA ENFR FRENO  | 5.09  | NC18 T CAMB LINEA ENFR FRENO  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-10 04:56:55 | 2019-01-10 05:08:22 |                               | 0.19  |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-10 02:36:44 | 2019-01-10 05:08:43 | NC48 C VIBRACION DE CABINA    | 2.53  | NC48 C VIBRACION DE CABINA    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-10 00:26:49 | 2019-01-10 05:25:07 | NC09 T REPARACION DE HARNES D | 4.97  | NC09 C LUces DIRECCIONALES    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-10 05:25:07 | 2019-01-10 05:36:22 |                               | 0.19  |                               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-10 04:02:21 | 2019-01-10 05:54:36 | NC09 C LUces DIRECCIONALES PE | 1.87  | NC09 C LUces DIRECCIONALES PE |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-10 05:56:40 | 2019-01-10 06:11:43 | C-LUZ PELIGRO POST            | 0.25  | C-LUZ PELIGRO POST            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-10 05:03:18 | 2019-01-10 06:36:34 | NC09 C LUZ DE RETRO QUEMADO   | 1.55  | C-LUces RETRO                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-09 20:02:15 | 2019-01-10 06:37:00 | NC06 T EVAL INYECTOR / NO APA | 10.58 | NC06 T EVAL INYECTOR / NO APA |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-10 06:37:00 | 2019-01-10 06:46:22 |                               | 0.16  |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-10 02:21:05 | 2019-01-10 06:51:40 | NC39 T EVAL SONIDO EXTRA±O MO | 4.51  | NC39 T EVAL SONIDO EXTRANO MO |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-10 06:10:30 | 2019-01-10 07:23:27 | NC27 C RELLENAR ACEITE MOTOR  | 1.22  | C-RELLENAR ACEITE MOTOR       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-10 06:51:40 | 2019-01-10 07:30:21 |                               | 0.64  |                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-10 07:30:21 | 2019-01-10 08:27:48 | ND06 C PANTALLA DISPATCH      | 0.96  | PANTALLA DISPATCH             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-09 23:48:47 | 2019-01-10 08:33:28 | NC42 C SISTEMA DE RETARDO     | 8.74  | NC42 C SISTEMA DE RETARDO     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-10 08:18:52 | 2019-01-10 08:42:49 | ND37 C RELLENO ACEITE MOTOR/C | 0.4   | RELLENO ACEITE MOTOR/C        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-10 06:05:14 | 2019-01-10 08:57:23 | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA    | 2.87  | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-10 08:34:07 | 2019-01-10 09:04:40 | ND15 C REPAR CINTURON SEGURID | 0.51  | REPAR CINTURON SEGURID        |

|               |            |        |                     |                     |                               |        |                                     |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-10 09:02:36 | 2019-01-10 09:07:25 | ND06 C EVAL EVENT DE MOTOR/RE | 0.08   |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-10 09:00:30 | 2019-01-10 09:08:38 | ND04 C REPONER SISTEMA LIMPIA | 0.14   | REPONER SISTEMA LIMPIA              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT143 | 2019-01-02 19:00:00 | 2019-01-10 09:32:14 | NA13 T R&I MOTOR DIESEL X REP | 182.54 | R&I MOTOR DIESEL X REPARACION       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-10 08:29:06 | 2019-01-10 10:10:31 | PD13 T RETORQUE LLANTA P/1    | 1.69   | RETORQUE LLANTA P/1                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-10 08:56:52 | 2019-01-10 10:12:02 | ND15 C CONFIG SOFTWARE ANTI F | 1.25   | CONFIG SOFTWARE ANTI F              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-10 09:55:15 | 2019-01-10 10:13:26 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.3    | MUESTREO ACEITE ANTES PM            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-10 10:10:31 | 2019-01-10 10:27:22 |                               | 0.28   |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-10 05:47:17 | 2019-01-10 10:32:34 | NC01 T CAMBIO LLANTA POS 1 AC | 4.75   | NC01 T CAMBIO LLANTA POS 1 AC       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-10 09:18:54 | 2019-01-10 10:43:00 | ND06 C REPAR SIST GPS PANTALL | 1.4    | REPAR SIST GPS PANTALLA DISPATCH    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-10 10:32:34 | 2019-01-10 10:44:22 |                               | 0.2    |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-10 10:33:38 | 2019-01-10 10:47:48 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.24   | MUESTREO ACEITE ANTES PM            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-10 10:41:15 | 2019-01-10 10:56:57 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.26   | MUESTREO ACEITE ANTES PM            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-07 17:56:57 | 2019-01-10 11:12:14 | PC49 T R\$I MANDOS FINALES    | 65.25  | R&I MANDO FINAL CAT 793F            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-10 11:12:14 | 2019-01-10 11:22:22 |                               | 0.17   |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-10 09:56:31 | 2019-01-10 11:35:32 | ND15 C CAMB TOMA LLENADO TANQ | 1.65   | CAMB TOMA LLENADO TANQ COMBUSTIBLE  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-10 09:37:44 | 2019-01-10 11:39:30 | ND15 C INSTALAR SHIM PAD DE T | 2.03   | INSTALAR SHIM PAD DE T              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-10 11:33:27 | 2019-01-10 11:53:24 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.33   | MUESTREO ACEITE ANTES PM            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-10 08:47:55 | 2019-01-10 11:55:25 | PD49 T PM250HRS MHD O.HERNAND | 3.13   | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-10 10:15:46 | 2019-01-10 12:11:58 | ND57 C ARRANCAR EQUIPO/BATERI | 1.94   | ARRANCAR EQUIPO/BATERI              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-10 10:40:11 | 2019-01-10 12:13:29 | ND15 C REPAR ASIENTO DE OPERA | 1.56   | REPAR ASIENTO DE OPERA              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-10 11:33:44 | 2019-01-10 12:33:52 | ND03 C REPAR LUCES DIRECCIONA | 1      | REPAR LUCES DIRECCIONA              |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |                                  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-10 11:54:28 | 2019-01-10 12:37:39 | ND15 C REPAR CLAXON EN CABINA | 0.72 | REPAR CLAXON EN CABINA           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-10 12:24:41 | 2019-01-10 12:37:47 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.22 | MUESTREO ACEITE ANTES PM         |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-10 12:33:51 | 2019-01-10 12:46:39 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.21 | MUESTREO ACEITE ANTES PM         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-10 10:44:27 | 2019-01-10 13:59:29 | ND06 C EVAL EVENT TEMP ALTA T | 3.25 | EVAL EVENT TEMP ALTA TRANSMISION |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-10 08:19:41 | 2019-01-10 14:29:17 | ND15 C CAMB DIAL MEDIDOR COMB | 6.16 | CAMBIO DIAL MEDIDOR COMBUSTIBLE  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-10 14:48:12 | 2019-01-10 15:05:11 | ND15 C REPAR VALV VENTEO TANQ | 0.28 | REPAR VALV VENTEO TANQ           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-10 13:59:29 | 2019-01-10 15:18:01 | ND15 C REPAR RADIO SE APAGA   | 1.31 | REPAR RADIO SE APAGA             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-10 10:35:27 | 2019-01-10 15:32:50 | ND48 C REPAR VIBRACION DE ESP | 4.96 | REPAR VIBRACION DE ESPEJO LH     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-10 09:51:49 | 2019-01-10 15:44:27 | PD15 T REPONER SIST SPECTO CU | 5.88 | SPECTO NO COMUNICA               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT143 | 2019-01-10 09:32:14 | 2019-01-10 16:00:39 | PD49 T PM2 MHD E.VALDIVIA     | 6.47 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-10 15:44:03 | 2019-01-10 16:01:53 | ND37 C RELLENO ACEITE TRANSMI | 0.3  | RELLENO ACEITE TRANSMI           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-10 15:47:10 | 2019-01-10 16:05:46 | ND15 C REPAR RADIO SE APAGA   | 0.31 | REPAR RADIO SE APAGA             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-10 16:17:55 | 2019-01-10 16:24:15 | ND37 C RELLENO ACEITE DE MOTO | 0.11 | RELLENO ACEITE DE MOTO           |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-10 15:37:43 | 2019-01-10 16:28:59 | ND15 C REPAR BASE DE ESPEJO P | 0.85 | REPAR BASE DE ESPEJO P           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-10 16:31:54 | 2019-01-10 16:35:27 | ND06 C EVAL EVENT DE ALTO VOL | 0.06 |                                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-10 14:35:42 | 2019-01-10 16:37:27 | ND06 C EVAL EVENT BAJA POTENC | 2.03 | EVAL EVENT BAJA POTENC           |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-10 11:55:25 | 2019-01-10 17:02:37 | PD16 T CAMBIO ROTULA #2 FISUR | 5.12 | Cambio de rotula dirección pos 2 |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-10 17:02:37 | 2019-01-10 17:15:22 |                               | 0.21 |                                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-10 08:32:35 | 2019-01-10 17:34:11 | PD49 T PM6 MHD RAUL ARIAS     | 9.03 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE      |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-10 10:49:20 | 2019-01-10 17:43:38 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/1-2-3 | 6.91  | CAMBIO POS 1-2-3-4 POR ROTACION   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT143 | 2019-01-10 16:00:39 | 2019-01-10 17:45:32 | PD08 T CAMBIO ACEITE HIDRAULI | 1.75  | CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SAE10W   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-10 05:49:21 | 2019-01-10 17:48:35 | NC45 C TEMP ALTA TURBINA INTE | 11.99 | ALTA TEMP DE TURBINA INTERMITENTE |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-10 17:43:38 | 2019-01-10 17:55:22 |                               | 0.2   |                                   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-10 17:48:35 | 2019-01-10 17:55:22 |                               | 0.11  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-10 14:28:15 | 2019-01-10 17:55:38 | ND01 T CAMB LLANTA P/5 ACCIDE | 3.46  | CAMB LLANTA P/5 ACCIDE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT143 | 2019-01-10 17:45:32 | 2019-01-10 17:56:22 |                               | 0.18  |                                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-10 15:44:27 | 2019-01-10 17:57:59 | PD15 T CAMBIO DE BATERIAS     | 2.23  | Cambio de cuatro baterias         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT140 | 2019-01-10 17:55:38 | 2019-01-10 18:03:22 |                               | 0.13  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-10 12:08:58 | 2019-01-10 18:06:35 | ND15 C INSTALAR SIST MENS     | 5.96  |                                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-10 17:57:59 | 2019-01-10 18:11:22 |                               | 0.22  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-10 16:23:12 | 2019-01-10 18:12:04 | ND06 C EVAL SIST RSC/NO CONTR | 1.81  | EVAL SIST RSC/NO CONTR            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-10 17:25:07 | 2019-01-10 18:14:30 | ND04 C REPONER PLUMILLA DE CA | 0.82  | REPONER PLUMILLA DE CA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-10 18:57:47 | 2019-01-10 19:06:17 | C-LLANTA CON PIEDRA           | 0.14  | C-LLANTA CON PIEDRA               |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-10 19:57:24 | 2019-01-10 20:38:02 | NC11 C REGULACION ESPEJO      | 0.68  | NC11 C REGULACION ESPEJO          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-10 20:23:25 | 2019-01-10 20:41:07 | C-DISPATCH                    | 0.3   |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-10 19:52:55 | 2019-01-10 20:44:42 | NC39 C GOLPE EN CILINDRO DE S | 0.86  | NC39 C GOLPE EN CILINDRO DE S     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-10 19:48:58 | 2019-01-10 21:12:51 | NC57 C NO ARRANCA / MULTIPL E | 1.4   | NC57 C NO ARRANCA / MULTIPL E     |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-10 20:55:19 | 2019-01-10 21:35:59 | NC42 C SENSOR BOMBA TRANSFERE | 0.68  | NC42 C SENSOR BOMBA TRANSFERE     |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-10 02:34:54 | 2019-01-10 21:55:47 | NC45 T EVENTO MOTOR /// INYEC | 19.35 | NC42 FALSO CONTACTO ECU MOTOR            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-10 21:23:30 | 2019-01-10 22:13:15 | NC15 C INTERRUPTOR PARADA EME | 0.83  | NC15 C INTERRUPTOR PARADA EME            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-10 14:38:23 | 2019-01-10 22:24:09 | ND01 T CAMBIO LLANTA P/3 ACCI | 7.76  | CAMBIO LLANTA P/3 ACCI                   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-10 22:24:09 | 2019-01-10 22:30:22 |                               | 0.1   |  |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-10 15:15:05 | 2019-01-10 22:39:01 | ND15 C EVAL GOLPE SUSP DELANT | 7.4   | EVAL GOLPE SUSP DELANT                   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-10 22:05:53 | 2019-01-10 22:41:35 | C-PANTALLA                    | 0.6   |  |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-10 20:32:24 | 2019-01-10 22:50:58 | PC49 T MHC CAMBIO ACEITE      | 2.31  | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA      |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-10 22:50:58 | 2019-01-10 23:01:22 |                               | 0.17  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-10 22:48:41 | 2019-01-10 23:08:06 | C-PANTALLA                    | 0.32  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-10 21:07:59 | 2019-01-10 23:29:36 | C-TANQUE COMBUSTIBLE          | 2.36  | C-TANQUE COMBUSTIBLE                     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-10 21:03:28 | 2019-01-10 23:49:28 | NC09 C LUZ INTERMITENTE NO PR | 2.77  | NC09 C LUZ INTERMITENTE NO PR            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-10 21:55:47 | 2019-01-11 00:04:19 | NC15 T AIRE ACONDICIONADO NO  | 2.14  | NC15 T AIRE ACONDICIONADO NO             |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-10 22:13:21 | 2019-01-11 00:14:11 | PC13 T CAMBIO DE LLANTAS      | 2.01  | CAMBIO POS 1-2 ROTACION                  |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-11 00:14:11 | 2019-01-11 00:31:22 |                               | 0.29  |  |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-10 20:25:25 | 2019-01-11 00:37:20 | PC13 T CAMBIO LLANTAS         | 4.2   | CAMBIO POS 3-4 ROTA. POS 5-6 POR DESGAST |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-11 00:37:20 | 2019-01-11 00:46:22 |                               | 0.15  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-10 20:16:48 | 2019-01-11 01:16:00 | NC45 C EVENTO TEMP TRANSMISIO | 4.99  | NC45 C EVENTO TEMP TRANSMISIO            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-10 23:52:50 | 2019-01-11 01:18:21 | NC06 C ALARMA DE FRENO DE SER | 1.43  | NC06 C ALARMA DE FRENO DE SER            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-10 23:30:38 | 2019-01-11 01:47:20 | NC39 C GOLPE EN SUSPENSIONES  | 2.28  | C-SUSPENSION                             |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-10 22:36:25 | 2019-01-11 01:58:25 | NC18 T FUGA ACEITE DIRECCION  | 3.37  | NC18 C FUGA ACEITE DIRECCION            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-11 01:58:25 | 2019-01-11 02:08:22 |                               | 0.17  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-11 02:07:51 | 2019-01-11 03:26:27 | NC06 C PARADA DE EMERGENCIA   | 1.31  | NC06 C PARADA DE EMERGENCIA             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-11 02:14:33 | 2019-01-11 03:27:43 | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA    | 1.22  | NC58 C PERDIDA DE POTENCIA              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-10 21:37:13 | 2019-01-11 03:35:47 | NC00 T INSTALACION SEGUND RES | 5.98  | INSTALACION SEGUN RESPIRADERO TANQ COMB |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-11 03:35:47 | 2019-01-11 03:50:22 |                               | 0.24  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-11 02:45:28 | 2019-01-11 03:54:38 | NC58 C PERDIDA POTENCIA EVENT | 1.15  | NC58 C PERDIDA POTENCIA EVENT           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-10 17:34:11 | 2019-01-11 04:08:53 | PD15 T INST NUMEROS LATERAL D | 10.58 | INSTALACIÓN DE NÚMEROS LATERALES        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-11 01:04:01 | 2019-01-11 04:16:35 | NC44 C CAMBIO FILTROS RACORDS | 3.21  | NC44 C CAMBIO FILTROS RACORDS           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-11 04:08:53 | 2019-01-11 04:19:22 |                               | 0.17  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-11 02:20:11 | 2019-01-11 04:20:18 | NC45 T EVAL TEMP ESCAPES      | 2     | EVAL SEÑAL DE TEMP ESCAPE NO COMUNICAN  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-11 04:20:18 | 2019-01-11 04:28:22 |                               | 0.13  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-10 09:34:34 | 2019-01-11 04:32:13 | PD49 T PM4 MHD J.JIMENEZ      | 18.96 | PM4 KOMATSU 930E-4SE - MOTOR MTU        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-11 02:44:59 | 2019-01-11 04:46:09 | NC11 C ALINEAR LUCES NEBLINER | 2.02  | NC11 C ALINEAR LUCES NEBLINER           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-11 04:22:32 | 2019-01-11 05:06:19 | NC58 C LIMPIEZA DE ACTUADORES | 0.73  | NC58 C LIMPIEZA DE ACTUADORES           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-10 17:45:01 | 2019-01-11 05:23:08 | PD49 T PM8                    | 11.64 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-11 03:12:33 | 2019-01-11 05:25:08 | NC09 C DISYUNTOR ACTIVADO     | 2.21  | NC09 C DISYUNTOR ACTIVADO               |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-10 20:25:54 | 2019-01-11 06:18:21 | PC49 T PM2 MHC YOHAN SALAS    | 9.87  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-11 04:32:13 | 2019-01-11 06:44:19 | PC15 T INST NUMEROS           | 2.2   | INSTALACIÓN DE NÚMEROS LATERALES        |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |                                  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-11 06:08:18 | 2019-01-11 06:53:55 | NC15 C TOLVA NO LEVANTA       | 0.76 | NC15 C TOLVA NO LEVANTA          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-11 06:22:13 | 2019-01-11 06:57:16 | NC06 C CAMBIO SENSOR DE FRENO | 0.58 | NC06 C CAMBIO SENSOR DE FRENO    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-11 06:48:31 | 2019-01-11 07:00:00 | C-MANGUERA HID                | 0.19 |                                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-11 07:34:21 | 2019-01-11 07:49:07 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6  | 0.25 | INSPECCION LLANTA P/6            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-11 06:18:21 | 2019-01-11 07:58:30 | PC15 T INST NUMEROS LATERALES | 1.67 | INSTALACIÓN DE NÚMEROS LATERALES |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-11 07:00:00 | 2019-01-11 08:00:45 | ND15 C REPAR ESCALERA PRINCIP | 1.01 | REPAR ESCALERA PRINCIP           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT115 | 2019-01-11 07:58:30 | 2019-01-11 08:06:22 |                               | 0.13 |                                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-11 07:34:58 | 2019-01-11 08:08:05 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6  | 0.55 | INSPECCION LLANTA P/6            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-11 06:44:19 | 2019-01-11 08:17:21 |                               | 1.55 |                                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-11 08:17:21 | 2019-01-11 08:27:22 |                               | 0.17 |                                  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-11 07:28:36 | 2019-01-11 08:43:36 | ND15 C REPAR PUERTA DE OPERAD | 1.25 | REPAR PUERTA DE OPERAD           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-11 09:22:15 | 2019-01-11 09:38:12 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.27 | MUESTREO ACEITE ANTES PM         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-11 09:16:45 | 2019-01-11 09:47:43 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.52 | MUESTREO ACEITE ANTES PM         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-11 08:55:29 | 2019-01-11 09:54:30 | ND06 C REPONER SIST ANTIFATIG | 0.98 | REPONER SIST ANTIFATIG           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-11 09:54:46 | 2019-01-11 10:17:59 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.39 | MUESTREO ACEITE ANTES PM         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-11 08:58:34 | 2019-01-11 10:25:55 | ND15 C CALIBRAR BALANZA       | 1.46 | CALIBRAR BALANZA                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-11 10:51:47 | 2019-01-11 11:12:08 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.34 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-11 10:47:40 | 2019-01-11 11:17:08 | ND06 C CAMB COMPUTADORA ANTIF | 0.49 | CAMB COMPUTADORA ANTIF           |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-11 10:57:45 | 2019-01-11 11:22:58 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.42 | MUESTREO ACEITE ANTES PM         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-11 11:18:34 | 2019-01-11 11:27:01 | ND06 C EVAL EVENT MOTOR INYEC | 0.14 | EVAL EVENT MOTOR INYEC           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-11 11:31:31 | 2019-01-11 11:52:49 | ND13 C INSPECCION LLANTAS P/3 | 0.36 | INSPECCION LLANTAS P/3           |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|---|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-11 11:41:34 | 2019-01-11 11:58:13 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.28 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-11 10:49:10 | 2019-01-11 12:00:23 | ND48 C REPAR VIBRACION DE ESP | 1.19 | REPAR VIBRACION DE ESP                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-11 06:29:09 | 2019-01-11 12:01:29 | NC09 C DISYUNTOR ACTIVO       | 5.54 | C-DISYUNTOR ACTIVO                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-11 11:31:54 | 2019-01-11 12:01:34 |                               | 0.49 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-11 07:00:00 | 2019-01-11 12:06:14 | ND18 C CAMB MANGERASIST DIRE  | 5.1  | CAMB MANGERASIST DIRE                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-11 12:23:26 | 2019-01-11 12:42:54 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.32 | MUESTREO ACEITE ANTES PM                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-11 12:44:44 | 2019-01-11 12:51:49 | ND06 C EVAL EVENT MODULO INTE | 0.12 | EVAL EVENT MODULO INTE                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-11 12:20:11 | 2019-01-11 14:24:55 | ND15 C PANTALLA DE DISPATCH   | 2.08 | PANTALLA DE DISPATCH                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-11 14:16:47 | 2019-01-11 14:30:23 | ND15 C REPAR GPS DISPATCH     | 0.23 | REPAR GPS DISPATCH                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-11 08:09:53 | 2019-01-11 14:56:43 | PD13 T CAMB LLANTAS P/1-2-3-4 | 6.78 | CAMBIO POS 5 SEG FDV                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-11 11:23:21 | 2019-01-11 15:04:15 | ND15 C CAMBIO ESPEJO PRINC RA | 3.68 | CAMBIO ESPEJO PRINC RALLADO             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-11 14:45:01 | 2019-01-11 15:12:17 |                               | 0.45 |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-11 14:56:43 | 2019-01-11 15:13:22 |                               | 0.28 |   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-11 08:40:53 | 2019-01-11 15:32:47 | ND06 C EVAL EVENT BAJ NIVEL A | 6.87 | EVAL EVENT BAJ NIVEL ACEITE TRANSMISION |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-11 06:08:22 | 2019-01-11 15:35:26 | NC00 T INST RESPIRADR TANQUE  | 9.45 | NC00 T INST RESPIRADR TANQUE            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-11 15:17:29 | 2019-01-11 15:41:30 | ND15 C REPAR PALANCA RETARDO  | 0.4  | ND15 C REPAR PALANCA RETARDO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-11 15:35:26 | 2019-01-11 15:42:22 |                               | 0.12 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT143 | 2019-01-11 15:33:26 | 2019-01-11 15:51:22 |                               | 0.3  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-11 14:22:24 | 2019-01-11 15:54:40 | ND57 C ARRANCAR EQUIPO/BATERI | 1.54 | ARRANCAR EQUIPO/BATERI                  |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |                                |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-11 11:54:02 | 2019-01-11 16:04:52 | ND15 C CAMBIO DIAL DE NIVEL C | 4.18  | CAMBIO DIAL DE NIVEL C         |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-11 15:54:29 | 2019-01-11 16:11:14 | ND15 C INST PANTALLA SIST ANT | 0.28  | INST PANTALLA SIST ANT         |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-11 05:43:17 | 2019-01-11 16:43:03 | NC35 C BAJA PRESION DE BBA DE | 11    | NC35 C BAJA PRESION DE BBA DE  |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-11 16:43:03 | 2019-01-11 16:50:22 |                               | 0.12  |                                |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-11 05:25:31 | 2019-01-11 16:57:15 | PC49 T PM4                    | 11.53 | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-11 15:47:23 | 2019-01-11 17:00:32 | ND15 C CAMBIO DE PLUMILLAS    | 1.22  | CAMBIO DE PLUMILLAS            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-11 17:08:07 | 2019-01-11 17:22:34 |                               | 0.24  |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-11 16:02:27 | 2019-01-11 17:30:10 | ND15 C REPAR TOMA LLENADO COM | 1.46  | REPAR TOMA LLENADO COMBUSTIBLE |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-11 15:44:37 | 2019-01-11 17:34:39 | PD15 T MODIF VALV VENTEO TANQ | 1.83  | MODIF VALV VENTEO TANQ         |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-11 08:09:00 | 2019-01-11 17:44:33 | PD15 T CAMBIO PARACHOQUE PRIN | 9.59  | CAMBIO PARACHOQUE              |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-11 09:14:43 | 2019-01-11 17:44:55 | PD49 T PM6 MHD RAUL ARIAS     | 8.5   | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE    |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-11 17:34:39 | 2019-01-11 17:46:22 |                               | 0.2   |                                |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-11 17:44:33 | 2019-01-11 17:54:22 |                               | 0.16  |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-11 16:45:52 | 2019-01-11 17:56:34 | ND15 C INST PANTALLA ANTIFATI | 1.18  | INST PANTALLA ANTIFATI         |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-11 17:44:55 | 2019-01-11 17:58:22 |                               | 0.22  |                                |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-11 17:33:49 | 2019-01-11 18:00:35 | ND15 C CAMB TOMA LLENADO COMB | 0.45  | ND15 C CAMB TOMA LLENADO COMB  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-11 17:13:25 | 2019-01-11 18:18:56 | ND15 C CAMBIO INYECT A9 MTU   | 1.09  | CAMBIO INYECT A9 MTU           |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-11 15:38:56 | 2019-01-11 18:41:09 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/4      | 3.04  | CAMBIO POS 4 X CORTE           |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-11 08:27:14 | 2019-01-11 18:47:09 | ND35 T RECARG ACUM DIRECC DEL | 10.33 | RECARG ACUM DIRECC DEL         |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-11 18:41:09 | 2019-01-11 18:47:22 |                               | 0.1   |                                |

|               |            |        |                     |                     |                               |                                    |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-11 18:31:20 | 2019-01-11 19:00:00 | ND06 C EVAL EVENT MOTOR/      | 0.48                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-11 17:50:17 | 2019-01-11 19:32:36 | ND15 C REPAR FILTRACION AGUA  | 1.71 REPAR FILTRACION AGUA         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-11 18:41:23 | 2019-01-11 19:44:08 | ND06 C EVAL EVENT SIN PROPULS | 1.05 ND06 C EVAL EVENT SIN PROPULS |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-11 18:18:18 | 2019-01-11 19:51:07 | ND35 C EVAL BAJA PRES BBA TRA | 1.55                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-11 20:16:42 | 2019-01-11 20:26:51 | NC13 C PARADO POR LANTAS      | 0.17                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-11 17:16:41 | 2019-01-11 20:36:13 | ND39 C EVAL RUIDO EXTRAÑO MOT | 3.33 EVAL RUIDO EXTRAÑO MOT        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-11 18:54:40 | 2019-01-11 20:36:29 | ND15 C CAMBIO TOMA RAPIDA LLE | 1.7 ND15 C CAMBIO TOMA RAPIDA LLE  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-11 20:46:38 | 2019-01-11 20:47:16 | NC13 C PARADO POR LLANTAS     | 0.01 C-LLANTA                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-11 20:53:34 | 2019-01-11 21:12:18 | NC13 C PIEDRA INCRUSTADA LLAN | 0.31 C-LLANTA PIEDRA POS 3         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-11 20:12:51 | 2019-01-11 21:17:21 | NC06 T EVALUACION EVENTO MOTO | 1.08 NC06 T EVALUACION EVENTO MOTO |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-11 21:17:21 | 2019-01-11 21:38:22 |                               | 0.35                               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-11 19:51:43 | 2019-01-11 21:50:57 | NC27 C SIN PROPULSION/BAJO NI | 1.99 NC27 C SIN PROPULSION/BAJO NI |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-11 17:09:57 | 2019-01-11 22:02:14 | ND15 C REPAR LUCES DIRECCIONA | 4.87 REPAR LUCES DIRECCIONA        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-11 21:56:18 | 2019-01-11 22:15:37 | NC06 C PARADA DE EMERGENCIA   | 0.32 C-PARADA EMERGENCIA MOTOR     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-11 18:13:52 | 2019-01-11 22:16:56 | ND15 C REPAR LUCES DE RETROCE | 4.05 ND15 C REPAR LUCES DE RETROCE |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-11 22:16:56 | 2019-01-11 22:30:22 |                               | 0.22                               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-11 22:50:06 | 2019-01-11 23:44:11 | NC42 C NIVEL BAJO COMB        | 0.9 C-SENSOR COMBUSTIBLE           |

|               |            |        |                     |                     |                               |        |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-11 19:50:32 | 2019-01-12 00:05:18 | NC06 C SIN PROPULSION/ FASE 2 | 4.25   | NC06 C SIN PROPULSION/ FASE 2            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-11 20:46:44 | 2019-01-12 00:10:25 | NC15 T CAMBIO LLANTA POS 6    | 3.39   | NC15 T CAMBIO LLANTA POS 6 X ACCIDENTE   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT167 | 2019-01-12 00:10:25 | 2019-01-12 00:23:22 |                               | 0.22   |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-11 16:57:15 | 2019-01-12 01:11:59 | PD15 T CAMBIO ACEITE HIDRAULI | 8.25   | CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SAE10W          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT111 | 2019-01-12 01:11:59 | 2019-01-12 01:27:22 |                               | 0.26   |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-12 01:25:37 | 2019-01-12 02:09:06 | NC42 C BOCINA SE QUEDA ACTIVO | 0.72   | NC42 C BOCINA SE QUEDA ACTIVO            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-12 00:54:47 | 2019-01-12 02:21:43 | NC27 C BAJO NIVEL DE COMBU    | 1.45   | C-MEDIDOR COMBUSTIBLE                    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-12 02:45:20 | 2019-01-12 03:19:37 | NC11 C ALINEAR ESPEJO         | 0.57   | C-ALINEAR ESPEJO                         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-12 02:42:36 | 2019-01-12 03:23:17 | C-GPS                         | 0.68   |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-11 18:23:17 | 2019-01-12 04:17:22 | PD49 T PM                     | 9.9    | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-11 15:48:34 | 2019-01-12 04:39:14 | PD06 C EVAL EVENT SIST TRANSM | 12.84  | EVAL EVENT SIST TRANSM                   |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-12 04:39:14 | 2019-01-12 04:47:41 |                               | 0.14   |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT081 | 2019-01-11 05:23:08 | 2019-01-12 05:04:52 | NC15 T R&I TURBO ALTA LH      | 23.7   | CAMBIO DE TURBO ALTA DELANTERO LH        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-12 03:50:06 | 2019-01-12 05:10:57 | C-PANTALLA                    | 1.35   |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-11 04:50:51 | 2019-01-12 05:16:15 | PC49 T CAMBIO METALES BIELA   | 24.42  | MUESTREO ACEIT MOTOR-BIELA RECTA CUMMINS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-12 05:16:15 | 2019-01-12 05:27:22 |                               | 0.19   |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-12 05:16:16 | 2019-01-12 05:53:01 | NC42 C CLAXON NO TOCA         | 0.61   | NC42 C CLAXON NO TOCA                    |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-11 19:51:07 | 2019-01-12 05:55:20 | PC49 T PM1 MHC YOHAN SALAS    | 10.07  | PM1 CAMION CAT 793F (500 HRS)            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-11 19:00:00 | 2019-01-12 06:02:25 | NC06 C EVALUACION FOGONASO RE | 11.04  | NC06 C EVALUACION FOGONASO RE            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-02 11:17:16 | 2019-01-12 06:13:17 | NB06 C PARADA EMERG/REMOLQUE  | 234.93 | ALARMA PARADA EMERG/REMOLQUE             |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |                              |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-12 06:02:25 | 2019-01-12 06:17:22 |                               | 0.25 |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-12 06:01:31 | 2019-01-12 06:34:48 | NC15 C PERNO SUELTO CINTURON  | 0.55 | NC15 C PERNO SUELTO CINTURON |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-08 07:00:00 | 2019-01-12 07:00:00 | ND15 T CAMBIO MOTOR DIESEL    | 96   |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-08 07:00:00 | 2019-01-12 07:00:00 | ND15 T CAMBIO MOTOR DIESEL    | 96   |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-12 06:51:07 | 2019-01-12 07:30:30 | NC43 C EXTINTOR               | 0.66 | NC43 C EXTINTOR              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-12 07:33:12 | 2019-01-12 07:46:22 | ND13 C INSP LLANT POS 4       | 0.22 | INSP LLANT POS 4             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-12 05:14:37 | 2019-01-12 08:02:23 | NC15 C SWITCH MULTIFUNCIONAL  | 2.8  | NC15 C SWITCH MULTIFUNCIONAL |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-12 08:45:43 | 2019-01-12 08:51:29 |                               | 0.1  |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-12 08:46:16 | 2019-01-12 08:51:41 | ND06 C EVENT MODUL INTERF/RES | 0.09 | EVENT MODUL INTERF/RES       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-12 08:15:24 | 2019-01-12 09:08:23 | ND00 C INSP TANQ HIDRAULICO X | 0.88 | INSP TANQ HIDRAULICO X       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-12 07:28:27 | 2019-01-12 09:19:43 | ND04 C RADIO MUSICAL CAIDO/RE | 1.85 | RADIO MUSICAL CAIDO/RE       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT085 | 2019-01-12 09:06:12 | 2019-01-12 09:24:55 | PD00 C TOMA MUESTRAS          | 0.31 | RELLENO DE GRASA / MUESTREO  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-12 09:32:06 | 2019-01-12 09:50:36 |                               | 0.31 |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-12 06:13:17 | 2019-01-12 10:23:55 | NC13 T CAMBIO DE LLANTAS      | 4.18 | CAMBIO POS 6XCBL             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-12 10:10:58 | 2019-01-12 10:24:16 |                               | 0.22 |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-12 10:23:55 | 2019-01-12 10:34:22 |                               | 0.17 |                              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-12 10:43:32 | 2019-01-12 10:48:29 | ND04 C BOTELLA AFEX CAIDA/REP | 0.08 | BOTELLA AFEX CAIDA/REP       |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-12 10:20:53 | 2019-01-12 11:06:56 | PD13 T CAMB LLANT POS 5       | 0.77 |                              |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT066 | 2019-01-12 11:06:56 | 2019-01-12 11:13:22 |                               | 0.11 |                              |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-12 11:03:02 | 2019-01-12 11:21:25 | PD00 C TOMA MUESTRAS          | 0.31 | MUESTREO ACEITE ANTES PM     |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-11 05:56:10 | 2019-01-12 11:29:21 | PC16 T SOLDADURA DE CHASIS    | 29.55 | 3 LH INTER 2 RH EXTER RIEL DELAN INTERNO |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-12 11:29:21 | 2019-01-12 11:29:43 |                               | 0.01  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT084 | 2019-01-12 08:06:55 | 2019-01-12 11:30:20 | ND03 C LUCES ALTA Y BAJA APAG | 3.39  | LUCES ALTA Y BAJA APAGADAS               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-12 11:29:43 | 2019-01-12 11:36:22 |                               | 0.11  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-12 11:01:29 | 2019-01-12 11:38:15 | PD00 C TOMA MUESTRAS          | 0.61  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-12 08:13:12 | 2019-01-12 11:42:49 | ND15 C ASIENTO NO TRABA/REPAR | 3.49  | ND15 C ASIENTO NO TRABA/REPAR            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-12 07:36:01 | 2019-01-12 11:48:54 | ND18 C FUGA HIDRAULICA/EVAL   | 4.21  | FUGA HIDRAULICA/EVAL                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-12 11:39:49 | 2019-01-12 11:57:12 | ND49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.29  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-12 11:46:40 | 2019-01-12 11:59:04 | ND15 C CAMB COMPUTADORA SIST  | 0.21  | CAMB COMPUTADORA SIST ANTIFATIGA         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-12 11:46:53 | 2019-01-12 12:06:49 | PD49 C MUESTRA DE ACEITE/ENGR | 0.33  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-12 11:57:55 | 2019-01-12 12:16:16 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.31  | MUESTRAS DE ACEITE/ENG                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-12 11:59:51 | 2019-01-12 12:27:18 | ND15 C CAMB COMPUTADORA SIST  | 0.46  | CAMB COMPUTADORA SIST ANTIFATIGA         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT114 | 2019-01-12 12:34:16 | 2019-01-12 12:58:48 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.41  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-12 11:48:54 | 2019-01-12 13:04:49 | ND04 C REPONER EXTINTOR CAIDO | 1.27  | REPONER EXTINTOR CAIDO                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-12 10:56:56 | 2019-01-12 13:07:08 | ND06 C EVAL EVENTO SIN PROPUL | 2.17  | EVAL EVENTO SIN PROPUL                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-12 12:49:16 | 2019-01-12 13:11:32 | PD49 C MUESTRAS DE ACEITE/ENG | 0.37  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-12 12:29:31 | 2019-01-12 14:51:55 | ND47 C CAMBIO ESPEJO LH TRIZA | 2.37  | CAMBIO ESPEJO LH TRIZA                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-12 14:32:06 | 2019-01-12 14:59:02 | ND15 C TOMAR MEDIDA JUEGO AXI | 0.45  | TOMAR MEDIDA JUEGO AXIAL MOTOR MTU       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-12 10:15:35 | 2019-01-12 15:25:13 | ND04 T SOLDAR BASE EXTINTOR I | 5.16  | ND04 T SOLDAR BASE EXTINTOR              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-12 12:00:58 | 2019-01-12 15:33:42 | ND22 C REPAR FUGA DE REFRIGER | 3.55  | REPAR FUGA DE REFRIGER                   |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-12 15:25:13 | 2019-01-12 15:35:22 |                               | 0.17  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-12 16:03:49 | 2019-01-12 16:14:33 | ND15 C CAMB COMPUTADORA ANTIF | 0.18  | CAMB COMPUTADORA ANTIF                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-12 05:53:01 | 2019-01-12 16:28:02 | PC49 T PM                     | 10.58 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-12 08:25:21 | 2019-01-12 16:29:05 | PD00 T PM6 MHD R.ARIAS        | 8.06  | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-12 05:55:20 | 2019-01-12 16:41:24 | PC49 T CALIBRACION TXMN       | 10.77 | CALIBRACION DE PAQUETES DE TRANSMISION |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-12 16:39:44 | 2019-01-12 17:02:42 | ND15 C REPAR CONECCION PANT D | 0.38  | REPAR CONECCION PANT DISPATCH          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-12 14:43:41 | 2019-01-12 17:08:35 | ND15 C CAMB PALANCA DE MARCHA | 2.42  | CAMBIO PALANCA DE MARCHAS              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-12 14:12:29 | 2019-01-12 17:13:34 | PD15 T INST REJILLA PROTEC RA | 3.02  | Instalacion guarda inf rh radiador     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-12 17:13:34 | 2019-01-12 17:22:22 |                               | 0.15  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-12 16:29:05 | 2019-01-12 17:31:51 | PD15 T CAMBIO FILTROS AIRE NA | 1.05  | R&I FILTROS NANOFORCE                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-12 14:51:41 | 2019-01-12 17:40:10 | PD15 T INST 2DO SW PRE LUBE C | 2.81  | INSTALACIÓN 2DO SWITCH DE PRELUBE      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-12 17:31:51 | 2019-01-12 17:44:23 |                               | 0.21  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-12 17:40:10 | 2019-01-12 17:51:22 |                               | 0.19  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-12 15:15:17 | 2019-01-12 18:11:31 | ND39 C REPAR CABINA INGRESA R | 2.94  | REPAR CABINA INGRESA RUIDO             |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-12 14:31:49 | 2019-01-12 18:21:19 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/5-6   | 3.83  | CAMBIO POS 5 SPOT GARANTIA             |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-12 18:21:19 | 2019-01-12 18:31:22 |                               | 0.17  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-12 16:28:02 | 2019-01-12 19:00:00 | PD15 T CAMBIO CLAXON EN CABIN | 2.53  | CAMBIO DE CLAXON                       |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-12 16:41:24 | 2019-01-12 19:00:00 | PD15 T EVAL PRES BAJA BBA TRA | 2.31  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-12 18:03:16 | 2019-01-12 19:12:19 | ND15 C CAMB COMPUTADORA SIST  | 1.15  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-12 16:47:34 | 2019-01-12 19:31:43 | ND06 C REPAR EVENT SIST BALAN | 2.74  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-12 20:03:01 | 2019-01-12 20:40:59 | NC11 C ALINEAR ESPEJP         | 0.63  | NC11 C ALINEAR ESPEJP                  |

|                  |            |        |                     |                     |                               |      |                                    |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|------------------------------------|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-12 21:47:50 | 2019-01-12 21:49:20 | C-REVISAR LLANTAS             | 0.03 | INSTALACION PLATAFORMA MOTOR LH-RH |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-12 20:05:14 | 2019-01-12 21:54:31 | NC15 C CLAXON NO TOCA         | 1.82 | NC15 C CLAXON NO TOCA              |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-12 18:11:31 | 2019-01-12 22:10:05 | ND06 C EVAL SISTEMA LEVANTE   | 3.98 | ND06 C EVAL SISTEMA LEVANTE        |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-12 20:42:05 | 2019-01-12 22:36:30 | NC30 T CALEFACCION + AIRE ACO | 1.91 | CAMB COMPRESOR Y FAJA DE A/C       |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-12 21:35:40 | 2019-01-12 22:36:31 | NC48 C VIBRACION CABINA       | 1.01 | NC48 C VIBRACION CABINA            |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-12 20:11:03 | 2019-01-12 22:39:24 | PC13 T CAMBIO LLANTAS         | 2.47 | CAMBIO POS 5-6 DESGASTE            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-12 22:36:30 | 2019-01-12 22:48:22 |                               | 0.2  |                                    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-12 20:19:05 | 2019-01-12 23:11:17 | NC06 C PARADA EMERGENCI/NIVEL | 2.87 | NC06 C PARADA EMERGENCI/NIVEL      |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-12 20:43:48 | 2019-01-12 23:27:42 | NC09 C DISYUNTOR ACTIVO       | 2.73 | NC09 CDISYUNTOR ABIERTO            |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-12 22:39:24 | 2019-01-12 23:44:08 | NC15 T CAMBIO SWITCH MULTIFUN | 1.08 | NC15 T CAMBIO SWITCH MULTIFUN      |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-12 23:44:08 | 2019-01-12 23:55:23 |                               | 0.19 |                                    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-12 22:37:59 | 2019-01-13 00:16:28 | NC11 C FALTA PERNO DE ESPEJO  | 1.64 | C-ALINEAR ESPEJO                   |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-12 23:47:31 | 2019-01-13 00:57:35 | NC27 C NIVEL BAJO HIDRAULICO  | 1.17 | NC27 C NIVEL BAJO HIDRAULICO       |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-13 00:15:06 | 2019-01-13 01:00:48 | NC09 C SE QUEDO SIN LUCES     | 0.76 | NC09 C SE QUEDO SIN LUCES          |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-12 20:50:52 | 2019-01-13 01:45:44 | NC06 T CAMBIO LINEAS DIRECC+  | 4.91 | NC06 C NIVEL HIDRAU BAJO + PL      |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-13 01:45:44 | 2019-01-13 01:57:22 |                               | 0.19 |                                    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-13 00:40:57 | 2019-01-13 03:05:00 | NC42 C FAROS DE RETROCESO NO  | 2.4  | NC42 C FAROS DE RETROCESO NO       |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-12 22:54:56 | 2019-01-13 03:33:54 | NC16 T VISERA TOLVA           | 4.65 | C-VISERA TOLVA                     |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-13 03:33:54 | 2019-01-13 03:43:22 |                               | 0.16 |                                    |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT057 | 2019-01-13 02:23:06 | 2019-01-13 03:48:51 | NC27 C SE APAGO POR NIVEL BAJ | 1.43  | NC27 C SE APAGO POR NIVEL BAJ            |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-12 19:00:00 | 2019-01-13 04:33:30 | PD15 T EVAL PRES BAJA BBA TRA | 9.56  | PD15 T EVAL PRES BAJA BBA TRA            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-12 04:17:22 | 2019-01-13 04:48:55 | NC52 T REP SELLOS TUB COMBUST | 24.53 | CAMBIO DE EMPAQUE AFTERCOOLER RH DELANT  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-13 03:24:40 | 2019-01-13 04:49:11 | NC57 C NO ARRANCA             | 1.41  | NC57 C NO ARRANCA                        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-12 20:03:33 | 2019-01-13 05:26:17 | PC49 T PM2 MHC GILMAR LAUREL  | 9.38  | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-13 05:26:17 | 2019-01-13 05:52:44 | PC49 T INST DE NUMEROS LATERA | 0.44  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-12 11:16:43 | 2019-01-13 06:01:40 | PD15 T CAMBIO TANQUE HIDRAULI | 18.75 | R&I TANQUE HIDRÁULICO KOM 930E - CORRECT |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-13 05:52:44 | 2019-01-13 06:02:22 |                               | 0.16  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-13 02:04:21 | 2019-01-13 06:10:03 | NC42 C PEDAL DE RETARDO DA±AD | 4.1   | NC42 C PEDAL DE RETARDO DAÑAD            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-13 06:01:40 | 2019-01-13 06:15:22 |                               | 0.23  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-13 05:53:06 | 2019-01-13 06:17:33 | C-PANTALLA                    | 0.41  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-13 06:24:49 | 2019-01-13 06:59:33 | NC38 C LUNA TRIZADA POR ACCID | 0.58  | C-LUNA TRIZADA                           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-12 07:00:00 | 2019-01-13 07:24:23 | ND15 T CAMBIO MOTOR DIESEL    | 24.41 | R&I MOTOR DIESEL KOM 930E                |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-13 06:29:41 | 2019-01-13 07:50:01 | C-LUCES FALSO CONTACTO        | 1.34  | C-LUCES FALSO CONTACTO                   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-13 03:43:22 | 2019-01-13 07:58:32 | NC16 C TOLVA VICERA           | 4.25  | NC16 C TOLVA VICERA                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-13 07:36:44 | 2019-01-13 08:04:52 | C-LLANTAS                     | 0.47  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-13 07:58:32 | 2019-01-13 08:05:21 |                               | 0.11  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-13 05:31:37 | 2019-01-13 08:34:11 | NC43 T ASIENTO FLOJO          | 3.04  | NC43 T ASIENTO FLOJO                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-13 08:34:11 | 2019-01-13 08:41:22 |                               | 0.12  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-13 02:45:24 | 2019-01-13 09:03:16 | NC58 C SIN PROPULSION         | 6.3   | NC58 C SIN PROPULSION CAMBIO DE FILTROS  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-13 05:03:36 | 2019-01-13 09:11:46 | NC09 C LUCES LATERALES NO ENC | 4.14  | NC09 C LUCES LATERALES NO ENC          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-13 09:12:30 | 2019-01-13 09:20:22 |                               | 0.13  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-13 07:33:27 | 2019-01-13 09:31:13 | NA43-C-AJUSTAR PERNOS PALANCA | 1.96  | NA43-C-AJUSTAR PERNOS PALANCA          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-13 04:48:55 | 2019-01-13 09:32:38 | PC13 T CAMBIO LLANTAS         | 4.73  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-13 03:46:01 | 2019-01-13 09:33:20 | NC58 C SIN PROPULSION/PARADA  | 5.79  | NC58 C SIN PROPULSION/PARADA           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-13 09:32:38 | 2019-01-13 09:42:22 |                               | 0.16  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-13 03:51:32 | 2019-01-13 09:59:25 | NC42 C FARO DE RETROCESO      | 6.13  | C-FARO POST IZQ                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-13 09:38:54 | 2019-01-13 10:05:21 | NA43-C-REV ESCALERA AUXILIAR  | 0.44  | NA43-C-REV ESCALERA AUXILIAR           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-13 07:54:41 | 2019-01-13 10:06:00 | NA06-T-SOLENOIDE MAND BBA FRE | 2.19  | NA06-T-SOLENOIDE MAND BBA FRE          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-13 07:33:58 | 2019-01-13 10:06:48 | NA18-C-REV FUGA ACEITE LINEA  | 2.55  | NA18-C-REV FUGA ACEITE TAPA ELIMINATOR |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-13 05:22:29 | 2019-01-13 10:10:41 | NC57 C NO ARRANCA X FATA COMB | 4.8   | NC57 C NO ARRANCA X FATA COMB          |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-13 10:06:00 | 2019-01-13 10:17:55 |                               | 0.2   |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-13 09:33:20 | 2019-01-13 10:21:56 | NA08-C-CAMBIO FILTROS COMBUST | 0.81  | NA08-C-CAMBIO FILTROS COMBUST          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-13 09:24:12 | 2019-01-13 10:48:32 | NA06-C-REVVISAR MOTOR EVENTO  | 1.41  | NA06-C-REVVISAR MOTOR EVENTO           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-10 11:30:13 | 2019-01-13 11:19:28 | PD16 T TRABAJ SOLDADURA TOLVA | 71.82 | 18:22;25 in VIGA TRANSVERSAL CANOPY    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-13 11:19:28 | 2019-01-13 11:29:30 |                               | 0.17  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-13 11:01:56 | 2019-01-13 11:30:03 | PA00-C-INSPECCION PRE PM.     | 0.47  | INSPECCION PRE PM                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-13 11:34:12 | 2019-01-13 11:48:56 | NA00-C-INSPECC LLANTA POSIC # | 0.25  | C-INSPECCION LLANTA POSIC #3           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-13 11:32:14 | 2019-01-13 11:56:52 | PA00-C-INSPECCION PRE PM      | 0.41  | INSPECCION PRE PM                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-13 08:51:48 | 2019-01-13 12:00:01 | NA00-C-REV GOLPE EN SUSP DELA | 3.14  | NA00-C-REV GOLPE EN SUSP DELA          |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-13 11:29:14 | 2019-01-13 12:11:40 | PA00-C-INSPECCION PRE PM.     | 0.71  | INSPECCION PRE PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT127 | 2019-01-13 07:35:23 | 2019-01-13 12:31:54 | NA18-C-CAMB MANG HIDRAUL BBA  | 4.94  | NA18-C-REV FUGA ACEITE TQUE R     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-13 12:28:41 | 2019-01-13 12:41:19 | C-PRE PM                      | 0.21  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-13 12:35:25 | 2019-01-13 12:48:51 | C-APOYO ARRANQUE              | 0.22  |                                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-13 12:48:22 | 2019-01-13 13:10:53 | C-PRE PM                      | 0.38  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-13 05:32:41 | 2019-01-13 13:51:08 | NC48 C VIBRACION DE CABINA    | 8.31  | T-VIBRACION CABINA                |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-13 08:14:50 | 2019-01-13 14:02:33 | NA00-T-VIRIO PUERTA OPERAD RA | 5.8   | CAMB.VIDRIO PUERTA LH CABINA      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-13 13:51:08 | 2019-01-13 14:03:22 |                               | 0.2   |                                   |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-13 14:02:33 | 2019-01-13 14:08:22 |                               | 0.1   |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-13 03:37:34 | 2019-01-13 14:28:32 | NC15 C SUSPENSIONES           | 10.85 | NC15 C SUSPENSIONES               |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-13 11:27:04 | 2019-01-13 14:56:00 | NA02-C-CAMB PALANCA MULTIFUNC | 3.48  | C-PLUMILLAS SE QUEDARON PEGADOS   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-13 07:32:51 | 2019-01-13 15:01:42 | NA06-C-EVENTO REV MOTOR.      | 7.48  | NA06-C-EVENTO REV MOTOR.          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-13 14:28:32 | 2019-01-13 15:30:14 | NA04-T-REPONER 5 PERN CAIDO P | 1.03  | CAMBIO PERNO SUJECION PIN CENTRAL |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-13 15:30:14 | 2019-01-13 15:38:22 |                               | 0.14  |                                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-12 19:00:00 | 2019-01-13 15:38:40 | NC15 T CAMBIO ACC FENO + CAMB | 20.64 |                                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-13 15:38:40 | 2019-01-13 15:45:22 |                               | 0.11  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-13 10:10:41 | 2019-01-13 16:04:49 | NA00-C-PURG SIST COMBUST+CAMB | 5.9   | NA00-C-PURGAR SIST COMBUST Y      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-13 14:51:22 | 2019-01-13 16:17:37 | NA06-C-EVENT MATTO LIMP DE T  | 1.44  | C-EVENTO SERVICIO MANTENIMIEN     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-13 09:05:41 | 2019-01-13 17:17:19 | NA01-T-CAMB LLANTA POSIC #4 A | 8.19  | NA01-C-ACCIDENTE LLANT POSIC      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-13 17:17:19 | 2019-01-13 17:17:44 |                               | 0.01  |                                   |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-13 07:16:18 | 2019-01-13 17:22:00 | NA06-T- S/PROPULSION FALSO A  | 10.1  | NA06-C-EVENTO SIN PROPULSION.          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-13 17:22:00 | 2019-01-13 17:29:22 |                               | 0.12  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-13 16:05:23 | 2019-01-13 17:41:38 | NA06-C-S/PROPULSION CAMB FILT | 1.6   | C-PROPULSION/PARADA DE EMERGE          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-13 17:03:31 | 2019-01-13 17:50:36 | NA15-C-REV TRABA DE ASIENTO D | 0.78  | C-ASIENTO PILOTO NO FUNCIONA TRABA     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-13 07:38:59 | 2019-01-13 18:36:28 | PA00-T-PM8-MHA VILLASANTES.   | 10.96 | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-13 08:04:52 | 2019-01-13 18:42:15 | PA00-T-PM8-MHA CUSICAHUA.     | 10.62 | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-13 20:23:51 | 2019-01-13 21:00:34 | ND15 C REPAR LUCES RETROC + L | 0.61  | REPAR LUCES RETROC + LUZ CABINA        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-13 20:37:12 | 2019-01-13 22:17:52 | ND15 C REPAR LUCES DE RETROCE | 1.68  | REPAR LUCES DE RETROCE                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-13 22:23:42 | 2019-01-13 22:33:30 | ND06 C PANTALLA DE DISPATCH   | 0.16  | PANTALLA DISPATCH SE APAGA             |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-13 20:10:08 | 2019-01-13 22:33:57 | ND15 C REPAR LUCES DE ESTACIO | 2.4   | REPAR LUCES DE ESTACIO                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-13 17:32:20 | 2019-01-13 23:12:27 | NA38-T-SOLD BARAND PUERT EMER | 5.67  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-13 20:36:35 | 2019-01-13 23:13:16 | ND15 C REPAR LUCES DE CARRETE | 2.61  | REPAR LUCES DE CARRETE                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-13 23:12:27 | 2019-01-13 23:43:31 |                               | 0.52  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT156 | 2019-01-13 22:40:06 | 2019-01-14 00:07:36 | ND15 C CAMB SENSOR RPM RUEDA  | 1.46  | CAMBIO SENSOR DE RPM RUEDA RH          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-13 20:37:35 | 2019-01-14 00:30:12 | ND58 C EVAL EVENT BAJA POTENC | 3.88  | EVAL EVENT BAJA POTENCIA COD-318       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-13 18:42:15 | 2019-01-14 00:53:15 | PA00-T CAMBIO LLANTAS POSIC 1 | 6.18  | CAMBIO POS 1-2 POR ROT. POS 5 ARRANCA. |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-13 22:55:13 | 2019-01-14 00:58:42 | ND22 C REPAR FUGA REFRIGERANT | 2.06  | REPAR FUGA REFRIGERANT                 |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-13 21:34:12 | 2019-01-14 01:02:41 | PD49 T PM250HRS MHD J.JIMENEZ | 3.47  | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-14 00:53:15 | 2019-01-14 01:08:22 |                               | 0.25  |  |

|               |            |        |                     |                     |                                |      |                                      |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-13 22:35:41 | 2019-01-14 01:24:54 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/5       | 2.82 | CAMBIO DE LLANTA POS 5 POR CORTE     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT130 | 2019-01-14 01:24:54 | 2019-01-14 01:41:23 |                                | 0.27 |                                      |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-14 01:02:41 | 2019-01-14 02:06:04 | PD03 T REPAR LUCES LATERALES   | 1.06 | REPAR LUCES LATERALES                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-14 01:05:49 | 2019-01-14 02:55:18 | ND58 C EVAL EVENTO BAJA POTENC | 1.82 | EVALUAR EVENTO BAJA POTENCIA COD-318 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-14 01:45:39 | 2019-01-14 03:08:58 | ND15 C EVAL GOLPE SUSP DELANT  | 1.39 | EVAL GOLPE SUSP DELANT               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-14 03:41:04 | 2019-01-14 03:45:25 | ND15 C EVAL INDICADOR COMBUST  | 0.07 | EVAL INDICADOR COMBUST               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-14 04:29:11 | 2019-01-14 04:30:38 | ND57 C ARRANCAR EQUIPO/BATERI  | 0.02 |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-13 17:49:30 | 2019-01-14 04:37:18 | PA00-T-PM2 MHD ARIAS           | 10.8 |                                      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-14 04:42:36 | 2019-01-14 04:42:52 | ND15 C REPAR ASIENTO DE OPERA  | 0    |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-14 00:38:53 | 2019-01-14 04:43:31 | ND18 T REPAR FUGA ACEITE TAPA  | 4.08 | REPAR FUGA ACEITE TAPA CENTRIFUGO    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-14 04:44:59 | 2019-01-14 04:46:32 | ND15 C REPAR ASIENTO OPERADOR  | 0.03 |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-14 02:44:35 | 2019-01-14 04:53:49 | ND47 C CAMBIO ESPEJO RH RAJAD  | 2.15 | CAMBIO ESPEJOS RH TRIZADO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT092 | 2019-01-14 04:43:31 | 2019-01-14 04:55:22 |                                | 0.2  |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-14 02:29:56 | 2019-01-14 05:15:36 | ND15 C REPAR LUCES DIRECCIONA  | 2.76 | REPAR LUCES DIRECCIONAL DE TOLVA     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT122 | 2019-01-14 04:57:44 | 2019-01-14 05:32:18 | ND47 C CAMBIO ESPEJO RH TRIZA  | 0.58 | ND47 C CAMBIO ESPEJO RH TRIZA        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-13 20:46:46 | 2019-01-14 05:54:54 | PD49 T PM8 MHD RAUL ARIAS      | 9.14 | PM8 CAMION KOMATSU 930E-4SE          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT145 | 2019-01-14 05:54:54 | 2019-01-14 06:03:22 |                                | 0.14 |                                      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-14 05:05:11 | 2019-01-14 06:04:03 | ND15 C CAMBIO FARO DE RETROCE  | 0.98 | CAMBIO FARO DE RETROCE               |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-14 06:01:59 | 2019-01-14 06:30:46 | ND37 C RELLENO ACEITE TANQ AC  | 0.48 | RELLENO ACEITE TANQ ACEITE RESERBA   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-14 06:05:59 | 2019-01-14 07:18:23 | ND15 C REPAR DIAL HOROMETRO E  | 1.21 | REPAR DIAL HOROMETRO EQUIPO          |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-14 04:37:18 | 2019-01-14 07:30:59 | PD15 T INST NUMERACION A CAMI | 2.89  | INSTALACIÓN DE NÚMEROS LATERALES         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-14 08:05:13 | 2019-01-14 08:49:46 | NA00-C-INSTALAR SIST ANTIFATI | 0.74  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-14 08:08:00 | 2019-01-14 08:59:49 | NA30-C-REV CLAXON NO FUNCIONA | 0.86  | NA30-C-REV CLAXON NO FUNCIONA            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-14 08:44:52 | 2019-01-14 09:29:50 | NA00-C-REV LLAV/MASTER NO BLO | 0.75  | NA00-C-REV LLAV/MASTER NO BLO            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-14 07:41:53 | 2019-01-14 09:55:22 | NA18-C-REPAR FUG/ACEIT LINE/G | 2.22  | NA18-C-REPAR FUG/ACEIT LINE/G            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-14 09:14:52 | 2019-01-14 10:06:09 | NA30-C-REPAR SIST ANTIFATIG N | 0.85  | NA30-C-REPAR SIST ANTIFATIG N            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-14 08:42:53 | 2019-01-14 10:44:47 | NA15-C-REV ESPALD ASIENT/OPER | 2.03  | C-REV ESPALDAR ASIENTO OPERADOR          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-13 22:49:36 | 2019-01-14 10:50:03 | ND01 C CAMB VIDRIO CABINA RH  | 12.01 | CAMBIO VIDRIO CABINA RH ACCIDENTE        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-14 10:39:16 | 2019-01-14 11:08:59 | PA00-C-RELLENO GRASA + MUESTR | 0.5   | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-14 08:51:28 | 2019-01-14 11:17:49 | NA00-C-REV ROZAM LINE/GRASA P | 2.44  | NA00-C-REV ROZAM LINE/GRASA P            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-14 05:17:16 | 2019-01-14 11:33:27 | ND15 T RECARGA SUSP DELANTERA | 6.27  | RECARGA SUSP DELANTERA                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-14 07:30:59 | 2019-01-14 11:38:09 | PA00-T-CAMB LLANTAS POSIC 3-4 | 4.12  | CAMBIO POS 3-4 ROTACION POS 5 SEP. X COR |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-14 11:05:11 | 2019-01-14 11:39:15 | NA30-C-GPS NO FUNCIONA.       | 0.57  | C-GPS NO FUNCIONA                        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT071 | 2019-01-14 11:33:27 | 2019-01-14 11:39:22 |                               | 0.1   |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-14 11:23:45 | 2019-01-14 11:46:47 | PA00-C-INSPECCION PRE PM      | 0.38  | INSPECCION PRE PM                        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-14 11:24:49 | 2019-01-14 12:00:56 | PA00-C-INSPECCION PRE PM      | 0.6   | INSPECCION PRE PM                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-14 11:13:03 | 2019-01-14 12:02:41 | NA43-C-AJUSTAR PERNOS TAPASOL | 0.83  | NA43-C-AJUSTAR PERNOS TAPASOL            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-14 11:12:14 | 2019-01-14 12:16:45 | NA45-C-REV T:DIFERENC ESCAPE  | 1.08  | NA45-C-REV T DIFERENC ESCAPE             |

|               |            |        |                     |                     |                                |       |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------|---|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-14 12:05:13 | 2019-01-14 12:19:41 | PA00-C-MUESTREO ACEITE SKF.    | 0.24  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT088 | 2019-01-14 12:06:50 | 2019-01-14 12:32:23 | PA00-C-RELLENO GRASA+ MUESTRE  | 0.43  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-14 11:09:46 | 2019-01-14 12:35:27 | NA08-C-CAMB FILTR/COMBUST SAT  | 1.43  | C-REVISAR MOTOR CAMBIO FILTROS DE COMBU |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-14 12:23:09 | 2019-01-14 12:47:03 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES   | 0.4   | MUESTREO ACEITE ANTES PM                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-14 12:38:39 | 2019-01-14 13:07:18 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES   | 0.48  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-11 08:35:51 | 2019-01-14 13:36:03 | PD15 T REPAR MOTOR MEDIA VIDA  | 77    |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-14 08:54:33 | 2019-01-14 13:42:07 | PA00-T-CAMBIO LLANTA POSIC #5  | 4.79  | CAMBIO POS 5 CORTE EN COCADA SEG- FDV   |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-13 04:33:30 | 2019-01-14 13:44:09 | NC16 T SOLDADURA CHASIS        | 33.18 |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-14 13:42:07 | 2019-01-14 13:49:22 |                                | 0.12  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT106 | 2019-01-14 13:36:03 | 2019-01-14 13:50:22 |                                | 0.24  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-13 14:45:42 | 2019-01-14 14:37:14 | PA00-T-CAMBIO METALES DE BIELA | 23.86 | CAMBIO METALES B/R MOTOR DIESEL KOM930E |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-13 14:45:42 | 2019-01-14 14:37:14 | PA00-T-CAMBIO METALES DE BIELA | 23.86 | CAMBIO METALES B/R MOTOR DIESEL KOM930E |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-14 11:28:28 | 2019-01-14 14:45:42 | NA00-C-INSPECC BOTAPIEDRA LH   | 3.29  | C INSPECCION -BOTAPIEDRAS LH            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT102 | 2019-01-14 11:38:09 | 2019-01-14 14:46:53 | PA00-T-REV TAPONES DE DISTRIB  | 3.15  | PA00-T-REV TAPONES DE DISTRIB           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-14 14:12:11 | 2019-01-14 14:53:37 | NA18-C-FUG/ACEITE POR FILTR/D  | 0.69  | C-FUGA ACEITE/FILTROS DE DIRECCION      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-14 09:18:09 | 2019-01-14 16:25:46 | NA45-T-REV T?ALTA CILINDRO 9R  | 7.13  | NA45-T-REV T?ALTA CILINDRO 9R           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-13 21:02:12 | 2019-01-14 16:33:25 | PD15 T R&I BARRA ESTABILIZADO  | 19.52 | R&I BARRA ESTABILIZADORA KOM 930E       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-14 16:25:46 | 2019-01-14 16:36:22 |                                | 0.18  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-14 16:33:25 | 2019-01-14 16:42:22 |                                | 0.15  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-14 15:53:42 | 2019-01-14 16:45:27 | NA43-C-REV SEGURO PUERT/EMERG  | 0.86  | NA43-C-REV SEGURO PUERT/EMERG           |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-14 13:44:09 | 2019-01-14 16:51:58 | NA45-T-REV T?ALTA DIFERENCIAL  | 3.13  | NA45-T-REV T?ALTA DIFERENCIAL           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-14 16:57:30 | 2019-01-14 17:40:23 | NA30-C-NO FUNCIONA GPS.        | 0.71  | C-NO FUNCIONA GPS                       |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-14 08:35:04 | 2019-01-14 17:43:16 | PA00-T-PM5-MHA-VILLASANTE.     | 9.14  | PM5 CAMION KOMATSU 980E-4SE             |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-14 16:08:47 | 2019-01-14 17:47:08 | NA15-C-SOLENOID QUEMAD/ACEIT  | 1.64  | NA15-C-SOLENOID QUEMAD/ACEIT             |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-14 14:31:03 | 2019-01-14 17:52:35 | PA13-T-CAMB LLANTAS POSIC #5  | 3.36  | CAMBIO POS 5-6 POR SPOT ARRANCANDOSE     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-14 07:35:44 | 2019-01-14 17:55:17 | PA00-T-INSTALAR SIST MENS (SE | 10.33 | Conexión del cable swits al sistema Mems |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-14 17:28:49 | 2019-01-14 17:56:41 | NA27-C-RELLEN D GRASA + ACEIT | 0.46  | C RELLENO GRASA + ACEITE DE MOTOR        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-14 07:43:02 | 2019-01-14 17:56:44 | PA00-T-PM4-MHA-CUSICAHUA.     | 10.23 | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-14 17:55:17 | 2019-01-14 18:03:22 |                               | 0.13  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT135 | 2019-01-14 17:56:44 | 2019-01-14 18:04:22 |                               | 0.13  |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-14 17:52:35 | 2019-01-14 18:05:22 |                               | 0.21  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT073 | 2019-01-14 17:13:37 | 2019-01-14 18:08:57 | NA15-C-CAMB PELDADO ESCALERA  | 0.92  | C-PELDAÑO ESCALERA ACCESO RH SUELTO      |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT067 | 2019-01-14 17:49:54 | 2019-01-14 18:09:30 | NA00-C-N/ARRANCA PURGAR SIST  | 0.33  | C-PURGAR SIST COMBUSTIBLE                |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-14 12:17:40 | 2019-01-14 18:09:35 | NA19-T-CAMB RUBER BELOW TURB  | 5.87  | NA19-T-CAMB RUBER BELOW TURB             |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-14 18:09:35 | 2019-01-14 18:18:22 |                               | 0.15  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-14 14:37:14 | 2019-01-14 18:19:16 | NA46-T-EVAL TERMOC 9L CAMB AM | 3.7   | NA46-T-EVAL TERMOCUPLA 9L ALT            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-14 17:47:14 | 2019-01-14 18:24:20 | NA30-C-NO FUNCIONA GPS.       | 0.62  | C-GPS NO FUNCIONA                        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-14 18:19:16 | 2019-01-14 18:29:22 |                               | 0.17  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-14 16:24:34 | 2019-01-14 18:39:18 | NA15-T-CAMB LLANT POSIC #6 P/ | 2.25  | T-CAMBI LLANT POSIC #6 P/ACCIDENTE       |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-14 17:43:16 | 2019-01-14 18:45:59 | PA00-T-INSPECCION DE CHASIS   | 1.05  | INSP. NDT CHASIS                         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-14 18:39:18 | 2019-01-14 18:47:22 |                               | 0.13  |  |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-14 18:45:59 | 2019-01-14 18:52:22 |                               | 0.11  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-14 17:59:30 | 2019-01-14 19:48:38 | NA00-C-INSTALA SENS ANTIFATIG | 1.82  | C-INSTALAR SENSOR ANTIFATIGA             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-14 19:36:57 | 2019-01-14 19:58:32 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6  | 0.36  | INSPECCION LLANTA P/6                    |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-14 17:51:30 | 2019-01-14 20:02:05 | NA15-C-REV VALV ALIVIO TANQ C | 2.18  | C-CAMB VALVULA ALIVIO DE COMBUSTIBLE    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT161 | 2019-01-14 19:58:49 | 2019-01-14 20:30:59 | ND04 C REPONER SW PARADA EMER | 0.54  | NREPONER SW PARADA EMER                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-14 19:35:22 | 2019-01-14 20:55:05 | ND57 C ARRANCAR EQUIPO/COMBUS | 1.33  | ARRANCAR EQUIPO/COMBUS                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-14 19:48:38 | 2019-01-14 21:33:21 | ND15 C REPAR ASIENTO OPERADOR | 1.75  | REPAR ASIENTO OPERADOR                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT118 | 2019-01-14 20:55:05 | 2019-01-14 21:59:15 | ND06 C EVAL DISPATCH X NIVEL  | 1.07  | EVAL DISPATCH X NIVEL                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT164 | 2019-01-14 19:38:04 | 2019-01-14 22:02:25 | ND15 C REPAR LUCES DE ESCALER | 2.41  | REPAR LUCES DE ESCALER                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT136 | 2019-01-14 20:45:34 | 2019-01-14 22:12:53 | ND06 C PANTALLA DE DISPATCH   | 1.46  | PANTALLA DE DISPATCH                    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-14 19:25:47 | 2019-01-14 22:27:13 | ND01 C CAMB ESPEJO RH TRIZADO | 3.02  | CAMB ESPEJO RH TRIZADO                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-14 20:23:42 | 2019-01-14 22:40:21 | PD15 T CAMB REGULADOR ESCAL P | 2.28  | CAMBIAR REGULADOR DE ESCALERA PRINCIPAL |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT151 | 2019-01-14 21:21:53 | 2019-01-14 22:44:40 | ND57 C ARRANCAR EQUIPO/BATERI | 1.38  | ARRANCAR EQUIPO/BATERI                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-14 22:28:59 | 2019-01-14 23:14:43 | ND15 C EVAL INDICADOR COMBUST | 0.76  | EVAL INDICADOR COMBUST                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-14 05:03:16 | 2019-01-15 00:04:56 | PD15 T CAMBIO INYECTOR COMBUS | 19.03 |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-15 00:04:56 | 2019-01-15 00:13:23 |                               | 0.14  |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-14 22:10:31 | 2019-01-15 01:04:54 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/5-6    | 2.91  | CAMBIO POS 5 Y 6 SEG FDV                |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT131 | 2019-01-15 01:04:54 | 2019-01-15 01:18:22 |                               | 0.22  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-15 00:52:46 | 2019-01-15 01:53:51 | ND18 C REPAR FUGA ACEI SIST D | 1.02  | REPAR FUGA ACEI SIST D                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT157 | 2019-01-15 01:34:54 | 2019-01-15 02:50:31 | ND15 C REPAR ASIENTO DEL OPER | 1.26  | REPAR ASIENTO DEL OPER                  |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-14 20:22:10 | 2019-01-15 03:45:59 | PD13 T CAMB LLANTAS P/1-2-3-4 | 7.4   | CAMBIO POS 5XCORTE NUEVO EN SPOT        |
| PROGRAMADO    | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-15 03:45:59 | 2019-01-15 03:57:22 |                               | 0.19  |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-15 03:27:41 | 2019-01-15 04:15:30 | ND15 C REPONER DIAL NIVEL TAN | 0.8   | CAMBIAR MEDIDOR TANQUE COMBUSTIBLE      |

|                  |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-15 03:03:05 | 2019-01-15 04:35:09 | ND06 C EVAL EVENT SIN PROPULS | 1.53  | EVAL EVENT SIN PROPULS                   |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-14 16:51:58 | 2019-01-15 05:08:20 | NA35-T-EVAL PRESION BAJA SIST | 12.27 | NC35 C BAJA PRESION DE BBA TRANSFERENCIA |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-15 05:08:20 | 2019-01-15 05:16:22 |                               | 0.13  |  |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-15 03:03:57 | 2019-01-15 05:20:32 | PD49 T PM250HRS MHD J.JIMENEZ | 2.28  | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA      |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-15 03:26:46 | 2019-01-15 05:50:25 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/1-2   | 2.39  | CAMBIO POS 1-2 ROTACION                  |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-15 05:50:25 | 2019-01-15 06:04:22 |                               | 0.23  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-15 06:01:30 | 2019-01-15 06:05:15 | C-VALVULA DE ALIVIO           | 0.06  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT129 | 2019-01-15 05:28:28 | 2019-01-15 06:10:44 | ND58 C CAMB FILTR COMBUST COD | 0.7   | CAMB FILTR COMBUST COD-318               |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-14 19:36:03 | 2019-01-15 06:46:57 | PD49 T PM6 MHD E.VALDIVIA     | 11.18 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-14 19:49:06 | 2019-01-15 06:48:00 | PD49 T PM2 MHD RAUL ARIAS     | 10.98 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT070 | 2019-01-12 10:33:54 | 2019-01-15 07:00:00 | PD16 T SOLDADURA CHASIS       | 68.44 | SOLDAR FISURA EN OREJA DE LINK LH        |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-15 05:20:32 | 2019-01-15 07:23:17 | PD15 T CAMB MANGERA CARCASA B | 2.05  | Cambio mangueras carcasa bomba dirección |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-15 07:23:17 | 2019-01-15 07:28:22 |                               | 0.08  |  |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-15 07:39:40 | 2019-01-15 07:58:35 | NA00-C-REV P/INCRUSTADA POSIC | 0.32  | NA00-C-REV P/INCRUSTADA POSIC            |
| PROGRAMADO       | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-15 07:52:27 | 2019-01-15 08:24:48 | PA00-C-RETIRAR P/INCRUSTADA P | 0.54  | PA00-C-RETIRAR P/INCRUSTADA P            |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-15 08:49:44 | 2019-01-15 09:02:25 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.21  |  |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT148 | 2019-01-15 08:44:43 | 2019-01-15 09:07:27 | PA00-C-MUESTREO ANTES DE PM.  | 0.38  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT104 | 2019-01-15 08:31:14 | 2019-01-15 09:09:11 | NA00-C-N/LEVANT/TOLVA 330TN M | 0.63  | NA00-C-N/LEVANT/TOLVA 330TN M            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-15 07:13:54 | 2019-01-15 09:37:32 | NA43-C-REPAR ESCAL/EMERG LH S | 2.39  | NA43-C-REPAR ESCAL/EMERG LH S            |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-15 07:56:10 | 2019-01-15 09:42:19 | NA15-C-REV N/LEVANTA ASIENTO  | 1.77  | C-REV NO LEVANTA ASIENTO DE OPERADOR.    |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT114 | 2019-01-15 07:40:25 | 2019-01-15 09:44:32 | PA00-T-CAMBIO LLANTA POSIC #1 | 2.07  | CAMBIO POS 1 X CORTE                     |
| PROGRAMADO       | KOM930E4SE | CHT114 | 2019-01-15 09:44:32 | 2019-01-15 09:55:22 |                               | 0.18  |  |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-15 02:19:51 | 2019-01-15 09:57:34 | ND15 T RECARGA DE SUSP DELANT | 7.63  | RECARGA DE SUSP DELANT                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT108 | 2019-01-15 09:57:34 | 2019-01-15 10:07:22 |                               | 0.16  |  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT069 | 2019-01-15 09:55:22 | 2019-01-15 10:10:46 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.26  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT105 | 2019-01-15 09:25:13 | 2019-01-15 10:12:15 | NA15-C-CAMB PLUMILLA RH DESGA | 0.78  | NA15-C-CAMB BRAZO Y PLUMILLA RH DESGA    |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-15 10:07:09 | 2019-01-15 10:24:17 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.29  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT121 | 2019-01-15 10:23:36 | 2019-01-15 10:38:37 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.25  | INSPECCION PRE PM                        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-15 10:41:07 | 2019-01-15 11:00:12 | NA27-C-RELLENAR ACEITE MOTOR  | 0.32  | C-RELLENAR ACEITE MOTOR EN GRIFO.        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-15 10:36:21 | 2019-01-15 11:03:22 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.45  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT095 | 2019-01-15 11:03:12 | 2019-01-15 11:30:03 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.45  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-14 22:40:21 | 2019-01-15 11:32:04 | PD15 T INSTALAR SOPORTE DE RE | 12.86 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE REMOLQUE       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT093 | 2019-01-15 11:32:04 | 2019-01-15 11:39:23 |                               | 0.12  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT155 | 2019-01-15 11:26:22 | 2019-01-15 11:48:47 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.37  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-15 10:11:34 | 2019-01-15 12:09:46 | NA15-C-CAMBIO ASIENTO OPERAD  | 1.97  | NA15-C-CAMBIO ASIENTO OPERAD SAC         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT083 | 2019-01-15 12:13:25 | 2019-01-15 12:33:53 | PA00-C-MUESTREO DE ACIETE ANT | 0.34  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-15 12:20:55 | 2019-01-15 12:42:22 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.36  | MUESTREO ACEITE ANTES PM                 |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-15 07:43:08 | 2019-01-15 14:22:51 | PA00-T-PM4-MHA CHAPO±AN.      | 6.66  | PM4 CAMION CAT 793F (500 HRS)            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-15 14:14:43 | 2019-01-15 15:19:04 | NA30-C-REV SIST ANTIFATIGA N/ | 1.07  | NA30-C-REV SIST ANTIFATIGA N/            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-15 08:53:34 | 2019-01-15 15:33:49 | PA00-T-PM50HRS-MHA -CUSICAHUA | 6.67  | CAMBIO ACEITE DE MOTOR DIESEL X 50 HORAS |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-15 15:33:49 | 2019-01-15 15:41:22 |                               | 0.13  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-15 15:11:07 | 2019-01-15 15:48:43 | NA30-C-PANTALLA DISPATCH NO F | 0.63  | C-NO FUNCIONA PANTALLA DISPATCH          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-15 05:42:19 | 2019-01-15 15:52:15 | PD49 T PM6                    | 10.17 | PM6 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT137 | 2019-01-15 14:12:36 | 2019-01-15 16:21:25 | NA22-C-CAMB MANG REFRIG TIN/S | 2.15  | C- S/PROPULES CAMB MANG REFRIG TINA SUP  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT160 | 2019-01-15 15:20:57 | 2019-01-15 16:29:12 | NA58-C-CAMB FILTR/COMBUST B/P | 1.14  | cam filtros de combustible               |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-15 11:53:35 | 2019-01-15 16:46:49 | PA00-T-CAMBIO LLANTA POSICION | 4.89  | CAMBIO POS 3-4 ROTACION           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-15 09:32:29 | 2019-01-15 16:49:05 | NA46-T-EVAL BAJA T?CILINDRO 4 | 7.28  | NA46-C-REV BAJA T?CILINDRO 4L     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT141 | 2019-01-15 16:46:49 | 2019-01-15 16:56:22 |                               | 0.16  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-15 16:49:05 | 2019-01-15 17:05:22 |                               | 0.27  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-15 14:44:58 | 2019-01-15 17:42:44 | NA30-C-N/FUNCIONA PANTALLA DI | 2.96  | NA30-C-NO FUNCIONA PANTALLA D     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT126 | 2019-01-15 17:21:08 | 2019-01-15 17:55:38 | NA15-C-CALIBR/BALANZA N/REGIS | 0.58  | C-CALIBRACION DE BALANZA          |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-15 17:19:54 | 2019-01-15 17:57:24 | NA27-C-REV BAJO/NIVEL ACEITE  | 0.63  | C-NIVEL ACEITE TRANSM BAJ         |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-15 14:22:51 | 2019-01-15 18:03:04 | PA15-T-CAMB SILENCIADOR INFER | 3.67  | CAMBIO DE MUFLE ESCAPE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-15 11:53:05 | 2019-01-15 18:04:58 | PA00-T-CAMB LLANTA POSIC #1 # | 6.2   |                                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-15 08:09:37 | 2019-01-15 18:10:28 | PA00-T-INSTALAR SISTEMA MEMS  | 10.01 | INSTALACION DEL CABLEADO DEL MEMS |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-15 16:59:46 | 2019-01-15 18:10:57 | NA06-C-EVENT REV MOT.CAMB SEN | 1.19  | C-REV MOTOR CAMBIO SENSOR BLOWBY  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-15 18:04:58 | 2019-01-15 18:14:23 |                               | 0.16  |                                   |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-15 18:03:04 | 2019-01-15 18:27:22 |                               | 0.41  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-15 17:56:25 | 2019-01-15 18:48:27 | NA00-C-REV NO BAJA LA TOLVA.  | 0.87  | NA00-C-REV NO BAJA LA TOLVA.      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-15 19:31:45 | 2019-01-15 19:32:45 | ND18 C REPER FUGA DE ACEITE   | 0.02  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-15 20:02:39 | 2019-01-15 20:14:13 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/3  | 0.19  | INSPECCION LLANTA P/3             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-15 20:52:05 | 2019-01-15 20:59:17 | ND06 C EVAL EVENT SIN PROPULS | 0.12  |                                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-15 20:28:39 | 2019-01-15 21:00:45 | ND06 C PANTALLA DE DISPATCH   | 0.54  | PANTALLA DE DISPATCH              |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT101 | 2019-01-15 20:45:18 | 2019-01-15 21:15:27 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6  | 0.5  | INSPECCION LLANTA P/6                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-15 20:04:57 | 2019-01-15 21:16:07 | PD15 T REVISAR CONECCI SPECTO | 1.19 | SPECTO NO COMUNICA                       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-15 21:16:07 | 2019-01-15 21:26:22 |                               | 0.17 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-15 15:52:15 | 2019-01-15 21:34:39 | PA00-T-CAMB ACEITE HIDRAULICO | 5.71 |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT159 | 2019-01-15 21:34:39 | 2019-01-15 21:42:22 |                               | 0.13 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-15 14:32:26 | 2019-01-15 21:47:12 | NA18-T-CAMB ACUMULAD/POST DIR | 7.25 | C-REV BAJA PRESION ACUMULADORES DE DIREC |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT170 | 2019-01-15 20:27:05 | 2019-01-15 21:50:47 | ND15 C REPAR ESCALERA PRINCIP | 1.4  | ND15 C REPAR ESCALERA PRINCIP            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-15 19:42:18 | 2019-01-15 21:55:24 | ND52 C REPAR FUGA DE COMBUSTI | 2.22 | REPAR FUGA DE COMBUSTI                   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-15 21:47:12 | 2019-01-15 21:56:22 |                               | 0.15 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT149 | 2019-01-15 16:40:27 | 2019-01-15 22:02:56 | NA18-C-CAMB MANG HIDRAUL/DIRE | 5.37 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-15 22:01:30 | 2019-01-15 22:19:31 | GOIC                          | 0.3  | PANTALLA DE DISPATCH SE APAGA            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-15 20:12:16 | 2019-01-15 22:28:36 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/1-2   | 2.27 | CAMBIO POS 1-2 ROTACION                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-15 19:52:23 | 2019-01-15 22:43:34 | ND03 C REPAR LUCES DE CARRETE | 2.85 | REPAR LUCES DE CARRETE                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-15 22:28:36 | 2019-01-15 22:46:22 |                               | 0.3  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT301 | 2019-01-15 20:21:00 | 2019-01-15 23:06:07 | ND15 C REPAR CINTURON DE SEGU | 2.75 | REPAR CINTURON DE SEGU                   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-15 20:04:34 | 2019-01-15 23:09:27 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/5     | 3.08 | CAMBIO POS 5 SEG FDV                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-15 20:11:06 | 2019-01-15 23:09:32 | ND03 C REPARAR LUCES DE CARRE | 2.97 | ND03 C REPARAR LUCES DE CARRE            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-15 23:14:17 | 2019-01-15 23:17:19 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE | 0.05 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-15 23:09:27 | 2019-01-15 23:22:22 |                               | 0.22 |  |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |                                     |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-15 19:52:41 | 2019-01-15 23:49:03 | PD49 T PM250HRS MHD C.RUBIO   | 3.94 | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-15 23:49:03 | 2019-01-15 23:58:23 |                               | 0.16 |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-15 23:45:31 | 2019-01-15 23:59:42 | ND15 C REPAR CINTURON DE SEGU | 0.24 | ND15 C REPAR CINTURON DE SEGU       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-15 21:07:30 | 2019-01-16 00:20:58 | ND15 C CAMBIO CONTACTOR RP1   | 3.22 | CAMBIO CONTACTOR RP1                |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT079 | 2019-01-16 01:26:51 | 2019-01-16 02:00:07 | ND06 C PANTALLA DISPATCH SE A | 0.55 | ND06 C PANTALLA DISPATCH SE A       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT061 | 2019-01-16 02:54:41 | 2019-01-16 03:25:25 | ND03 C REPAR LUCES DE FRENO   | 0.51 | ND03 C REPAR LUCES DE FRENO         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-16 03:52:06 | 2019-01-16 03:54:22 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6  | 0.04 | INSPECCION LLANTA P/6               |
| NO PROGRAMADO | KOM980E4   | CHT300 | 2019-01-16 01:45:47 | 2019-01-16 04:02:51 | ND06 C CAMBIO FILTROS COMBUST | 2.28 | CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE MOTOR    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT064 | 2019-01-16 01:56:33 | 2019-01-16 04:14:49 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE | 2.3  | REPAR LUCES DE RETROCE              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-12 07:00:00 | 2019-01-16 04:42:05 | ND15 T CAMBIO MOTOR DIESEL    | 93.7 | R&I MOTOR DIESEL KOM 930E           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT128 | 2019-01-15 22:29:32 | 2019-01-16 04:43:20 | ND15 C CAMBIO FILTROS COMBUST | 6.23 | CAMBIO FILTROS COMBUSTIBLE          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT109 | 2019-01-16 02:16:15 | 2019-01-16 04:58:48 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE | 2.71 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE       |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-16 02:08:53 | 2019-01-16 05:02:33 | ND15 C EVAL EVENT SIST LEVANT | 2.89 | ND15 C EVAL EVENT SIST LEVANT       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-15 19:39:14 | 2019-01-16 05:04:30 | PD49 T PM2 MHD O.HERNANDEZ    | 9.42 | PM2 CAMION KOMATSU 930E-4SE         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT120 | 2019-01-16 03:08:19 | 2019-01-16 05:30:04 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE | 2.36 | ND03 C REPAR LUCES DE RETROCE       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT166 | 2019-01-16 05:29:17 | 2019-01-16 05:36:28 | ND37 C RELLENO ACEITE SISTEMA | 0.12 | ND37 C RELLENO ACEITE SISTEMA       |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-16 02:45:08 | 2019-01-16 05:49:05 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/5-6    | 3.07 | CAMBIO POS 5-6 ARRAN. DE GOMA C.E   |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-15 23:27:41 | 2019-01-16 05:51:59 | PD49 T PM250HRS MHD J.RUBIO   | 6.41 | CAMBIO ACEITE MOTOR / RELLENO GRASA |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-16 05:51:59 | 2019-01-16 05:59:10 |                               | 0.12 |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT147 | 2019-01-16 05:49:05 | 2019-01-16 06:01:22 |                               | 0.2  |                                     |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |                                      |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT124 | 2019-01-16 05:04:30 | 2019-01-16 07:00:00 | PD15 T CAMBIO ACUMULADOR DE F | 1.93  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT125 | 2019-01-15 06:46:57 | 2019-01-16 07:00:00 | PD15 T CAMBIO MOTOR DIESEL    | 24.22 | PD15 T INSTALAR OLLA DE REMOLQUE     |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-16 08:02:11 | 2019-01-16 08:39:52 | F057-C- REV SIST ELECT DE ARR | 0.63  | F057-C- REV SIST ELECT DE ARR        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT165 | 2019-01-16 08:45:14 | 2019-01-16 09:02:36 | PA00-C-INSPECCION PRE PM      | 0.29  | INSPECCION PRE PM                    |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT094 | 2019-01-16 07:56:51 | 2019-01-16 09:19:46 | NA06-C-CAMB SENS TREFRIG SE±  | 1.38  | NA06-C-CAMB SENS TREFRIG SEÑ         |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-16 08:12:07 | 2019-01-16 09:39:57 | NA15-C-REV CLAXON TOCA POR MO | 1.46  | NA15-C-REV CLAXON TOCA POR MO        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT113 | 2019-01-16 07:51:42 | 2019-01-16 09:41:32 | NA00-C-REV EVENT 318 CAMB FIL | 1.83  | NA00-C-CAMBIO FILTROS DE COMBUSTIBLE |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-16 09:34:13 | 2019-01-16 09:56:29 | PA00-C-MUESTREO ANTES DE PM   | 0.37  | MUESTREO ACEITE ANTES PM             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-16 08:57:49 | 2019-01-16 10:04:33 | NA15-C-CALIBRAR BALANZA N/REG | 1.11  | NA15-C-CALIBRAR BALANZA N/REG        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-16 09:30:14 | 2019-01-16 10:09:35 | PA00-C-MUESTREO ACEITE ANTES  | 0.66  | MUESTREO ACEITE ANTES PM             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-16 09:13:51 | 2019-01-16 10:23:37 | NA00-C-REV SIST ELECT ALIMENT | 1.16  | NA00-C- REV SE APAGO MOTOR.          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT169 | 2019-01-16 10:08:03 | 2019-01-16 10:26:51 | NA43-C-AJUSTAR ESPEJO LH SUEL | 0.31  | NA43-C-AJUSTAR ESPEJO LH SUEL        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-16 10:19:17 | 2019-01-16 10:38:36 | PA00-C-RELLENO GRASA +MUESTRE | 0.32  | INSPECCION PRE PM                    |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-16 10:25:09 | 2019-01-16 10:42:34 | NA06-C-REV EVENTO BBA DE FREN | 0.29  | C- REV EVENTO BOMBA DE FRENO         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT134 | 2019-01-16 10:18:20 | 2019-01-16 10:49:09 | PA00-C-RELLENO GRASA + MUESTR | 0.51  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO          |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-16 08:07:20 | 2019-01-16 10:59:16 | PA00-T-CAMBIO LLANTAS POSIC # | 2.87  | CAMBIO POS 3-4 ROTACION              |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-16 10:19:48 | 2019-01-16 11:02:40 | NA27-C-REV NIVEL BAJO ACEITE  | 0.71  | C REV -NIVEL BAJO ACEITE TRANSM      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT100 | 2019-01-16 10:59:16 | 2019-01-16 11:08:22 |                               | 0.15  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-16 11:12:49 | 2019-01-16 11:24:16 | PA00-C-TOMA MUESTRAS ACEITE A | 0.19  |                                      |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-16 11:21:42 | 2019-01-16 11:53:16 | PA00-C-RELLEN/GRASA + MUESTRE | 0.53  | RELLENO DE GRASA / MUESTREO          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT103 | 2019-01-16 11:05:43 | 2019-01-16 12:32:12 | NA30-C-CAMB FARO DEL/SUP LH Q | 1.44  | NA30-C-CAMB FARO DEL/SUP LH Q        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-16 10:45:49 | 2019-01-16 14:30:43 | NA35-T-RECARG ACUMULAD/FREN.  | 3.75  | NA35-T-RECARG ACUMULAD/FREN.         |

|               |            |        |                     |                     |                               |       |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------|--|
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-16 14:30:43 | 2019-01-16 14:35:22 |                               | 0.08  |  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-15 06:48:00 | 2019-01-16 14:54:19 | PD22 T REPAR FUGA REFRI CULAT | 32.11 | PD22 T REPAR FUGA REFRI CULAT            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-16 14:54:19 | 2019-01-16 15:05:22 |                               | 0.18  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-16 14:13:14 | 2019-01-16 15:15:12 | NA48-C-REV VIBRACION CABINA.  | 1.03  | NA48-C-REV VIBRACION CABINA.             |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-16 04:42:05 | 2019-01-16 15:32:18 | PD15 T CAMB ACUMULADOR DE DIR | 10.84 | R&I ACUMULADOR DIRECCION POSTERIOR       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-16 14:16:36 | 2019-01-16 15:33:20 | NA18-C-REV FUG/ACEIT TAPA TAN | 1.28  | C-FUGA ACEITE TAPA TANQUE RESERVA        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT089 | 2019-01-16 12:10:38 | 2019-01-16 15:39:02 | NA30-C-REV LIMP/PARABRISAS N/ | 3.47  | C-REV LIMP/PARABRISAS NO FUNCIONA        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-16 15:32:18 | 2019-01-16 15:42:22 |                               | 0.17  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT132 | 2019-01-16 15:28:22 | 2019-01-16 15:49:20 | NA43-C-REPONER EXTINTOR SUPER | 0.35  | C- REPONER -EXTINTOR SUELTO PLATAFORMA   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-16 15:47:26 | 2019-01-16 16:01:36 | NA00-C-KOMATSU MUESTRA ACEITE | 0.24  |  |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-16 11:42:52 | 2019-01-16 16:05:39 | NA27-C-REV SIST ELECTRIC NIV/ | 4.38  | NA27-C-REV SIST ELECTRIC NIV/            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-16 15:31:28 | 2019-01-16 16:31:34 | NA42-C-INDIDIC TREFRIG NO FU  | 1     | C-INDICADOR DE TEMP REFRIGERA N/FUNCIONA |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-16 14:28:51 | 2019-01-16 16:38:27 | PA00-T-CAMBIO LLANTAS POSIC # | 2.16  | CAMBIO POS 1-2 ROTACION                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-14 20:56:03 | 2019-01-16 16:39:28 | PD15 T R&I SUSPENSION DELANTE | 43.72 | R&I RUEDA Y SUSPEN DELANTERA LH KOM 930E |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT110 | 2019-01-16 16:38:27 | 2019-01-16 16:48:22 |                               | 0.17  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT152 | 2019-01-16 16:36:09 | 2019-01-16 17:20:13 | NA15-C-REV SIST ANTIFATIG VIB | 0.73  | NA15-C-REV SIST ANTIFATIG VIB            |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-16 16:39:28 | 2019-01-16 18:02:05 | PA00-T-CAMBIO LLANTAS POSICIO | 1.38  | CAMBIO POS 5 X CORTE                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-16 07:44:09 | 2019-01-16 18:27:48 | PA00-T-PM4-MHA-VILLASANTE     | 10.73 | PM4 CAMION KOMATSU 930E-4SE              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-16 18:02:05 | 2019-01-16 19:00:00 | PA00-T-PLAQUETEO NUMERO/MOTOR | 0.97  | PA00-T-PLAQUETEO NUMERO/MOTOR            |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT063 | 2019-01-16 14:03:52 | 2019-01-16 20:10:17 | NA18-C-SOLD TUBERIA/ACEIT CON | 6.11  | NA06-C SOLD TUBERIA LINEA CONVERT P/FUG  |

|               |            |        |                     |                     |                                |      |                                     |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-16 19:42:09 | 2019-01-16 20:22:30 | ND15 T REPAR SISTEMA CALEFACC  | 0.67 | REPAR SISTEMA CALEFACCION           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT090 | 2019-01-16 21:22:39 | 2019-01-16 21:56:42 | ND06 C REPAR COMUNICACION SIS  | 0.57 | REPAR COMUNICACION SISTEM DISPATCH  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT163 | 2019-01-16 21:52:43 | 2019-01-16 22:08:27 | ND15 C REPAR SISTEMA AFEX      | 0.26 | REPAR SISTEMA AFEX                  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT162 | 2019-01-16 16:51:25 | 2019-01-16 22:39:39 | NA06-C-REV ALARMA EN PANEL SI  | 5.8  | NA06-C-REV ALARMA EN PANEL SI       |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-16 16:47:04 | 2019-01-16 22:41:09 | NA43-T-REPAR PLANCHA/SOPORT RA | 5.9  | NA43-C-REV PLANCHA SUELTA EN        |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-16 22:41:09 | 2019-01-16 22:47:22 |                                | 0.1  |                                     |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-16 21:04:25 | 2019-01-16 22:57:01 | PD13 T CAMBIO LLANTA P/1-2     | 1.88 | CAMBIO POS 1-2 POR ROTACION         |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT069 | 2019-01-16 20:56:01 | 2019-01-16 23:01:25 | ND52 C REPAR FUGA COMBUSTIBLE  | 2.09 | REPAR FUGA COMBUSTIBLE              |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-16 22:57:01 | 2019-01-16 23:04:23 |                                | 0.12 |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-16 20:06:28 | 2019-01-16 23:19:44 | ND18 C REPAR FUGA ACEITE X AX  | 3.22 | REPAR FUGA ACEITE X AXLE BOX        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-16 18:27:48 | 2019-01-16 23:52:34 | PA00-T-SE±AL INVALID CILINDR   | 5.41 | EVAL SEÑAL DE TEMP INVALIDA CIL 3LB |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT072 | 2019-01-16 23:23:38 | 2019-01-16 23:57:10 | ND15 C REPAR PUERTA DEL OPERA  | 0.56 | REPAR PUERTA DEL OPERA              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-16 21:36:03 | 2019-01-17 00:02:54 | ND06 C REPAR EVENT SIN PROPUL  | 2.45 | REPAR EVENT SIN PROPUL              |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-16 21:53:38 | 2019-01-17 00:18:00 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/1-2    | 2.41 | INSTALACION PLATAFORMA MOTOR LH-RH  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT158 | 2019-01-16 23:52:34 | 2019-01-17 00:21:22 |                                | 0.48 |                                     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT098 | 2019-01-17 00:18:00 | 2019-01-17 00:33:22 |                                | 0.26 |                                     |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT144 | 2019-01-17 00:52:29 | 2019-01-17 02:20:43 | ND06 C EVAL EVENT ACUMULAD DI  | 1.47 | EVAL EVENT ACUMULAD DI              |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-16 22:41:35 | 2019-01-17 02:35:16 | ND06 C EVAL EVENT DE FRENO     | 3.89 | EVAL EVENT DE FRENO                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT117 | 2019-01-16 17:47:29 | 2019-01-17 02:59:26 | NA48-T-EVAL VIBRACION DE CAB   | 9.2  | NA48-T-EVAL VIBRACION DE CAB        |

|               |            |        |                     |                     |                               |      |  |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|--|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT142 | 2019-01-17 00:46:27 | 2019-01-17 03:19:55 | ND15 C EVAL GOLPE SUSPENSION  | 2.56 | EVAL GOLPE SUSPENSION                  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-16 19:00:00 | 2019-01-17 03:32:46 | PD15 T CAMBIO VALVUL CARGA AC | 8.55 | CAMBIO VALVULA CARGA ACUMUL DIRECCION  |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-17 03:32:46 | 2019-01-17 03:42:22 |                               | 0.16 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-17 03:15:44 | 2019-01-17 04:05:15 | ND04 C REPONER PLUMILLAS CAID | 0.83 | REPONER PLUMILLAS CAID                 |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT074 | 2019-01-17 05:02:24 | 2019-01-17 05:06:35 | ND15 C REPAR TOMA LLENADO COM | 0.07 | REPAR TOMA LLENADO COM                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-15 21:44:47 | 2019-01-17 05:14:49 | ND31 T EVAL MOTOR X HUMO AZUL | 31.5 | CAMBIO ACTUADOR DE TIMING              |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT116 | 2019-01-17 05:14:49 | 2019-01-17 05:29:22 |                               | 0.24 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-17 00:09:56 | 2019-01-17 05:41:09 | ND15 C CAMBIO FILTROS DE COMB | 5.52 | CAMBIO FILTROS DE COMB                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-17 05:36:05 | 2019-01-17 05:42:14 | ND06 C EVAL EVENT ACUMUL DIRE | 0.1  | EVAL EVENT ACUMUL DIRE                 |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT112 | 2019-01-17 06:44:36 | 2019-01-17 06:46:04 | C-PROPULSION                  | 0.02 |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT080 | 2019-01-17 04:01:25 | 2019-01-17 06:56:06 | ND01 T CAMBIO LLANTA P/6 ACCI | 2.91 | CAMBIO LLANTA P/6 ACCIDENTE            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT133 | 2019-01-17 06:51:19 | 2019-01-17 07:10:56 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6  | 0.33 | ND13 C INSPECCION LLANTA P/6           |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-17 02:38:10 | 2019-01-17 07:53:23 | PD13 T CAMBIO LLANTAS P/3-4   | 5.25 | CAMBIO POS 3-4 ROTACION                |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT059 | 2019-01-17 07:07:53 | 2019-01-17 07:57:56 | NA57-C-N/ARRANCA REV SIST EL  | 0.83 | C- n/arranca rev sistema elect bateria |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT146 | 2019-01-17 07:53:23 | 2019-01-17 08:05:22 |                               | 0.2  |  |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT123 | 2019-01-17 07:44:00 | 2019-01-17 08:21:44 | NA00-C-INSPECCION LLANTAS.    | 0.63 | NA00-C-INSPECCION LLANTAS.             |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT091 | 2019-01-17 07:34:35 | 2019-01-17 08:30:09 | NA43-C-REPONER PERN/CAID A NU | 0.93 | NA43-C-REPONER PERN/CAID A NU          |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT153 | 2019-01-17 08:30:08 | 2019-01-17 08:37:03 | NA04-C-REPONER EXTINTOR SALID | 0.12 | NA04-C-REPONER EXTINTOR SALID          |

|               |            |        |                     |                     |                                 |      |   |
|---------------|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|---|
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT087 | 2019-01-17 07:48:27 | 2019-01-17 08:41:20 | NA02-C-REV LIM/PARABRIS. SE A   | 0.88 | NA02-C-REV LIM/PARABRIS. SE A           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT065 | 2019-01-17 08:19:51 | 2019-01-17 08:41:32 | NA00-C-INSPECC LLANTAS POSIC    | 0.36 | NA00-C-INSPECC LLANTAS POSIC            |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT086 | 2019-01-17 08:59:39 | 2019-01-17 09:20:13 | NA43-C-REPAR ESCALER/EMERG SU   | 0.34 | C-PUERTA EMERG LH REJILLA SUELTA        |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-17 09:01:58 | 2019-01-17 09:31:39 | NA34-C-EVENT BAJ/PRESI/BBA TR   | 0.49 | C- REV PRES BAJA BOMBA TRANSFERENC      |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-17 08:16:30 | 2019-01-17 09:48:50 | NA30-C-REV RADIO/COMUNIC N/FU   | 1.54 | NA30-C-REV RADIO/COMUNIC N/FU           |
| NO PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT062 | 2019-01-17 10:27:25 | 2019-01-17 10:54:03 | NA00-C-REV GOLPE EN TOLVA.      | 0.44 | C - EVAL GOLPE EN TOLVA                 |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-17 08:26:39 | 2019-01-17 11:06:44 | PA00-T-CAMB LLANTA POSIC #3     | 2.67 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT099 | 2019-01-17 09:24:55 | 2019-01-17 11:18:23 | NA57-C-REV NO ARRANCA EQUIPO.   | 1.89 | CAMBIO INTERRUPTOR PARADA DE EMERGENCIA |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT150 | 2019-01-17 10:43:05 | 2019-01-17 11:18:51 | NA24-C-REPONER PERNOS ESPEJO    | 0.6  | NA24-C-REPONER PERNOS ESPEJO LH         |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT107 | 2019-01-17 11:06:44 | 2019-01-17 11:19:22 |                                 | 0.21 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT138 | 2019-01-17 08:35:13 | 2019-01-17 11:20:40 | NA19-C-CAMB MANGUER CROSSOVER D | 2.76 | NA39-CCAMBIO MANG CROSSOVER DEL RH.     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-17 10:32:48 | 2019-01-17 11:38:25 | PA00-T-RETORQUE LLANTYA POSIC   | 1.09 | 3.5IN SUPER ESTRUCTURA LH DELANTERO     |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-17 09:56:25 | 2019-01-17 11:48:19 | PA00-T-NEUMA INSTAL/ACCESORI    | 1.87 | T-SENSOR MEMS                           |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-17 08:07:01 | 2019-01-17 11:53:46 | PA00-T-REV HOROMETRO SE ATRAS   | 3.78 | EVALUAR HOROMETRO SUBIO 3000 HRS        |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT097 | 2019-01-17 11:38:25 | 2019-01-17 11:54:22 |                                 | 0.27 |   |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT154 | 2019-01-17 10:54:56 | 2019-01-17 11:56:51 | NA57-C-CAMB FILTROS COMBUST S   | 1.03 | cambio filtros de combustible           |
| NO PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT082 | 2019-01-17 05:35:33 | 2019-01-17 11:58:08 | ND06 C EVAL EVENT SIN PROPULS   | 6.38 | EVAL EVENT SIN PROPULS                  |
| PROGRAMADO    | CAT 793F   | CHT060 | 2019-01-17 11:53:46 | 2019-01-17 11:58:22 |                                 | 0.08 |   |
| PROGRAMADO    | KOM930E4SE | CHT168 | 2019-01-17 11:48:19 | 2019-01-17 12:00:22 |                                 | 0.2  |   |

|                  |            |        |                     |                     |                               |      |                                  |
|------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|----------------------------------|
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT096 | 2019-01-17 11:23:32 | 2019-01-17 12:13:51 | NA30-C-REV NO FUNC PANTALLA D | 0.84 | NA30-C-REV NO FUNC PANTALLA D    |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-17 10:11:52 | 2019-01-17 12:22:12 | NA15-T-CAMB PELDAÑO ESCALERA  | 2.17 | C-CAMB PELDAÑO ESCALERA ACCES RH |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT139 | 2019-01-17 12:22:12 | 2019-01-17 12:32:22 |                               | 0.17 |                                  |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT068 | 2019-01-17 12:36:15 | 2019-01-17 12:41:05 | NA22-C-REV FUG COMBUSTIBLE.   | 0.08 | C -REV -FUGA DE COMBUSTIBLE      |
| NO<br>PROGRAMADO | CAT 793F   | CHT058 | 2019-01-17 07:41:39 | 2019-01-17 14:36:30 | NA22-C-REPAR FUG/REFRIG LINE/ | 6.91 | NA27-C-RELLENAR REFRIG BAJO/     |
| NO<br>PROGRAMADO | KOM930E4SE | CHT119 | 2019-01-17 09:53:16 | 2019-01-17 14:48:24 | NA13-T-CAMBIO LLANTA POSICION | 4.92 | CAMBIO POS 5 POR DESGASTE        |