

# FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA-106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

Tesis para optar el título profesional de:

Ingeniera Industrial

Autoras:

Ledy Luz Fonseca Bustamante Ysela Sugey Gonzales Becerra

Asesor:

Ing. Fanny Emelina Piedra Cabanillas

Cajamarca – Perú

2021



#### **DEDICATORIA**

El presente trabajo dedico principalmente a Dios que siempre nos acompaña, a mis padres por su amor y apoyo, es un privilegio ser su hija, a mis hermanos por estar siempre presentes y al programa BECA 18 por el apoyo en todos estos años, gracias a ustedes he llegado hasta aquí.

**Ledy Luz Fonseca Bustamante** 

Este trabajo se lo dedico principalmente a Dios, por ser el inspirador y darme la fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de mis anhelos.

A mis padres, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí. Es un orgullo y privilegio ser su hija, son los mejores.

A mi hermana y mi familia en general por estar siempre presentes, acompañándome y brindándome el apoyo moral a lo largo de esta etapa de mi vida.

Ysela Sugey Gonzales Becerra



### **AGRADECIMIENTO**

Agradecemos a Dios por haber permitido que el presente proyecto se haga realidad, a la Universidad Privada del Norte por darnos la oportunidad de formarnos profesionalmente, a nuestra asesora Ing. Fanny Piedra por compartir sus conocimientos y apoyo en lo referido al desarrollo de tesis.

**Ledy Luz Fonseca Bustamante** 

Ysela Sugey Gonzales Becerra



# **INDICE**

AGRADECIMIENTO	3
ÍNDICE DE TABLAS	5
ÍNDICE DE FIGURAS	7
RESUMEN	8
ABSTRAC	9
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN	10
1.1. Realidad Problemática	10
1.2. Formulación del problema	13
1.3. Objetivos	13
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA	15
2.1. Tipo de Investigación	15
2.2. Diseño de la investigación	15
2.3. Población y Muestra	15
2.4. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos	16
2.5. Procedimiento de recolección de datos	17
2.6. Análisis de datos	18
2.7. Aspectos éticos	19
2.8. Operacionalización de variables	19
CAPÍTULO III. RESULTADOS	22
3.1. Información general de la empresa	22
3.2. Diagnóstico general del Área de Estudio	25
3.3 Resultados del diagnóstico de los procesos	29
3.4. Matriz de operacionalización de variables con resultados diagnóstic	<b>o:</b> 62
3.5. Diseño de la propuesta de mejora	65
3.6. Resultados de los indicadores después del diseño de mejora	111
3.7. Matriz de operacionalización de variables con resultados Mejora	142
3.8. Análisis económico/financiero	146
CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	155
4.1. Discusión:	155
4.2. Conclusiones:	157
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	158
ANEXOS	161



# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	16
Tabla 2	20
Tabla 3	21
Tabla 4	
Tabla 5	31
Tabla 6	37
Tabla 7	40
Tabla 8	41
Tabla 9	43
Tabla 10	44
Tabla 11	48
Tabla 12	
Tabla 13	
Tabla 14	
Tabla 15	
Tabla 16	
Tabla 17	63
Tabla 18	
Tabla 19	
Tabla 20	
Tabla 21	
Tabla 22	_
Tabla 23	
Tabla 24	
Tabla 25	
Tabla 26	
Tabla 27	
Tabla 28	
Tabla 29	88
Tabla 30	89
Tabla 31	90
Tabla 32	92
Tabla 33	93
Tabla 34	104
Tabla 35	105
Tabla 36	106
Tabla 37	109
Tabla 38	112
Tabla 39	119
Tabla 40	121
Tabla 41	
Tabla 42	
Tabla 43	
Tabla 44	
Tabla 45	
Tabla 46	



# "DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

Tabla 47	
Tabla 48	132
Tabla 49	
Tabla 50	136
Tabla 51	141
Tabla 52	142
Tabla 53	
Tabla 54	146
Tabla 55	146
Tabla 56	147
Tabla 57	
Tabla 58	148
Tabla 59	
Tabla 60	150
Tabla 61	151
Tabla 62	153
Tabla 63	153
Tabla 64	



# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 (	Organigrama de la empresa Beramed E.I.R.L	24
Figura 2	Diagrama Ishikawa en las líneas de fabricación	28
Figura 3 F	Fórmula de Metido Estadístico	30
Figura 4	Diagrama lineal de procesos – Fabricación de cama clínica BEYRA 106	40
Figura 5	Gráfica de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYI	RA
106		42
Figura 6	Porcentaje de puntuación de las 5S antes de la mejora	47
Figura 7 F	Fórmula Actividades Productivas	52
Figura 8	Fórmula de Actividades Improductivas	52
Figura 9 L	ayout de planta – primer piso en Beramed EIRL	60
Figura 10	Layout de planta – segundo piso en Beramed EIRL	61
	Fórmula de superficie total	
	Tabla de valores del coeficiente K	
	Modelo de tabla relacional de actividades	
Figura 14	Tabla de valor de proximidad	70
	Tabla relacional – Distribución de planta Beramed E.I.R.L	
	Diagrama relacional – Distribución de planta Beramed E.I.R.L	
	Layout de planta – primer piso en Beramed EIRL	
	Layout de planta – segundo piso en Beramed EIRL	
	Factores Westinghouse: Habilidad	
	Factores Westinghouse: Condiciones	
Figura 21	Factores Westinghouse: Consistencia	77
	Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los Tiempos Básicos	
	Figura Metodología 5s	
Figura 24	Diagrama de clasificación Seiri	86
	Esquema de la técnica Seiton u ordenar	
	Corte 3D de caja de madera apilable para depósito de mermas de acero	
	Corte 3D de estante de acero para depósito de mermas de acero	
Figura 28	Señales de seguridad obligatorias	95
	Señales de prohibición	
	Señales de peligro	
	Señales de auxilio	
	Señales de auxilio	
	Corte 3D del primer piso con las señalizaciones	
	Corte 3D del primer piso con las señalizaciones	
	Corte 3D del primer piso con las señalizaciones1	
	Corte 3D del Segundo piso con las señalizaciones1	
	Corte 3D del Segundo piso con las señalizaciones1	
	Diagrama lineal de procesos – Fabricación de cama clínica BEYRA 1061	
	Gráfica de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEY	
Figura 40	Porcentaie de puntuación de las 5S antes de la meiora	30



#### RESUMEN

La investigación se realizó en la empresa BERAMED E.I.R.L, siendo el objetivo principal mejorar los procesos de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106 para incrementar la productividad de la empresa, dentro del análisis se observó que en la línea de fabricación existen demoras y transportes innecesarios así mismo desorden en el área de trabajo, en consecuencia a esto existen demoras durante el desarrollo de las actividades de fabricación las cuales afectan la productividad de esta. En relación a ello, la propuesta de mejora incluyó desarrollo de los métodos Guerchet y SLP, estudio de tiempos a través del sistema Westinghouse y Tiempos suplementarios, estandarización de procesos y metodologías de las 5S. Después de la propuesta de mejora se logró disminuir la velocidad de producción de 1.69 horas/ cama clínica a 1.45 horas/cama clínica, con respecto al porcentaje de cumplimiento de las 5S aumentó de 66% a 99%, la productividad neta tuvo un aumento de S/ 1.83 soles/ sol invertido a S/. 2.07 soles/sol invertido, la productividad de HH ascendió de 0.18 cama/hora trabajada a 0.19 cama/hora trabajada, además de ello, la eficiencia física incrementó de 81% de MP utilizada a 92% de MP utilizada, por otro lado, las actividades productivas e improductivas fue aumentando y disminuyendo en un 2.4% respectivamente. Así mismo, se logró obtener como resultado en el análisis financiero los siguientes valores: VAN: S/. 12,009.96, TIR: 80% IR: S/. 3.54.

**Palabras clave**: VAN, TIR, IR, Estandarización de procesos, 5S, métodos Guerchet y SLP, sistema Westinghouse y Tiempos suplementarios.



#### **ABSTRAC**

The research was carried out at the company BERAMED EIRL, the main objective being to improve the production processes in the BEYRA 106 clinical bed manufacturing line to increase the productivity of the company, within the analysis it was observed that there are delays in the manufacturing line and unnecessary transportation as well as disorder in the work area, consequently there are delays during the development of manufacturing activities which affect its productivity. In relation to this, the improvement proposal included development of the Guerchet and SLP methods, study of times through the Westinghouse system and supplementary times, standardization of processes and 5S methodologies. After the improvement proposal, it was possible to decrease the production speed from 1.69 hours / clinical bed to 1.45 hours / clinical bed, with respect to the percentage of compliance with the 5S increased from 66% to 99%, the net productivity had an increase of S / 1.83 soles / sol invested at S /. 2.07 suns / sun invested, HH productivity rose from 0.18 bed / hour worked to 0.19 bed / hour worked, in addition, physical efficiency increased from 81% of PM used to 92% of PM used, on the other hand, productive and unproductive activities increased and decreased by 2.4% respectively. Likewise, the following values were obtained in the financial analysis: NPV: S /. 12,009.96, IRR: 80% IR: S /. 3.54.

**KEYWORDS:** VAN, TIR, IR, Process standardization, 5S, Guerchet and SLP methods, Westinghouse system and supplementary times.



# CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

#### 1.1. Realidad Problemática

En la actualidad, el sector manufacturero se ha convertido en uno de los ejes de la economía peruana, esto debido a las altas tasas de crecimiento que ha manifestado una importante contribución al PBI. Este sector productivo, por naturaleza, no sólo genera valor agregado, empleo y condiciones para el desarrollo económico, sino que, además, impulsa otros sectores y genera encadenamientos productivos hacia atrás y adelante, logrando de esta manera estabilizar las áreas donde se ubica (Pérez, 2018). Según (Industrias, 2019) la producción industrial del sector metalmecánico peruano, que provee bienes de capital como maquinarias, equipos e instalaciones, así como artículos y suministros para la industria, minería, construcción, transporte y otros sectores, creció 10,2% entre enero y octubre de 2018, impulsado por la mayor demanda interna generada por el crecimiento de la inversión pública y privada.

Las exportaciones de la industria metalmecánica en Perú aumentaron un 12,6% a \$ 601 millones en 2018, según (Posada C., 2019), director del Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo (Idexcam) dijo que el "sector" es uno de los actores clave en el proceso productivo porque contribuye a la restauración del desarrollo sostenible. Según Posadas, los principales mercados siderúrgicos de Perú incluyen Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, donde compran el 75% del mineral. (Agencia Peruana de Noticias, 2018).

El proceso productivo está referido a la utilización de recursos operacionales que permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un producto terminado. Según (Rodríguez Medina, Balestrini Atencio, Balestrini Atencio, Meleán Romero, & Rodríguez Castro, Análisis estratégico del proceso productivo, 2002) se refieren al proceso productivo, así como al tipo de operaciones realizadas que son



planeadas, dinámicas y consecutivas con el objetivo de transformar la materia prima hasta el punto de hacerlos ideales para la producción.

Los procesos se refieren a un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor (Porto & Gardey, 2008).

Según (Muñoz Gastolomendo & Terán Bacón, 2019) en su investigación titulada "Propuesta de Mejora en los Procesos de Producción en Agua de Mesa la Bendición; para Incrementar la Productividad en la Cooperativa Granja Porcón – Cajamarca" utilizaron las siguientes herramientas para incrementar la productividad: diagrama de operaciones, estudio de tiempos, herramienta 5S's, Check list, niveles de productividad de mano de obra además de fórmulas de ingeniería de métodos; la información fue adquirida directamente de la empresa. Finalmente, los resultados conseguidos indicaron lo siguiente: En la elaboración agua de mesa actividades improductivas en la presentación de 625 ml un 36% y en la de 20 L un 24%; lo cual generaba costos innecesarios. Con la mejora que propusieron se esperó que las actividades improductivas disminuyan a un 29% y 17% respectivamente. Por tanto, concluyeron que la empresa incrementará su productividad y eficiencia poniendo en práctica la mejora que los autores propusieron. Dicho esto, en la presente investigación se planea diseñar una mejora donde se realizará un estudio de tiempos que beneficiará a la empresa con respecto al desarrollo de sus procesos además de incrementar la productividad.

Según (Alfaro, 2014) la Productividad es la relación entre los bienes, productos y servicios obtenidos y los recursos utilizados para producirlos. Por lo que se puede decir que el incremento de la productividad puede ser por una mejor planificación del trabajo por parte de la dirección, instalación de nueva maquinaria, mayor pericia de los obreros,



mejoramiento de los métodos, mejores lugares de trabajo, capacitaciones y seminarios etc.

La empresa BERAMED E.I.R.L. – Lima, no es diferente a esta realidad, en la actualidad la competencia se ha incrementado debido al alto índice de nuevas empresas del rubro metalmecánica que se encuentran en el medio nacional. Por lo cual es necesario diseñar mejoras con ayuda de métodos para contribuir con el ascenso de la producción teniendo como objetivo dar aumento a una eficaz productividad que permitirá continuar con un buen desarrollo manteniendo la preferencia de los mercados. Principalmente se ha considerado realizar una mejora en la línea de fabricación de la cama clínica BEYRA-106, donde se ha podido observar los procesos productivos en los cuales incrementará la productividad. La investigación se centrará tomando como muestra a este producto ya que presenta una producción de 25.7 % diferenciándose de los demás productos fabricados. Los problemas encontrados en el proceso de la línea de la cama clínica BEYRA-106 son: falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo, mermas de materia prima durante los cortes del metal y en lo que concierne al doblez, así mismo la falta de estandarización con los tiempos en desarrollo de la fabricación. También la falta de motivación al trabajador de producción que permitirá dar una mayor eficiencia a los trabajos que se desarrollen.

Del mismo modo se identificó que no cuentan con una distribución de planta adecuada para sus procesos, la cual es importante para la optimización de los procedimientos de estos. Es por ello que se ve la necesidad de realizar el diseño de mejora de procesos para Incrementar la productividad en la empresa metalmecánica BERAMED E.I.R.L. – Lima. Específicamente se tomó como variable la productividad por la gran importancia que actualmente tiene en las empresas industriales; como es la empresa en la que se está desarrollando la investigación, para afrontar el mercado internacional, según (Bonilla, 2012) "Desarrollar productividad es crear ventaja competitiva" entonces se puede decir que, la productividad crea relación entre los recursos existentes, los elementos que se producen y su valor, el mejoramiento de esta, permite aumentar la capacidad



competitiva, lo cual haría que la empresa crezca en el mercado nacional e internacionalmente como lo han mencionado.

Finalmente se creó conveniente utilizar; en el diseño de mejora, algunas herramientas conocidas en ingeniería para determinar resultados que ayuden con la determinación de dicha investigación, estudio de tiempos, estandarización de procesos, distribución de planta, Metodología 5S dentro del que se optará por elaborar un cronograma de capacitaciones y corregir los espacios de la distribución de la línea de fabricación para sus procesos que, según (Garcia, 2020) se puede tomar como ayuda para reducir las distancias de tránsito, además de áreas ocupadas, siendo esta necesaria ya que por temporadas hay producciones mayores.

#### 1.2. Formulación del problema

¿En qué medida el diseño de mejora en el proceso de producción en la línea de fabricación de cama clínica Beyra 106 incrementará la productividad en la empresa BERAMED E.I.R.L.?

#### 1.3. Objetivos

#### 1.3.1. Objetivo General:

Diseño de mejora en el proceso de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106 para incrementar la productividad de la empresa BERAMED E.I.R.L.

#### 1.3.2. Objetivo Específicos:

- Diagnosticar los procesos de producción y productividad en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106 en la empresa BERAMED E.I.R.L.
- Diseñar una mejora en el proceso de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106.



- Medir la productividad después del diseño de mejora en el proceso de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106.
- Determinar la viabilidad económica de la propuesta de mejora de procesos de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106

# 1.4. Hipótesis

El diseño de mejora en el proceso de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106 incrementará la productividad en la empresa BERAMED E.I.R.L.



#### CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

### 2.1. Tipo de Investigación

- Según el enfoque: Se denomina enfoque cuantitativo cuando se utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar una o varias preguntas de investigación y examinar la hipótesis establecida previamente, confiando en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud, patrones de comportamiento de una población. (Vega, y otros, 2014)
- Según el alcance: Según (Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014), el estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En otras palabras, pretenden medir o recolectar información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan éstas.

#### 2.2. Diseño de la investigación

El diseño de investigación de tipo pre experimental. Según (Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014), Los pre experimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo. Así mismo, la investigación se caracteriza porque busca la utilización de los instrumentos que se adquieren de la investigación teórica.

#### 2.3. Población y Muestra

#### Población:

Según (López P. L., 2004) "Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación". Por consiguiente, en la presente investigación se reconoció como población a todos los procesos de producción de la empresa BERAMED E.I.R.L.



#### Muestra por conveniencia:

Según (Otzen & Manterola, 2017) "Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador". En efecto, en la presente investigación se optó por considerar como muestra el proceso de producción de la línea de fabricación de la cama clínica BERYRA 106.

# 2.4. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos

Para la investigación se emplearán técnicas e instrumentos para la recolección de información certera y datos confiables lo cual se muestra en la siguiente tabla N°1.

 Tabla 1

 Especificación de técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnica	Descripción	Instrumentos	Aplicación
Encuesta	Esta técnica facilitará la obtención de información acerca de las dimensiones.	Cuestionario	Aplicada a los Trabajadores de la línea de fabricación en Cama Clínica Beyra 106 de la empresa BERAMED E.I.R.L.
Entrevista	Esta técnica facilitara la obtención de información acerca de la fabricación del producto elegidos y la empresa misma.	Guía de entrevista	Gerente de producción
Observaci ón Directa	Esta técnica permitirá reconocer e identificar las causas relevantes que determinan el incremento de productividad en el área de producción de la línea de cama clínica Beyra-106, además de analizar los procesos detenidamente y realizar una toma de tiempos de los procesos de fabricación.	Guía de observación directa	Aplicada en el área de producción de la línea de fabricación de cama clínica Beyra-106

Fuente: Elaboración propia.

JNIVERSIDAD

2.5. Procedimiento de recolección de datos

2.5.1. Encuesta:

La encuesta fue aplicada a los trabajadores de la línea de fabricación de cama clínica

BEYRA 106 de la empresa BERAMED E.I.R.L.

Objetivo:

Obtener información acerca de las dificultades más frecuentes que se presentan en la

fabricación de la línea en las que se trabaja, además de la manera en la que los

trabajadores realizan su trabajo durante los procesos.

Parámetros:

Duración: 20 minutos

Lugar: Instalaciones de la empresa BERAMED E.I.R.L. - Lima

Procedimiento:

Se realizará una lista de preguntas de acuerdo a la información que se necesita obtener.

Instrumentos:

Guía de encuesta

2.5.2. Entrevista:

La entrevista fue realizada al Gerente de producción de la empresa BERAMED E.I.R.L

Objetivo:

Determinar con exactitud la situación actual de la empresa frente a la realidad por la

que se atraviesa actualmente. De tal manera, identificar los problemas relacionados

directamente con los procesos de producción en la línea de fabricación elegida.

Parámetros:

Duración: 60 min

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Lugar: Instalaciones de la empresa BERAMED E.I.R.L. - Lima

#### **Procedimiento:**

Con el fin de adquirir información con respecto a la problemática, se realizará una serie de preguntas.

#### Instrumentos:

Guía de entrevista.

#### 2.5.3. Observación directa:

La observación directa se desarrolló en las visitas realizadas a planta de la empresa BERAMED E.I.R.L

#### Objetivo:

Identificar, reconocer, recolectar datos y analizar las causas e identificar los problemas que atraviesa la línea en estudio.

#### Parámetros:

Lugar: Instalaciones de la empresa BERAMED E.I.R.L. - Lima

#### **Procedimiento:**

Con la finalidad de conocer e identificar los problemas que atraviesa la línea en estudio, se realizará recorrido en planta.

#### Instrumentos:

Guía de observación directa, cronómetro.

#### 2.6. Análisis de datos

Para realizar el estudio de la investigación en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106 incrementará la productividad en la empresa BERAMED E.I.R.L., se utilizarán el siguiente método.



Microsoft Excel: La hoja de cálculo Excel de Microsoft es una aplicación integrada en el entorno Windows cuya finalidad es la realización de cálculos sobre datos introducidos en la misma, así como la representación de estos valores de forma gráfica. A estas capacidades se suma la posibilidad de utilizarla como base de datos. (M., 2003)

#### 2.7. Aspectos éticos

En esta investigación tendremos en cuenta las citas de los antecedentes que hemos utilizado para su desarrollo, así mismo, cabe resaltar que la información brindada por parte de la empresa se encuentra debidamente evidenciada.

### 2.8. Operacionalización de variables

Las variables de estudio de la investigación son:

• Variable Independiente: Mejora de procesos

• Variable Dependiente: Productividad

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

Tabla 2

Variable Independiente Procesos de Producción

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores				
	Según (Abril, Ruiz Guajala, Marcelo		Tiempo Promedio				
	Mantilla, & Moyolema Moyolema, 2015) Los procesos de producción es un conjunto	Tiempo	Tiempo normal				
VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESOS DE PRODUCCIÓN	de actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos. La transformación crea		Tiempo estándar				
	riqueza, es decir, añade valor a los oponentes o inputs adquiridos por la empresa. El material comprado es más valioso y aumenta su potencial para satisfacer las necesidades de los clientes a medida que avanza a través del proceso	Velocidad de producción	Horas unidad				
	de producción; es necesario que en los — procesos se identifiquen todos los inputs que se utilizan para obtener los outputs.	Balance de Línea	% de eficiencia de línea				
	Todos los procesos se componen de tareas, flujos y almacenamiento.	Metodología 5s	% de cumplimiento de las 5				

Fuente: Elaboración propia.

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

Tabla 3

Variable Dependiente Productividad.

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores				
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD		Productividad neta	Valor de producción al mes Costo neto al mes				
	La productividad es definida como un indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Así pues, una definición común de la	Productividad HH	<u>Unidades</u> hora				
	productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos, y denota la eficiencia con la cual los recursos son usados para producir bienes y servicios en el mercado. (Felsinger & Runza, 2002)	Eficiencia Física	salida útil de materia prima entrada de materia prima				
		Eficiencia Operativa	%actividades productivas % actividades improductiva				



# CAPÍTULO III. RESULTADOS

#### 3.1. Información general de la empresa

#### 3.1.1. Aspectos Generales:

Razón Social: BERAMED E.I.R.L.

RUC:20514267112

Tipo de empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Representante Legal: Elder Guillermo Becerra Ramos

Sector Empresarial: Metalmecánica de Mobiliario Médico

Dirección Legal: Calle 2 Mz. "B" Lt.18 Urb. Pro Lima 3era Etapa Los Olivos.

Distrito/ciudad: Los Olivos

Provincia: Lima

Departamento: Lima

Sector Empresarial: Metalmecánica de Mobiliario Médico

#### 3.1.2. Descripción de la Empresa.

BERAMED EIRL, fue fundada el año 2006, por el Obstetra Elder Guillermo Becerra Ramos, inicialmente comercializando equipos y accesorios médicos; realizando un estudio de mercado, decide la Fabricación y diseño de nuevos productos de Mobiliario Hospitalario, equipos médicos, laboratorio y de Oficina, de la más alta calidad. Reuniendo la experiencia, profesionalismo y juventud de sus colaboradores.

En la actualidad nuestros productos son fabricados bajo estrictas normas y estándares de calidad, estando comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la mejora continua en todos los procesos de la organización. Estamos en la capacidad de desarrollar cualquier tipo de producto, para ello, contamos con colaboradores calificados, maquinaria y equipos de última generación que nos permiten transformar el metal (Acero inoxidable, Acero LF -LC) en productos innovadores y de calidad; contamos con un área de trabajo y almacenes distribuidos proporcionalmente



en todos los procesos de producción. Nuestros productos son distribuidos a nivel nacional y próximo a la exportación.

Importamos y distribuimos equipos médicos de prestigiosas marcas, atendiendo a todos los niveles de complejidad hospitalaria. La garantía brindada de nuestros productos nos compromete atender a los clientes inmediatamente, brindándoles un servicio de mantenimiento, capacitación y orientación a cada área responsable y usuario final de los productos.

#### 3.1.3. Principales rubros de producción, clientes:

- Los principales rubros de producción son: Fabricación de mobiliario clínicoquirúrgico. Además de la importación y venta de equipos médicos, repuestos y accesorios, focos y lámparas halógenas.
- Sus principales clientes son: Gobierno Regional Amazonas, Gobierno Regional Arequipa, Diresa Loreto, Gobierno Regional Cajamarca, Gobierno Regional La Libertad, Gobierno Regional Lambayeque, Hospital Regional Cusco, Gobierno Regional Huancavelica, Gobierno Regional Moquegua, Hospital Regional Puno.

#### 3.1.4. Organigrama:

La estructura organizacional de la empresa metalmecánica BERAMED EIRL está conformada por: principalmente por una Gerencia General, como apoyo se encuentra asistencia de gerencia general, área SIG y el área de asesoría legal y jurídica, además cuenta una gerencia de administración que abarca las áreas de contabilidad y finanzas, recursos humanos y tecnologías de información, también cuenta con una gerencia de producción que comprende las áreas de diseño e ingeniería, jefatura de producción, mantenimiento y logística, finalmente se encuentra la gerencia comercial que está compuesta de cuatro áreas; proyectos, licitaciones y ventas, importaciones y exportaciones, publicidad y marketing. Cada una de las áreas cuentan con su personal indispensable para las operaciones y desarrollo de las funciones de la empresa. En la siguiente figura se observa el organigrama. (Ver Figura N°1)






Figura 1 Organigrama de la empresa Beramed E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia



#### 3.2. Diagnóstico general del Área de Estudio

#### 3.2.1. Análisis de la línea de camas clínicas:

La presente investigación se llevará a cabo en el área de procesos específicamente en la línea de fabricación de camas clínicas BEYRA – 106 en la empresa BERAMED E.I.R.L. Según la data de información que nos han facilitado podemos afirmar que hubo 02 unidades de Cama Clínica BEYRA-102, 206 unidades de Cama Clínica BEYRA-106, 102 unidades de Cama Clínica BEYRA-104,12 unidades de Cama Clínica NIB-101, 43 unidades de Cama Clínica NIB-102, 28 unidades de Cama Clínica BEYRA-100, 21 unidades de Cama Clínica CROB-108 y 06 unidades de Cama Clínica BEYRA-113 vendidas durante el año 2020, siendo la cama clínica BEYRA - 106 la más vendida, lo que nos llevaría a definirla como objeto de la investigación, (Ver tabla N°6).

Tabla 4

Camas clínicas vendidas en el año 2020

Producto requerido	Código	Cantidad	Unidad de medida
Cama clínica con 2 manivelas y cabezales.	BEYRA-102	2	UND
Camas clínicas hospitalarias	BEYRA-106	206	UND
Cama clínica rodable para adultos	BEYRA-104	102	UND
Cama cuna metálica rodable con barandas	NIB-101	12	UND
Cama clínica rodable para niños escolares	NIB-102	43	UND
Cama de 1 1/2 plaza inc. colchón	BEYRA-100	28	UND
Cama camilla multipropósito	CROB-108	21	UND
Cama clínica eléctrica	BEYRA-113	6	UND

Fuente: Elaboración propia



Se tomó como objeto de investigación a la cama clínica BEYRA - 106 ya que tomando en cuenta la data informativa de la empresa es la más vendida, además, cuenta con un proceso amplio el cual se pudo estudiar con los datos obtenidos que tiene varias deficiencias por las que en algunas ocasiones existieron demoras que ocasionalmente causan la disminución de la productividad. En la empresa se cuenta con 60 operarios de los cuales 10 están dedicados especialmente a la fabricación de las camas clínicas BEYRA-106, cabe resaltar que en estos operarios también realizan actividades de fabricación de otro tipo de mobiliario médico, pero son distribuidos de acuerdo a las órdenes de producción.

# 3.2.2. Análisis de los Procesos de fabricación de la línea de camas clínicas BEYRA 106

#### 3.2.2.1 Análisis de los problemas en el área de estudio

Según la información obtenida del área de estudio en la empresa, se pudo determinar algunas dificultades y problemas en esa área, los cuales se irán exponiendo en los siguientes diagramas de Ishikawa.



# Diagrama Ishikawa: Productividad en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA-106

- Baja productividad en la línea de producción se identificó los siguientes defectos:
  - o Aumento de costos por faltas injustificadas
  - Alta rotación de personal en el proceso de fabricación
- Las causas identificadas son las siguientes:
  - Estrés en el personal
  - Falta de comunicación clara con el operario
  - Incremento del porcentaje de errores en la fabricación
  - Falta de motivación de acuerdo al trabajo obtenido
  - Falta de capacitación adecuada al operario en ambas áreas
  - o Herramientas de trabajo un poco escasas
  - o Cortos periodos de descanso
  - Falta de mantenimiento constante a la máquina






Figura 2 Diagrama Ishikawa en las líneas de fabricación

Fuente: Elaboración propia



#### 3.3 Resultados del diagnóstico de los procesos

#### 3.3.1. Diagnóstico de la Variable Independiente: Procesos de producción

En general, un proceso se define como la aplicación de una serie de etapas lógicas y ordenadas que persigue un objetivo común. Si a este término se le agrega la palabra industrial, entonces se refiere a cualquier conjunto de actividades o serie de trabajos físicos y/o químicos que provoca un cambio físico o químico en la materia prima, con la finalidad de generar productos de valor comercial. Al conjunto de dichos cambios que experimenta el producto final se le conoce como proceso industrial. (López B. S., 2019)

#### 3.3.1.1 Diagnóstico de la dimensión Tiempo

**Tiempo Promedio:** Para determinar el tiempo promedio total de fabricación de cama clínica BEYRA-106, se realizó lo siguiente:

#### Medición de tiempos

#### Número de observaciones requeridas

En cierta manera, se ha calculado el número de observaciones que se necesitan para la investigación, es de mucha importancia para el estudio del proceso de fabricación, puesto que, de este depende el nivel de certeza del estudio de tiempos de la cama clínica BEYRA-106.

#### Método estadístico

El método estadístico requiere que se efectúen cierto número de observaciones preliminares (n'), para calcular el número de observaciones requeridas hacemos uso de la siguiente formula. (Kanawaty, 1996).



#### **Fórmula**

$$n = \left(\frac{40\sqrt{n'\sum x^2 - \sum(x)^2}}{\sum x}\right)^2$$

Figura 3 Fórmula de Metido Estadístico

Fuente: (Kanawaty, 1996).

Siendo:

n: Tamaño de la muestra que deseamos calcular

n': Número de observaciones del estudio preliminar

Σ: Suma de los valores

X: Valor de las observaciones

40: Constante con un nivel de confianza del 94.45% y un margen de error de ± 5%

La toma de tiempos se desarrolló en minutos, para cada una de las actividades que conforman la fabricación de la cama clínica BEYRA-106. (ver tabla N°6)



Tabla 5

Toma de tiempo del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PF	ROCESO	1: PR					_	CERA	Y PIECE	RA PA	RA	
			CAMA CLÍNICA BEYRA-106											
	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	
	El operario va al almacén a traer faltante de tubos de acero LAF para ser cortados	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	
Tronzado	El operario regresa del almacén con los tubos de acero LAF para ser cortados	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	2.9	2.6	2.9	2.7	2.8	2.5	3.0	3.0	2.6	2.9	2.6	3.0	
	Traslado de tubos al área de doblez	1.4	1.3	1.0	1.2	1.4	1.3	1.1	1.4	1.5	1.2	1.1	1.4	
	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	
Corte de Plancha	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.8	2.9	2.7	2.9	2.6	2.9	2.6	2.8	2.5	2.6	2.8	2.6	
	Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.5	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4	1.4	1.5	1.2	1.4	1.4	1.2	
Doblez de	Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	
plancha	Transporte de plancha al área de soldadura	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	1.3	1.2	1.4	1.1	
	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	
	Armado de las piezas para soldar	2.1	2.5	2.1	2.0	2.1	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.7	2.4	
Caldaduna	El operario empieza a soldar las piezas armadas para la cabecera y piecera	9.0	9.2	9.2	9.1	9.1	8.9	8.9	9.1	9.1	8.8	8.9	9.1	
Soldadura	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	0.8	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
	El operario deja enfriar las piezas soldadas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.5	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	
Esmerilado	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	2.3	2.3	2.5	2.3	2.0	2.4	2.1	2.0	2.3	2.0	2.1	2.2	
Esmerilado	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 C°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.2	3.5	3.1	3.2	3.2	3.3	3.0	3.5	3.2	3.4	3.4	3.3
Pintado	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4
	Pintado de piezas	8.8	9.1	8.9	9.0	9.3	9.3	9.0	9.0	9.3	9.2	8.8	9.2
	Traslado de piezas al horno para ser quemadas	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5
	El operario ubica las piezas pintadas en el horno para ser secadas	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 C°	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10. 0	10.0	10.0	10.0
	El operario dejar enfriar las piezas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.9	2.6	2.9	2.9	2.6	2.7	2.8	2.6	2.9	2.6	2.7	2.6
	TOTAL	97.8	95.9	98.7	98.5	98.1	98.1	97.2	98.5	97. 8	97.3	97.9	97.8
	PROCESO 2: PROCESO DE FABRICACIÓN DE SOMIER RÍGIDO CON CUAT	TRO PL	ANOS A	CCION	ADOS I	PARA C	AMA (	CLÍNICA	BEYR	<b>4-106</b>			
	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0
	El operario va al almacén a traer faltante de tubos de acero LAF para ser cortados	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0
Tronzado	El operario regresa del almacén con los tubos de acero LAF para ser cortados	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	4.1	4.1	3.9	3.8	3.6	3.7	3.5	4.0	3.6	3.7	3.8	3.9
	Traslado de tubos al área de doblez	1.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2
	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	El operario inspecciona que la planena que va a cortar este completa								1				
Corte de Plancha	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.2	2.5	2.3	2.5	2.4	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3
Corte de Plancha		2.2	2.5 1.4	2.3 1.4	2.5 1.3	2.4	2.2 1.3	2.3 1.4	2.3 1.4	2.3 1.4	2.2 1.4	2.2 1.3	2.3 1.3
Corte de Plancha Doblez de	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas									_			
	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
Doblez de	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas  Traslado de plancha al área de doblez de plancha  Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	1.3 0.5	1.4 0.5	1.4 0.6	1.3 0.6	1.4 0.6	1.3 0.6	1.4 0.6	1.4 0.5	1.4 0.5	1.4 0.5	1.3 0.6	1.3 0.5



	El operario empieza a soldar las piezas armadas para el somier	10.6	10.4	10.4	10.7	10.8	10.6	10.8	10.6	10. 7	10.8	10.8	10.9
	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
	El operario deja enfriar las piezas soldadas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4
Esmerilado	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
Estiletilado	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
D D'	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.0	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.4	2.4	2.4	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3	2.1
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
Pintado	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.3	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5	1.4	1.2	1.4	1.5	1.2	1.2
	Pintado de piezas	9.0	9.2	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	9.3	9.4	9.3
	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10. 0	10.0	10.0	10.0
	El operario dejar enfriar las piezas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	Traslado de las piezas secas al área de armado	3.0	2.6	2.8	2.6	2.9	2.9	2.6	2.6	2.9	2.5	2.6	2.7
	TOTAL	102. 1	101. 2	102. 5	101. 4	103. 8	102. 6	101. 0	100. 4	99. 1	100. 9	102. 0	102. 8
	PROCESO 3: PROCESO DE FABRICACIÓN DE BARANDAS D	ESPLEG	ABLES	PARA (	CAMA	CLÍNIC/	A BEYR	A-106					
Tronzado	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5



	El operario va al almacén a traer faltante de tubos de acero LAF para ser cortados	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	El operario regresa del almacén con los tubos de acero LAF para ser cortados	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	3.4	3.1	3.3	3.3	3.2	3.4	3.1	3.2	3.4	3.0	3.3	3.3
	Traslado de tubos al área de doblez	1.1	1.2	1.4	1.0	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.4
Doblez de tubo	Doblez de tubo de acuerdo a las medidas establecidas	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.0	5.0	4.8
Doblez de tubo	Traslado de tubos al área de soldadura	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1
	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
	Armado de las piezas para soldar	2.8	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.5
Soldadura	El operario empieza a soldar las piezas armadas para las barandas desplegables	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0
Soluadura	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4
	El operario enfría las piezas soldadas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4
Esmerilado	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
ESMEMIAGO	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.1	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.7	2.8	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7
	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
Pintado	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5
	Pintado de piezas	8.4	8.2	8.4	8.2	8.4	8.2	8.4	8.2	8.4	8.2	8.4	8.2
	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
Quemado	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10. 0	10.0	10.0	10.0
	El operario dejar enfriar las piezas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.9	2.9	2.9	2.6	2.9	3.0	2.5	2.7	2.7	3.0	2.7	2.9
TOTAL		97.6	96.0	98.3	95.5	96.4	96.6	96.8	96.9	97. 6	97.4	96.2	95.4
PROCESO 4: PROCESO DE ARMADO DE CAMA CLÍNICA BEYRA-106													
Aprovisionamient o de insumos	El operario separa e inspecciona que estén en buen estado los insumos para el armado de la cama clínica (pernos, garruchas, parachoques, manijas y colchón)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0
Armado de piezas de cama	El operario inspecciona que las piezas de la cama clínica BEYRA-106 estén completas para ser armadas	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2.0	1.9	2.0	1.9
clínica	El operario realiza el armado de la cama clínica BEYRA-106	20.0	19.0	19.0	20.0	19.0	20.0	19.0	19.0	19. 0	19.0	19.0	19.0
Armado de accesorios de	El operario coloca los accesorios a la cama clínica (garruchas, parachoques, manijas y colchón)	11.0	10.0	11.0	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	10. 0	10.0	10.0	11.0
cama clínica	Traslado de cama clínica al área de embalaje	3.2	3.2	3.5	3.1	3.4	3.3	3.5	3.1	3.1	3.2	3.0	3.5
TOTAL		41.1	39.2	40.5	39.9	40.3	41.2	39.3	38.9	39. 1	39.1	38.0	39.4
PROCESO 5: PROCESO DE EMBALAJE DE CAMA CLÍNICA BEYRA-106													
Aprovisionamient o de insumos	El operario inspecciona los insumos para el embalaje de la cama clínica BEYRA-106 (cartón kraft y film stretch)	2.4	2.2	2.1	2.5	2.5	2.2	2.3	2.1	2.4	2.1	2.4	2.2
Corte y medidas de cartón	El operario realiza el corte del cartón de acuerdo a las medidas de la cama clínica	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	El operario limpia la cama clínica antes de proceder a embalar	10.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11. 0	10.0	12.0	10.0
Embalaje	El operario realiza el embalaje de la cama clínica utilizando el cartón kraft y finalmente film stretch.	20.0	19.0	20.0	18.0	19.0	18.0	19.0	19.0	19. 0	18.0	18.0	20.0
	Traslado de cama clínica lista a almacén	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0
	TOTAL	43.4	44.2	45.1	42.5	42.5	42.2	42.3	42.1	42. 4	40.1	43.4	43.2



Fuente: Elaboración propia.

Para calcular el número de observaciones se calificó las 109 actividades en 5 procesos. Estos son: Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA 106, Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA 106, Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA 106, Proceso de armado de cama clínica BEYRA 106 y Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA 106, ver en la tabla N°5. Se observa los datos resumidos, de los cuales se ha determinado el total de la sumatoria del valor de observaciones (X) igual a 4543.2 minutos y la sumatoria del valor de las observaciones elevados al cuadrado (X²) igual a 1720115.5 minutos, con un tiempo promedio de 378.6 minutos equivalente a 6.31 horas de todo el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA 106, ver tabla N° 6.



Tabla 6

Resumen de toma de tiempo del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106

PROCESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106	97.8	95.9	98.7	98.5	98.1	98.1	97.2	98.5	97.8	97.3	97.9	97.8		
Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106	102.1	101.2	102.5	101.4	103.8	102.6	101.0	100.4	99.1	100.9	102.0	102.8		
Proceso de fabricación de P3 barandas desplegables para cama clínica BEYRA-106	97.6	96.0	98.3	95.5	96.4	96.6	96.8	96.9	97.6	97.4	96.2	95.4		
Proceso de armado de cama clínica BEYRA-106	41.1	39.2	40.5	39.9	40.3	41.2	39.3	38.9	39.1	39.1	38.0	39.4		
PF Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA-106	43.4	44.2	45.1	42.5	42.5	42.2	42.3	42.1	42.4	40.1	43.4	43.2		
X	382.0	376.5	385.1	377.8	381.0	380.7	376.7	376.8	376.0	374.8	377.4	378.5	4543.2	TOTAL
X2	145916.4	141759.8	148263.5	142740.4	145130.5	144924.9	141872.8	141970.7	141361.0	140467.5	142438.3	143269.8	1720115.5	PROMEDIO

378.6 PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia

# Aplicando fórmula

$$n = \left(\frac{40\sqrt{n'\sum x^2 - \sum(x)^2}}{\sum x}\right)^2$$

$$n = (40 \frac{\sqrt{(12 \text{ observaciones} * 1720115.5 \text{ minutos}) - (4543.2^2 \text{ minutos})}}{4543.2 \text{ minutos}}$$

n= 0.23 observaciones

n= 1 Observación

**Interpretación:** Con un nivel de confianza del 95.45 % y un margen de error del ± 5% se obtiene 1 observación requerida. Como el número de observaciones preliminares es 12, la cual es superior al requerido, es decir, el número de observaciones que se realizaron son suficientes para la investigación.

# **Tiempo Normal**

Según el autor William Hodson citado en (Yonet, 2017), El tiempo normal es el tiempo que requiere un operario para realizar una determinada tarea a un ritmo normal, para el cumplimiento de un ciclo de producción utilizando los métodos establecidos"

Tn = To x Fw

Tn = Tiempo normal.

To = Tiempo observado.

Fw = Factor de Westinghouse.

En la investigación no se ha realizado el análisis de este indicador puesto que, la empresa tiene problemas con la estandarización de sus tiempos.

#### Tiempo Estándar

Según el autor de la investigación (Yonet, 2017) citó a William Hodson donde afirma que el tiempo estándar es. "El valor de una unidad de tiempo para la realización de una tarea, como lo determina la aplicación apropiada de las técnicas de medición del trabajo efectuada por personal calificado. Por lo general se establece aplicando las tolerancias apropiadas al tiempo normal"

Te=Tn x (1+Ts)

Te = Tiempo estándar.

Tn = Tiempo normal.

Ts. =Suplementos.

En la investigación, al no tener el análisis del tiempo normal no se puede realizar el análisis del tiempo estándar.

#### 3.3.1.2 Dimensión Velocidad de producción

De acuerdo con los autores la velocidad de producción en esta línea permitirá que haya estabilidad en las máquinas y el proceso, con ello se espera a la reducción de desajustes que se producen, el aumento de la eficacia y la estabilidad en el proceso productivo. (Fernandez & Veracierta, 2005)

Para determinar la velocidad de producción se tomó los tiempos promedio de los procesos de fabricación de cama clínica BEYRA-106. (Ver tabla N° 7)



Tabla 7

Tiempo promedio de los procesos para la fabricación de cama clínica BEYRA -106

TIEMPO	PROMEDIO DE LO	S PROCESOS - FABR	ICACIÓN DE CAMA (	CLINICA BEYR	A-106
	P1	P2	Р3	P4	P5
PROCESOS	Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106	Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106	Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA-106	Proceso de armado de cama clínica BEYRA-106	Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA-106
1	97.8	102.1	97.6	41.1	43.4
2	95.9	101.2	96.0	39.2	44.2
3	98.7	102.5	98.3	40.5	45.1
4	98.5	101.4	95.5	39.9	42.5
5	98.1	103.8	96.4	40.3	42.5
6	98.1	102.6	96.6	41.2	42.2
7	97.2	101.0	96.8	39.3	42.3
8	98.5	100.4	96.9	38.9	42.1
9	97.8	99.1	97.6	39.1	42.4
10	97.3	100.9	97.4	39.1	40.1
11	97.9	102.0	96.2	38.0	43.4
12	97.8	102.8	95.4	39.4	43.2
Promedio (min)	97.8	101.6	96.7	39.7	42.8

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, se muestra la representación de los tiempos promedios de los procesos de fabricación de cama clínica BEYRA-106 a través de un diagrama lineal de procesos. (Ver Figura 4).




Figura 4 Diagrama lineal de procesos – Fabricación de cama clínica BEYRA 106

Fuente: Elaboración propia



**Interpretación:** Para la velocidad de producción en la fabricación de la cama clínica BEYRA-106 hemos tomado en cuenta el tiempo promedio del Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados que viene a ser uno de los 5 procesos que se realizan para fabricar dicha cama, por lo que lleva un mayor tiempo en todos los procesos, el cual es de 101.6 minutos = 1.69 horas/unidad de somier, es decir una parte de la cama clínica BEYRA 106.

#### 3.3.1.3 Balance de Línea

Tabla 8

Tabla de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106

Sub Procesos (Actividades)	Código de Actividades	Tiempo de Realización	Tareas Precedentes
Tronzado	Α	34.1	-
Corte de Plancha	В	8.8	-
Doblez de plancha	С	3.2	В
Doblez de tubo	D	6	Α
Soldadura	Е	58.9	C,D
Esmerilado	F	14.9	E
Pre Pintado	G	34.3	E,F
Quemado	Н	31.5	G
Pintado	I	42.3	Н
Quemado	J	62.2	I
Aprovisionamiento de insumos	K	4.8	J
Armado de piezas de cama clínica	L	21.2	K
Armado de accesorios de cama clínica	М	13.8	K
Aprovisionamiento de insumos	N	2.3	M
Corte y medidas de cartón	Ο	5.4	N
Embalaje	Р	35.1	Ο
	TOTAL	378.6 minutos	

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la gráfica de Precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106.




Figura 5 Gráfica de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se ha desarrollado el balance de línea del proceso actual.

Dónde: la capacidad de la producción es de 43 unidades mensuales y el tiempo de 14040.0 minutos por mes.

• Cálculo del tiempo ciclo

$$C = \frac{14040}{43}$$

C = 326.51 min/cama clínica

**Interpretación:** 326.51 min/cama clínica es la meta para la fabricación de la cama clínica BEYRA 106.

• Cálculo del número de estaciones de trabajo

$$Nt = \frac{T}{C}$$

$$378.6$$
**Nt** = 326.51

$$Nt = 1.16 = 2$$

Interpretación: Las estaciones mínimas de trabajo son 2 estaciones.



Tabla 9Tabla de Asignación de Actividades, supuestos.

Número de estación	Tiempo de Actividad	Tiempo de ciclo	Tiempo no asignado	Tarea
	34.1	326.51	292.41	А
	8.8		283.61	В
	6		277.61	D
	3.2		274.41	С
	58.9	58.9 215.5	215.51	Е
1	14.9		200.6	F
I	34.3		166.3	G
	31.5		134.8	Н
	42.3		92.5	1
	62.2		30.3	J
	4.8		25.6	K
	21.2		4.4	L
	13.8	326.51	312.8	М
2	2.3		310.5	N
2	5.4		305.1	0
	35.1		270.0	Р

Fuente: Elaboración Propia.

**Interpretación:** Se calculó que el número de estaciones teóricas y reales es 2 y el balance de línea del sistema tiene una eficiencia de 51.72% donde el cálculo se muestra a continuación:

Eficiencia = 
$$\frac{T}{Nt * C}$$
 \* 100

Eficiencia = 
$$\frac{378.6}{2*326.51}$$
 \* 100

Eficiencia = 51.72%

## 3.3.1.3 Dimensión Metodología 5S

Durante los últimos años la producción de mobiliario médico ha incrementado considerablemente en la empresa Beramed E.I.R.L. y en consecuencia de ello está siendo seriamente afectada con respecto a costos en materiales, accesorios e insumos, ya que no existe una debida organización de materia prima y equipos en la



planta de fabricación, es por ello que se proyecta una propuesta de implantación del método de las 5s, cuyo objetivo principal es actuar en torno al área de producción, porque fomenta disciplina, organización, orden, identificando de una manera correcta los materiales, accesorios e insumos que se necesitan, además de la capacitación continua de los operarios en la fábrica.

Se han tomado en cuenta evidencias (fotos, videos) de las instalaciones del área de producción para describir la situación actual, indicando los espacios, organización, orden, limpieza estandarización y disciplina, identificación la definición de cada elemento en base a la empresa, así como, objetos necesarios, dañados, antiguos y demás objetos para determinar el actuar de cada elemento conforme al problema.

Según (Vallejos & Huaranca Ramirez, 2020) El Orden es la siguiente acción luego de la selección, es decir, se da prioridad a los elementos que se identificaron como necesarios, de tal forma que se evite desperdiciar tiempo y esfuerzo a elementos secundarios.

Tabla 10

Check List 5s área de producción

	CHECK LIST ÁREA DE PRODUCCIÓ	N				
Empresa:	BERAMED E.I.R.L.				- /o-	1000
Área:	Fabricación de Cama clínica BEYRA 106		Fect	na	5/07/202 1	
Flakerede ver	Ledy Luz Fonseca Bustamante		Méto	od		_
Elaborado por:	Ysela Sugey Gonzales Becerra			0		S
		5 o	3 a			
Indicaciones	N° Problemas	más	4	2	1	0
	Puntuación	1	2	3	4	5

	¿Existen materiales o accesorios que no se utilicen en el área?	x			
	¿Existen herramientas en mal estado o con fallas?			Х	
Herramientas	¿Faltan herramientas para poder desarrollar bien el trabajo?			x	
Puntuación total	(40/00) *400 05%				
de SEIRI- Clasificar	(13/20) *100 = 65%	13	}		

	SEITON – Organizar					
Punto de	Descripción		Puntu	acio	ón	
evaluación	Descripcion	1	2	3	4	5
Materiales,	¿Hay materiales o accesorios que se encuentran fuera del lugar donde corresponde?		х			
accesorios	¿Existen materiales fuera del alcance del operario?			x		
Herramientas/	¿Hay falta de identificación del área de trabajo?				х	
equipos	¿Existen herramienta o equipos fuera del alcance del operario?			х		
Puntuación total de SEITON – Organizar	(12/20) *100 = 60%	12				
	SEISO - Limpieza					
Punto de	Descripción		Puntu	acio	ón	
evaluación	·	1	2	3	4	5
Materiales,	¿Hay posibilidad de manchas en las partes de la cama clínica al momento de ensamblar?			х		
accesorios	¿Existe suciedad, polvo o basura en el área donde se trabaja?		x			
Herramientas/ equipos	¿Están todos los equipos y herramientas en optima limpieza?			х		
Puntuación total de SEISO – Limpieza	(8/15) *100 = 53%		1	l		
	SEIKETSU – Estandarizar					
Punto de	Descripción		Puntu	acio	ón	
evaluación	Descripcion	1	2	3	4	5
	¿Los trabajadores conocen y ejecuta las operaciones correctamente?				х	
Operarios	¿Los operarios solo saben lo necesario para manejar sus procesos?				х	
	¿Se realiza operaciones de forma repetitiva?					х
Área de estudio	¿Las identificaciones y señales son correctas?				х	



Puntuación total de SEIKETSU – Estandarizar	(17/20) *100 = 85%		17	7			
	SHITSUKE- Autodisciplina						
Punto de	Descripción		Puntua	ació	ción		
evaluación	Descripcion	1	3	4	5		
Operarios	¿Los trabajadores conocen la determinación de 5 "S"?		х				
	¿Los trabajadores han recibido la capacitación adecuada sobre las 5 "s"?		х				
	¿Practican continuamente los términos de las 5s		х				
Área de estudio	Al momento de detectar problemas ¿se pone en práctica las medidas correctivas?				x		
Puntuación total de SHITSUKE- Autodisciplina	(10/20) *100 = 50%	10					
Puntaje máximo:	Puntaje obtenido:63	Suma	total		63		
95	i diliaje obteilido.oo	(63/95) *100= 66%				, 0	

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: El formato de evaluación 5s fue aplicado en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106 de la empresa BERAMED E.I.R.L; según las condiciones en la que se han podido apreciar después de visualizar las evidencias que proporciono la empresa para evaluar los distintos elementos de dicha metodología por lo que se obtuvo un porcentaje total de 66% de cumplimiento, el cual es un valor óptimo que podría mejorar con ayuda de la implementación de esta metodología. En la siguiente figura (ver figura N°5) se observará el rango de porcentaje de cada uno de las "S" antes de la implementación de la mejora.






Figura 6 Porcentaje de puntuación de las 5S antes de la mejora

Fuente: Elaboración propia

La Figura N°5 muestra el nivel de cumplimiento mejorado en Seiri (65%), en Seiton (60%), en Seiso (53%), en Seiketsu (85%) y en Shitsuke (50%), los cuales representan valores relativamente medios con respecto a la mejora que se propondría.



### 3.3.2 Variable dependiente: Productividad

#### 3.3.2.1. Productividad Neta

Según una definición general, la productividad es la relación entre producción obtenida por un sistema de producción o servicio y los recursos utilizados para obtenerla. (Prokopenko, 2008) . Así pues, la productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes y servicios.

Para calcular la productividad Neta se usó la siguiente fórmula

#### Fórmula

$$Productividad\ Neta\ = \frac{\text{Valor de la producción/mes}}{\textit{Costo Neto/mes}}$$

**Tabla 11**Materiales, insumos y accesorios utilizados en la fabricación de cama clínica BEYRA 106

ITEM	Materiales/insumos/accesorios	Cantidad	Costo/und
1	Tubo cuadrado acero LAF	60 und	S/. 48.00
2	Tubo rectangular acero LAF	46 und	S/. 50.00
3	Tubo circular acero LF	10 und	S/. 48.50
4	Plancha acero LAF	30 und	S/. 42.50
5	Estaño-Plomo (soldadura)	380 und	S/. 2.80
6	Pernos	2204 und	S/. 2.50
7	Garruchas	152 und	S/. 65.00
8	Manijas para manivelas	76 und	S/. 15.00
9	Parachoques	152 und	S/. 12.00
10	Colchón	38 und	S/. 120.00

Fuente: Elaboración Propia.



Tabla 12

Costo Total de mano de obra en la empresa Beramed E.I.R.L.

Costo de Mano de Obra					
Número de trabajadores	Sueldo				
10	3000				
Total	30000				
Total	30000				

Fuente: Elaboración Propia.

# Aplicación de la fórmula:

Productividad Neta

$$=\frac{(37*3000)}{(10*3000)+(60*48)+(46*50)+(10*48.5)+(30*32.5)+(380*2.8)+(2204*2.5)+(152*65)+(76*15)+(152*12)+(38*120)}$$

Productividad Neta = 1.83 soles

**Interpretación**: Por cada sol invertido en costes, la empresa va a obtener 0.83 soles por cama clínica.

#### 3.3.2.2. Productividad HH

Según (Subercaseaux, Jequier, & Gonzalez, 2008). La Productividad de la Mano de Obra se entiende como la cantidad de Horas Hombre a utilizar para la ejecución de una unidad productiva de determinada actividad.

Para calcular la productividad de Horas Hombre se usó la siguiente formula

# **Fórmula**

$$P.H.H = \frac{Cantidad\ producida}{Horas\ trabajadas}$$

Donde:



Cantidad producida: No de horas al mes tiempo de cilco

Horas trabajadas al mes: La multiplicación del número de horas trabajadas durante el día, los días disponibles al mes y el número de trabajadores

## Reemplazamos la fórmula:

Cantidad producida = 
$$\frac{9 \text{ horas}*26 \text{ días}}{6.31 \text{ horas}}$$

Cantidad producida = 37 Camas

$$Productividad\ HH = \frac{37 camas\ /mes}{9\ horas*26\ dias*10\ trabajadores}$$

Productividad H.H = 0.18 camas/hora trabajada

**Interpretación:** La productividad de HH es igual 0.18 camas/ hora trabajada, esto quiere decir que por cada hora hombre trabajada se realiza 0.18 camas, en este caso una parte de la unidad de la cama clínica BEYRA 106.

#### 3.3.2.4 Eficiencia Física

Según el autor (VALLEJOS, 2017) afirma que la utilización de los recursos sobre la asignación de dichos recursos y en todo proceso es menor a la unidad.

Para calcular la Eficiencia Física se aplicó la siguiente formula

$$Eficiencia\ F\'isica = \frac{\text{Salida de M. P}}{\text{Entrada de M. P}}$$

Para calcular la eficiencia física en la producción mensual de la cama clínica BEYRA-106, se tomó en cuenta solamente el tubo y la plancha de acero ya que es la materia prima principal de la fabricación, en cuanto a los accesorios que van en la cama clínica juntamente con el colchón no se tomó en cuenta puesto que estos no los fabrican en la empresa. Ver tabla N°11



Tabla 13

Datos de producto terminado de la cama clínica BEYRA-106

		Salida (	de M. P
	Producción /	Metros de tubo de	Metros de plancha
	mes	acero LAF	de acero LAF
Producto	37 unidades	614.2m	66.6m
Terminado			
Desperdicios		135.8m	23.4m
Entrada M. P		750m	90m

Fuente: Elaboración propia.

# Reemplazamos la fórmula

$$Eficiencia\ F\'sica = \frac{614.2 + 66.6\ acero\ LAF}{750 + 90\ acero\ LAF}$$

Eficiencia Física = 0.81 \* 100

Eficiencia Física = 81%

**Interpretación:** Se está utilizando el 81% del 100% de materia prima que ingresa al proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.

### 3.3.2.5. Eficiencia Operativa

La eficiencia operativa de una máquina, área o sección se define como el valor del margen de contribución bruto de esa unidad por unidad de tiempo. Este margen no es más que la diferencia entre el valor de las unidades producidas y los costos directos de materiales y mano de obra empleados. (Franco & Velasquez, 2000)

#### **Fórmulas**

% Act. Productivas = 
$$\frac{\sum \bigcirc \square \square}{\sum \bigcirc \square \square} \times 100$$



#### Figura 7 Fórmula Actividades Productivas

Fuente: (Alemán, 2016)

% Act. Improductivas =  $\frac{\sum \left[ \bigcirc \nabla \right]}{\sum \left[ \bigcirc \right]} \times 100$ 

Figura 8 Fórmula de Actividades Improductivas

Fuente: (Alemán, 2016)

# Diagrama de análisis de procesos (DAP)

El DAP, es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transporte, inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante un proceso o procedimiento. Comprende toda la información que se considera deseable para el análisis tal como tiempo necesario y distancia recorrida. Además, según (VILLEGAS, 2014) afirma que muestra también los retrasos que ocurren con cada componente conforme se mueve por la planta del departamento de recepción al de embarques, se emplean símbolos para describir los pasos del proceso, circulo representa operación, flecha representa transporte, cuadrado representa inspección, una D representa retraso, un triángulo invertido representa almacenamiento.

Para determinar la eficiencia operativa en esta investigación, se utilizó el diagrama de análisis de operaciones de los procesos; en el cual se muestra a detalle la secuencia de operaciones que lleva a cabo un operario, (Ver tabla N°9)



Tabla 14

Diagrama de análisis de procesos de la fabricación de cama clínica BEYRA 106

	1		DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE LA CAMA	A CLINICA	BEYRA 106						
Proceso:			Fabricación de cama clínica BEYRA 106	Fecha:			25/05/	2021			
Empresa:			BERAMED E.I.R.L.	i ecna.			_				
Elaborado			Ledy Luz Fonseca Bustamante	Métod		п	ropuosto ti	radicional			
por:			Ysela Sugey Gonzales Becerra	0:		Г	Topuesto ti	auicionai			
							Símbo	los			
PROCESOS	SUBPROCESOS		Descripción de actividades	Tiempo (min)	Operaci ón	Inspecci ón	n e Inspecci		Demor a	Almacé n	
		1	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.6							
	Tronzado	2	El operario va al almacén a traer faltante de tubos de acero LAF para ser cortados	3.8							
		Tronzado	3	El operario regresa del almacén con los tubos de acero LAF para ser cortados	2.8						
		4	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	2.8							
PROCESO DE		5	Traslado de tubos al área de doblez	1.3							
FABRICACIÓ	Conto do	6	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.5							
N DE CABECERA Y	Corte de Plancha	7	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.7							
PIECERA	riancha	8	Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.3							
PARA CAMA	Doblez de	9	Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	0.6							
CLÍNICA	plancha	10	Transporte de plancha al área de soldadura	1.2							
BEYRA-106	EYRA-106	11	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5							
	Soldadura	12	Armado de las piezas para soldar	2.3							
		13	El operario empieza a soldar las piezas armadas para la cabecera y piecera	9.0							
		14	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	0.9							

		15	El operario deja enfriar las piezas soldadas	5.0			
		16	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.4			
	Esmerilado	17	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	2.2			
	Esmerilado	18	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.3			
		19	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.0			
	D Distanta	20	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5			
	Pre Pintado	21	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0			
		22	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0			
		23	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.1			
		24	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.7			
	Quemado	25	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0			
		26	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.6			
		27	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.3			
		28	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4			
		29	Pintado de piezas	9.1			
		30	Traslado de piezas al horno para ser quemadas	0.6			
		31	El operario ubica las piezas pintadas en el horno para ser secadas	3.6			
	Quemado	32	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0			
	Quemado	33	El operario dejar enfriar las piezas	5.0			
		34	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.7			
PROCESO DE		35	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.9			
FABRICACIÓ		36	El operario va al almacén a traer faltante de tubos de acero LAF para ser cortados	3.4			
N DE	Tronzado 37		El operario regresa del almacén con los tubos de acero LAF para ser cortados	2.6			
SOMIER RÍGIDO CON		38	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	3.8			
CUATRO		39	Traslado de tubos al área de doblez	1.3			
PLANOS	Corte de	40	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.6			
ACCIONADO	Plancha	41	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.3			

S PARA		42	Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.4			
CAMA	Doblez de	43	Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	0.5			
CLÍNICA	plancha	44	Transporte de plancha al área de soldadura	0.9			
BEYRA-106		45	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.6			
		46	Armado de las piezas para soldar	2.1			
	Soldadura	47	El operario empieza a soldar las piezas armadas para el somier	10.7			
		48	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.1			
		49	El operario deja enfriar las piezas soldadas	5.0			
		50	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.3			
	Esmerilado	51	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	5.3			
	Esmerilado	52	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.4			
		53	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.0			
		54	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5			
	Pre Pintado		El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0			
		-	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0			
			Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.1			
			El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.2			
	Quemado	59	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0			
		60	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.6			
		61	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.3			
	Pintado	62	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.3			
		63	Pintado de piezas	9.3			
		64	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6			
		65	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.8			
	Quamada	66	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0			
	Quemado	67	El operario dejar enfriar las piezas	5.0			
		68	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.7			

		69	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.5				
		70		3.4				
	Tronzado	71	El operario regresa del almacén con los tubos de acero LAF para ser cortados					
		72	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas					
		73	Traslado de tubos al área de doblez					
		74	Doblez de tubo de acuerdo a las medidas establecidas	4.9				
Doblez de tubo	75	Traslado de tubos al área de soldadura	1.1					
		76	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5				
		77	Armado de las piezas para soldar	2.7				
	Soldadura	78	El operario empieza a soldar las piezas armadas para las barandas desplegables	8.1				
PROCESO DE		79	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.3				
FABRICACIÓ		80	El operario enfría las piezas soldadas	5.0				
N DE		81	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.4				
BARANDAS	Famanilada	82	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	3.3				
DESPLEGABL	Esmerilado	83	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.3				
ES PARA CAMA		84	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la					
CLÍNICA			primera tina de desengrase	2.0			<u> </u>	
BEYRA-106	Pre Pintado		El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5				
	rie riiitauo	86	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0				
		87	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0				
		88	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	1.6				
		89	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.7				
	Quemado	90	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	8.0				
		91	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.7				
		92	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.2				
	Pintado	93	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4				
		94		8.3			+	
			Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6			<del> </del>	

		96	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.6			
	0	97	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0			
	Quemado	98	El operario dejar enfriar las piezas	5.0			
		99	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.8			
	Aprovisionamie	10	El operario separa e inspecciona que estén en buen estado los insumos para el	4.8			
	nto de insumos	0	armado de la cama clínica (pernos, garruchas, parachoques, manijas y colchón)	4.0			
PROCESO DE	Armado de	10 1	El operario inspecciona que las piezas de la cama clínica BEYRA-106 estén completas para ser armadas	1.9			
CAMA CLÍNICA		10 2	El operario realiza el armado de la cama clínica BEYRA-106	19.3			
BEYRA-106	Armado de accesorios de	10 3	El operario coloca los accesorios a la cama clínica (garruchas, parachoques, manijas y colchón)	10.5			
	cama clínica	10 4	Traslado de cama clínica al área de embalaje	3.3			
	Aprovisionamie nto de insumos	10 5	El operario inspecciona los insumos para el embalaje de la cama clínica BEYRA-106 (cartón kraft y film stretch)	2.3			
PROCESO DE EMBALAJE	Corte y medidas de cartón	10 6	El operario realiza el corte del cartón de acuerdo a las medidas de la cama clínica	5.4			
DE CAMA CLÍNICA		10 7	El operario limpia la cama clínica antes de proceder a embalar	10.4			
BEYRA-106	Embalaje	10 8	El operario realiza el embalaje de la cama clínica utilizando el cartón kraft y finalmente film stretch.	18.9			
		10 9	Traslado de cama clínica lista a almacén	5.8			
			TIEMPO CICLO (min)	378.6			

Fuente: Elaboración propia.



Los tiempos que se utilizaron en la elaboración del diagrama de operaciones de procesos, son los tiempos promedios del estudio de toma de tiempos los que se encuentran en la tabla N°12, analizando este diagrama se obtuvo como resultado 51 operaciones, 13 Inspecciones, 1 operaciones e inspecciones, 28 transportes y 16 demoras, ver tabla N°13.

Tabla 15

Resumen del Diagrama de análisis procesos de la fabricación de cama clínica BEYRA 106

Tabla de Resumen							
Tipo de Actividad	Actividad	Cantidad	Tiempo (m	in)			
	Operación	51	226.6				
Actividades Productivas	Inspección	13	12.3				
Tiouuctivas	Operación e Inspección	1	4.8				
Actividades	Transporte	28	44.5				
Improductivas	Demoras	16	90.4				
TOTAL			109	378.6			

Fuente: Elaboración propia

# Reemplazando fórmula

% Actividades productivas = 
$$\frac{(51+13+1)}{109} * 100$$

% Actividades productivas = 59.6%

% Actividades Improductivas = 
$$\frac{(28+16)}{109} * 100$$

% Actividades Improductivas = 40.4%

**Interpretación:** Se obtiene 59.6% de actividades productivas de todos los procesos, que consta de operación, inspección y operación e inspección. En cuanto a las actividades improductivas se obtiene 40.4% que consta de transportes y demoras las que son repetitivitas durante el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.



#### LAYOUT DIAGNOSTICO

En el siguiente Layout brindado por la empresa BERAMED E.I.R.L podemos ver la distribución actual de cada una de sus áreas de trabajo, las cuales son:

- Layout primer piso: En este espacio se encuentran las áreas de almacén de materia prima, área de tronzado, área de doblez de tubo, área de corte, área de plegado, soldadura por punto, pre pintado, área de soldadura MIG-MAG, área de soldadura TIG, torno, lavado de acero, cabina de pulido de acero y mantenimiento. Ver figura N° 7
- Layout segundo piso: En este espacio se encuentran las áreas de pintado, área de armado, área de tapicería, área de embalaje, almacén de producto terminado. Ver figura N° 8






Figura 9 Layout de planta – primer piso en Beramed EIRL

Fuente: Empresa Beramed EIRL





Figura 10 Layout de planta – segundo piso en Beramed EIRL

Fuente: Empresa Beramed EIRL



# 3.4. Matriz de operacionalización de variables con resultados diagnóstico:

3.4.1. Matriz de Operacionalización de la variable Independiente Procesos de Producción con resultado de diagnóstico.

Tabla 16

Resultado de Diagnóstico de variable independiente procesos de producción.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Resultados Actuales	Interpretación
	_	Tiempo Promedio	378.6 min = 6.31 horas	De acuerdo al muestreo realizado se calculó un tiempo promedio de 378.6 minutos que viene a ser 6.31 horas de todo el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.
	Tiempo	Tiempo normal	-	En la investigación no se ha realizado el análisis de este indicador puesto que, la empresa tiene problemas con la estandarización de sus tiempos.
	-	Tiempo estándar	-	En la investigación, al no tener el análisis del tiempo normal no se puede realizar el análisis del tiempo estándar.
VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESOS DE PRODUCCIÓN	Velocidad de producción	horas unidad	101.6 minutos = 1.69 horas /unidad de somier	De acuerdo al diagnóstico realizado, para la velocidad de producción en la fabricación de la cama clínica BEYRA-106 hemos tomado en cuenta el tiempo promedio del Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados que viene a ser uno de los 5 procesos que se realizan para fabricar dicha cama, por lo que lleva un mayor tiempo en todos los procesos, el cual es de 101.6 minutos = 1.69 horas/unidad de somier, es decir una parte de la cama clínica BEYRA 106.
	Balance de Línea	% de eficiencia de línea	51.72%	Se calculó que el número de estaciones teóricas y reales es 2 y el balance de línea del sistema tiene una eficiencia de 51.72%.

	Metodología 5s	% de cumplimiento de las 5S	66 % de cumplimiento	los factores evaluados en la fabricación de la cama clínica BEYRA-106.
-				Fuente: Elaboración propia.

3.4.1. Matriz de Operacionalización de la variable dependiente Productividad con resultado de diagnóstico.

Tabla 17

Resultado de Diagnóstico de variable dependiente productividad.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Resultados actuales	Interpretación
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD	Productividad neta	Valor de producción al mes Costo neto al mes	1.83 soles/cada sol invertido	Por cada sol invertido en costes, la empresa va a obtener 0.83 soles por cama clínica.
	· <del>-</del>	<u>Unidades</u> hora	0.18 camas/ HH trabajada	La productividad de HH es igual 0.18 camas/ hora trabajada, esto quiere decir que por cada hora hombre trabajada se realiza 0.18 camas, en este caso una parte de la unidad de la cama clínica BEYRA 106.
	Eficiencia Física	salida útil de materia prima entrada de materia prima	81 % de MP utilizada	Se está utilizando el 81% del 100% de materia prima que ingresa al proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.

Eficiencia Operativa	$\frac{\text{%actividades productivas}}{\text{total de actividades}}*100$	59.6% de actividades productivas	Se obtiene 59.6% de actividades productivas de todos los procesos, que consta de operación, inspección y operación e inspección. En cuanto a las actividades
Eficiencia Operativa	$\frac{\text{%actividades } \textit{im} \text{productivas}}{\text{total de actividades}}*100$	40.4% de actividades improductivas	improductivas se obtiene 40.4% que consta de transportes y demoras las que son repetitivitas durante el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.

Fuente: Elaboración propia.



# 3.5. Diseño de la propuesta de mejora

# 3.5.1. Distribución de planta

La distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos industriales que participen en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del área, en la determinación de las figuras, formas relativas y ubicación relativa de los distintos departamentos. (Fuente & Fernandez, 2005)

Es por ello que, se propone desarrollar el método de Guerchet y el método Systematic layout planning (SLP).

#### Método de Guerchet:

Por este método se calcularán los espacios físicos que se requerirán para establecer la planta. Por lo tanto, es necesario identificar el número total de maquinaria y equipo llamados "elementos estáticos", y también el número total de operarios y equipo de acarreo, llamados "elementos móviles". (Bertha, Jarufe, & Noriega, 2014)

Para cada elemento que se distribuirá, la superficie total necesaria se calcula como la suma de tres superficies parciales:

$$S_T = n(S_S + S_G + S_G)$$

Figura 11 Fórmula de superficie total

Fuente: (Bertha, Jarufe, & Noriega, 2014)

Donde:

ST = superficie total

Ss = superficie estática

Sg = superficie de gravitación

Se = superficie de evolución

n = número de elementos móviles o estáticos de un tipo.

 Superficie Estática (Ss): Corresponde a toda el área de terreno que ocupa la maquina incluyendo sus accesorios ya sean bandejas o palancas.



### Ss = medir el área de la máquina

Superficie de Gravitación (Sg): Superficie que incluye el espacio del operario
 y el material que usa en el transcurso de sus actividades.

$$Sg = Ss \times N$$

Donde:

N = número de lados

Ss = superficie estática

 Superficie de Evolución (Se): Superficie que hace la diferencia entre dos puestos de trabajo para los desplazamientos de los operarios, traslado de materiales a las respectivas áreas.

$$Se = (Ss + Sg) k$$

Donde:

**K:** Un coeficiente constante que es dado dependiendo el tipo de empresa.

Tipo de industria	Valor de K
Industria alimenticia	0.05 - 0.15
Bandas transportadoras	0.10 - 0.25
Textil	0.05 - 0.25
Metalmecánica pequeña	1.5 - 2.0
Metalmecánica	2.0 - 3.0

Figura 12 Tabla de valores del coeficiente K

Fuente: (Cruz, 2017)



La empresa donde se lleva a cabo la investigación cuenta con dos pisos donde se encuentra el área de producción, por lo tanto, el desarrollo de este método en el diseño de propuesta de mejora para la distribución de planta se evidenciará las siguientes tablas: (Ver tabla N°16 y N°17).

Tabla 18

Elementos móviles

Tipo de máquina	Número de máquinas
Máquina soldadora TIG	2
Máquina soladora MIG	2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19

Método de Guerchet área total - Primer piso

Tipo de máquina	Número de máquinas	Superficie ocupada (m^2)	Número de lados accesibles (N)	Ss	Sg	Se	St
Almacén de M.P	1	30	2	30	60	135	225
Máquina de pulido de	1	8	1	8	8	24	40
acero							
Lavado de acero	1	3	1	3	3	9	15
Espacio de mermas	1	15	1	15	15	45	75
Tinas de pre pintado	4	24	1	24	24	72	120
Máquina tronzadora	2	4	1	4	4	12	20
Máquina dobladora	2	6	1	6	6	18	30
Máquina de corte de plancha	1	8	1	8	8	24	40
Máquina de doblez de plancha	1	8	1	8	8	24	40
Máquina soldadora por punto	2	3	1	3	3	9	15
Máquina soldadora TIG	2	3	1	3	3	9	15
Máquina soladora MIG	2	3	1	3	3	9	15
Torno	1	8	1	8	8	24	40
	AR	EA TOTAL					690

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: De acuerdo al método Guerchet desarrollado, tenemos como resultado que, para la distribución correcta de las áreas del primer nivel se



necesita un área total de 690 m<sup>2</sup>. Este resultado se obtuvo en base a la cantidad de máquinas que utilizan en la empresa.

Tabla 20

Método de Guerchet área total – Segundo piso

Tipo de máquina	Número de máquinas	Superficie ocupada (m^2)	Número de lados accesibles	Ss	Sg	Se	St
Horno	2	12	2	12	24	54	90
Cámara de pintura	1	9	1	9	9	27	45
Armado de mobiliario	1	35	1	35	35	105	175
Embalaje de mobiliario	1	16	1	16	16	48	80
Almacén de Producto Terminado	1	30	2	30	60	135	225
	ÁRE	A TOTAL					615

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación:** De acuerdo al método Guerchet desarrollado, tenemos como resultado que, para la distribución correcta de las áreas del segundo nivel se necesita un área total de 615 m². Este resultado se obtuvo en base a la cantidad de máquinas que utilizan en la empresa, también al espacio vacío que se tiene por contar con la polea que mueve los mobiliarios del área de pre pintado hacia el área de pintura y el espacio de las escaleras que conecta el primer nivel con el segundo nivel.



Luego de haber desarrollado el método de Guerchet, donde se obtuvo como resultado todos los espacios físicos que se requerirán para la planta en ambos pisos, se procederá a analizar la disposición de estos con ayuda del método SLP.

# • Método Systematic Layout Planning (SLP):

Esta metodología más conocida como SLP por sus siglas en inglés, viene siendo aceptada y utilizada para desarrollar problemas de distribución en planta a partir de criterios cualitativos. (Cantos, 2019).

- Tabla relacional: La tabla relacional es un cuadro organizado en diagonal, en el que aparecen las relaciones de cercanía o proximidad entre cada actividad (entre cada función, entre cada sector) y todas las demás actividades. Además de mostrarnos las relaciones mutuas, evalúa la importancia de la proximidad entre las actividades, apoyándose en una codificación apropiada. (Bertha, Jarufe, & Noriega, 2014)




Figura 13 Modelo de tabla relacional de actividades

Fuente: (Bertha, Jarufe, & Noriega, 2014)



Para la elaboración de la tabla relacional se cuenta con dos elementos básicos:

Tabla de valor de proximidad.

Código	Valor de proximidad	Código de línea				
Α	Absolutamente necesario					
Е	Especialmente necesario					
1	Importante					
0	Normal u ordinario					
U	Sin importancia					
X	No recomendable	~~~~				

Figura 14 Tabla de valor de proximidad

Fuente: (Bertha, Jarufe, & Noriega, 2014)

 Lista de razones o motivos: Según las necesidades de la empresa se elaboró una tabla de motivos, los cuales se utilizarán para la construcción de la tabla relacional. Ver tabla N°19

Tabla 21

Lista de razones o motivos

Código	Motivo		
1	Por la secuencia del proceso		
2	Por no ser necesario		
3	Para facilitar el control e inventario en el almacén		
4	Porque el proceso utiliza el mismo material		
5	Por seguimiento del proceso		
6	Por seguridad		

Fuente: Elaboración propia.

Con la información presentada anteriormente se desarrolló la tabla relacional de acuerdo a las áreas




Figura 15 Tabla relacional – Distribución de planta Beramed E.I.R.L

Fuente: Elaboración propia



De acuerdo a la tabla relacional tenemos los siguientes valores de proximidad:

**A:** (1;18) (2;3) (14;15) (16;17) (17;18)

**E**: (1;4) (5;10) (5;11) (5;12) (6;7) (8;9) (15;16)

**I:** (2;6) (2;7) (2;11) (2;13) (3;6) (3;7) (6;11) (6;12) (6;13) (7;11) (7;12) (8;10) (8,11) (8;12) (9,10) (9;11) (9;12) (11;12)

**O**: (1;6) (7;8)

**U:** (1;2) (1;3) (1;5) (1;7) (1;8) (1;9) (1;10) (1;11) (1;12) (1;13) (1;14) (1;15) (1;16) (1;17) (2;4) (2;5) (2;8) (2;9) (2;10) (2;12) (2;14) (2;15) (2;16) (2;17) (2;18) (3;4) (3;5) (3;8) (3;9) (3;10) (3;11) (3;12) (3;13) (3;14) (3;15) (3;16) (3;17) (3;18) (4;5) (4;6) (4;7) (4;8) (4;9) (4;10) (4;11) (4;12) (4;13) (4;14) (4;15) (4;16) (4;17) (5;6) (5;7) (5;8) (5;9) (5;13) (5;14) (5;15) (5;16) (5;17) (5;18) (6;8) (6;9) (6;10) (6;14) (6;15) (6;16) (6;17) (6;18) (7;9) (7;10) (7;13) (7;14) (7;15) (7;16) (7;17) (7;18) (8;13) (8;14) (8;15) (8;16) (8;17) (8;18) (9;13) (9;14) (9;15) (9;16) (9;17) (9;18) (10;11) (10;12) (10;13) (10;16) (10;17) (10;18) (11;13) (11;16) (11;17) (11;18) (12;13) (12;16) (12;17) (12;18) (13;14) (13;15) (13;16) (13;17) (13;18) (14;16) (14;17) (14;18) (15;17) (15;18) (16;18)

**X:** (10;14) (10;15) (11;14) (11;15) (12;14) (12;15)

Luego de obtener los valores de proximidad, realizamos el siguiente diagrama donde se presenta la ubicación relativa de las áreas de trabajo de la empresa BERAMED E.I.R.L de acuerdo a sus ambientes que cuentas con dos pisos. (Ver figura N° 16)






Figura 16 Diagrama relacional – Distribución de planta Beramed E.I.R.L



Para la distribución de planta se presenta un nuevo Layout para cada piso como propuesta, lo que ayudará a reducir tiempos en cuanto a demoras innecesarias que retrasan la productividad. (Ver figura N°17 y figura N°18)






Figura 17 Layout de planta – primer piso en Beramed EIRL

Fuente: Elaboración propia





Figura 18 Layout de planta – segundo piso en Beramed EIRL



## 3.5.2. Estudio de tiempos

El desarrollo de esta propuesta se ubica en los cálculos después de la mejora, tomando en cuenta la información de los siguientes sistemas que se verá a continuación.

Mediante el diagnóstico realizado a la línea de fabricación de camas clínicas BEYRA 106 en la empresa BERAMED EIRL, se encontró inconvenientes con la estandarización de sus tiempos en los procesos, por lo cual, se propone desarrollar el sistema de valoración Westinghouse que nos permite encontrar el tiempo Normal y el sistema de tiempos suplementarios que nos permite encontrar el tiempo Estándar.

## Sistema de valoración Westinghouse:

Este método es considerado como el más utilizado en las investigaciones cuando se trata de evaluar la actuación del operario calificando puntualmente alguno factores clave, como habilidad, esfuerzo y condiciones de los operarios.

Para cada factor existe una tabla de valores numéricos en forma tabular que serán representados de las siguientes maneras.

Factores de Westinghouse: Destreza o habilidad (Ver Figura N°17)

Destreza o Habilidad.						
+0.15	A1	Extrema.				
+0.13	A2	Extrema.				
+0.11	B1	Excelente.				
+0.08	B2	Excelente.				
+0.06	C1	Buena.				
+0.03	C2	Buena.				
0.00	D	Regular.				
-0.05	E1	Aceptable.				
-0.10	E2	Aceptable.				
-0.16	F1	Deficiente.				
-0.22	F2	Deficiente.				



Figura 19 Factores Westinghouse: Habilidad

Fuente: (Yonet, 2017)

Factores de Westinghouse: Esfuerzo (Ver Figura N°18)

Condiciones.							
+0.06 A Ideales.							
+0.04	В	Excelentes.					
+0.02	+0.02 C						
0.00	D	Regulares.					
-0.03	E	Aceptables.					
-0.07	F	Deficientes.					

Figura 20 Factores Westinghouse: Condiciones

Fuente: (Yonet, 2017)

Factores de Westinghouse: Consistencia. (Ver Figura N°19)

Consistencia.						
+0.04 A Perfec						
+0.03	В	Excelente.				
+0.01	С	Buena.				
0.00	D	Regular.				
-0.02	E	Aceptable.				
-0.04	F	Deficiente.				

Figura 21 Factores Westinghouse: Consistencia

Fuente: (Yonet, 2017)



## **Tiempos suplementarios:**

La tolerancia es el porcentaje de tiempo que se le adiciona al tiempo normal para que el trabajador se reponga del esfuerzo realizado en la actividad anterior o por las propias necesidades de la operación, de esta manera pueda alcanzar el estándar de trabajo a ritmo normal, como también se ve incluido en este los tiempos de interrupción nos contemplados en la actividad. (Yonet, 2017) (Ver figura N°20)

1. SUPLEMENTOS CONSTANT	TO	_					_
1. SUPLEMENTOS CONSTANT	ES						
Hom	bres	M	fujere	S			
A. Suplemento por necesidades	5	7					
personales							
B. Suplemento base por fatiga	4	4					
2. SUPLEMENTOS VARIABLE	S						
Hom	bres	M	fujere:	S	Hombre	s M	lujeres
A. Suplemento por trabajar de pie	2	4	1		4	45	5
B. Suplemento por postura					2	10	00
anormal				F.	Concentración intensa		
Ligeramente incómoda	0	1			Trabajos de cierta precisión	0	0
incómoda (inclinado)	2	3	3		Trabajos precisos o fatigosos	2	2
Muy incómoda (echado,	7	7	7		Trabajos de gran precisión o	-	-
estirado) C. Uso de fuerza/energía muscular					muy fatigosos	5	5
(Levantar, tirar, empujar)				G.	Ruido		
Peso levantado [kg]					Continuo	0	0
2,5	0	1	ı		Intermitente y fuerte	2	2
5	1	2	2		Intermitente y muy fuerte	5	5
10	3	4	1		Estridente y fuerte	5	3
25	9	20		Н.	Tensión mental		
	-	má	áx		Proceso bastante complejo	1	1
35,5	22	-	-		Proceso complejo o atención	4	4
D. Mala iluminación					dividida entre muchos objetos		
Ligeramente por debajo de la	0	0	)		Muy complejo	8	8
potencia calculada Bastante por debajo				I.	Monotonía		
	2	2	1		Trabajo algo monótono	0	0
Absolutamente insuficiente	5	5	5		Trabajo bastante monótono	1	1
E. Condiciones atmosféricas Índice de enfriamiento Kata					Trabajo muy monótono	4	4
16		0		J.	Tedio		
8		10			Trabajo algo aburrido	0	0
-					Trabajo bastante aburrido	2	1
					Trabajo muy aburrido	5	2
			- 1		yy		_

Figura 22 Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los Tiempos Básicos

Fuente: (Yonet, 2017)



## 3.5.3. Manuales de estandarización de procesos

La mejor manera de asegurar la calidad de los productos es a través de la aplicación de un estándar de trabajo. El mismo está encargado de eliminar las actividades y procedimientos innecesarios para mantener el control de los procesos operativos y el cumplimiento de los requisitos de calidad; así como la sostenibilidad de las buenas prácticas de fabricación (Rivas, 2019). La estandarización de procesos es una estrategia enfocada en establecer un conjunto de procedimientos validados y aceptados que definan las mejores y más fiables prácticas que se deben llevar a cabo dentro de la empresa. A su vez, es una herramienta que permite aprovechar al máximo los recursos humanos y de tecnología, manteniendo al mismo tiempo un ritmo de producción adaptado a las necesidades del cliente. (Rivas, 2019)

Para la estandarización de los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106, se realizó un análisis basado en la identificación de actividades improductivas calculadas en el diagrama de análisis de proceso (Ver tabla N°12) y se identificó cuáles eran innecesarias para su desarrollo, por lo cual se propone el rediseño de manuales de secuencia en las actividades de fabricación de la cama clínica BEYRA 106, estos manuales tiene como objetivo reducir los tiempos que retrasan la eficiencia operativa. A continuación, se muestran el rediseño de cada uno de los manuales.

Tabla 22

Manual de actividades para fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106

	MANUAL DE ACTIVIDADES				
<b>EMPRESA</b>	BERAMED E.I.R. L				
FECHA	20/07/2021				
<b>PROCESO</b>	FABRICACIÓN DE CABECERA Y PIECERA PARA CAMA CLÍNICA BEYRA-106.				
SUB	ACTIVIDADES				
PROCESOS					
Tronzado	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos				
	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas				
	Traslado de tubos al área de doblez				
	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa				

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

Corte de Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas

Plancha Traslado de plancha al área de doblez de plancha

**Doblez de** Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas

plancha Transporte de plancha al área de soldadura

Soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté

completo

El operario inspecciona las piezas que estén completas para la cabecera y

piecera, las ubica y empieza a soldar.

Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas

El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado

Esmerilado de bordes de piezas soldadas

Traslado de piezas al área de pre pintado

Pre Pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la

primera tina de desengrase

El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante
El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado

El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado

Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas

**Quemado** El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas

Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado

Pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser

pintadas manualmente

Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar

sus actividades Pintado de piezas

Traslado de piezas al horno para ser quemadas

Quemado El operario ubica las piezas pintadas en el horno para ser secadas

Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C

El operario dejar enfriar las piezas

Traslado de las piezas secas al área de armado

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación**: En el rediseño del "Manual de actividades para fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106", se eliminó dos actividades innecesarias de demoras en el subproceso de Tronzado, también se combinó dos actividades operación e inspección en el sub proceso de soldadura.



## Tabla 23

Manual de actividades de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106

FECHA FECHA PROCESO SUB PROCES		MANUAL DE ACTIVIDADES				
FECHA PROCESO SUB SUB SUB PROCESO SUB SUB SUB SUB SUB SUB SUB PROCESO SUB	EMDDEGA	MANUAL DE ACTIVIDADES				
PROCESO SUB PROCESO SUB PROCESO S  El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos Corte de Plancha Traslado de tubos al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de doblez de plancha El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfrira las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante Pre Pintado Pre Pintado Quemado Quemado Quemado Pintado el piezas pintadas al horno para ser secadas El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas pintadas al horno para ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	_					
PARA CAMA CLÍNICA BEYRA-106  SUB PROCESO S  El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de tubos al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de plancha Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha Doblez de ploblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de doblez de plancha El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas pintadas al horno para ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas						
PROCESO S  El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de tubos al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de Plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  Soldadura  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfríar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas an el horno para ser secadas Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas						
Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de tubos al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha Doblez de plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser quemadas El operario pone a colgar las piezas en el horno para ser secadas	PROCESO	ACTIVIDADES				
Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de tubos al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de Plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas en el horno para ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado Pintado Pintado Pintado Pintado Ouemado						
Traslado de tubos al área de doblez El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa Corte de plancha Traslado de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	Tronzado	·				
Corte de Plancha Plancha Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha Doblez de plancha Plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  Soldadura  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado el semerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante Pre Pintado Pre Pintado Quemado Quemado Pintado Pintado Pintado Ouemado Ouemado Cuemado Cu						
Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Traslado de plancha al área de doblez de plancha  Doblez de plancha Plancha  Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado  Esmerilado  Esmerilado  Esmerilado  Pre Pintado  Pre Pintado  Quemado  Quemado  Corte de plancha al área de doblez de plancha Doblez de						
Traslado de plancha al área de doblez de plancha  Doblez de plancha  Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas  Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante  Pre Pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas						
Doblez de plancha Plancha Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado  Pintado Pintado Pintado Ouemado O	Plancha	·				
Transporte de plancha al área de soldadura El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  El operario deja enfriar las piezas soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado Esmerilado de biezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado  Pintado Pintado Pintado Pintado Ouemado Ouemado Ouemado Ouemado  El operario ubica las piezas en el a cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	Doblez de	·				
El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante  Pre Pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		·				
Soldadura  El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.  Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante  Pre Pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	•	·				
Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante Pre Pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		esté completo				
Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante Pre Pintado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las				
Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas El operario deja enfriar las piezas soldadas Traslado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	Soldadura					
Esmerilado Esmerilado de piezas para el área de esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado  Pintado Pintado Pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	Oolaadara					
Traslado de piezas para el área de esmerilado  Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas						
Esmerilado Esmerilado de bordes de piezas soldadas Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Ouemado Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas						
Traslado de piezas al área de pre pintado El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas El operario ubica las piezas a la cámara de pintado Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		·				
El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	Esmerilado	·				
Pre Pintado  Pre Pintado  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado  Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Ouemado  Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C  Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente  Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades  Pintado de piezas  Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Pre Pintado  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado  Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado  Quemado  Pintado  El operario pasa las piezas en el horno para estas ser secadas  Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C  Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente  Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades  Pintado de piezas  Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado  El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado  Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado  Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C  Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente  Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades  Pintado de piezas  Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		•				
Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado  Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C  Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente  Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades  Pintado de piezas  Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado				
Quemado  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C  Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente  Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades  Pintado de piezas  Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado				
Quemado  Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C  Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente  Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades  Pintado de piezas  Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas				
Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas				
Pintado  Pintado  El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C				
pintadas manualmente Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		·				
Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas						
Pintado desarrollar sus actividades Pintado de piezas Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		·				
Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas  El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas  Quemado	Pintado					
El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas		Pintado de piezas				
Quemado		Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas				
Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	Quemado	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas				
	<b>QUEIIIAUU</b>	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C				



El operario dejar enfriar las piezas Traslado de las piezas secas al área de armado

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación:** En el rediseño del "Manual de actividades de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106", se eliminó dos actividades innecesarias de demoras en el subproceso de Tronzado, también se combinó dos actividades operación e inspección en el sub proceso de soldadura.

Tabla 24

Manual de actividades de fabricación de barandas desplegables para cama clínica Beyra 106

	MANUAL DE ACTIVIDADES				
<b>EMPRESA</b>	BERAMED E.I.R. L				
FECHA	20/07/2021				
PROCESO	FABRICACIÓN DE BARANDAS DESPLEGABLES PARA CAMA CLÍNICA BEYRA-106				
SUB PROCESOS	ACTIVIDADES				
Tronzado	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas				
	Traslado de tubos al área de doblez				
Doblez de	Doblez de tubo de acuerdo a las medidas establecidas				
tubo	Traslado de tubos al área de soldadura				
	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo				
	El operario inspecciona las piezas que estén completas para las barandas desplegables, las ubica y empieza a soldar.				
Soldadura					
	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas				
	El operario enfría las piezas soldadas				
	Traslado de piezas para el área de esmerilado				
	Esmerilado de bordes de piezas soldadas				
Esmerilado	Traslado de piezas al área de pre pintado				
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante				
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado				
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado				
	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas				
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas				
Ouomada	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C				
Quemado	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado				
Pintado	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente				



Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para

desarrollar sus actividades

Pintado de piezas

Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas

Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C

Quemado

El operario dejar enfriar las piezas

Traslado de las piezas secas al área de armado

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación:** En el rediseño del "Manual de actividades de fabricación de barandas desplegables para cama clínica Beyra 106", se eliminó dos actividades innecesarias de demoras en el subproceso de Tronzado, también se combinó dos actividades operación e inspección en el sub proceso de soldadura.

Tabla 25

Manual de actividades para armado de cama clínica BEYRA-106

MANUAL DE ACTIVIDADES				
EMPRESA	BERAMED E.I.R. L			
FECHA	20/07/2021			
PROCESO	ARMADO DE CAMA CLÍNICA BEYRA-106			
SUB PROCESOS	ACTIVIDADES			
Aprovisionamiento de insumos	El operario separa e inspecciona que estén en buen estado los insumos para el armado de la cama clínica (pernos, garruchas, parachoques, manijas y colchón)			
Armado de piezas de cama clínica	El operario inspecciona que las piezas de la cama clínica BEYRA- 106 estén completas para ser armadas			
de cama cilinca	El operario realiza el armado de la cama clínica BEYRA-106			
Armado de accesorios de cama	El operario coloca los accesorios a la cama clínica (garruchas, parachoques, manijas y colchón)			
clínica	Traslado de cama clínica al área de embalaje			
Cillica	Fuente: Flahoración propis			

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación:** En el rediseño del "Manual de actividades para armado de cama clínica BEYRA-106" no se eliminó, combinó ni agregó ninguna actividad ya que no se identificó problemas en su desarrollo.



Tabla 26

Manual de actividades para embalaje de cama clínica BEYRA-106.

	MANUAL DE ACTIVIDADES
<b>EMPRESA</b>	BERAMED E.I.R. L
FECHA	20/07/2021
PROCESO	EMBALAJE DE CAMA CLÍNICA BEYRA-106
SUB PROCESOS	ACTIVIDADES
Aprovisionamiento de	El operario inspecciona los insumos para el embalaje de la cama
insumos	clínica BEYRA-106 (cartón kraft y film stretch)
Corte y medidas de	El operario realiza el corte del cartón de acuerdo a las medidas de
cartón	la cama clínica
	El operario limpia la cama clínica antes de proceder a embalar
Embalaia	El operario realiza el embalaje de la cama clínica utilizando el
Embalaje	cartón kraft y finalmente film stretch.
	Traslado de cama clínica lista a almacén

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación:** En el rediseño del "Manual de actividades para embalaje de cama clínica BEYRA-106." no se eliminó, combinó ni agregó ninguna actividad ya que no se identificó problemas en su desarrollo.

# 3.5.4. Metodología 5S

Las 5s son una herramienta mundialmente conocida implantada inicialmente en las industrias japonesas, gracias al impacto y cambio que generan tanto en las empresas como en las personas que la desarrollan; se centran en potenciar el aprendizaje de las personas que trabajan en las organizaciones gracias a su simplicidad y agilidad por realizar pequeños cambios y mejoras con el fin de experimentar y aprender con ellas. (Aldavert, Vidal, E., Lorente, J., & Aldavert, X., 2016)





Figura 23 Figura Metodología 5s

Fuente: (Gabriel, 2013)

Entre los propósitos que persigue la metodología 5 "S" se indican la mejora y mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza en el área de trabajo, considerando un entorno de trabajo ordenado y limpio asegurando las situaciones de seguridad, así como de motivación y eficiencia, de modo que se eliminan los despilfarros o desperdicios mejorando la calidad de la empresa. (Gutierrez, 2018)

Durante los últimos años la producción de mobiliario médico ha incrementado considerablemente en la empresa Beramed E.I.R.L. y en consecuencia de ello está

considerablemente en la empresa Beramed E.I.R.L. y en consecuencia de ello está siendo seriamente afectada con respecto a costos en materiales, accesorios e insumos, ya que no existe una debida organización de materia prima y máquinas en la planta de fabricación, es por ello que se proyecta una propuesta de implantación del método de las 5s, cuyo objetivo principal es actuar en torno al área de producción, porque fomenta disciplina, organización, orden, identificando de una manera correcta los materiales, accesorios e insumos que se necesitan, además de la capacitación continua de los operarios en la fábrica.



## Seiri - Clasificación y Descarte.

(Berganzo, 2016) Consiste en identificar y clasificar los materiales indispensables para la ejecución del proceso. El resto, se considerará material innecesario y por lo tanto se eliminará o separará. A partir de ese momento, se realizará un inventario estándar de cada puesto de trabajo. De esta forma, el trabajador dispone de las herramientas que realmente necesita y ya no existirán otros elementos que puedan dificultar su trabajo.

Uno de los objetivos de Seiri para con la empresa Beramed E.I.R.L. es prevenir accidentes, demoras y errores humanos por la presencia de objetos innecesarios, además de hacer uso efectivo del espacio físico dentro de las empresas y organizaciones. Para luego obtener libres espacios que están ocupados por cosas innecesarias y facilidad de visualización a herramientas, materiales, equipos, documentos y otros elementos de trabajo.



Figura 24 Diagrama de clasificación Seiri

Fuente: (Carlos & Salazar, 2009)

Para determinar e identificar de forma exacta y correcta los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades de fabricación de la cama clínica BEYRA 106, se elaboró tablas en las que se visualiza cada elemento para el desarrollo del proceso.



Tabla 27

Elementos necesarios (Herramientas, materiales, accesorios y maquinas) en el proceso.

N°	Elemento	Cantidad	Clasificación
1	MP		Necesario
2	Insumos para pre- pintado		Necesario
3	Pintura para metal		Necesario
4	Pernos	26	Necesario
5	Manijas	1	Necesario
6	Colchón	1	Necesario
7	Cabecera y soporte	1	Necesario
8	Ruedas	4	Necesario
9	somier	1	Necesario
10	Manivelas desplegables	2	Necesario
11	Barandas plegables	2	Necesario
12	Desarmador	2	Necesario
13	Taladros eléctricos	4	Necesario
14	EPP	1	Necesario
15	Martillo	2	Necesario

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 28

Elementos necesarios en el proceso.

N°	Elemento	Cantidad	Clasificación	
1	Bolsas plásticas de	2	Innecesario	
ı	envolturas	2	miccesano	
2	Envoltura de cartón	3	Innecesario	
3	Trozos de tubo metálico	5	Innecesario	

Fuente: Elaboración propia.

Luego de haber clasificado los elementos necesarios de los innecesarios se propone el uso de tarjetas rojas para no tener inconvenientes identificar y diferenciar a los elementos ya sea por innecesario, sobrante y desconocido. (Ver Tabla N° 27)



#### Tabla 29

## Tarjeta roja

TARJETA ROJA						
Nombre del objeto						
Categoría	a. b. c. d.	Producto en proceso Máquinas de producción EPP Materia prima	e. f. g.	Limpieza Equipo de Oficina Otros		
Fecha:	Loc	calización:	Ca	ntidad:		
Razón para descartar  a. No se necesita b. Defectuoso c. Desperdicio d. Tiene lugar e. Otro						
Elaborada por:						
Forma de deshecho: b. Vé c. R		Tirar Vender Reparar Mover	Fi	rma autorizada(o)		
Fecha de deshecho:			Fed	cha de despacho:		

Fuente: Elaboración propia.

# Seiton - Organizar.

El orden acompaña siempre a una organización, una vez que todo está organizado, solo permanece lo que es necesario, el paso siguiente es clasificar el punto en el que las cosas deben estar en modo que cada uno comprenda claramente donde encontrarlas y devolverlas. Orden significa estandarizar donde deben estar las cosas necesarias, también es organizar los modos de situar y mantener las cosas necesarias de manera que cualquiera pueda encontrarlas y usarlas fácilmente. (Berganzo, 2016)



En la empresa Beramed E.I.R.L. se gestionará las acciones de organización con el fin de incrementar las posibilidades de conservación de sus elementos en óptimas condiciones. Igualmente, el propósito tiene que ver con el mejoramiento en la identificación de herramientas e instrumento.



Figura 25 Esquema de la técnica Seiton u ordenar

Fuente: (Gutierrez, 2018)

En la etapa de organización, se propone implementar tres cajas de madera apilables y un estante de acero para el área de mermas en la cual se deposite la materia prima restante, es decir mermas que se pueden reutilizar en el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA 106 de tal manera ayude a mejorar la productividad, la reducción de desorden y se gane espacios que no podían ser visualizados por la aglomeración de cosas.

En la siguiente tabla se detalla las características de la caja apilable. (Ver tabla N°28)

Tabla 30

Característica de la caja de madera apilable para depósito de mermas de acero.

CARACTERÍSTICAS DE CAJA DE MADERA APILABLE PARA EL ÁREA	DE
MERMAS	

Medidas de la base

1.2 m de largo x 1.2 m de ancho

Medidas de la altura

1 m



Peso	25 kg
Precio	180 soles



Figura 26 Corte 3D de caja de madera apilable para depósito de mermas de acero.

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se detalla las características del estante de acero (Ver tabla N°29)

Tabla 31

Característica del estante de acero para depósito de mermas de acero.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTANTE DE ACERO PARA EL ÁREA DE MERMAS					
Medidas de la base	2 m de largo x 0.7 m de ancho				
Medidas de la altura	1.8 m				
Peso	30 kg				
Precio	250 soles				

Fuente: Elaboración propia.





Figura 27 Corte 3D de estante de acero para depósito de mermas de acero.

## Seiso - Limpieza.

Es indispensable localizar y eliminar la suciedad del puesto de trabajo, así como su correcto mantenimiento. Disponer de un estándar adecuado de limpieza y organización repercute directamente en la motivación del personal, además de reducir en gran medida los accidentes y lesiones. (Berganzo, 2016)

Para ello en la empresa BERAMED EIRL se requiere un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y contaminación, para que, de esta manera, se tomen acciones estrictas exclusivamente para eliminar la causa, caso contrario sería imposible mantener limpia y en buen estado el área de trabajo que en este caso sería el área de producción de camas clínica BEYRA 106.

En el desarrollo de esta metodología se debe llevar a cabo prácticas de limpieza a las máquinas de trabajo al final de la programación de todas las actividades del día. Por lo que se propone aplicar un cronograma de limpieza siendo supervisado por el jefe inmediato de Área para luego ser reportado al jefe de planta. (Ver tabla N°30)



Tabla 32

Cronograma diario de limpieza Empresa Beramed E.I.R.L.

Cronograma diario de limpieza empresa Beramed E.I.R.L.								
Supervisado por:		Fecha:	•					
Encargado		Horario	Funciones		nplió			
				si	no			
Operario 1	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 2	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 3	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 4	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 5	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 6	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 7	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 8	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 9	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					
Operario 10	Sección donde desarrolle sus labores	6:00pm- 6:10pm	Limpiar, barrer y sacudir herramientas y equipos de trabajo					

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo el cronograma de limpieza diaria en el área de producción en la empresa, involucrando a los operarios y las secciones donde se desempeñan,



también se propone un formato de inspección el cual registra y garantiza el cumplimiento de la implementación que se está realizando. Ver tabla N°31

Tabla 33

Formato de inspección orden y aseo

FORMATO DE INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO							
ha:	N° Tr	abajadores:					
sona inspeccionada:							
Actividades	SI	NO	Observaciones				
Las herramientas están bien apiladas y ordenadas de manera adecuada.							
Se tiene una dinámica de reciclaje							
Los lugares para el almacenamiento de basura están ordenados.							
Los botes donde se coloca la basura son adecuados en tamaño y número							
Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios.							
Los pisos están libres de obstáculos							
Los extintores están debidamente señalizados y al alcance.							
Los baños están debidamente abastecidos							
Las máquinas y equipos están debidamente libres de residuos							
Las herramientas están limpias y libres de residuos							
Existe un control para los riesgos de origen físico y químico							
Las normas de seguridad en el lugar se están aplicando							
El personal usa los elementos de protección personal y están en un buen trabajo							
	sona inspeccionada:  Actividades  Las herramientas están bien apiladas y ordenadas de manera adecuada.  Se tiene una dinámica de reciclaje  Los lugares para el almacenamiento de basura están ordenados.  Los botes donde se coloca la basura son adecuados en tamaño y número  Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios.  Los pisos están libres de obstáculos  Los extintores están debidamente señalizados y al alcance.  Los baños están debidamente abastecidos  Las máquinas y equipos están debidamente libres de residuos  Las herramientas están limpias y libres de residuos  Existe un control para los riesgos de origen físico y químico  Las normas de seguridad en el lugar se están aplicando  El personal usa los elementos de protección	sona inspeccionada:  Actividades  Las herramientas están bien apiladas y ordenadas de manera adecuada.  Se tiene una dinámica de reciclaje  Los lugares para el almacenamiento de basura están ordenados.  Los botes donde se coloca la basura son adecuados en tamaño y número  Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios.  Los pisos están libres de obstáculos  Los extintores están debidamente señalizados y al alcance.  Los baños están debidamente abastecidos  Las máquinas y equipos están debidamente libres de residuos  Existe un control para los riesgos de origen físico y químico  Las normas de seguridad en el lugar se están aplicando  El personal usa los elementos de protección	sona inspeccionada:  Actividades  Las herramientas están bien apiladas y ordenadas de manera adecuada.  Se tiene una dinámica de reciclaje  Los lugares para el almacenamiento de basura están ordenados.  Los botes donde se coloca la basura son adecuados en tamaño y número  Los pisos están limpios, secos y sin desperdicios.  Los pisos están libres de obstáculos  Los extintores están debidamente señalizados y al alcance.  Los baños están debidamente abastecidos  Las máquinas y equipos están debidamente libres de residuos  Existe un control para los riesgos de origen físico y químico  Las normas de seguridad en el lugar se están aplicando  El personal usa los elementos de protección				

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se obtendrá algunos de los beneficios mediante esta "S" como el reducimiento del riesgo de potencial de accidentes e incrementará la vida útil de los equipos, mobiliario y demás objetos de trabajo.



#### Seiketsu – Estandarizar:

El proceso de estandarizar trata de distinguir fácilmente una situación "normal" de una "anormal", es decir, el personal debe ser capaz de discernir cuando las tres "S" anteriores se están aplicando correctamente y cuando no (Berganzo, 2016). Es imprescindible que todo el personal de planta disponga de la formación adecuada para identificar este tipo de situaciones. De esta forma, el personal se siente más valorado y aumenta su motivación, pudiendo ser capaces de detectar pequeños fallos en su puesto, que posteriormente pudieran desencadenar problemas más graves.

En la empresa Beramed E.I.R.L. se presentan situaciones irregulares en cuanto a señalizaciones, es por ello se propone la implementación de señaléticas que será de gran ayuda para que los trabajadores puedan movilizarse de forma correcta y segura por los ambientes de producción.

Para el desarrollo de esta propuesta se tomará en cuenta los siguientes tipos de señalizaciones:

#### Señales de seguridad

- Colores: Azul para las acciones obligatorias, rojo como color de prohibición,
   amarillo como color de prudencia, verde para las acciones positivas.
- Formas: Discos o círculos se usan para las prohibiciones o instrucciones, los triángulos se usan para las advertencias, los cuadrados y rectángulos se usan para la señalización de emergencia y de información.
- Señales de Obligación: Indican la obligatoriedad de utilizar protecciones adecuadas para evitar accidentes, tienen forma circular, fondo de color azul y los dibujos de color blanco, pueden tener el borde también de color blanco y finalmente el color azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.





Figura 28 Señales de seguridad obligatorias

Fuente: Imágenes de google

• Señales de Prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro impidiendo ciertas actividades que ponen en peligro la salud propia o de otros trabajadores. Tienen forma redonda y pictograma negro sobre fondo blanco con borde rojo y banda roja transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal.



Figura 29 Señales de prohibición

Fuente: Imágenes de google

 Señales de peligro: Avisan de posibles peligros que puede conllevar la utilización de algún material o herramienta. Son de forma triangular, fondo amarillo, borde y dibujo de color negro. El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.









Figura 30 Señales de peligro

Fuente: Imágenes de google

 Señales de auxilio: Ayudan y proporcionan información acerca de los equipos de auxilio. Son rectangulares o cuadradas, fondo de color verde y borde y dibujo blanco, también se pueden llamar de salvamento o socorro.



Figura 31 Señales de auxilio

Fuente: Imágenes de google

Señales de equipos contra incendios: Forma rectangular o cuadrada.
 Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal.





Figura 32 Señales de auxilio

Fuente: Imágenes de google

Una vez establecidos los lugares fijos para los determinados elementos dentro de las áreas, se procede a marcar las áreas con letreros visibles para los trabajadores y visitantes. Se recalca que la finalidad de los pasillos es el de tránsito de personal, por lo que no se debe dejar ningún tipo de objeto que obstruya dicho flujo. Ver las siguientes detalladas por pisos y áreas.






Figura 33 Corte 3D del primer piso con las señalizaciones

Interpretación: En esta figura se puede visualizar las señalizaciones de seguridad vistas desde la entrada al área de producción.





Figura 34 Corte 3D del primer piso con las señalizaciones

Interpretación: En esta figura se puede visualizar las señalizaciones del primer piso desde un ángulo de la parte superior izquierda de planta.





Figura 35 Corte 3D del primer piso con las señalizaciones

Interpretación: En esta figura se puede visualizar las señalizaciones del primer piso desde un ángulo de la parte superior derecha de planta.






Figura 36 Corte 3D del Segundo piso con las señalizaciones

Interpretación: En esta figura se puede visualizar las señalizaciones del segundo piso desde un ángulo de la parte superior izquierda de planta.

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"




Figura 37 Corte 3D del Segundo piso con las señalizaciones

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En esta figura se puede visualizar las señalizaciones del segundo piso desde un ángulo de la parte superior derecha de planta.



## Shitsuke - Disciplina

Disciplina consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. En su concepción etimológica la palabra shitsuke proviene de la unión de dos vocablos del idioma japonés que denotan una actitud positiva, buena disposición, buen comportamiento hacia los demás, y obediencia a las normas y reglas. (ABUHADBA, 2017)

Para alcanzar la disciplina de las primeras 4S, se propone un plan de capacitaciones donde se expondrán temas para una mayor concientización y entrenamiento de los trabajadores, para así puedan desarrollar sus labores de una manera segura y con los conocimientos necesarios.

## Plan de capacitaciones:

Para el buen funcionamiento de la organización es de gran importancia la constante capacitación a los colaboradores, por lo que se elaborará un plan de capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la empresa y sus colaboradores, con la mira fija en la mejora de sus procesos. En el siguiente plan se determinarán los objetivos, el cronograma anual de capacitaciones de acuerdo al temario que se va a proponer con sus respectivas descripciones de las mismas.

## Objetivo Generales:

- Fortalecer los conocimientos de los trabajadores con respecto a los materiales que se utiliza en la producción para hacer posible la fabricación de camas clínica y así alcanzar el mínimo de mermas
- Mejorar las habilidades técnicas para que los operarios estén en las condiciones de realizar mantenimientos preventivos a las maquinas con las que cuentan en su área.



 Mejorar las actitudes de los colaboradores para garantizar un excelente ambiente laboral y lograr los objetivos de la organización, disminuyendo los conflictos internos que puedan existir.

#### Alcance:

Se aplica desde la identificación de las necesidades a capacitar y el desarrollo de las capacitaciones.

## • Parte ejecutora:

El Responsable de RRHH es el encargado de la aplicación del presente procedimiento en la que con el fin de asegurar el aprendizaje de los colaboradores se contratara a personal calificado para el desarrollo de los temas a tratar en cada capacitación.

## • Fines del plan de capacitación:

La asistencia a los cursos internos programados para la Capacitación, Entrenamiento y Concientización del personal es obligatoria y deberá ser registrada en el formato Registro de Asistencia a Capacitación. (Ver tabla N°32)

Tabla 34

Registro de asistencia a capacitaciones.

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN							
Capacitación:	evaluació	n:	ot	ros:			
Tema:							
Nombre de expositor:							
Fecha:							
Duración:		Hora o	de inicio:	Hora final:			
Unidad:							
Lugar:							
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	D.N.I.	CARGO	FIRMA			



#### • Temario:

Los temas a tratar en las 4 capacitaciones están enfocados en mejorar la capacidad del personal operativo para desarrollar las actividades con normalidad y estar en constante mejora continua. A continuación, en la tabla N° 33, se presentarán 12 capacitaciones con el objetivo de realizar un trabajo completo en el progreso de disciplina en el personal operativo, así como también en sus conocimientos.

Tabla 35

Temario de Capacitaciones.

	TEMARIO							
1	Capacitación motivacional en el trabajo							
2	Capacitación orden y Limpieza en las áreas de trabajo							
3	Capacitación sobre impactos medioambientales							
4	Capacitación sobre el uso equipos de protección personal							
5	Capacitación de peligro y riesgos en producción							
6	Capacitación sobre salud ocupacional							
7	Capacitación de la importancia del reciclaje en las áreas de trabajo							
8	Capacitación sobre reducción de mermas							
9	Capacitación de máquinas y equipos para mantenimiento preventivo							
10	Capacitación sobre tipos y diferencias de materiales							
11	Capacitación de correcto uso de energía eléctrica							
12	Capacitación de comunicación asertiva							

Fuente: Elaboración propia.

#### • PROGRAMACION DE CAPACITACIONES:

A continuación, se presentará la programación de las capacitaciones detallando el tema, duración, a quien se dirige, los recursos que se usan para el desarrollo y el encargado de ejecutar la capacitación. Ver tabla N°34



Tabla 36

Programación de capacitaciones

# PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES - MEJORA CONTINUA EN EL TRABAJO - 5S

Ítem	Tema	Duración	Metodología	Dirigido a	Recursos	Encargado
1	Capacitación motivacional en el trabajo	30 min	Expositiva y participativa	Personal operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
2	Capacitación orden y Limpieza en las áreas de trabajo	30 min	Expositiva	Personal operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
3	Capacitación sobre impactos medioambientales	30 min	Expositiva y participativa	Personal operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
4	Capacitación sobre el uso equipos de protección personal	1 hora	Expositiva	Personal operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado

"DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

	Capacitación de			Personal		
5	peligro y riesgos	1 hora	Expositiva	operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
	en producción			operativo		
	Capacitación			Personal		
6	sobre salud	1 hora	Expositiva	operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
	ocupacional			operativo		
	Capacitación de la					
7	importancia del	30 min	Expositiva y participativa	Personal	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
,	reciclaje en las	30 111111		operativo	iviateriai iriiormativo, iapicero	Personal Contratado
	áreas de trabajo					
	Capacitación			Personal		
8	sobre reducción	1 hora	Expositiva	operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
	de mermas			ορειατίνο		
	Capacitación de					
	máquinas y			Personal		
9	equipos para	1 hora	Expositiva	operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
	mantenimiento			οροιατίνο		
	preventivo					
	Capacitación					
10	sobre tipos y	1 hora	Expositiva	Personal	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
10	diferencias de			operativo		
	materiales					

# "DISEÑO DE MEJORA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CAMA CLÍNICA BEYRA 106 PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA BERAMED E.I.R.L. - LIMA"

11	Capacitación de correcto uso de energía eléctrica	1 hora	Expositiva	Personal operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado
12	Capacitación de comunicación asertiva	30 min	Expositiva y participativa	Personal operativo	Material informativo, lapicero	Personal Contratado

Fuente: Elaboración propia

**Interpretación:** En la tabla N°34 se detalla la duración, metodología, a quien se dirige las capacitaciones, los recursos que se usarán y por quien serán ejecutadas.

• Cronograma de capacitaciones: En la siguiente tabla se visualizará como se programa las capacitaciones para poder llevarlas a cabo durante cada mes en el año que transcurra. (Ver tabla N°35)

#### Tabla 37

Cronograma de capacitaciones – mejora continua en el trabajo.

# CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES-MEJORACONTINUA EN EL TRABAJO - 5S

REALIZADO POR: Ledy Luz Fonseca Bustamante - Ysela Sugey Gonzales Becerra

FECHA: 20/04/2021

		EN	E			E	В			MA	۱R			AE	BR			MA	Υ			JU	IN			JL	JL			AG	0			SE	T			00	T			NC	V			DI	C	
TEMA	S	S 2			S				S						S			S					S		S				S	S 2				S			S				S				S	S		
Capacitaci ón motivacio nal en el trabajo	•		3 4	4		2   :	3	4		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		2	3	4	-	2	3	4		2	3	4
Capacitaci ón orden y Limpieza en las áreas de trabajo																																																
Capacitaci ón sobre impactos medioamb ientales																																																
Capacitaci ón sobre el uso equipos de protección personal																																																



Capacitaci ón de peligro y riesgos en producció n																							
Capacitaci ón sobre salud ocupacion al																							
Capacitaci ón de la importanci a del reciclaje en las áreas de trabajo																							
Capacitaci ón sobre reducción de mermas																							
Capacitaci ón de máquinas y equipos para mantenimi ento preventivo																							
Capacitaci ón sobre tipos y diferencia s de materiales																							
Capacitaci ón de correcto uso de energía eléctrica																							
Capacitaci ón de comunica ción asertiva																							



Por último, se realizarán inspecciones mensuales con los documentos que se han propuesto para poder llevar un control acerca del desarrollo de la propuesta realizado en las 5 fases de las 5S para que se mantengan, la persona encargada de realizar la inspección será el jefe de planta

### 3.6. Resultados de los indicadores después del diseño de mejora

### 3.6.1. Variable Independiente: Procesos de producción

## 3.6.1.1. Dimensión Tiempo:

**Tiempo Promedio** Luego del diseño planteado se realizó nuevamente los 12 tiempos preliminares de cada una de las actividades que componen la fabricación de cama clínica BEYRA 106 obteniendo como resultados los siguientes datos: Ver tabla N° 36

#### Tabla 38

Tabla de toma de tiempos en los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106 después de la mejora

	TOMA DE TIEMPOS - FABRICACIÓN DE CAM	//A CLINICA BEYRA 106 - CRONON	/IETR	о со	NTIN	UO -	EXPRES	ADO	EN N	1INU	TOS			
Proceso:		Fabricación de cama clínic	a BE\	/RA-1	.06		Fecha			20/	07/2	∩21		
Empresa:		BERAMED E.I.R	. L				геспа			20/	07/2	021		
Elaborado por:		Ledy Luz Fonseca Bus	tama	nte			Méto		Dro	nuoc	to tr	adicio	nal	
Elaborado por.		Ysela Sugey Gonzales	Bece	erra			do		PIU	pues	נט נו מ	auicic	ліаі	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SUBPROCESOS	DESCRIPCIÓN DE AC	TIVIDADES	PF	ROCE		_	CESO D					_	_	¥Υ
					PIEC	ERA I	PARA CA	AMA	CLÍNI	CA B	EYRA	\-106		
	El operario Inspecciona los tubos de acero completos	LAF que va a cortar estén	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5
Tronzado	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a l	as medidas establecidas	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	3.1	2.8	3.1	2.7	2.7
	Traslado de tubos al área de doblez		1.5	1.4	1.2	1.5	1.6	1.5	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4
Cantada	El operario inspecciona que la plancha que	va a cortar esté completa	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
Corte de Plancha	Corte de plancha de acuerdo a las medidas	establecidas	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Папспа	Traslado de plancha al área de doblez de pl	lancha	1.3	1.4	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.6	1.7	1.4	1.6
Doblez de	Doblez de plancha de acuerdo a las medida	as establecidas	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
plancha	Transporte de plancha al área de soldadura	9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.2	8.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
	El operario inspecciona que el estaño-plom esté completo	o que utilizará para la soldadura	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
Soldadura	El operario inspecciona las piezas que estér piecera, las ubica y empieza a soldar.	n completas para la cabecera y	8.2	8.0	8.4	8.3	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	8.2	8.4	8.2
	Inspección de piezas, que estas estén bien	soldadas	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
	El operario deja enfriar las piezas soldadas		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
	Traslado de piezas para el área de esmerila	do	1.4	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.3	1.4

		-		i	i		i	i	i			i	i
Esmerilado	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.3	2.4	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2
LSITIETTIAGO	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	1.8
	a la primera tina de desengrase												
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.4	2.6		2.5	2.6	2.4	2.4		2.3	2.4	2.5	2.4
Pre Pilitauo	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	2.0	1.9		2.0	2.1	2.1	1.9		1.9	2.0		1.9
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.1	3.0	3.1	2.8	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1
	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	2.0	2.2
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.6	2.8
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	3.0	3.2	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2
	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.3	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1
Pintado	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5
	Pintado de piezas	8.6	8.9	8.8	8.8	8.7	8.8	8.9	8.8	8.7	8.8	8.8	8.9
	Traslado de piezas al horno para ser quemadas	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	8.0	8.0	0.8	0.8	0.8	0.8
	El operario ubica las piezas pintadas en el horno para ser secadas	4.1	4.0	3.9	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0
	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.	10.	10.	10.	10.0	10.	10.	10.	10.	10.	10.	10.
Quemado	Dejar seedr prezas a una temperatura de 200 a 210 °C	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
	El operario dejar enfriar las piezas	5.0	4.9	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0
	Traslado de las piezas secas al área de armado	3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	3.0	2.7	2.9	3.0	2.8	3.0
	TOTAL	86.	86.	87.	87.	87.6	86.	87.	86.	87.	87.	86.	86.
		8	7	1	0		3	2	9	0	1	2	4
	PROCESO 2: PROCESO DE FABRICACIÓN DE SOMIER RÍGIDO CON CUATR	O PL	ANOS	S ACC	NOI	ADOS P/	ARA C	CAMA	1 CLÍN	IICA I	BEYR	A-10	6
	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0
Tronzado	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	4.1	4.2	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2
	Traslado de tubos al área de doblez	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2
	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6

Corte de	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	2.1	2.3	2.1	2.2	2.2	2.1
Plancha	Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3
Doblez de	Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
plancha	Transporte de plancha al área de soldadura	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5
Soldadura	El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.	8.6	8.7	8.6	8.7	8.6	8.6	8.8	8.5	8.8	8.6	8.7	8.6
	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2
	El operario deja enfriar las piezas soldadas	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4
	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3
Esmerilado	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	6.1	5.8	5.9	6.1	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9
ESMEMIAGO	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	1.9	2.1	1.9	2.0	1.8	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1
	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	1.9	1.8	2.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.4	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.5	2.3
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	8.0	0.6	0.7	0.7	0.7
	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9
Pintado	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2
	Pintado de piezas	8.9	9.0	8.9	9.1	9.1	8.9	8.9	9.0	8.8	9.1	8.9	9.0
	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5
Quemado	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.8	3.0	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.1	3.0

	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.	10.	10. 0	10.	10.0	10.	10. 0	10.	10.	10.	10.	10.
	El operario dejar enfriar las piezas	0 4.9	5.0	5.0	0 5.0	4.8	5.0	4.8	0 4.8	0 4.9	5.0	5.0	5.0
	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0	2.8	3.1
	Traslado de las piezas secas al area de arrilado	86.	87.	<b>86.</b>	87.	3.0	87.	<b>86.</b>	86.	<b>86.</b>	<b>86.</b>	87.	86.
	TOTAL	9	8	6	87. 1	86.9	4	9	6	5	7	1	7
	PROCESO 3: PROCESO DE FABRICACIÓN DE BARANDAS DES	PLEG	ABLI	ES PA	RA C	AMA CL	ÍNICA	A BEY	'RA-1	.06			
	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6
Tronzado	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.4	3.4	3.3	3.2	3.5	3.2	3.3
	Traslado de tubos al área de doblez	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1
Doblez de	Doblez de tubo de acuerdo a las medidas establecidas	4.9	4.9	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0
tubo	Traslado de tubos al área de soldadura	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.0
	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
Soldadura	El operario inspecciona las piezas que estén completas para las barandas desplegables, las ubica y empieza a soldar.	7.0	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	6.9	7.2	7.1	7.0	7.1
	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.4	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4
	El operario enfría las piezas soldadas	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3
Esmerilado	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	2.9	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0	2.9	3.0
Esmerilado	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2
	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.1	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6
Pre Pintado	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	1.9	2.1	1.8	2.0	2.1	1.8	2.1	1.8	1.8	2.0	1.9	1.8
	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	2.9	3.1	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0
	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.2	1.9	2.0	1.9	2.1	2.1	2.0	2.1	1.9	1.9	2.1	2.1
Quemado	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.8	2.5	2.8	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7

	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.1	3.0	2.8	2.9	3.1	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	2.9
Pintado	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5
	Pintado de piezas	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.4
	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	3.1	3.0	3.0	2.8	3.1	2.9	2.9	2.9	3.0	2.8	3.0	3.0
Quemado	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10. 0	10. 0	10. 0	10. 0	10.0	10. 0						
	El operario dejar enfriar las piezas	4.9	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	4.8
	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9
	TOTAL	83.	83.	82.	83.	83.2	82.	82.	82.	82.	82.	82.	82.
		0	2	9	0		2	5	1	1	9	4	5
	PROCESO 4: PROCESO DE ARMADO DE O	CAMA	A CLIP	VICA	BEYR	A-106	1	ı	1		1	ı	
Aprovisionami	El operario separa e inspecciona que estén en buen estado los insumos												
ento de insumos	para el armado de la cama clínica (pernos, garruchas, parachoques, manijas y colchón)	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9
Armado de	El operario inspecciona que las piezas de la cama clínica BEYRA-106 estén completas para ser armadas	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	1.7	2.0
piezas de cama clínica	El operario realiza el armado de la cama clínica BEYRA-106	19.	18.	20.	18.		20.	18.	18.	18.	18.	20.	18.
	· ·	0	0	0	0	19.0	0	0	0	0	0	0	0
Armado de accesorios de	El operario coloca los accesorios a la cama clínica (garruchas, parachoques, manijas y colchón)	11. 1	11. 2	10. 8	10. 8	11.1	10. 9	10. 9	11. 1	10. 9	10. 9	10. 9	11. 1
cama clínica	Traslado de cama clínica al área de embalaje	3.3	3.2	3.0	3.0	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2
	•	40.	39.	40.	38.		40.	38.	38.	39.	39.	40.	39.
	TOTAL					40.1							
		2	1	6	8		6	9	9	1	0	6	2

Aprovisionami ento de insumos	El operario inspecciona los insumos para el embalaje de la cama clínica BEYRA-106 (cartón kraft y film stretch)	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3
Corte y medidas de cartón	El operario realiza el corte del cartón de acuerdo a las medidas de la cama clínica	4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0
	El operario limpia la cama clínica antes de proceder a embalar	9.9	10. 0	10. 0	10. 0	9.9	10. 0	9.9	10. 0	9.8	10. 0	9.8	9.8
Embalaje	El operario realiza el embalaje de la cama clínica utilizando el cartón kraft y finalmente film stretch.	19. 0	20. 0	18. 0	19. 0	20.0	20. 0	18. 0	19. 0	18. 0	20. 0	20. 0	18. 0
	Traslado de cama clínica lista a almacén	5.6	5.7	5.9	5.9	5.6	5.6	5.7	5.6	5.5	5.8	5.9	5.7
	TOTAL	41. 7	43. 1	41. 2	42. 0	42.7	42. 8	40. 8	41. 8	40. 7	43. 1	43. 0	40. 8

Fuente: Elaboración propia.



Para calcular nuevamente el número de observaciones, se calificó las 100 actividades diseñadas en los cinco procesos, estos son: Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106, Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106, Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA-106, Proceso de armado de cama clínica BEYRA-106 y Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA-106. Ver en la tabla N°36, se observa los datos resumidos, de los cuales se ha determinado el total de la sumatoria del valor de observaciones (X) igual a 4055.6 minutos y la sumatoria del valor de las observaciones elevados al cuadrado (X²) igual a 1370710.0 minutos, con un tiempo promedio de 338.0 minutos equivalente a 5.6 horas de todo el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106. (Ver tabla N° 37)

Tabla 39

Resumen de toma de tiempos del proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA 106

				MIN	UTOS										
	PROCESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
P1	Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106	86.8	86.7	87.1	87.0	87.6	86.3	87.2	86.9	87.0	87.1	86.2	86.4		
P2	Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106	86.9	87.8	86.6	87.1	86.9	87.4	86.9	86.6	86.5	86.7	87.1	86.7		
P3	Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA- 106	83.0	83.2	82.9	83.0	83.2	82.2	82.5	82.1	82.1	82.9	82.4	82.5		
P4	Proceso de armado de cama clínica BEYRA-106	40.2	39.1	40.6	38.8	40.1	40.6	38.9	38.9	39.1	39.0	40.6	39.2		
P5	Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA-106	41.7	43.1	41.2	42.0	42.7	42.8	40.8	41.8	40.7	43.1	43.0	40.8		
	х	338.5	339. 9	338. 3	337. 8	340.5	339. 3	336.3	336.2	335.5	338.7	339.3	335.6	4055. 6	TOTA
	X2	11455	115	114	114	11594	115	11307	11305	11256	11469	11509	11259	13707	
		5.2	532.	413.	088.	0.3	090.	7.5	7.3	7.0	7.4	7.3	3.8	10.0	
			0	1	6		6								
														338.0	PROME

Fuente: Elaboración propia.



## Reemplazando en la Fórmula

$$n = (\frac{40\sqrt{n'\sum x^2 - \sum(x)^2}}{\sum x})^2$$

$$n = (40 \frac{\sqrt{(12 \text{ observaciones} * 1504481.7 \text{ minutos}) - (4248.9^2 \text{ minutos})}}{4248.9 \text{ minutos}}$$

n= 0.24 observaciones

n= 1 Observación

**Interpretación:** Con un nivel de confianza del 95.45 % y un margen de error del ± 5% se obtiene 1 observación requerida. Como el número de observaciones preliminares es 12, la cual es superior al requerido, es decir, el número de observaciones que se realizaron son suficientes para la investigación.



#### **Tiempo Normal**

Luego del diseño de mejora, para el cálculo de este indicador se desarrolló el sistema Westinghouse.

Tabla 40

Porcentaje de actuación en base al sistema Westinghouse

#### PORCENTAJE DE ACTUACIÓN EN BASE AL SISTEMA WESTINGHOUSE

FACTOR	CALIFICACIÓN	VALOR
HABILIDAD	A2	0.13
ESFUERZO	А	0.06
CONSISTENCIA	Α	0.04
	TOTAL	0.23

Fuente: Elaboración propia.

El cálculo del tiempo Normal se realizó con los tiempos promedios de los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106 después del diseño de mejora. (Ver tabla N°39)

Tabla 41

Tiempo promedio de los procesos de fabricación de cama clínica BEYRA 106

TIEMPO P	ROMEDIO DE LO	S PROCESOS - FAE	Bricación de Can	//A CLINICA	BEYRA-106	
	P1	P2	Р3	P4	P5	
PROCESOS	Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA 106	Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA 106	Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA 106	Proceso de armado de cama clínica BEYRA 106	Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA 106	
1	86.8	86.9	82.95	40.15	41.66	
2	86.7	87.78	83.24	39.13	43.05	
3	87.08	86.59	82.86	40.56	41.16	
4	86.97	87.05	82.99	38.75	42.01	
5	87.58	86.88	83.24	40.13	42.67	
6	86.3	87.41	82.24	40.55	42.75	



7	87.18	86.9	82.48	38.88	40.83	
8	86.87	86.61	82.05	38.9	41.81	
9	87.02	86.5	82.14	39.13	40.72	
10	87.08	86.66	82.9	38.95	43.08	
11	86.15	87.08	82.42	40.62	42.99	
12	86.36	86.73	82.51	39.17	40.78	
T. O	86.84	86.92	82.67	39.58	41.96	338.0 Total

Fuente: Elaboración propia.

### Reemplazando en Fórmula:

Tn = To x (1+Fw)

Donde:

Tn = Tiempo normal.

To = Tiempo observado.

Fw = Factor de Westinghouse.

Tn = 338.0\* 1.23

#### **Tn = 415.74 minutos**

**Interpretación:** Luego de haber realizado el muestreo en 12 ocasiones y considerando una valoración del operador de 1.23 según el método Westinghouse, se obtuvo un tiempo normal de 415.74 minutos.

## Tiempo Estándar

Tabla 42

Luego del diseño de mejora planteado, en el cálculo de este indicador se desarrolló el tiempo suplementario. (Ver tabla N°40)

Suplementos por descanso

SUPLEMENTOS POR DESCANSO (TIEMPO SUPLEMENTARIO)				
SUPLEMENTOS CONSTANTES	%	VALOR		
A. Suplemento por necesidades personales	5%	0.05		
B. Suplemento por base por fatiga	4%	0.04		
SUPLEMENTOS VARIABLES				
A. Suplemento por trabajar de pie	2%	0.02		



I. Monotonía	1% 19%	0.01
G. Ruido	2%	0.02
C. Uso de fuerza/energía muscular	3%	0.03
B. Suplemento por postura anormal	2%	0.02

Fuente: Elaboración propia.

## Reemplazando en Fórmula

Te=Tn x (1+Ts)

Donde:

Te = Tiempo estándar.

Tn = Tiempo normal.

Ts. =Suplementos.

Te= 415.74 \*(1+0.19)

#### Te= 494.73 minutos

**Interpretación:** Se obtuvo un tiempo estándar de 494.73 minutos, este tiempo será de utilidad para estandarizar los procesos y procedimientos en la empresa BERAMED EIRL.

#### 3.6.1.2. Dimensión Velocidad de producción

Para volver a determinar la velocidad de producción después del diseño de mejora, se tomó los tiempos promedio de los procesos de fabricación de cama clínica BEYRA-106. (Ver tabla N° 41)

Tabla 43

Tiempo promedio de los procesos - fabricación de cama clínica beyra-106

TIEMPO PROMEDIO DE LOS PROCESOS - FABRICACIÓN DE CAMA CLINICA BEYRA-106					
PROCESOS	P1	P2	Р3	P4	P5



	Proceso de fabricación de cabecera y piecera para cama clínica BEYRA-106	Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados para cama clínica BEYRA-106	Proceso de fabricación de barandas desplegables para cama clínica BEYRA-106	Proceso de armado de cama clínica BEYRA-106	Proceso de embalaje de cama clínica BEYRA-106
1	86.8	86.9	83.0	40.2	41.7
2	86.7	87.8	83.2	39.1	43.1
3	87.1	86.6	82.9	40.6	41.2
4	87.0	87.1	83.0	38.8	42.0
5	87.6	86.9	83.2	40.1	42.7
6	86.3	87.4	82.2	40.6	42.8
7	87.2	86.9	82.5	38.9	40.8
8	86.9	86.6	82.1	38.9	41.8
9	87.0	86.5	82.1	39.1	40.7
10	87.1	86.7	82.9	39.0	43.1
11	86.2	87.1	82.4	40.6	43.0
12	86.4	86.7	82.5	39.2	40.8
Promedio (min)	86.8	86.9	82.7	39.6	42.0

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la representación de los tiempos promedio mejorados en los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106




Figura 38 Diagrama lineal de procesos – Fabricación de cama clínica BEYRA 106

Fuente: Elaboración propia

**Interpretación:** Luego de realizar 12 veces la toma de tiempos después del diseño de mejora de los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106. Se obtuvo



como resultado que la velocidad de producción hemos tomado en cuenta el tiempo promedio del Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados que viene a ser uno de los 5 procesos que se realizan para fabricar dicha cama, por lo que lleva un mayor tiempo en todos los procesos, el cual es de 86.9 minutos = 1.45 horas/unidad de somier, es decir una parte de la cama clínica BEYRA 106.

### 3.6.1.3. Balance de línea

Luego del diseño de mejora se calcula nuevamente el balance de línea que se muestra a continuación:

Tabla 44

Tabla de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106

			_
Sub Procesos (Actividades)	Código de Actividades	Tiempo de Realización	Tareas Precedentes
Tronzado	А	16.2	-
Corte de Plancha	В	9.0	-
Doblez de plancha	С	3	В
Doblez de tubo	D	6	Α
Soldadura	Е	34.4	C,D
Esmerilado	F	14.9	Е
Pre Pintado	G	34.0	E,F
Quemado	Н	34.3	G
Pintado	1	41.2	Н
Quemado	J	63.4	1
Aprovisionamiento de insumos	K	4.9	J
Armado de piezas de cama clínica	L	20.5	K
Armado de accesorios de cama clínica	M	14.1	K
Aprovisionamiento de insumos	N	2.3	M
Corte y medidas de cartón	Ο	4.9	N
Embalaje	Р	34.7	Ο
	TOTAL	337.8	}

Fuente: Elaboración Propia.



A continuación, se muestra la gráfica de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106.




Figura 39 Gráfica de precedencia de actividades del proceso de fabricación de cama clínica BEYRA 106

Fuente: Elaboración Propia.

Luego del diseño de mejora se desarrolló el balance de línea.

Dónde: La capacidad de producción es de 43 camas clínicas mensuales y el tiempo disponible de 14040 minutos por mes.

• Cálculo del tiempo ciclo

$$c = \frac{14040}{43}$$

C = 326.51 min/cama clínica

**Interpretación:** 326.51 min/cama clínica es la meta para la fabricación de la cama clínica BEYRA 106.

• Cálculo del número de estaciones de trabajo

$$Nt = \frac{T}{C}$$

$$Nt = \frac{337.8}{326.51}$$

$$Nt = 1.04 = 2$$



Interpretación: Las estaciones mínimas de trabajo son 2 estaciones.

Tabla 45Tabla de Asignación de Actividades, supuestos

Numero de estación	Tiempo de Actividad	Tiempo de ciclo	Tiempo no asignado	Tarea
	16.2	326.51	310.31	А
	9		301.31	В
	6		295.31	D
	3		292.31	С
	34.4		257.91	Ε
	14.9		243.0	F
	34.0		209.0	G
1	34.3		174.7	Н
	41.2		133.5	1
	63.4		70.1	J
	4.9		65.2	K
	20.5		44.7	L
	14.1		24.2	M
	2.3		21.9	Ν
	4.9		17.0	0
2	34.7	326.51	291.8	Р

Fuente: Elaboración propia.

**Interpretación:** Después del diseño de mejora se calculó que el número de estaciones es de 2 y el balance de línea del sistema tiene una eficiencia de 57.97 % donde el cálculo se muestra a continuación.

Eficiencia = 
$$\frac{337.8}{2*326.51}$$
 \* 100

Eficiencia = 57.97%

## 3.6.1.4. Dimensión Metodología 5S

Luego de haber expuesto la propuesto la propuesta de mejora, se volverá a analizar con el formato de evaluación antes presentado los resultados que se obtendrían al



implementar esta propuesta, respecto a las 5S general y a cada una de las S, como a continuación se muestra: (Ver tabla N°42)

Tabla 46

Formato de Evaluación 5s Check List

	CHECK LIST ÁREA DE PRODUCCIO	NČ				
Empresa:	BERAMED E.I.R.L.		Fech		5/07	/202
Área:	Fabricación de mobiliario médico (Car clínica BEYRA 106)	línica BEYRA 106)				1
Elaborado por	Ledy Luz Fonseca Bustamante	Métod		_	Fo	
Elaborado por:	Ysela Sugey Gonzales Becerra		0		5s	
		5 o	3 a			
Indicaciones	N° Problemas	más	4	2	1	0
	Puntuación	1	2	3	4	5
	SEIRI- Clasificar					
Punto de	Descripción	Puntuación				
evaluación	2000poie	1	2	3	4	5
	¿Se encuentra materiales o accesorios					.,
Materiales,	innecesarios en el proceso de fabricación?					Х
accesorios	Tablicación:					
	¿Existen materiales o accesorios que					х
	no se utilicen en el área?					
	¿Existen herramientas en mal estado o					х
Herramientas	con fallas?					
	¿Faltan herramientas para poder desarrollar bien el trabajo?					Х
Puntuación total	desarrollar blerr er trabajo:		1			
de SEIRI-	(20/20) *100 = 100%					
Clasificar			20	)		
	SEITON – Organizar		D		, .	
Punto de evaluación	Descripción		Puntu	1		l _
evaluacion	¿Hay materiales o accesorios que se	1	2	3	4	5
Mariadala	encuentran fuera del lugar donde				Х	
Materiales, accesorios	corresponde?					
4000001100	¿Existen materiales fuera del alcance					х
_	del operario? ¿Hay falta de identificación del área de					
Herramientas/	trabajo?				Х	
equipos	¿Existen herramienta o equipos fuera					х
	del alcance del operario?		1	1		l ^`



Puntuación total de SEITON – Organizar	(18/20) *100 = 90%		18	8		
	SEISO – Limpieza					
Punto de	Descripción		Puntu	acić	'n	
evaluación	Descripcion	1	2	3	4	5
Materiales,	¿Hay posibilidad de manchas en las partes de la cama clínica al momento de ensamblar?					x
accesorios	¿Existe suciedad, polvo o basura en el área donde se trabaja?					x
Herramientas/ equipos	¿Están todos los equipos y herramientas en optima limpieza?					x
Puntuación total de SEISO – Limpieza	(15/15) *100 = 100%		15	5		
	SEIKETSU – Estandarizar					
Punto de	Descripción		Puntu	ació	'n	
evaluación	Descripcion	1	2	3	4	5
	¿Los trabajadores conocen y ejecuta las operaciones correctamente?				х	
Operarios	¿Los operarios solo saben lo necesario para manejar sus procesos?					х
	¿Se realiza operaciones de forma repetitiva?					Х
Área de estudio	¿Las identificaciones y señales son correctas?				х	
Puntuación total de SEIKETSU – Estandarizar	(18/20) *100 = 90%		18	8		

## SHITSUKE- Autodisciplina

Punto de	Puntuación Descripción		ón			
evaluación	Descripcion	1	2	3	4	5
	¿Los trabajadores conocen la determinación de 5 "S"?					х
Operarios	¿Los trabajadores han recibido la capacitación adecuada sobre las 5 "s"?					х
	¿Practican continuamente los términos de las 5s					х
Área de estudio	Al momento de detectar problemas ¿se pone en práctica las medidas correctivas?					х
Puntuación total de SHITSUKE- Autodisciplina	(20/20) *100 = 100%		20	)		
	Puntaje obtenido:91	Suma	a total		9	1



Puntaje máximo: 95 (91/95) \*100=96%

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación: Con el formato de evaluación 5S, se verificó el área de fabricación de cama clínica BEYRA, respecto a sus 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) que tuvo un resultado de 96% de cumplimiento, por tanto, es un valor mayor al 80% del cual podemos decir que las condiciones de esa área a futuro serían óptimas. Además, con el mismo se obtuvo el porcentaje de cumplimiento individual mejorado de cada S, como a continuación se muestra. En la figura N°38.




Figura 40 Porcentaje de puntuación de las 5S antes de la mejora

Fuente: Elaboración propia

Últimamente la Figura N°40 muestra el nivel de cumplimiento mejorado en Seiri (100%), en Seiton (90%), en Seiso (100%), en Seiketsu (90%) y en Shitsuke (100%), los cuales representan valores relativamente altos, y que por tanto los problemas que ocurren a causa de la falta de cada una de las 5S disminuirían al mínimo y la velocidad de producción mejorará



En conclusión, la empresa Beramed E.I.R.L en busca de su mejora constante en las instalaciones de su fábrica debería poner en practica este tipo de mejora implementando cada una de las pautas que se han ido exponiendo durante la investigación.

### 3.6.2. Variable dependiente: Productividad

#### 3.6.2.1. Dimensión Productividad Neta

En el desarrollo de esta dimensión según la investigación que realizó (Rabanal & López Manya, 2019) obtuvieron como resultado por cada sol invertido se obtiene 1.07 soles de ganancia.

Después del diseño de mejora se calculó la productividad Neta, donde se desarrolló la siguiente.

#### **Fórmula**

$$Productividad\ Neta\ = \frac{\text{Valor de la producción/mes}}{\textit{Costo Neto/mes}}$$

Tabla 47

Materiales, insumos y accesorios utilizados en la fabricación de cama clínica BEYRA-106

ITEM	Materiales/insumos/accesorios	Cantidad	Costo/und
1	Tubo cuadrado acero laf	60 und	S/. 48.00
2	Tubo rectangular acero laf	46 und	S/. 50.00
3	Tubo circular acero laf	10 und	S/. 48.50
4	Plancha acero laf	30 und	S/. 42.50
5	ESTAÑO-PLOMO (soldadura)	380 und	S/. 2.80
6	Pernos	2204 und	S/. 2.50
7	Garruchas	152 und	S/. 65.00

Fuente: Elaboración Propia.



8	Manijas para manivelas	76 und	S/. 15.00
9	Parachoques	152 und	S/. 12.00
10	Colchón	40 und	S/. 120.00

Tabla 48

Costo Total de mano de obra en la empresa Beramed E.I.R.L.

COSTO DE MANO DE OBRA			
Número de trabajadores	Sueldo		
10	3000		
Total	30000		

Fuente: Elaboración Propia.

### Reemplazando en fórmula:

Productividad Neta

 $=\frac{\left(42*3000\right)}{\left(10*3000\right)+\left(60*48\right)+\left(46*50\right)+\left(10*48.5\right)+\left(30*32.5\right)+\left(380*2.8\right)+\left(2204*2.5\right)+\left(152*65\right)+\left(76*15\right)+\left(152*12\right)+\left(40*120\right)}$ 

Productividad Neta = 2.07

**Interpretación**: Después del diseño de mejora se obtuvo como resultado que, por cada sol invertido en costes, la empresa va a obtener 1.07 soles por cama clínica.

#### 3.6.2.2. Dimensión Productividad HH

Luego de la propuesta del desarrollo de la productividad en la investigación de (Espinoza, 2019) se producen 0.113 cajas chinas por cada hora hombre empleada.

En la investigación en curso después del diseño de mejora se calculó la productividad HH, donde se desarrolló la siguiente fórmula:



#### Fórmula

$$P.H.H = \frac{Cantidad\ producida}{Horas\ trabajadas}$$

Donde:

Cantidad producida:  $\frac{N^{\circ} \text{ de horas al mes}}{\text{tiempo de cilco}}$ 

Horas trabajadas al mes: La multiplicación del número de horas trabajadas durante el día, los días disponibles al mes y el número de trabajadores.

## Reemplazando en fórmula:

Cantidad producida = 
$$\frac{9 \text{ horas}*26 \text{ días}}{5.6 \text{ horas}}$$

Cantidad producida = 42 Camas

$$Productividad HH = \frac{42 \text{ unidades/mes}}{9 \text{ horas} * 26 \text{ dias} * 10 \text{ trabajadores}}$$

Productividad H.H = 0.19 camas/hora trabajada

Interpretación: Luego del diseño de mejora, en el cálculo de la productividad de HH es igual 0.19 camas/ HH trabajada, esto quiere decir que por cada hora hombre trabajada se realiza 0.19 camas, en este caso una parte de la cama clínica BEYRA 106.

#### 3.6.2.3. Dimensión Eficiencia Física

Para el desarrollo de esta dimensión según la investigación de (Espinoza, 2019) luego de la mejora, la eficiencia física de los materiales de acero inoxidable, melanina y acero estructural, representa el 99.9%.

Para calcular la Eficiencia Física después del diseño de mejora en la investigación se aplicó la siguiente:



#### Formula:

$$Eficiencia\ F\'isica = \frac{\text{Salida de M. P}}{\text{Entrada de M. P}}$$

Para calcular nuevamente la eficiencia física después del diseño de mejora, en la producción mensual de la cama clínica BEYRA-106, se tomó en cuenta solamente el tubo y la plancha de acero ya que es la materia prima principal de la fabricación, en cuanto a los accesorios que van en la cama clínica juntamente con el colchón no se tomó en cuenta puesto que estos no los fabrican en la empresa. (Ver tabla N°45)

Tabla 49

Datos de producto terminado de la cama clínica BEYRA-106

		Salida de M. P					
	Producción /	Metros de tubo de	Metros de plancha de				
	mes	acero LAF	acero LAF				
Producto	42 unidades	697.2m	75.6m				
Terminado							
Desperdicios		52.8 m	14.4 m				
Entrada M. P		750m	90 m				

Fuente: Elaboración propia.

### Reemplazando en fórmula

$$Eficiencia\ F\'sica = \frac{697.2 + 75.6\ acero\ LAF}{750 + 90\ acero\ LAF}$$

Eficiencia Física = 0.92 \* 100

Eficiencia Física = 92%

**Interpretación:** Se está utilizando el 92% del 100% de materia prima que ingresa al proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.



#### 3.6.2.4. Dimensión Eficiencia Operativa

Para el desarrollo de esta dimensión según la investigación de (Rabanal & López Manya, 2019) obtuvieron como resultado en el proceso de tapas un 82% de actividades productivas y 18% de actividades improductivas.

En la determinación de la eficiencia operativa en esta investigación, luego del diseño de mejora, se realizó un nuevo Diagrama de Análisis de Procesos. (Ver tabla N° 46)



## Tabla 50

## Diagrama de Análisis de procesos

			DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS DE LA FABRICACIÓN DE LA CAMA	CLINICA	BEYRA 106	ì				
Proceso:			Fabricación de cama clínica BEYRA 106	Fecha:	20/07/2021					
Empresa:			BERAMED E.I.R.L.	reciia.	20/07/2021					
Elaborado			Ledy Luz Fonseca Bustamante	Métod		n	ranuasta t	radicional		
por:			Ysela Sugey Gonzales Becerra	o:		P	ropuesto t	radicionai		
				Tiempo (min)			Símbo	olos		
PROCESOS	OCESOS SUBPROCESOS		JBPROCESOS Descripción de actividades		Operaci ón	Inspecci ón	Operació n e Inspecci ón	Transpor te	Demor a	Almacé n
		1	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.6						
	Tronzado	2	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	2.9						
		3	Traslado de tubos al área de doblez	1.4						
		4	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.6						
	Corte de Plancha	5	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.9						
Proceso de	FidilCila	6	Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.5						
fabricación	Doblez de	7	Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	0.6						
de cabecera y	plancha	8	Transporte de plancha al área de soldadura	1.0						
piecera para cama		9	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5						
clínica BEYRA-106	Soldadura	10	El operario inspecciona las piezas que estén completas para la cabecera y piecera, las ubica y empieza a soldar.	8.3						
		11	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	0.8						
		12	El operario deja enfriar las piezas soldadas	0.5						
		13	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.5						
	Esmerilado	14	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	2.3						

		15	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.3			
		16	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	2.0			
		17	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5			
	Pre Pintado	18	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	1.9			
		19	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0			
		20	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.1			
		21	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.8			
	Quemado	22	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0			
		23	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	3.2			
	Pintado	24	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	3.2			
		25	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4			
		26	Pintado de piezas	8.8			
		27	Traslado de piezas al horno para ser quemadas	0.8			
		28	El operario ubica las piezas pintadas en el horno para ser secadas	4.0			
	Quemado	29	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0			
	Quemado	30	El operario dejar enfriar las piezas	5.0			
		31	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.9			
Proceso de		32	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.9			
fabricación	Tronzado	33	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	4.1			
de somier		34	Traslado de tubos al área de doblez	1.3			
rígido con	Conto do	35	El operario inspecciona que la plancha que va a cortar esté completa	0.6			
cuatro	Corte de Plancha	36	Corte de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	2.2			
planos	anos		Traslado de plancha al área de doblez de plancha	1.3			
accionados	Doblez de	38	Doblez de plancha de acuerdo a las medidas establecidas	0.5			
para cama clínica	plancha	39	Transporte de plancha al área de soldadura	0.9			
BEYRA-106	Soldadura	40	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5			

		El operario inspecciona las piezas que estén completas para el somier, las ubica y empieza a soldar.					
		42	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.2			
		43	El operario deja enfriar las piezas soldadas	0.5			
		44	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.2			
	Esmerilado	45	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	5.9			
	ESITIETHAUO	46	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.2			
		47	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	1.9			
		48	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5			
	Pre Pintado	49	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	1.9			
			El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0			
			Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	1.9			
		52	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.4			
	Quemado	53	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	7.0			
		54	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.7			
		55	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	2.9			
	Pintado	56	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.3			
		57	Pintado de piezas	8.9			
		58	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6			
		59	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.9			
	Quemado	60	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0			
	Quemauo	61	El operario dejar enfriar las piezas	4.9			
		62	Traslado de las piezas secas al área de armado	3.0			
Proceso de		63	El operario Inspecciona los tubos de acero LAF que va a cortar estén completos	0.6			
fabricación	Tronzado	64	Corte de tubos de acero LAF de acuerdo a las medidas establecidas	3.3			
de		65	Traslado de tubos al área de doblez	1.1			

barandas	Doblez de tubo	66	Doblez de tubo de acuerdo a las medidas establecidas	4.9			
desplegabl	Doblez de tubo	67	Traslado de tubos al área de soldadura	1.1			
es para cama		68	El operario inspecciona que el estaño-plomo que utilizará para la soldadura esté completo	0.5			
clínica BEYRA-106	Soldadura	69	El operario inspecciona las piezas que estén completas para las barandas desplegables, las ubica y empieza a soldar.	7.1			
		70	Inspección de piezas, que estas estén bien soldadas	1.3			
		71	El operario enfría las piezas soldadas	0.5			
		72	Traslado de piezas para el área de esmerilado	1.3			
	Famorilado	73	Esmerilado de bordes de piezas soldadas	2.9			
	Esmerilado	74	Traslado de piezas al área de pre pintado	1.2			
		75	El operario empieza con el tratamiento de pre pintado, introduce las piezas a la primera tina de desengrase	1.9			
		76	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de antioxidante	2.5			
	Pre Pintado	77	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de pre activado	1.9			
		78	El operario pasa las piezas a la siguiente tina de fosfatado y sellado	3.0			
		79	Traslado de las piezas al horno para estas ser secadas	2.0			
		80	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	2.7			
	Quemado	81	Dejar secar piezas a una temperatura de 150 °C	8.0			
		82	Traslado de las piezas secas a la cámara de pintado	0.6			
		83	El operario pone a colgar las piezas en la cámara de pintura para estas ser pintadas manualmente	2.9			
	Pintado	84	Agrega la pintura a la máquina de pintado en polvo y la prepara para desarrollar sus actividades	1.4			
		85	Pintado de piezas	8.3			
		86	Traslado de piezas pintadas al horno para ser quemadas	0.6			
		87	El operario ubica las piezas en el horno para ser secadas	3.0			
	Quemado	88	Dejar secar piezas a una temperatura de 200 a 210 °C	10.0			
	Queillado	89	El operario dejar enfriar las piezas	4.9			
		90	Traslado de las piezas secas al área de armado	2.9			

Proceso de			El operario separa e inspecciona que estén en buen estado los insumos para el armado de la cama clínica (pernos, garruchas, parachoques, manijas y colchón)	4.9				
armado de cama	Armado de piezas de cama	92	El operario inspecciona que las piezas de la cama clínica BEYRA-106 estén completas para ser armadas	1.9				
clínica	clínica	93	El operario realiza el armado de la cama clínica BEYRA-106	18.7				
BEYRA-106	Armado de accesorios de	94	El operario coloca los accesorios a la cama clínica (garruchas, parachoques, manijas y colchón)	11.0				
	cama clínica	95	Traslado de cama clínica al área de embalaje	3.2				
	Aprovisionamie nto de insumos	1461		2.3				
Proceso de embalaje de cama	Corte y medidas de cartón	97	El operario realiza el corte del cartón de acuerdo a las medidas de la cama clínica	4.9				
clínica		98	El operario limpia la cama clínica antes de proceder a embalar	9.9				
BEYRA-106	Embalaje	99	El operario realiza el embalaje de la cama clínica utilizando el cartón kraft y finalmente film stretch.	19.1				
		10 0	Traslado de cama clínica lista a almacén	5.7				
	TIEMPO CICLO (min)							

Fuente: Elaboración propia



Aanalizando el diagrama de análisis de procesos, se obtuvo como resultado 45 operaciones, 13 Inspecciones, 4 operaciones e inspecciones, 28 transportes y 10 demoras, siendo un total de 100 actividades. (Ver tabla N°47)

Tabla 51

Resumen del Diagrama de análisis procesos de la fabricación de cama clínica BEYRA 106

TABLA DE RESUMEN										
Tipo de Actividad	Actividad	Cantidad	Tiempo (min)							
A ativida da a	Operación	45	186.4							
Actividades Productivas	Inspección	13	12.3							
Froductivas	Operación e Inspección	4	28.9							
Actividades	Transporte	28	47.4							
Improductivas	Demoras	10	62.9							
	100	338.0								

Fuente: Elaboración propia.

#### Reemplazando en Formula:

% Actividades productivas = 
$$\frac{(45+13+4)}{100} * 100$$

% Actividades productivas = 62%

% Actividades Improductivas = 
$$\frac{(28+10)}{100} * 100$$

% Actividades Improductivas = 38%

**Interpretación:** Después del diseño de mejora, se obtiene 62% de actividades productivas de todos los procesos, que consta de operación, inspección y operación e inspección. En cuanto a las actividades improductivas se obtiene 38% que consta de transportes y demoras las que son repetitivitas durante el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.



## 3.7. Matriz de operacionalización de variables con resultados Mejora

3.7.1. Matriz de Operacionalización de la variable Independiente Procesos de Producción con resultado de mejora.

Tabla 52

Resultado de Diagnóstico de variable independiente procesos de producción.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Resultad os - Diagnosti co	Resultados después de la mejora	Variación	Interpretación
		Tiempo Promedio	378.6 min = 6.31 horas	338.0 min = 5.6 horas	(-) 40.6 min = 0.68 horas	Se logrará reducir el tiempo promedio en 40.6 minutos que equivale a 0.68 horas de todo el proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106.
	Tiempo	Tiempo normal	-	415.74 min = 6.93 horas	-	Luego de haber realizado el muestreo en 12 ocasiones, se obtuvo un tiempo normal de 415.74 minutos que equivales a 6.93 horas.
VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESOS DE PRODUCCIÓN		Tiempo estándar	-	494.73 min = 8.25 horas	-	Se obtuvo un tiempo estándar de 494.73 minutos igual a 8.25 horas, este tiempo será de utilidad para estandarizar los procesos y procedimientos en la empresa.
	Velocidad de producción	horas unidad	101.6 minutos = 1.69 horas/unid ad	86.9 min = 1.45 horas	(-) 14.7 min = 0.25 horas	Luego de realizar 12 veces la toma de tiempos después del diseño de mejora de los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106. Se obtuvo como resultado que la velocidad de producción del Proceso de fabricación de somier rígido con cuatro planos accionados que viene a ser uno de los 5 procesos que se realizan para fabricar dicha cama, por lo que lleva un mayor tiempo en todos los procesos, el

					cual incrementará 14.7 min = 0.25 horas/unidad de somier, es decir una parte de la cama clínica BEYRA 106.
	Balance de Línea	51.72%	57.97%	(+) 6.25%	Se calculó que el número de estaciones teóricas y reales es 2 y el balance de línea del sistema tiene incrementó una eficiencia de 6.25%
Metodología 5s	% de cumplimiento de las 5s	66 % de cumplimie nto	99 % de cumplimiento	(+) 33% de cumplimiento	Se logrará aumentar un 33 % de cumplimiento las 5S de acuerdo a los factores evaluados en la fabricación de la cama clínica BEYRA-106.

Fuente: Elaboración propia.

3.7.2. Matriz de Operacionalización de la variable Dependiente Productividad con resultado de mejora.

Tabla 53

Resultado de Diagnóstico de variable dependiente productividad.

Variable	Dimensiones	Indicadores	Resultados - Diagnostico	Resultados después de la mejora	Variación	Interpretación
	Productividad neta	Valor de producción al mes Costo neto al mes	1.83 soles/cada sol invertido	2.07 soles/cada sol invertido	(+) 0.24 soles/cada sol invertido	Se incrementará 0.24 soles a la ganancia que se obtendrá por cada sol invertido
VARIABLE -	Productividad HH	Unidades hora	0.18 camas/ HH trabajada	0.19 camas/ HH trabajada	(+) 0.01	Se incrementará en 0.01 camas por HH trabajada, esto quiere decir una parte de la unidad de la cama clínica.
DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD	Eficiencia Física	salida útil de materia prima entrada de materia prima	81 % de MP utilizada	92% de MP utilizada	(+) 11% de MP utilizada	Se logrará incrementar al proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA-106 un 11 % de materia prima.
-	Eficiencia Operativa	$\frac{\text{%actividades productivas}}{\text{total de actividades}}*100$	59.6% de actividades productivas	62% de actividades productivas	(+) 2.4% de actividades productivas	Se logrará aumentar las actividades productivas en un 2.4% con respecto a todos los procesos, que consta de operación, inspección y operación e inspección.

				Se logrará disminuir en un
				2.4% el porcentaje de
%actividades <i>im</i> productivas	40.4% de	38% de	(-) 2.4% de	actividades improductivas con
total de actividades * 100	actividades	actividades	actividades	respecto a todos los procesos
	improductivas	improductivas	improductivas	que consta de transportes y
	•	·	·	demoras las que son
				repetitivitas.



## 3.8. Análisis económico/financiero

Para realizar el análisis económico financiero se tomó en cuenta los costos por hora operativa en la empresa de fabricación de camas clínicas BEYRA 106, así mismo se considera los costos de materiales e insumos de las diferentes propuestas que se toman dentro del diseño de la mejora.

## 3.8.1. Costos incurridos en la mejora implementada

Tabla 54

Costos maquinaria, equipos y herramientas

Descripción	Cantidad	Costo S/.	Total,	anual S/.
Cajas organizadoras de madera	3	150		450
Estante metálico	1	220		220
Total			S/.	670.00

Tabla 55

Costos en capacitaciones mensuales de 5S

Temas	N° de capacitadores	Duración (horas)			Total, anual S/.
Capacitación					
motivacional en el	1	0.5	80	40	40
trabajo					
Capacitación de					
orden y limpieza	1	0.5	80	40	40
en las áreas de	ı	0.5	00	40	40
trabajo					
Capacitación					
sobre impactos	1	0.5	80	40	40
ambientales					
Capacitación					
sobre el uso de	1	1	90	90	90
equipos de					



				Fuente: Ela	boración pro
		Total		820.00	820.00
asertiva				S/.	S/.
comunicación 	1	0.5	80	40	40
Capacitación de					
energía eléctrica					
correcto uso de	1	1	80	80	80
Capacitación de					
materiales					
diferencias	•	,	30	30	50
sobre tipos y	1	1	90	90	90
Capacitación					
preventivo					
mantenimiento					
equipos para	1	1	90	90	90
máquinas y					
Capacitación de					
de mermas					
sobre reducción	1	1	90	90	90
Capacitación					
reciclaje					
la importancia del	1	0.5	80	40	40
Capacitación de					
ocupacional					
sobre salud	1	1	90	90	90
Capacitación					
en producción					
peligros y riesgos	1	1	90	90	90
Capacitación de					
personal					
protección					

Tabla 56

Costos de implementos para las capacitaciones

Implementos Cantidad	Costo de material S/.	N° de trabajado res	Costo Total S/	Total, anual S/.
----------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------



Lapicero	1	1	10	10	120
Separatas, exámenes	12	12	10	120	120
		Total		S/. 120.00	S/. 240.00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 57

Costos de los materiales para la implementación de las 5S.

Descripción	Cantidad	Costo S/.	Costo Total	Total, anual S/.
Formato de evaluación	1	0.1	0.1	1.2
Cronograma de Limpieza	1	0.1	0.1	1.2
Formato de inspección de orden y aseo	4	0.1	0.4	4.8
Registro de asistencia de capacitaciones	1	0.1	0.1	1.2
Tarjetas rojas	20	0.07	1.4	16.8
	Total		2.1	25.2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 58

Costos en H.H en el diseño de mejoras (anual)

Descripción	Cantidad horas	Costo S/.	Costo Total S/.	Total, anual S/.
Diseño de la distribución de planta	2	70	140	140
(método Guerchet) Diseño de la distribución de planta (método SLP)	3	95	285	285
Diseño del cálculo de Sistema Westinghouse y Tiempos Suplementarios	2.5	120	300	300
Rediseño de Manuales de Actividades (estandarización de procesos)	3	100	300	300
	Total		1025	1025



Tabla 59

# Señalización letreros 5S (anual)

Descripción	Cantidad	Costo S/.	Total	, anual S/.
Señalizaciones de Obligación	8	15		120
Señalizaciones de Prohibición	1	15		15
Señalizaciones de Peligro	3	15		45
Señalizaciones de Auxilio	20	15		300
Señalizaciones de Equipos contra Incendios	9	15		135
	Total		S/.	615.00



Tabla 60

Costos de horas hombre adicionales por fabricación

Descripción de Procesos	Total, min /unid	Total, min/unid después del diseño	Diferen cia de horas	Costo/h ora S/.	Total, por proceso	Total, camas anuales	Total, anual S/.
Proceso de Fabricación de Cabecera y Piecera	97.8	86.8	0.183	12.8	2.35	456.00	1071.752
Proceso de Fabricación de Somier Rígido con cuatro planos accionados	101.6	86.9	0.245	12.8	3.14	456.00	1432.250
Proceso de Fabricación de Barandas Desplegables	96.7	82.7	0.233	12.8	2.99	456.00	1364.048
Proceso de Armado de Cama	39.7	39.6	0.002	12.8	0.02	456.00	9.743
Proceso de Embalaje	42.8	42.0	0.013	12.8	0.17	456.00	77.946
				Total		. =	S/. 3,955.74

Fuente: Elaboración propia.

# 3.8.2. Costos por incurrir en la propuesta de mejora de proceso de fabricación de la cama clínica BEYRA 106

A continuación, se calculan los montos para la inversión que se requiere, para la propuesta de diseño de mejora de procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106, los gastos actuales y los gatos proyectados de la propuesta para los próximos 5 años, con estos datos se calcularán el valor actual neto (VAN) del proyecto y la tasa interna de retorno (TIR) para analizar la viabilidad de la propuesta.



Tabla 61

# Costos por incurrir en la propuesta de mejora

COSTOS POR INCURRIR EN EL PROCESO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Cajas organizadoras de madera	450.00					
Estante metálico	220.00					
Capacitación motivacional en el trabajo	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Capacitación de orden y limpieza en las áreas de trabajo	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Capacitación sobre impactos ambientales	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Capacitación sobre el uso de equipos de protección personal	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Capacitación de peligros y riesgos en producción	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Capacitación sobre salud ocupacional	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Capacitación de la importancia del reciclaje.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Capacitación sobre reducción de mermas	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Capacitación de máquinas y equipos para mantenimiento preventivo	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Capacitación sobre tipos y diferencias materiales	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Capacitación de correcto uso de energía eléctrica	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Capacitación de comunicación asertiva	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Lapicero	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Separatas, exámenes	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Formato de evaluación	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Cronograma de Limpieza	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Formato de inspección de orden y aseo	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80
Registro de asistencia de capacitaciones	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20

Tarjetas rojas	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80	16.80
Diseño de la distribución de planta (método Guerchet)	140.00					
Diseño de la distribución de planta (método SLP)	285.00					
Diseño del cálculo de Sistema Westinghouse y Tiempos Suplementarios	300.00					
Rediseño de Manuales de Actividades (estandarización de procesos)	300.00					
Señalizaciones de Obligación	120.00					
Señalizaciones de Prohibición	15.00					
Señalizaciones de Peligro	45.00					
Señalizaciones de Auxilio	300.00					
Señalizaciones de Equipos contra Incendios	135.00					
TOTAL, DE COSTOS	3,395.20	1,085.20	1,085.20	1,085.20	1,085.20	1,085.20



# 3.8.3. VAN, TIR, e IR

Tabla 62

Costos por no incurrir en la propuesta de mejora

Costo Por HH Adicionales	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Proceso de Fabricación	1071.752	1071.752	1071.752	1071.752	1071.752
de Cabecera y Piecera					
Proceso de Fabricación	1432.250	1432.2504	1432.2504	1432.2504	1432.2504
de Somier Rígido con					
cuatro planos					
accionados					
Proceso de Fabricación	1364.048	1364.048	1364.048	1364.048	1364.048
de Barandas					
Desplegables					
Proceso de Armado de	9.743	9.7432	9.7432	9.7432	9.7432
Cama					
Proceso de Embalaje	77.946	77.9456	77.9456	77.9456	77.9456
COSTO POR HH	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
ADICIONALES					
TOTAL, DE COSTOS	3,955.74	3,955.74	3,955.74	3,955.74	3,955.74

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 63

Flujo de Caja

FLUJO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5		
DE CAJA NETO	- 3,395.2 0	2,870.5 4	2,870.5 4	2,870.5 4	2,870.5 4	2,870.54	TASA	6.25%

Fuente: Elaboración propia.

Para la tasa de descuento se tomó referencia del banco Scotiabank puesto que nos da una tasa más baja con la que se pueda trabajar, la tasa de descuento es de un 6.25%.



#### Tabla 64

Calculo del VAN, TIR e IR

VAN S/. 12,009.96 TIR 80% IR S/. 3.54

Fuente: Elaboración propia.

# Interpretación:

- El valor actual neto (VAN), es igual S/. 12,009.96, lo que quiere decir es que la implementación del diseño de mejora es positiva para la empresa y el proyecto se acepta (VAN >0).
- La tasa interna de retorno (TIR), es igual 80%, el resultado es mayor a 6.25% de la tasa de interés, eso quiere decir que la implementación de la propuesta de mejora es rentable (TIR > COK).
- El índice de rentabilidad (IR), es igual a S/. 3.54, eso quiere decir que por cada sol invertido retorna 2.54 soles de rentabilidad para la empresa (IR>1).



# CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

#### 4.1. Discusión:

La presente investigación tuvo como objetivo mejorar los procesos de producción en la línea de fabricación de cama clínica BEYRA 106 para incrementar la productividad de la empresa BERAMED E.I.R.L. Se analizó el rubro de camas clínicas y se tomó como muestra a la cama clínica BEYRA 106 y a los operarios que trabajan en el proceso de fabricación de este mobiliario médico.

Para la toma de tiempos con cronómetro se optó por tomar a todas las actividades de los sub procesos que conlleva la fabricación de la cama clínica, donde se elaboró un Diagrama de análisis de procesos identificando actividades productivas e improductivas, que posteriormente fueron aumentado y disminuyendo en un 2.4 % respectivamente para así obtener un tiempo de 1.45 horas de velocidad de producción dando un buen resultado en la eficiencia operativa con respecto a la fabricación de cama clínicas Beyra 106, basándonos en la investigación de (Torres & Zuñiga Javier , 2018) Se determinó que incrementando la eficiencia operativa en el área de producción de la empresa Industria S & B S.R.L. identificando los problemas y logrando optimizar los tiempos de producción, dio un ahorro de S/. 1,125.00 soles mensuales (el 5.62%) en el costo total de producción al mes.

En la dimensión tiempo se calculó el tiempo estándar 494.73 minutos, siendo este tiempo de gran utilidad para estandarizar los procesos y procedimientos en la empresa. Basándonos en la investigación de (Yonet, 2017) El tiempo estándar de los procesos de corte y enchape en el área de acabados tenía una media de 44.54 minutos en comparación a los 33.17 minutos luego de la aplicación del estudio de tiempos.

En la productividad se determina en los indicadores estudiados como productividad neta y productividad de HH, los cuales han sido calculados y mejorados con las propuestas de estandarización y la metodología 5s, Según (Abril, Ruiz Guajala, Mantilla, & Moyolema



Moyolema, 2015) se considera que la productividad es un factor determinante para lograr la competitividad sostenible en el largo plazo, ya que el uso eficiente de los recursos se convierte en un mejor nivel de salarios para los trabajadores, mayores retornos para los inversionistas. La productividad neta con respecto a la fabricación de camas clínicas Beyra 106 incremento en 1.07 soles por cada sol invertido en la fabricación que con respecto a la investigación de (RODRIGUEZ & YAMPI ENCISO,, 2018) la Productividad actual con lo propuesto en su investigación hay un incremento de la productividad del 0.073, se pudo determinar que la propuesta mejora es muy óptimo para la empresa.

Por otro lado, se propuso la implementación de la metodología 5s para la planta de fabricación de la cama clínica BEYRA 106 para organizar y mejorar la calidad del proceso de la fabricación del mobiliario médico, elaborando cronogramas de limpieza, tarjetas rojas, etc., con la finalidad de poder llevar un control del cumplimiento de la metodología a aplicarse, que según la investigación (ANDRÉS & SALTOS PONCE, 2018) el objetivo principal de la metodología 5s, es crear una mejora y un control en las fases productivas dentro de la organización, estandarizando los distintos procesos que se ejecutan en la empresa.

Finalmente, analizando los indicadores de viabilidad económica de la investigación encontramos que los resultados se encuentran con los parámetros aceptables dando como resultado un VAN de S/. 12,009.96, con un TIR de 80% que es mayor a la tasa de interés considerada y finalmente dio como resultado un IR de S/. 3.54 que por cada sol invertido dará como rentabilidad 2.54 soles. Por lo tanto, se considera que se cuenta con las condiciones económicas necesarias para proponerlo.



#### 4.2. Conclusiones:

- Se mejoró los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106 en la empresa BERAMED E.I.R.L
- Se realizó un diagnostico a los procesos de fabricación de la cama clínica BEYRA 106, a través de las técnicas de recolección de datos y métodos teniendo como resultado un tiempo promedio de 6.31 horas/cama, una velocidad de producción de 1.69 horas/unidad y un porcentaje de cumplimiento de orden y limpieza de 66% de tal manera que se evidenció el estado actual de la empresa.
- Se elaboró una propuesta de mejora en los procesos de fabricación de la cama clínica
   BEYRA 106, aplicando el método SLP, estudio de tiempos, estandarización de procesos y metodología 5S
- De acuerdo a los resultados después de la mejora se obtuvo un incremento en la productividad neta de 1.83 soles/ sol invertido a 2.07 soles/ sol invertido, en la productividad de HH de 0.016 u/hora trabajada a 0.018 u/hora trabajada, una eficiencia física de 87% a 99% y en la eficiencia operativa de 59.6% a 62% de actividades productivas.
- Se determinó la viabilidad económica de la propuesta de mejora en la empresa
   BERAMED E I R L, la cual dio como resultado un TIR de 80% mayor a la tasa de interés, por lo tanto, nos indica que el proyecto es viable para la empresa.



## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Abril, C. M., Ruiz Guajala, M., Marcelo Mantilla, L., & Moyolema Moyolema, M. (2015). PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE CALZADO ECUATORIANA: CASO EMPRESA IANA: CASO EMPRESA MABELIZ. Revista ECA Sinergia. ISSN 1390 6623, 91.
- Abril, C. M., Ruiz Guajala, M., Mantilla, L., & Moyolema Moyolema, M. (2015). PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE CALZADO ECUATORIANA: CASO EMPRESA MABELYZ. *creative commons*, 92.
- ABUHADBA, S. V. (2017). "METODOLOGÍA 5 S Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA TACHI S.A.C. 2014". Lima: Universidad Autónoma del Perú.
- Agencia Peruana de Noticias. (2018). Exportaciones de industria metalmecánica de Perú crecen 12,6% en 2018. *Amercia economia*, 1.
- Aldavert, J., Vidal, E., Lorente, J., & Aldavert, X. (2016). 5S para la mejora continua. Cims.
- Alemán, Y. L. (31 de Octubre de 2016). *Ingeniería de Métodos I.* Obtenido de Scribd : https://es.scribd.com/presentation/140400452/Clase-06-Actividades-productivas-e-improductivas-pptx
- Alfaro, Y. (2014). Nociones de productividad. Lima: Wordpress.
- Andrade, A. M., Del Río, C., & Alvear, D. (2019). Estudio de Tiempos y Movimientos para Incrementar la Eficiencia en una Empresa de Producción de Calzado. La serena: Informacion tecnologica.
- ANDRÉS, V. M., & SALTOS PONCE, M. (2018). PLAN DE MEJORA ORGANIZACIONAL MEDIANTE LA METODOLOGÍA 5S. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- Berganzo, J. (7 de Noviembre de 2016). Sistemas OEE. Obtenido de Sistemas OEE Lean Manufacturing: https://www.sistemasoee.com/implantar-5s/
- Bertha, D. G., Jarufe, B., & Noriega, M. T. (2014). Disposicion de planta. Lima: Fondo Editorial.
- Bonilla, E. (2012). La importancia de la productividad como componente de la competitividad. Fundación Universidad de América, 160.
- Cantos, M. C. (2019). ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LA EMPRESA CIMETCORP S.A. Universidad de Guayaquil.
- Cárdenas Gutierrez, M. d., Garrido Sánchez,, D., & Pedraza Huarcaya, Y. (2018). RIESGO DISERGONÓMICO ASOCIADO A POSTURAS EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAN JUAN DE LURIGANCHO AGOSTO 2018. *Universidad Cayetano Heredia*, 6.
- Carlos, G., & Salazar, B. (2009). *Implementacion de las 5s con una metodología de mejora en una empresa de elaboracion de pinturas*. Guayaquil: Escuela superior politécnica del litoral.
- Castellar, A. J. (2007). El tiempo estandar controlado bajo la perspectiva de un análisis multivariado. Prospectiva de una vision para la ingenieria, 18.
- CCAHUANA, P. C. (2017). PROPUESTA DE MEJORA PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, BASADO EN UN ESTUDIO DE TIEMPOS Y DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ESTÁNDAR DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE VIDRIOINSULADO EN LA CORPORACIÓN VIDRIO GLASS. repositorio institucional UNSA, 60.
- Cruz, N. (2017). La formación a travez de la lúdica en el diseño de áreas de trabajo. Bogotá: Editorial Uniagustiniana.
- Espinoza, A. T. (2019). "MEJORA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CAJAS CHINAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA, CAJAMARCA". Cajamarca: Universidad Privada del Norte.
- Excel, P. L. (s.f.).
- Felsinger, E., & Runza, P. (2002). Productividad: Un Estudio de Caso en un. *Universidad del CEMA*, 3.
- Fernandez, C., & Veracierta, D. (2005). Mejoras a la productividad de las lineas de produccion de una empresa de Fabricacion de cosmeticos para bebes y productos farmaceuticos. *Universidad Catolica andres bello*, 61.



- Fidel., G. B., & Olazabal Acosta , J. C. (2016). PLAN DE MEJORA CONTINUA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE HARINA DE LOCHE EN LA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL MUCHICK S.A. APLICANDO MANUFACTURA ESBELTA, PACORA-2014. Pimentel: Universidad Señor de Sipan .
- Franco, A., & Velasquez, F. (2000). Como mejorar la eficiencia operativa Utilizano el trabajo en equipo. Estudios Gerenciales, 1.
- Fuente, D. d., & Fernandez, I. (2005). distribucion en planta. España: Universidad de oviedo .
- Gabriel. (12 de diciembre de 2013). *Emprendices*. Obtenido de Emprendices: https://www.emprendices.co/estrategia-de-las-5s-metodologia-mejorar-estacion-de-trabajo/
- Garcia, J. (2020). distribucion en planta. rogle, 5.
- Gestion. (2016). Aurys Consulting. Gestion Empresas, 1.
- Gestión. (2018). Exportaciones del sector metalmecánica alcanzaron los US\$ 601 millones en el 2018. Gestion - economia, 1.
- Gutierrez, J. (2018). APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5 "S" EN UN TALLER AUTOMOTRIZ UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
- Industrias, S. N. (2019). Industria metalmecánica creció 10.2%. Sociedad Nacional de Industrias, 1.
- J. (21 de setiembre de 2021). *Work Meter*. Obtenido de Work Meter: https://www.workmeter.com/blog/que-son-indicadores-de-productividad/
- Kanawaty, G. (1996). *Introduccion al estudio del trabajo*. Ginebra: Oficina internacional del trabajo de Ginebra.
- López, B. S. (2019). ¿Ques es un proceso Industrial? Ingenieria Industrial, 1.
- Lopez, P. L. (2004). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. Punto Cero.
- Lopez, P. L. (2004). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. Punto Cero.
- López, P. L. (2004). Población, muestra y muestreo. Punto cero, 1.
- M., P. L. (2003). Excel. En Microsoft Excel. Denver Co., USA.
- Microsoft Excel. (2003). En P. L. M, Excel (pág. 4). Denver Co, USA.
- Muñoz Gastolomendo, L. E., & Terán Bacón, H. E. (2019). "Propuesta de Mejora en los Procesos de Producción en Agua de Mesa la Bendición; para Incrementar la Productividad en la Cooperativa Granja Porcón Cajamarca". Cajamarca.
- OSEL. (2014). CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES DE METALMECÁNICA Y CARPINTERÍA EN LIMA NORTE: UN ANÁLISIS. Colección Investigacion y desarrollo, 30.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio . *International Journal of Morpholy*, 1.
- Pérez, C. A. (2018). LOS SECTORES ECONOMICOS CON MAYOR NIVEL DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO. Centro de investigación de economia y negocios globales, 1.
- Porto, J. P., & Gardey, A. (12 de Marzo de 2008). *Definicion de* . Obtenido de Definicion de : https://definicion.de/proceso-de-produccion/
- Posada, C. (2019). Metalmecánica es la Cláve para el Desarrollo . Comercio exterior , 1-2.
- Posada, D. C. (2019). Metal mecánica es la clave para el desarrollo . Comercio exterior, 1-2.
- Prokopenko, J. (2008). *La Gestión de la Productividad (recopilacion)*. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- Rabanal, S. C., & López Manya, D. (2019). "INFLUENCIA DE LA MEJORA DE PROCESOS DEL ÁREA DE OPERACIONES EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA FADECO SAN MARTÍN E.I.R.L". Cajamarca: Universidad Privada del Norte.
- Rivas, G. (8 de febrero de 2019). *gb Advisors*. Obtenido de gb Advisors: https://www.gb-advisors.com/es/estandarizacion-de-procesos/
- Rodríguez Medina, G., Balestrini Atencio, S., Balestrini Atencio, S., Melean Romero, R., & Rodríguez Castro, B. (2002). Análisis Estratégico del Análisis Productivo. *Revista de Ciencias Sociales*, 5.
- Rodríguez Medina, G., Balestrini Atencio, S., Balestrini Atencio, S., Melean Romero, R., & Rodríguez Castro, B. (2002). Análisis Estratégico del Análisis Productivo . *Revista de Ciencias Sociales*, 5.



- Rodríguez Medina, G., Balestrini Atencio, S., Balestrini Atencio, S., Meleán Romero, R., & Rodríguez Castro, B. (2002). Análisis estratégico del proceso productivo. *Revista de Ciencias Sociales* (Ve), 5.
- RODRIGUEZ, J. N., & YAMPI ENCISO,, L. (2018). ESTUDIO ERGONÓMICO Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMBIO DE LINERS DE UNA EMPRESAESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, APLICANDO EL SOFTWARE E LEST. FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN, 123.
- Romero, M. Á. (19 de Enero de 2020). *Recursos humanos*. Obtenido de Empleo Recursos: http://empleorecursos.es/matrizpolivalencia/
- Sampieri, R. H., Fernandez Collado , C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodologia de la investigacion ( sexta edicion)*. Mexico: Mc Graw Hill.
- Subercaseaux, J. P., Jequier, J., & Gonzalez, A. (2008). Estudio de la productvidad de la mano de obra . En J. P. Subercaseaux, J. Jequier, & A. Gonzalez, *Programa de mejoramiento de la productividad laboral frutícola* (pág. 149). Lima: Biblioteca Inia .
- Torres, R. R., & Zuñiga Javier, R. (2018). ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA "INDUSTRIA S. & B." S.R.L TRUJILLO 2018. Trujillo: Universidad Privada Del Norte.
- Vallejos, G. V., & Huaranca Ramirez , F. (2020). Propuesta de implementación de la herramienta 5'S para mejorar la productividad en el área de producción de la pyme California Text S.A.C –2020.
- VALLEJOS, P. F. (2017). "MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LA PANADERÍA Y PASTELERÍA RICOPAN S.R.L.". Tesis Usat, 14.
- Vega, G., Ávila, J., Vega, A., Camacho, N., Becerril, A., & Leo, G. (2014). Paradigmas en la investigacion, enfoque cuantitativo y cualitativo. *European Scientific Journal*, 525.
- VILLEGAS, E. W. (2014). ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA ALCANZAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA ELABORACIÓN DE CORTES TÍPICOS EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ. UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR.
- Yonet, D. V. (2017). APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, EN EL ÁREA DE ACABADOS EN LA EMPRESA REPRESENTACIONES MARTÍN S.A.C, VILLA EL SALVADOR, 2017. Lima: Universidad Cesar Vallejo.

# **ANEXOS**

Anexo N°01: Matriz de consistencia.

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÒTESIS	<b>VARIABLES</b>	METODOLOGÌA
1. Problema general: ¿En qué medida la mejora de procesos de producción en las líneas de fabricación de cama clínica Beyra 106 incrementará la productividad en la empresa BERAMED E.I.R.L.?	1. Objetivo general  Mejorar los procesos de producción en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106 para incrementar la productividad de la empresa BERAMED E.I.R.L.	1. Hipótesis general La mejora de procesos de producción en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106 incrementará la productividad en la empresa BERAMED E.I.R.L.	V. Independiente Procesos de Producción	Tipo de investigación 1. Según el propósito: Básica o aplicada
2. Problemas específicos:	<ul> <li>2. Objetivos específicos</li> <li>Realizar un diagnóstico actual de los procesos de producción y productividad en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106 en la empresa BERAMED E.I.R.L.</li> <li>Proponer una mejora de procesos de producción en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106</li> </ul>	2. Hipótesis específicas	V. Dependiente Productividad.	2. Diseño de investigación Pre experimental: Descriptico/Correlacional- causal
	<ul> <li>en la empresa BERAMED E.I.R.L.</li> <li>Medir la productividad después de la mejora de procesos de producción en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106 en la empresa BERAMED E.I.R.L.</li> <li>Determinar la viabilidad económica de la propuesta de mejora de procesos de producción en las líneas de fabricación de cama clínica BEYRA 106 en la</li> </ul>			Técnicas: Encuesta Entrevista Observación directa Procedimiento de análisis de datos
	empresa BERAMED E.I.R.L.			Instrumentos: Microsoft Excel Microsoft Word Recopilación de información Fuente: Elaboración propi



**Anexo N°02:** Validación de Formato de Encuesta (instrumento de recolección de datos) aplicada a los trabajadores de la línea de producción de camas clínicas en la empresa BERAMED E.I.R.L. - Lima.

Disenado por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante, Ysela Sugey Gonzales Becerra

#### FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los procesos de producción y la productividad. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 10 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

#### I. Datos Generales

Nombre y Apellido	CHristian A	Partin Quezada Ma	chad.
Sexo:	Varón Mujer	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Años de experiencia profesional: (desde la obtención del título)	30		
Grado académico:	Bachiller		Doctor
Área de Formación académica	Clínica	★ Educativa	Social
Area de Formación academica	Organizacional	Otro:	
Áreas de experiencia profesional			
Tiempo de experiencia profesional en el área	2 a 4 años	5 a 10 años	× 10 años a mas

#### II. Breve explicación del constructo

La autoestima puede conceptualizar como: Es un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las propias características y puede ser divida en positiva y negativa.

#### III. Criterios de Calificación

#### a. Relevancia

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar la autoestima se determinará con una calificación que varia de 0 a 3: El ítem "Nada relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 0), "poco relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 1), "relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 2) y "completamente relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 3).

Nada relevante Poco relevante Relevante Totalmente relevante

0 1 2 3

#### b. Coherencia

El grado en que el item guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación varia de 0 a 4: El ítem "No es coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 0), "poco coherente para evaluar la autoestima (puntaje 1), "coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 2) y es "totalmente coherente para evaluar la autoestima (puntaje 3).

Nada coherente Poco coherente Coherente Totalmente coherente 0 1 2 3

## c. Claridad

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varia de "Nada Claro" (0 punto), "medianamente claro" (puntaje 1), "claro" (puntaje 2), "totalmente claro" (puntaje 3)

 Nada claro
 Poco claro
 Claro
 Totalmente claro

 0
 1
 2
 3



ima  ima  ima  ima  ima  ima  ima  ima	Producción de recursos   No   1		Relevancia	ıncia	Coherente	nte	Claridad	pe	Sugerencias
Stado actual de las máquinas en actividad   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción por unidad de trabajo   Stado actual de la producción defectuacos   Stado actual de la producción por el la producci	Internation	Producción Actividades orientadas a la transformación de recursos							
stado actual de las mâguinas en actividad         0         1         2         8	State of the late in prime   Control of the late in prime   State of the late in prime   Control of the late   Control of the lat	Items				-		-	
stado actual de las máquinas en actividad so de los recursos a disposición ificultades con la posición y EPP ficultades de producción por unidad de trabajo apacidad de producción por unidad de trabajo de producción por unidad de trabajo del ambiente axpresiones. (Este Item variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas das).  NO  ATIVAS  RIGADIA DE PLE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLLIMA A DORI A DA A	stado actual de las máguinas en actividad         stado actual de las máguinas en actividad           de los recursos e disposición         de la recursos e disposición           discullades con la posición y EPP         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           Productividad de trabajo         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           Productividad aquadical de producción por unidad de trabajo         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           ferms         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           stado del ambiente de trabajo         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           pada on la sidad de trabajo         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           spado en las dresa de trabajo         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %           modulos defectuosos         0 1 2 % 0 1 2 %	bastecimiento con la materia prima	0 1	-	-	9	-		
Interclades con la posición y EPP	Solution	stado actual de las máquinas en actividad		I	+	+	+		9
Ifficultades con la posición y EPP	Infortificates con la posición y EPP	so de los recursos a disposición							
Productividad   Productivida	Productive identificadas   0   1   2   3   0	ifficultades con la posición y EPP	0	-	-	×	-	-	
Productividad apacidad de producción por unidad de trabajo litems  Umplimiento con la meta establecida " stado del ambiente de trabajo   1 2 % 0 1 2 % 0 1 2 %	Productividad de producción por unidad de trabajo de de trabajo de de producción por unidad de trabajo de de producción por unidad de trabajo de la defensa de trabajo de la defensa de trabajo de la defensa de trabajo de	ificultades identificadas	0	-	-	×	-		
Items   Item	Hems	Productividad anacidad de producción por unidad de trabaio							
stado del ambiente con la meta establecida         "	stado del ambiente de trabajo         1         2         %         0         1         2         %           stado del ambiente de trabajo         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %           spacio en las áreas de trabajo         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2         %         0         1         2	tems		-	+	+	+		
stado del ambiente de trabajo spacio en las áreas de trabajo spacio en las áreas de trabajo roductos defectucsos on defectución defectució	stado del ambiente de trabajo         Stado del ambiente de trabajo         0         1         2         %         0         1         2         %           spacio en las áreas de trabajo         0         1         2         %         0         1         2         %           omoducios defectuosos         0         1         2         %         0         1         2         %           omoducios defectuosos         0         1         2         %         0         1         2         %           omoducios defectuosos         0         1         2         %         0         1         2         %           amativas de respuesta tienen las siguientes expressiones: (Este îtem variară según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas         ATIVAS         DEFICIENTES           MUCHO TIEMPO DE PIE         TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA         EPP INCOMPLETO		0	-	-	×	+	-	
roductos defectucosos for trabajo roductos defectucosos for defectucion for defec	spacio en las áreas de trabajo noduclos defectuosos omodidad con el método de trabajo omodidad con el metodo de trabajo omodidad con el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas das).  NO  ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA EPP INCOMPLETO		0 1	+	-	4 3	-		
roductors defectuosos  omodidad con el método de trabajo  amalivas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este item variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas NO  ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE  TRABA.IA CONSTANTEMENTE CON LA COLLIMNA DORI ADA  EDD INCOMDIETO	roducios defectuosos comodidad con el método de trabajo comodidad con el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas das).  NO  ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA EPP INCOMPLETO completo comple		0 1	-	-	(3	-		
omodidad con el método de trabajo  amalivas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este item variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas das).  NO  ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE  TRABA.IA CONSTANTEMENTE CON LA COLLIMNA DORI ADA  EDD INCOMDIETO	omodidad con el método de trabajo  amalivas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este item variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas das).  NO  ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA EPP INCOMPLETO  s) experto:	roductos defectuosos	0 1	10	-	C de			
emativas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este item variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas  NO  ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE  TRABA.IA CONSTANTEMENTE CON LA COLLIMNA DORI ADA  EDD INCOMDIETO	amativas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este item variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas  NO ATIVAS  DEFICIENTES  MUCHO TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA EPP INCOMPLETO si experto:	omodidad con el método de trabajo	0 1	2	-	( 'y	-	_	
DEFICIENTES  TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLLIMNA DORI ADA	DEFICIENTES  TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA	smativas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este item variarà se das). NO	egún lo que	el tesista	indique de	ebe estar	сошо а	ernativa er	n las respuestas de las preguntas
TIEMPO DE PIE TRABALIA CONSTANTEMENTE CON LA COLLIMNA DOBLADA	TIEMPO DE PIE TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA								
	al experto:	TIEMPO DE PIE	E CON L	A COLU	IMNA DC	BLAD/	_	EPP II	NCOMPLETO
		al experto:							



Disenado por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante, Ysela Sugey Gonzales Becerra

#### FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los procesos de producción y la productividad. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 10 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

#### Datos Generales

Nombre y Apellido	mylene Keven	Vilchez Yorres	
Sexo:	Varón Mujer		
Años de experiencia profesional: (desde la obtención del título)	19		
Grado académico:	Bachiller	Magister ~	Doctor
Área de Formación académica	Clínica	Educativa	Social
Area de Formación academica	Organizacional U	Otro:	
Áreas de experiencia profesional	Diruno, mejore	, optimización de po	nousos
Tiempo de experiencia profesional en el área	2 a 4 años	5 a 10 años 🗸	10 años a mas

#### II. Breve explicación del constructo

La autoestima puede conceptualizar como: Es un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las propias características y puede ser divida en positiva y negativa.

## III. Criterios de Calificación

#### a. Relevancia

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar la autoestima se determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem "Nada relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 0), "poco relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 1), "relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 2) y "completamente relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 3).

Nada relevante	Poco relevante	Relevante	Totalmente relevante
0	1	2	3

### b. Coherencia

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación varia de 0 a 4: El ítem "No es coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 0), "poco coherente para evaluar la autoestima (puntaje 1), "coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 2) y es "totalmente coherente para evaluar la autoestima (puntaje 3).

Nada coherente	Poco coherente	Coherente	Totalmente coherente
0	1	2	3

#### c. Claridad

El grado en que el item es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de "Nada Claro" (0 punto), "medianamente claro" (puntaje 1), "claro" (puntaje 2), "totalmente claro" (puntaje 3)

Nada claro	Poco claro	Claro	Totalmente claro
0	1	2	3



Diseñado por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante, Ysela Sugey Gonzáles Becerra

	ITEMS		Rele	Relevancia	m	ŏ	Coherente	nte		Cla	Claridad		Sugerencias
	Producción Actividades orientadas a la transformación de recursos								-	-		-	
å	Items							+	-	-		-	
	1 Abastecimiento con la materia prima	0	-	2	×	0	-	2	0	-	7	×	
2	Estado actual de las máquinas en actividad							+	-	-		-	
3	Uso de los recursos a disposición							-		-			
4	Dificultades con la posición y EPP	0	-	2	ķ	0	-	2	0	-	2	80	
5	Dificultades identificadas	0	-	2	do	0	-	2	0	-	2	8	
	Productividad							-		-		-	
_	Capacidad de producción por unidad de trabajo							-					
°	Items												
	Cumplimiento con la meta establecida **	0	-	2	×	0	-	2	0	-	2	34	
	Estado del ambiente de trabajo	0	-	2	90	0	-	2 %	0	-	2	de	
8	Espacio en las áreas de trabajo	0	-	2	od,	0	-	2 8	0	-	2	×	
6	Productos defectuosos	0	-	2	×	0	-	2	0	-	2	be	
0	10 Comodidad con el método de trabajo	0	-	2	¢ X	0		1 2 8	0	-	2	d	

Las alternativas de respuesta tienen las siguientes expresiones: (Este frem variará según lo que el tesista indique debe estar como alternativa en las respuestas de las preguntas planteadas).

NO OPERATIVAS

DEFICIENTES

PASA MUCHO TIEMPO DE PIE

TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA

**EPP INCOMPLETO** 

Firma del experto:

Fonseca Bustamante, L.; Gonzales Becerra, Y.



Disenado por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante, Ysela Sugey Gonzales Becerra

#### FORMATO DE VALIDEZ BASADA EN EL CONTENIDO: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Estimado(a) experto(a):

Reciba mis más cordiales saludos, el motivo de este documento es informarle que estoy realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a medir los procesos de producción y la productividad. En ese sentido, solicito pueda evaluar los 10 ítems en tres criterios: Relevancia, coherencia y claridad. Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fallas en la escala.

Antes es necesario completar algunos datos generales:

Nombre y Apellido	Ricordo Fer	vando ertego Me	stanjo.
Sexo:	Varon Mujer		5
Años de experiencia profesional: (desde la obtención del título)	10		
Grado académico:	Bachiller	Magister /	Doctor
Área de Formación académica	Clínica	Educativa	Social
Area de Formación academica	Organizacional	Otro: Mrs. Tado	ctrial.
Áreas de experiencia profesional	Gestin/ Dry	113100	
Tiempo de experiencia profesional en el área	2 a 4 años	5 a 10 años	10 años a mas

#### Breve explicación del constructo

La autoestima puede conceptualizar como: Es un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las propias características y puede ser divida en positiva y negativa.

#### III. Criterios de Calificación

#### a. Relevancia

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar la autoestima se determinará con una calificación que varia de 0 a 3: El ítem "Nada relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 0), "poco relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 1), "relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 2) y "completamente relevante para evaluar la autoestima" (puntaje 3).

0 1 2 3	Nada relevante	Poco relevante	Relevante	Totalmente relevante
	0	1	2	3

#### b. Coherencia

El grado en que el ítem guarda relación con la dimensión que está midiendo. Su calificación varia de 0 a 4: El ítem "No es coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 0), "poco coherente para evaluar la autoestima (puntaje 1), "coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 2) y es "totalmente coherente para evaluar la autoestima" (puntaje 3).

Nada coherente	Poco coherente	Coherente	Totalmente coherente
0	1	2	3
41			

#### c. Claridad

El grado en que el item es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de "Nada Claro" (0 punto), "medianamente claro" (puntaje 1), "claro" (puntaje 2), "totalmente claro" (puntaje 3)

Nada claro	Poco claro	Claro	Totalmente claro
0	1	2	3



Diseñado por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante, Ysela Sugey Gonzáles Becerra

	ITEMS		Rele	Relevancia	a	0	Coherente	ente		ਠ	Claridad	aq	Sugerencias
	Producción Astridados eriostados e la transferancián de								-		-	_	
1	Actividades offeritadas a la transformación de recursos												
°	ltems										-		
	Abastecimiento con la materia prima	0	-	2	BX	0	-	2	GS.	0	1 2	gX.	
2	Estado actual de las máquinas en actividad										-		A.e.
	Uso de los recursos a disposición								-	-	-		
	Dificultades con la posición y EPP	0	-	2	×	0	-	2	2	0	1 2	da	
	Dificultades identificadas	0	-	2	B	0	-	2	30	0	1 2		
	Productividad							T	H		-		
	Capacidad de producción por unidad de frabajo												
°N	Items								-	-	-		
	Cumplimiento con la meta establecida	0	-	2	×	0	-	2	8	0	1 2	×	
	Estado del ambiente de trabajo ;	0	-	2	Cps(	0	-	2	×	0	1 2	,	
8	Espacio en las áreas de trabajo	0	-	2	(dex	0	-	2	×	0	1 2	1,	
	Productos defectuosos	0	-	2	×	0	-	2	×	0	1 2	नेव	
-	10 Comodidad con el método de trabajo	0	-	2	de	0	-	2 % 0	ò	0	1 2		

DEFICIENTES OPERATIVAS planteadas).

TRABAJA CONSTANTEMENTE CON LA COLUMNA DOBLADA

**EPP INCOMPLETO** 

PASA MUCHO TIEMPO DE PIE

Firma del experto:

Fonseca Bustamante, L.; Gonzales Becerra, Y.

**Anexo N°03:** Formato de encuesta aplicada a los trabajadores de producción de la empresa BERAMED E.I.R.L.

Encuesta aplicada al personal de producción de la empresa BERAMED E.I.R.L. para realizar un diagnóstico en los procesos de producción y la productividad. Elaborada por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante; Ysela Sugey Gonzales Becerra.

Fecha://						
1.	Cuenta con toda la materia prima requerida para el desarrollo de su trabajo en la empresa BERAMED E.I.R.L.					
	Nunca A veces Con frecuencia Siempre					
2.	Las maquinarias con las que desarrolla sus actividades de trabajo se encuentran en un adecuado estado.					
	Operativas Deficientes					
3.	Se da un buen uso a los recursos que se tiene a disposición para la producción en la empresa BERAMED E.I.R.L.					
	Nunca A veces Con frecuencia Siempre					
4.	Tiene alguna dificultad con la posición y EPP (Equipo de protección personal) que UD. utiliza durante su trabajo.					
	Nunca					
5.	Si su respuesta es SIEMPRE indique la dificultad.					
	Pasa mucho tiempo de pie					
	Trabaja constantemente con la columna doblada					
	EPP (Equipo de protección personal) incompleto					



6.	Durante el des	arrollo de su trabajo	o de producción, llega a la me	eta establecida.
	Nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre
7.	Considera un b	ouen ambiente el ár	ea en el cual UD. Desarrolla s	su trabajo.
	Nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre
8.	Tiene el espa	cio adecuado para	desarrollar su trabajo en la	empresa BERAMED
	Nunca 🔲	A veces	Con frecuencia	Siempre
9.	Existen produc BERAMED E.I		n la producción de camas cl	ínicas de la empresa
	Nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre
10	. Ud. desarroll BERAMED E.I	•	omodidad el método de trat	oajo que la empresa
	Nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre



## Resultados de la encuesta


































**Anexo N°04:** Formato de encuesta aplicada al Gerente de Producción de la empresa BERAMED E.I.R.L.

# **GUÍA DE ENTREVISTA**

**FECHA:** 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Wilman Becerra – Gerente de Producción

**EMPRESA:** BERAMED E.I.R.L.

**OBJETIVO:** Obtener información certera acerca de los procesos de producción, tiempos, actividades, entre otros detalles de la fabricación de camas clínicas en la empresa BERAMED E.I.R.L.

### PREGUNTAS:

- 1. ¿Cuál es la cama clínica más sobresaliente de esa línea?
- 2. ¿Cuáles son las actividades que realizan para la fabricación de una cama clínica?
- 3. ¿Cuáles son las máquinas con las que cuentan actualmente?
- 4. ¿Cuál es la actividad que más tiempo les toma en realizar?
- 5. ¿Cuántas camas podrían producir mensualmente?
- 6. ¿Siempre tienen materia prima a disposición?
- 7. ¿Cuál es el material o máquina indispensable en el proceso?
- 8. ¿Cuál es la dinámica para sobrellevar el orden y limpieza en planta?
- 9. ¿Tiene alguna mejora en mente a corto plazo?
- 10. ¿Con que frecuencia capacitan a sus trabajadores?

Elaborada por las tesistas Ledy Luz Fonseca Bustamante; Ysela Sugey Gonzales Becerra.