

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Civil

“ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO SONDORILLO,
DE LA REGIÓN PIURA”

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título
profesional de:

INGENIERA CIVIL


Autor:

Denis Araceli Chavez Gutierrez

Asesor:

ING.Tulio Edgar Guillén Sheen
<https://orcid.org/0000-0001-5024-7595>

Cajamarca - Perú

INFORME DE SIMILITUD**Trabajo Suficiencia Profesional****INFORME DE ORIGINALIDAD****FUENTES PRIMARIAS**

1	repositorio.ucv.edu.pe	1 %
Fuente de Internet		

Excluir citas	Activo	Excluir coincidencias < 1%
Excluir bibliografía	Activo	

Tabla de contenidos

INFORME DE SIMILITUD.....	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO.....	4
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	6
ÍNDICE DE TABLAS	7
RESUMEN EJECUTIVO	8
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	9
1.1. Contextualización de experiencia profesional	9
1.1.1. <i>Descripción de la empresa</i>	10
1.1.2. <i>Fundación</i>	10
1.1.3. <i>Misión</i>	10
1.1.4. <i>Visión</i>	10
1.1.5. <i>Valores</i>	11
1.1.6. <i>Organigrama</i>	12
1.1.7. <i>Información relevante de la empresa</i>	13
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	14
2.1. Bases Teóricas	18
2.2. Limitaciones	20
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.....	22
3.1. Proceso de ingreso a la empresa “El Lago”.....	22
3.2. Funciones que desempeñé	23
3.3. Desarrollo del proyecto	24
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	41
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	46
REFERENCIAS	49
ANEXOS	50

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 1: Ubicación Departamental	24
Figura 2: Ubicación Provincial y Distrital	25
Figura 3: Localización del proyecto.....	25
Figura 4: Camino ubicado en la progresiva 14+478km en malas condiciones.	41
Figura 5: Camino ubicado en la progresiva 15+424km en malas condiciones.....	42
Figura 6: Detalle de cuneta.....	50
Figura 7: Detalle de alcantarilla en elevación	50
Figura 8: Planta caja receptora de alcantarilla	50
Figura 9: Estructura de captación/descargas-típica en planta	51
Figura 10: Corte A-A transversal de la vía	51
Figura 11: Ancho de calzada	51
Figura 12: Plano de proyecto-Vista en planta	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Características del afirmado del camino vecinal.....	36
Tabla 2: Progresivas de Alcantarillas.....	42
Tabla 3: Progresivas de los badenes.....	43
Tabla 4: Progresivas de las señales e Hitos.....	44

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe de Suficiencia Profesional se describe las tareas realizadas como profesional que desempeño labores en la empresa El Lago SCR. Las actividades realizadas corresponden al proyecto de rehabilitación y mejora de un camino vecinal que abarcaba una longitud de 16 kilómetros en el distrito de Sondorillo, Piura. El propósito principal de este proyecto consistió en optimizar la conectividad y la accesibilidad de las comunidades rurales de la zona, contribuyendo de manera significativa al progreso económico y social de toda la región. Para la concepción de la solución, se llevaron a cabo diversas etapas esenciales que incluyeron la revisión de planos, estudio exhaustivo de mecánica de suelos, análisis del tráfico vehicular, estudio arqueológico y estudio topográfico detallado. Estas fases previas se realizaron con el objetivo de diseñar e implementar de manera eficaz la instalación de alcantarillas, la estabilización del camino vecinal y la instalación de señalización vial. En cuanto a las conclusiones del proyecto, es importante destacar que se logró con éxito la construcción del camino vecinal. Se subraya la vital importancia de la planificación minuciosa y de una gestión eficiente de los recursos para alcanzar el éxito en la ejecución de proyectos de infraestructura vial. Además, se hace hincapié en la relevancia de implementar medidas medioambientales adecuadas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto**, por determinación de los propios autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento RENATI, artículo 12.

REFERENCIAS

- Mamlouk, M., & Zaniewski, J. (2006). *Materiales para ingeniería Civil*. España: Pearson Education S.A. Obtenido de https://www.bing.com/search?pglt=2081&q=Materiales+para+ingeniería+Civil+Mamlouk%2C+Michael%3B+Zaniewski%2C+John+%3B&cvid=b1473c78ad24416a9ddf169d34ed626d&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTExNDkzajBqMagCALACAA&FORM=ANNTA1&PC=HCTS.
- McCormac, J. (2016). *Análisis de estructuras*. México: INK. Obtenido de <https://books.google.com.uy/books?id=TaQoDQAAQBAJ&lpg=PA1&dq=An%C3%A1lisis%20de%20estructuras%3A%20m%C3%A9todos%20cl%C3%A1sicos%20y%20matriciales%20Autor%3A%20Jack%20C.%20McCormac&pg=PA1#v=onepage&q=An%C3%A1lisis%20de%20estructuras%3A%20m%C3%A9todos%20cl%C3%A1sicos%20y%20matriciales%20Autor%3A%20Jack%20C.%20McCormac&f=false>.