



# FACULTAD DE INGENIERIA

---

CARRERA DE INGENIERIA DE MINAS

“ANÁLISIS CINEMÁTICO DE TALUDES APLICANDO EL CRITERIO DE ROTURA DE BARTON-BANDIS EN LOS BANCOS 3932 -3940 Y 3948 DE LA PARED ESTE DEL TAJO TANTAHUATAY 2 - CAJAMARCA, PERÚ”

Tesis para optar el título profesional de:

**Ingeniero de Minas**

**Autor:**  
Bch.Carlos Enrique, Cotrina Ruiz.

**Asesor:**  
Ing. Alex Patricio Marinovic Pulido.  
CIP 175870

Cajamarca – Perú  
2017

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|   |           |
|---|-----------|
| APROBACIÓN DE LA TESIS .....                            | ii        |
| DEDICATORIA .....                                       | iii       |
| AGRADECIMIENTO .....                                    | iv        |
| ÍNDICE DE CONTENIDOS .....                              | v         |
| ÍNDICE DE TABLAS.....                                   | viii      |
| ÍNDICE DE FIGURAS .....                                 | ix        |
| RESUMEN .....   | xii       |
| ABSTRACT.....   | xii       |
| <b>CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .....</b>                   | <b>13</b> |
| 1.1. Realidad problemática .....                        | 13        |
| 1.2. Formulación del problema .....                     | 14        |
| 1.3. Justificación .....                                | 14        |
| 1.4. Limitaciones .....                                 | 15        |
| 1.5. Objetivos .....                                    | 15        |
| 1.5.1. Objetivo general .....                           | 15        |
| 1.5.2. Objetivos específicos .....                      | 15        |
| <b>CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO .....</b>                  | <b>16</b> |
| a) Antecedentes.....                                    | 16        |
| b) Bases teóricas.....                                  | 23        |
| 2.1.1. Ubicación .....                                  | 23        |
| 2.1.2. Geología del yacimiento.....                     | 26        |
| 2.1.3. Mineralización .....                             | 26        |
| 2.1.4. Reservas probadas y probables .....              | 26        |
| 2.1.5. Geología regional.....                           | 27        |
| 2.1.6. Geología local .....                             | 27        |
| 2.1.7. Geología estructural.....                        | 28        |
| 2.1.8. Alteración hidrotermal .....                     | 28        |
| 2.1.9. Silicificación .....                             | 29        |
| 2.1.10. Argílico avanzado .....                         | 29        |
| 2.1.11. Argílico.....                                   | 29        |
| 2.1.12. Geotecnia del tajo Tantahuatay 2.....           | 29        |
| 2.2. Falla planar .....                                 | 31        |
| 2.2.1. a) Condiciones generales de la falla planar..... | 31        |
| 2.2.2. b) Análisis cinemático de la falla planar.....   | 33        |
| 2.3. Falla en cuña.....                                 | 34        |
| a) Condiciones generales de la falla en cuña.....       | 34        |

|  |           |
|--|-----------|
| b) Análisis cinemático de la falla en cuña.....  | 35        |
| 2.4. Falla por volcamiento .....   | 37        |
| 2.5. Criterio de rotura de Barton Bandis.....  | 38        |
| 2.5.1. a) Interpretación del criterio de Barton.....   | 45        |
| 2.5.2. b) Discontinuidades con relleno .....   | 46        |
| 2.5.3. c) Influencia de la presión de agua .....   | 49        |
| 2.5.4. d) Ensayos de laboratorio .....   | 49        |
| 2.5.5. e) Ensayo de corte directo .....  | 49        |
| 2.5.6. f) Ensayo de inclinación de laboratorio para obtener el ángulo de fricción básico.  |           |
| .....  | 50        |
| c) Hipótesis .....   | 52        |
| <b>CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA.....</b>  | <b>52</b> |
| 1.1 Operacionalización de variables.....   | 52        |
| 1.2 Diseño de investigación .....  | 53        |
| 1.3 Unidad de estudio .....  | 53        |
| 1.4 Población.....   | 53        |
| 1.5 Muestra (muestreo o selección) .....   | 53        |
| 1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos .....  | 53        |
| A. Técnicas:.....  | 53        |
| B. Instrumentos: .....   | 53        |
| C. El procedimiento de recolección de datos:.....  | 54        |
| D. De recolección de información.....  | 54        |
| 1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos .....  | 54        |
| A.) Procedimiento: .....   | 54        |
| B.) De Análisis de información:.....   | 54        |
| <b>CAPÍTULO 4. RESULTADOS .....</b>  | <b>55</b> |
| 4.a) BANCO 3932 8m de Altura Estación 01-02. ....  | 55        |
| 4.b) Uso del Software DIPS para el análisis cinemático de taludes en roca en las estaciones 01 y 02 correspondientes al banco 3932 de la cara este del tajo Tantahuatay 2 pertenecientes a Cía. Minera Coimolache S.A..... | 62        |
| 4. b.a) Análisis para falla tipo planar para la estación 01; banco 3932. ....  | 63        |
| 4. b.b) Análisis para falla tipo cuña para la estación 01; banco 3932.....   | 64        |
| 4. b.c) Análisis para falla tipo planar para la estación 02; banco 3932.....   | 64        |
| 4. b.d) Análisis para falla tipo cuña para la estación 02; banco 3932.....   | 65        |
| 4. b.e) Análisis para falla tipo planar para la estación 03; banco 3940. ....  | 65        |
| 4. b.f) Análisis para falla tipo cuña para la estación 03; banco 3940.....   | 66        |
| 4. b.g) Análisis para falla tipo planar para la estación 04; banco 3940. ....  | 66        |
| 4. b.h) Análisis para falla tipo cuña para la estación 04; banco 3940.....   | 67        |
| 4. b.i) Análisis para falla tipo planar para la estación 05; banco 3940.....   | 67        |
| 4. b.j) Análisis para falla tipo cuña para la estación 05; banco 3940.....   | 68        |
| 4. b.k) Análisis para falla tipo planar para la estación 06; banco 3948.....   | 68        |
| 4. b.l) Análisis para falla tipo cuña para la estación 06; banco 3948.....   | 69        |
| 4. b.m) Análisis para falla tipo planar para la estación 07; banco 3948. ....  | 69        |
| 4. b.n) Análisis para falla tipo cuña para la estación 07; banco 3948.....   | 70        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN ..... | 70 |
| CONCLUSIONES .....          | 73 |
| RECOMENDACIONES .....       | 74 |
| REFERENCIAS.....            | 74 |
| ANEXOS .....                | 74 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Tabla N°: 1</b> Dip y Dip Direction de Discontinuidades (García y Rodríguez, 2013).....  | 17                                   |
| <b>Tabla N°: 2</b> Parámetros Geotécnicos para el corte en ladera. (García y Rodríguez, 2013) .....   | 21                                   |
| <b>Tabla N°: 3</b> Áreas pertenecientes a la Cía. Minera Coimolache S.A. (Grufides.org, 2017). ....   | 24                                   |
| <b>Tabla N°: 4</b> Reservas Proyecto Minero Tantahuatay.....  | 26                                   |
| <b>Tabla N°: 5</b> Parámetros Geotécnicos del tajo Tantahuatay 2 Cono \$ 1,250 Oz Au. (CMC, 2016). 29   |                                      |
| <b>Tabla N°: 6</b> Ángulo de fricción básico para varias rocas, a partir de referencias bibliográficas.<br>(Ramírez Oyanguren et al., 1991); (Ramirez y Alejano, 2004)..... | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| <b>Tabla N°: 7</b> Resistencia al corte de discontinuidades llenas y materiales de relleno (Según Barton, 1974); (Ramirez y Alejano, 2004). .....                           | 48                                   |
| <b>Tabla N°: 8</b> Orientación de discontinuidades de estación 01 .....   | 55                                   |
| <b>Tabla N°: 9</b> Orientación de discontinuidades en estación 02.....  | 56                                   |
| <b>Tabla N°: 10</b> Número de rebotes de Martillo Schmidt E01 .....   | 57                                   |
| <b>Tabla N°: 11</b> Número de rebotes de Martillo Schmidt E02 .....   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| <b>Tabla N°: 12</b> Resumen de resultados de las 07 estaciones levantadas linealmente.....  | 62                                   |
| <b>Tabla N°: 13</b> Datos orientaciones de discontinuidades estación 01. ....   | 62                                   |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|  |    |
|--|----|
| Figura N°: 1 Ubicación Geológica (García y Rodríguez, 2013) .....  | 16 |
| Figura N°: 2 Distribución de polos en Software DIPS (García y Rodríguez, 2013) .....   | 18 |
| Figura N°: 3 Porcentaje de concentraciones de polos (García y Rodríguez, 2013) .....   | 18 |
| Figura N°: 4 Círculos mayores de las familias y el talud existente (García y Rodríguez, 2013) .....  | 19 |
| Figura N°: 5 Círculo mayor de ángulo de fricción de 35° (García y Rodríguez, 2013) .....   | 19 |
| Figura N°: 6 Dirección de deslizamiento de la falla en Cuña. (García y Rodríguez, 2013) .....  | 20 |
| Figura N°: 7 Bloque con potencial de falla (García y Rodríguez, 2013) .....  | 20 |
| Figura N°: 8 Accionistas de Cía. Minera Coimolache S.A .....   | 23 |
| Figura N°: 9 Ubicación de Cía. Minera Coimolache S.A UP. Tantahuatay.....  | 25 |
| Figura N°: 10 Influencia de las condiciones geológicas en la estabilidad de los cortes de roca. (García y Rodríguez, 2013).....  | 30 |
| Figura N°: 11 Geometría de los taludes que presenta debilidad en un plano: (a) la sección transversal que muestra planos que forman un plano de falla; (b) liberar superficies en los extremos de la insuficiencia del plano; (c) la unidad Espesor de la guía utilizada en el análisis de la estabilidad. (García y Rodríguez, 2013)..... | 32 |
| Figura N°: 12 Geometría de un talud en falla plana. (García y Rodríguez, 2013) .....   | 33 |
| Figura N°: 13 Geometría de un talud en falla en cuña. (García y Rodríguez, 2013) .....   | 35 |
| Figura N°: 14 Resolución de fuerzas para calcular el factor de seguridad de cuña. (García y Rodríguez, 2013).....  | 36 |
| Figura N°: 15 Estereoneta de datos necesarios para el análisis de la estabilidad de la cuña. (García y Rodríguez, 2013).....   | 37 |
| Figura N°: 16 : Condiciones cinemáticas (a) altura / anchura de prueba de bloque, b) las instrucciones de estrés y direcciones en deslizamiento de talud rocoso, (c) condiciones de deslizamiento entre capas, (d) Prueba de cinemática definida en menor proyección estereográfica del hemisferio . (García y Rodríguez, 2013).....       | 38 |
| Figura N°: 17 Perfiles normalizados que propusieron Barton y Choubey (1977) para obtener el índice de rugosidad de una junta o JRC. Cortesía de Springer-Verlag. (Ramirez y Alejano, 2004) .....   | 40 |
| Figura N°: 18 Método alternativo de Barton (1982) para calcular el JRC. Cortesía Balkema. (Ramirez y Alejano, 2004). .....   | 41 |
| Figura N°: 19 Aplicación del peine de Barton sobre una discontinuidad. (Ramirez y Alejano, 2004). .....  | 42 |
| Figura N°: 20 Fotografía del martillo de Schmidt tipo L. (Ramirez y Alejano, 2004).....  | 42 |
| Figura N°: 21 Método alternativo de Barton (1987) para calcular el JRC y correlacionarlo con el índice de alteración y rugosidad Jr, de la clasificación geomecánica Q de Barton. (Ramirez y Alejano, 2004).....   | 43 |

|  |    |
|--|----|
| Figura N°: 22 Ábaco para la obtención de la resistencia a compresión simple de una roca o de los labios de una discontinuidad a partir de medidas con el martillo de Schmidt tipo L o esclerómetro (basado en Miller, 1966). (Ramirez y Alejano, 2004) ..... | 44 |
| Figura N°: 23 Ejes de tensión cortante – tensión normal de la ley de Barton. Cada gráfica Corresponde a un valor de JRC y en ella aparecen las líneas correspondientes a cuatro valores de JCS. (Ramirez y Alejano, 2004) .....                              | 46 |
| Figura N°: 24 Comportamiento resistente esquematizado y presentado en forma gráfica de una discontinuidad rugosa con relleno. (Ramirez y Alejano, 2004).....   | 47 |
| Figura N°: 25 Diagrama de la sección de una máquina muy sencilla de corte directo utilizado para la medida de resistencia al corte en juntas de granito. (Según Hoek, 1999). (Ramirez y Alejano, 2004) .....   | 50 |
| Figura N°: 26 Diagramas de la sección y transversal de un ensayo de inclinación o "tilt-test" con testigos para obtener el ángulo de fricción básico según la propuesta de Stimpson (1981). (Ramirez y Alejano, 2004) .....                                  | 51 |
| Figura N°: 27 Imagen de la realización en laboratorio de un ensayo de inclinación o "tilt-test" con testigos para obtener el ángulo de fricción básico según la propuesta de Stimpson (1981). (Ramirez y Alejano, 2004) .....                                | 51 |
| Figura N°: 28 Resistencia a compresión simple (JCS) para estación 01 y 02.....   | 58 |
| Figura N°: 29 Coeficiente de rugosidad JRC para estación 01 y 02.....  | 59 |
| Figura N°: 30 Testigo antes de corte para realizar el ensayo de laboratorio Tilt Test. ....  | 59 |
| Figura N°: 31 Corte de muestra.                          Figura N°: 32 Muestra cortada.....  | 60 |
| Figura N°: 33 Ensayo Tilt Test con resultado de ángulo de fricción básico de 61.5°. ....   | 60 |
| Figura N°: 34 Envoltorio de Mohr-Coulomb Fit dando como resultado un ángulo de fricción de 41.73 con los parámetros de entrada del criterio de rotura de Barton-Bandis para la estación 01 y 02. ..  | 61 |
| Figura N°: 35 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E01. ....  | 63 |
| Figura N°: 36 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E01.....   | 64 |
| Figura N°: 37 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E02. ....  | 64 |
| Figura N°: 38 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E02.....   | 65 |
| Figura N°: 39 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E03. ....  | 65 |
| Figura N°: 40 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E03.....   | 66 |
| Figura N°: 41 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E04. ....  | 66 |
| Figura N°: 42 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E04.....   | 67 |
| Figura N°: 43 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E05. ....  | 67 |
| Figura N°: 44 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E05.....   | 68 |
| Figura N°: 45 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E06. ....  | 68 |
| Figura N°: 46 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E06.....   | 69 |
| Figura N°: 47 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo planar E07. ....  | 69 |
| Figura N°: 49 Análisis cinemático de talud en roca para falla tipo cuña E07.....   | 70 |

## RESUMEN

La estabilidad de taludes está ligada a diferentes factores y propiedades de los diferentes macizos rocosos existentes como también a diferentes estudios, en esta oportunidad se realizará un análisis cinemático de taludes en roca en la cara este del tajo de producción de Cía. Minera Coimolache S.A llamado Tantahuatay 2 específicamente en los bancos 3932 , 3940 y 3948 este último considerado como banco doble con un total de 16 metros de altura, lo que se busca principalmente en este trabajo es saber el tipo de roturas básicas existentes teniendo en cuenta de todos los criterios de rotura propuestos solo el de Barton-Bandis el cual sugiere que la resistencia al corte presenta tres factores principales; una componente de fricción residual dada por el ángulo de fricción residual ;una componente geométrica que está regulada por el coeficiente de rugosidad de juntas o JRC y por último una componente que tiene en cuenta la posible rotura de las asperezas controlada por la relación entre la resistencia a la compresión simple de los labios de cualquier discontinuidad presente en el macizo rocoso (JCS) y la tensión normal aplicada. Para que así se tenga prevención geotécnica y evitemos cualquier tipo de pérdida humana, material y por consecuente económica. Se dará a conocer toda información perteneciente a este estudio y también la ubicación y los tipos de rotura para posterior monitoreo con instrumentación geotécnica por parte de la empresa minera.

El criterio de rotura de Barton-Bandis a diferencia de otros es el más utilizado en la práctica debido a la simplicidad de su uso y por qué en su mayoría ha dado lugar a soluciones rápidas e in-situ.Es un método conservador y práctico algunos autores dicen que de nada vale un método matemático muy sofisticado si es incapaz de estimar de manera razonable y a coste apropiado valores adecuados para dicho criterio y a opinión propia lo que se quiere en cualquier empresa minera es tener datos verdaderos y de forma rápida para ser procesados y obtener resultados para la toma de decisiones acertadas, a tiempo y a un bajo costo.

## ABSTRACT

The stability of the talents is linked to the different factors and the properties of the different rock masses exist as well as other studies, in this opportunity a kinematic analysis of slopes in rock is realized in the east face of the production pit of Cía. Minera Coimolache SA called Tantahuatay 2 specifically in the banks 3932, 3940 and 3948 the latter considered as double bank with a total of 16 meters in height, what is sought mainly in this work is the type of basic breaks that take into account All The break criteria proposed only by Barton-Bandis which suggests that the cut resistance presents three main factors; A piece of residual friction given by the residual friction angle; A geometrical piece which is regulated by the joint roughness coefficient or JRC and finally a component which takes into account the possible breakage of the roughness controlled by the ratio between the resistance A to the simple compression of the lips of any discontinuity present in the Rock mass (JCS) and the applied normal stress. So that is the geotechnical prevention and avoid any kind of human, material and consequent economic loss. See all the products related to this study and also the location and the types of rupture for the posterior monitoring with the geotechnical instrumentation by the part of the mining company.

Barton-Bandis's break criterion unlike others is the most used in practice because of the simplicity of its use and why it has mostly resulted in quick solutions and in-situ. Es a conservative and practical method some Authors say that it is worthless a very sophisticated mathematical method if it is unable to reasonably estimate and at appropriate cost appropriate values for that criterion and own opinion what is wanted in any mining company is to have real and fast data to be processed and Get results for successful decision making, on time and at a low cost.

## **NOTA DE ACCESO**

**No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales**

## REFERENCIAS

1. CMC, A. d. (2016). MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DE MINA CMC. Cajamarca.
2. Gamero Cuenda, J. (2016). ESTABILIDAD FRENTE AL TOPPLING EN TALUDES DE ROCA. Santander.
3. Garcia Diaz, C. A., & Rodriguez Gafaro, N. O. (2013). ANALISIS CINEMATICO DE TALUD ROCOSO PARA AMPLIACION DE VIA K21+200 ENTRE YOPAL – LABRANZAGRANDE. Colombia.
4. (LOM), L. O. (2015). "GUÍA SOBRE CONTROL GEOTÉCNICO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO". ESPAÑA.
5. Pozo García, R. R. (2015). ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES DE OPEN PITS. Huaraz.
6. Ramirez Oyanguren, P., & Alejano Monge, L. (2004). Mecánica de Roca: Fundamentos e Ingeniería de Taludes. España.
7. RAMOS, V. T. (2013). ESTABILIDAD DE TALUDES EN OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. LIMA.