

FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

Carrera de Arquitectura y Urbanismo

“REFUGIO TEMPORAL PARA LA MUJER MALTRATADA
APLICANDO PRINCIPIOS DE ENTORNOS SANADORES
EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 2024”

Tesis para optar el título profesional de:

ARQUITECTO

Autor:

Leslie Natalia Lozano Morales
Marcos Antonio Sifuentes Ventura

Asesor:

Dra. Arq. Veronica Paola Rossado Espinoza
0000-0002-1744-6418

Lima - Perú

JURADO EVALUADOR

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------|
| Jurado 1 Presidente(a) | Andrea Zevallos Franco | |
| | Nombre y Apellidos | Nº DNI |

| | | |
|----------|---------------------------------------|--------|
| Jurado 2 | Carlos Alfonso Cerna Sifuentes | |
| | Nombre y Apellidos | Nº DNI |

| | | |
|----------|--|--------|
| Jurado 3 | Veronica Paola Rossado Espinoza | |
| | Nombre y Apellidos | Nº DNI |

INFORME DE SIMILITUD




13% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado
- ▶ Coincidencias menores (menos de 8 palabras)

Fuentes principales

- 12%  Fuentes de Internet
- 2%  Publicaciones
- 8%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| JURADO EVALUADOR | 2 |
| INFORME DE SIMILITUD | 3 |
| DEDICATORIA..... | 4 |
| AGRADECIMIENTO | 5 |
| TABLA DE CONTENIDO..... | 6 |
| ÍNDICE DE TABLAS..... | 8 |
| ÍNDICE DE FIGURAS..... | 9 |
| RESUMEN | 11 |
| CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN..... | 12 |
| Realidad problemática..... | 12 |
| Justificación del objeto arquitectónico | 15 |
| Objetivos..... | 19 |
| Determinación de la población insatisfecha | 20 |
| Normatividad | 23 |
| Referentes | 33 |
| CAPÍTULO 2 MÉTODOS | 37 |
| Tipo de investigación | 37 |
| Métodos y/o herramientas | 38 |
| Descripción de los procesos de investigación..... | 43 |
| CAPÍTULO 3 RESULTADOS | 45 |
| 3.1. Análisis de casos arquitectónicos..... | 45 |
| 3.2. Lineamientos de diseño arquitectónico | 64 |
| 3.3. Dimensionamiento y envergadura..... | 73 |
| 3.4. Programación arquitectónica..... | 77 |
| 3.5. Determinación del terreno..... | 86 |

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|
| CAPÍTULO 4 | PROYECTO DE APLICACIÓN..... | 108 |
| 4.1. | Idea Rectora | 108 |
| 4.2. | Proyecto Arquitectónico | 126 |
| 4.3. | Memorias | 129 |
| CAPÍTULO 5 | DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES | 151 |
| 5.1. | Discusión..... | 151 |
| 5.2. | Conclusiones..... | 152 |

ÍNDICE DE TABLAS

| | | |
|-----------------|--|-----|
| Tabla 1 | <i>Costo estimado del proyecto</i> | 18 |
| Tabla 2 | <i>Casos denunciados de violencia contra la mujer en el distrito de VMT desde el 2019 Hasta 2023</i> | 21 |
| Tabla 3 | <i>Cálculo de oferta de equipamientos existentes</i> | 22 |
| Tabla 4 | <i>Cálculo de demanda insatisfecha</i> | 23 |
| Tabla 5 | <i>Cálculo de población insatisfecha</i> | 23 |
| Tabla 6 | <i>Requerimientos espaciales</i> | 31 |
| Tabla 7 | <i>Ficha documental de referentes teóricos</i> | 33 |
| Tabla 8 | <i>Matriz de selección de casos</i> | 45 |
| Tabla 9 | <i>Ficha Técnica Caso N° 1 La Casa Malva</i> | 45 |
| Tabla 10 | <i>Ficha Técnica de Caso N° 2 Refugio para Víctimas de Violencia Doméstica</i> | 46 |
| Tabla 11 | <i>Ficha Técnica del Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia</i> | 47 |
| Tabla 12 | <i>Ficha Técnica del Centro de Oportunidades para la Mujer</i> | 49 |
| Tabla 13 | <i>Ficha Técnica del Hogar de las Bienaventuranzas</i> | 50 |
| Tabla 14 | <i>Ficha Técnica del Centro de Emergencia Mujer</i> | 51 |
| Tabla 15 | <i>Ficha Técnica del CEPREAF - HUNTER</i> | 52 |
| Tabla 16 | <i>Ficha Técnica del CEPREAF - HUNTER</i> | 53 |
| Tabla 17 | <i>Cuadro de evaluación y puntaje de casos</i> | 54 |
| Tabla 18 | <i>Lineamientos técnicos</i> | 64 |
| Tabla 19 | <i>Lineamientos teóricos</i> | 65 |
| Tabla 20 | <i>Lineamientos finales</i> | 66 |
| Tabla 21 | <i>Características cuantitativa y cualitativa del personal permanente</i> | 75 |
| Tabla 22 | <i>Características cuantitativa y cualitativa del personal temporal</i> | 76 |
| Tabla 23 | <i>Formato de selección de zonas y ambientes</i> | 79 |
| Tabla 24 | <i>Cuadro de áreas</i> | 81 |
| Tabla 25 | <i>Criterios de análisis del lugar y elección del terreno</i> | 88 |
| Tabla 26 | <i>Matriz de elección del terreno</i> | 99 |
| Tabla 27 | <i>Ficha Técnica de Terreno 1</i> | 100 |
| Tabla 28 | <i>Ficha Técnica de Terreno 2</i> | 101 |
| Tabla 29 | <i>Ficha Técnica de Terreno 2</i> | 101 |
| Tabla 30 | <i>Matriz de accesibilidad</i> | 101 |
| Tabla 31 | <i>Matriz de zonificación</i> | 102 |
| Tabla 32 | <i>Matriz de conectividad de equipamientos</i> | 102 |
| Tabla 33 | <i>Matriz de disponibilidad de servicios básicos</i> | 103 |
| Tabla 34 | <i>Matriz de peligros y riesgos naturales</i> | 103 |
| Tabla 35 | <i>Matriz de dimensión del terreno</i> | 104 |
| Tabla 36 | <i>Matriz de topografía del terreno</i> | 104 |
| Tabla 37 | <i>Matriz de estado actual del terreno</i> | 105 |
| Tabla 38 | <i>Matriz final de elección de terreno</i> | 105 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| | |
|---|----|
| Figura 1 <i>Violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad, ejercida por esposo o compañero 2023.</i> | 13 |
| Figura 2 <i>Búsqueda de ayuda en personas cercanas, cuando fueron maltratadas físicamente, 2023.</i> | 14 |
| Figura 3 <i>Búsqueda de ayuda en alguna institución, 2021.</i> | 14 |
| Figura 4 <i>Formato de matriz de consistencia del objeto arquitectónico</i> | 38 |
| Figura 5 <i>Matriz de selección de casos</i> | 39 |
| Figura 6 <i>Ficha de presentación de casos</i> | 39 |
| Figura 7 <i>Matriz final de selección de casos</i> | 40 |
| Figura 8 <i>Ficha de análisis de casos por dimensión y criterio</i> | 41 |
| Figura 9 <i>Ficha de análisis del lugar</i> | 41 |
| Figura 10 <i>Matriz de elección de terreno</i> | 42 |
| Figura 11 <i>Matriz final de elección de terreno</i> | 43 |
| Figura 12 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Funcional y criterio de Accesos Peatonales</i> .55 | |
| Figura 13 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Funcional y Criterio de Zonificación</i> | 56 |
| Figura 14 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Funcional y Criterio de Geometría en planta</i> | 57 |
| Figura 15 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Funcional y Criterio de Circulaciones en planta</i> | 58 |
| Figura 16 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Funcional y Criterio de Ventilación e Iluminación</i> | 59 |
| Figura 17 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Funcional y Criterio de Organización del espacio en planta</i> | 60 |
| Figura 18 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Formal y Criterio de Tipo de Geometría 3D</i> | 61 |
| Figura 19 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Formal y Criterio de Elementos primarios de composición</i> | 61 |
| Figura 20 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Estructural y Criterio de Sistema estructural convencional</i> | 62 |
| Figura 21 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Estructural y Criterio de Modulación de las estructuras</i> | 62 |
| Figura 22 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Contextual y Criterio de Relación con el entorno</i> | 63 |
| Figura 23 <i>Ficha de análisis de casos Dimensión Contextual y Criterio de Emplazamiento</i> | 63 |
| Figura 24 <i>Organigrama de un HRT</i> | 75 |
| Figura 25 <i>Localización del terreno</i> | 87 |
| Figura 26 <i>Sectorización en Villa María del Triunfo</i> | 89 |
| Figura 27 <i>Zonificación urbana</i> | 90 |
| Figura 28 <i>Peligros y riesgos de Villa María del Triunfo</i> | 91 |
| Figura 29 <i>Sistema Vial y Movilidad Urbana en Villa María del Triunfo</i> | 92 |
| Figura 30 <i>Equipamiento educativo y de salud en Villa María del Triunfo</i> | 94 |
| Figura 31 <i>Equipamiento recreativo y de seguridad en Villa María del Triunfo</i> | 94 |
| Figura 32 <i>Sector a intervenir en Villa María del Triunfo</i> | 95 |
| Figura 33 <i>Usos de suelo de sector a intervenir</i> | 96 |
| Figura 34 <i>Sistema vial de sector a intervenir</i> | 97 |
| Figura 35 <i>Peligros y riesgos en sector a intervenir</i> | 97 |
| Figura 36 <i>Topografía y pendientes en sector a intervenir</i> | 98 |
| Figura 37 <i>Condiciones climáticas en sector a intervenir</i> | 99 |

| | | |
|------------------|---|-----|
| Figura 38 | <i>Plano de localización y ubicación</i> | 106 |
| Figura 39 | <i>Plano perimétrico</i> | 107 |
| Figura 40 | <i>Plano topográfico</i> | 107 |
| Figura 41 | <i>Directriz de impacto urbano-ambiental</i> | 108 |
| Figura 42 | <i>Análisis de asoleamiento</i> | 109 |
| Figura 43 | <i>Análisis de asoleamiento 2</i> | 110 |
| Figura 44 | <i>Análisis de viento</i> | 111 |
| Figura 45 | <i>Análisis de flujos y jerarquías viales</i> | 112 |
| Figura 46 | <i>Análisis de ruido</i> | 113 |
| Figura 47 | <i>Análisis de estado actual del terreno</i> | 114 |
| Figura 48 | <i>Análisis de alturas de contexto urbano</i> | 115 |
| Figura 49 | <i>Análisis de alturas aledañas al terreno</i> | 116 |
| Figura 50 | <i>Análisis de jerarquías zonales al terreno</i> | 117 |
| Figura 51 | <i>Análisis de accesos vehiculares</i> | 118 |
| Figura 52 | <i>Ubicación de acceso peatonal y tensores internos</i> | 119 |
| Figura 53 | <i>Macro zonificación en planta nivel 1-a</i> | 120 |
| Figura 54 | <i>Macro zonificación en planta nivel 1-b</i> | 121 |
| Figura 55 | <i>Macro zonificación en planta nivel 2</i> | 122 |
| Figura 56 | <i>Macro zonificación en 3D por niveles y colores</i> | 123 |
| Figura 57 | <i>Estrategias de Diseño</i> | 124 |
| Figura 58 | <i>Lineamientos de diseño en 3D</i> | 125 |
| Figura 59 | <i>Ubicación del terreno</i> | 130 |
| Figura 60 | <i>Vista 3D</i> | 149 |
| Figura 61 | <i>Vista 3D</i> | 149 |
| Figura 62 | <i>Vista 3D</i> | 150 |
| Figura 63 | <i>Vista 3D</i> | 150 |

RESUMEN

El presente trabajo fundamenta la propuesta de un refugio temporal para la mujer maltratada aplicando principios de entornos sanadores, con el objetivo de configurar espacialidades que aporten a la mejora física, mental y espiritual de las víctimas de violencia del distrito de Villa María del Triunfo. La propuesta de un refugio temporal como tipología se debe a que la violencia contra la mujer es un problema social latente en el distrito, que no cuenta con los espacios suficientes y adecuados para atender a las víctimas, mientras que la variable de entornos sanadores busca integrar estrategias y soluciones arquitectónicas que respalden el bienestar y confort de las usuarias durante su recuperación facilitando la interacción y socialización. La investigación de tipo descriptiva y de nivel aplicada, comprende la realización de estudios teóricos y normativos, así como el análisis de casos y del lugar. Finalmente se obtienen los lineamientos de diseño aplicables a un refugio, se determina la ubicación y dimensiona el programa para luego concluir con la realización del proyecto arquitectónico.

PALABRAS CLAVES: Refugio Temporal, Mujer Maltratada, Entornos Sanadores, Reinserción Social, Villa María del Triunfo.

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto** por determinación de los propios autores, en concordancia con en el Texto Integrado del Reglamento RENATI (artículo 12), la Directiva N°048-2020-CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado por el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC y la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Referencias

- Agencia EFE. (2023). *Perú impulsa hogares refugio para víctimas de violencia sexual y familiar*. Swissinfo.Ch. https://www.swissinfo.ch/spa/perú-abusos_perú-impulsa-hogares-refugio-para-víctimas-de-violencia-sexual-y-familiar/48429252
- Buendía, A. (2018). Encerrada pero libre: el modelo de atención de la violencia contra las mujeres en el Estado de México. *La Ventana. Revista de Estudios de Género*, 6(48). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362018000200092
- Campos, L. (2023, 1 de marzo). Arequipa: anuncian construcción de 4 refugios temporales para mujeres violentadas. *El Búho*. <https://elbuho.pe/2023/03/arequipa-anuncian-construccion-de-4-refugios-temporales-para-mujeres-violentadas/>
- Centro de Estudios y Prevención de Desastres- PREDES. (2011). *Resumen Ejecutivo – Escenarios de Riesgo y Medidas de Mitigación del Riesgo de Desastres en el Distrito de Villa María del Triunfo*. <http://bvpad.indec.gov.pe/doc/pdf/esp/doc2150/doc2150-contenido.pdf>
- Colegio de Arquitectos del Perú. (2024). *Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao*. <https://limacap.org/valores-unitarios/>
- Defensoría del Pueblo. (2019, 8 de agosto). Se necesita crear más hogares de refugio temporal para atender a mujeres víctimas de violencia. *Categoría de Noticia*. <https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/se-necesita-crear-mas-hogares-de-refugio-temporal-para-atender-a-mujeres-victimas-de-violencia/>
- Dirección General Contra la Violencia de Género. (2016). *Requisitos mínimos para crear y operar hogares refugio temporal*. <https://es.scribd.com/document/429047584/REQUISITOS-HOGAR-TEMPORAL>
- Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. (2017). *Mapa vial del distrito de Villa María del Triunfo. Provincia de Lima, Departamento de Lima*.

[https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/Mapas Distritales/Lima/LM_150143 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO.pdf](https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/Mapas_Distritales/Lima/LM_150143_VILLA_MARÍA_DEL_TRIUNFO.pdf)

El Peruano. (2023, 5 de octubre). Mimp: Con presupuesto se mejorarán los servicios. *El Peruano*.

Falen, J. (2023, 10 de junio). Solo el 0,24% del presupuesto nacional se destinará a reducir la violencia contra la mujer. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/ecdata/solo-el-024-del-presupuesto-nacional-se-destinara-a-reducir-la-violencia-contra-la-mujer-ecdata-violencia-contra-la-mujer-presupuesto-publico-mimp-noticia/?ref=ecr>

Ferrer, P. (2021, 9 de abril). Es falso que no exista ninguna casa de acogida en el Perú, como dijo Rafael López Aliaga. *La República*. <https://larepublica.pe/verificador/2021/04/10/es-falso-que-no-exista-ninguna-casa-de-acogida-en-el-peru-como-dijo-rafael-lopez-aliaga>

Gaete-Reyes, M., Jirón, P., & Tapia, R. (2018). *Metodología de Diseño Arquitectónico Edwin Haramoto Adopciones y Adaptaciones*.

Ghazaly, M., Badokhon, D., Alyamani, N., & Alnumani, S. (2022). Healing Architecture. *Civil Engineering and Architecture*, 10(3A), 108–117. <https://doi.org/10.13189/cea.2022.101314>.

González, F. (2018). Shelter For Victims Of Domestic Violence / Amos Goldreich Architecture + Jacobs Yaniv Architects. *ArchDaily*. <https://www.archdaily.com/894042/shelter-for-victims-of-domestic-violence-amos-goldreich-architecture-plus-jacobs-yaniv-architects/5af19824f197cc61190002a8-shelter-for-victims-of-domestic-violence-amos-goldreich-architecture-plus-jacobs-yaniv-architects-photo>

Instituto Metropolitano de Planificación. (2007). *Plano de Zonificación de Lima Metropolitana. Villa María del triunfo. Área de Tratamiento I*. <https://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/IMP/Villa-María-del-Triunfo.pdf>

Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2023, Nacional y Departamental*.

https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1950/libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *Perú: Características de las viviendas particulares y los hogares. Acceso a servicios básicos.* https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1538/Libro.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres. (2011). *Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.* http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101219.pdf

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP. (2024). *Directorio de Servicios.* <https://www.mimp.gob.pe/omep/directorio-servicios-mimp.php>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP. (2023a). *Cartilla Estadística Enero-Diciembre 2023. Cifras de Violencia contra las.* <https://portalestadistico.aurora.gob.pe/cartillas-estadisticas/>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP. (2023b). *Servicios para atender casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Nuestros Servicios.* <https://www.gob.pe/479-reportar-casos-de-violencia-contra-las-mujeres-e-integrantes-del-grupo-familiar>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP. (2023c). *Casos Atendidos por los CEM según tipo de violencia- año 2023.* <https://portalestadistico.aurora.gob.pe/casos-atendidos-por-los-cem-segun-tipo-de-violencia-ano-2023/>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP. (2023d). *Boletines Regionales (Enero – Diciembre) 2023. Región Lima Metropolitana.* <https://portalestadistico.aurora.gob.pe/boletines-regionales-2023/>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP. (2016). *Instrumentos para los hogares de refugio temporal.* <https://www.mimp.gob.pe/files/novedades/publicaciones-sobre-hogares-refugio-temporal.pdf>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP. (2015). *Instrumentos de Gestión y Funcionamiento de los Hogares de Refugio Temporal para la atención a personas afectadas por violencia familiar, sexual y de género.*
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2018/12/2_Lineamientos-atencion-hrt_r.pdf

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP a. (2012). *Manual de Intervención en Centros de Atención Residencial de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.*
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgna/manual_intervencion_dgna.pdf

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP b. (2012). *Manual de Acreditación y supervisión de programas para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parentales en el Perú.*
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgna/manual_acreditacion_dgna.pdf

Norma Técnica A.010 Condiciones Generales de Diseño, Pub. L. No. R.M. N°191-2021-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2021).
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366528/35_A.010_CONDICIONES_GENERALES_DE_DISEÑO_-_RM_N°_191-2021-VIVIENDA.pdf?v=1636058378

Norma Técnica A.030 Hospedaje, Pub. L. No. R.M. 005-2019-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2019).
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/285665/RM_-_005-2019-VIVIENDA.pdf?v=1547474333

Norma Técnica A.090 Servicios Comunes, Reglamento Nacional de Edificaciones (2006). <https://ici.edu.pe/brochure/normas/Norma-A.090-Servicios-Comunes-Ingesoft.pdf>

Norma Técnica A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones, Pub. L. No. R.M. N°075-2023-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2023).
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2025861/NT_A.120_RNE.pdf.pdf

- Norma Técnica A.130 Requisitos de Seguridad, Pub. L. No. R.M. N°061-2021-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2012).
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366635/47> A.130
REQUISITOS DE SEGURIDAD DS N° 017-2012.pdf?v=1677250657
- Norma Técnica E.020 Cargas, Pub. L. No. D.S. N° 01-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2006).
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2366640/50> E.020 CARGAS.pdf
- Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente, Reglamento Nacional de Edificaciones (2018). https://cdn-web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/02_E/2018_E050_RM-406-2018-VIVIENDA.pdf
- Norma Técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones , Pub. L. No. D.S. N° 017-2012-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2012).
<https://www.gob.pe/institucion/munisantaMariadelmar/informes-publicaciones/2619716-is-010-instalaciones-sanitarias-para-edificaciones-ds-n-017-2012>
- Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas interiores, Pub. L. No. R.M. N°083-2019-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones (2019).
[https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2686413/EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores.pdf](https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2686413/EM.010%20Instalaciones%20El%C3%A9ctricas%20Interiores.pdf)
- Organización Mundial de la Salud- OMS. (2021, March 9). La violencia contra la mujer es omnipresente y devastadora: la sufren una de cada tres mujeres. *Comunicados de Prensa*. <https://www.who.int/es/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>
- Osonwa, E. (2023). Healing Through Architecture: The Impact Of Architecture In The Process Of Healing And WellBeing In Therapeutic Resorts. *International Journal of Innovative Environmental Studies Research*, 11(4), 65–69.
<https://www.seahipublications.org/wp-content/uploads/2023/11/IJIESR-D-7-2023.pdf>

- Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. (2016). *Lineamientos arquitectónicos para el diseño y construcción de Refugios*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226938/Lineamientos_arquitect_nicos_Refugios_para_mujeres_sus_hijas_e_hijos_RED-2017-1.pdf
- Ruiz, G., y Aburto, R. (2021). *Hogar Refugio Temporal Para Mujeres Víctimas De Violencia Basado En Parámetros De Arquitectura Sensorial-Piura 2021* [Universidad Privada Antenor Orrego]. https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12759/8561/REP_ARQU_MARÍA.GONZAGA_DIANA.RAMOS_HOGAR.REFUGIO.TEMPORAL.MUJERES.V%CDCTIMAS.VIOLENCIA.BASADO.PAR%C1METROS.ARQUITECTURA.SENSORIAL.PIURA.2021.pdf;jsessionid=E3DC8AB7512A1847C08798D8FD91CC24?sequence=1
- Ruiz, J. (2016, 5 de octubre). *Violencia intrafamiliar*. Crimipedia. <https://crimipedia.umh.es/topics/violencia-intrafamiliar/>
- Santibañez, D. (2018). Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia/ ORIGEN 19°41' 53" N. *ArchDaily*. <https://www.archdaily.pe/pe/907075/refugio-para-mujeres-victimas-de-la-violencia-origen-19o41-53-n>
- Servicio Nacional de Meteorológica e Hidrología del Perú. (2021). *Climas del Perú*. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01404SENA-4.pdf>
- Tandon, S. (2019). *Healing Through Architecture* [SDPS Women's College]. https://issuu.com/shivanitandon/docs/ilovepdf_merged
- Topographic. (2024). *Mapa Topográfico Villa María del Triunfo*. <https://es-pe.topographic-map.com/map-h9lmtp/Villa-María-del-Triunfo/>