

# FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de INGENIERÍA DE MINAS

# "ANÁLISIS DE VIBRACIONES PRODUCIDAS POR VOLADURA PARA REDUCIR DAÑOS ESTRUCTURALES DE LOS TAJOS PV Y SP EN UNA MINA DE PULÁN, CAJAMARCA 2022"

Tesis para optar al título profesional de:

# **INGENIERO DE MINAS**

# **Autores:**

Robert Chilon Chilon Wener Marlon Oyarce Cotrina

# Asesor:

Mg. Ing. Daniel Alejandro Alva Huamán

https://orcid.org/0000-0002-1053-9347

Cajamarca - Perú

# JURADO EVALUADOR

Jurado 1	Wilder Chuquiruna Chavéz	41245114
Presidente(a)	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 2	Víctor Álvarez León	18034429
	Nombre y Apellidos	Nº DNI

Jurado 3	Miguel Ricardo Portilla Castañeda	45209190
	Nombre y Apellidos	Nº DNI



INFORME DE SIMILITUD

## INFORME DE SIMILITUD

# 13% 13% 1% 5% TRABAJOS DEL ESTUDIANTE FUENTES PRIMARIAS 1 hdl.handle.net Fuente de Internet 2 1library.net Fuente de Internet 3 bibliotecas.unsa.edu.pe Fuente de Internet 4 repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet 5 repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet 5 submitted to Instituto Tecnologico de Costa

9 repositorio.unamba.edu.pe

Rica

Trabajo del estudiante

core.ac.uk
Fuente de Internet

1library.co
Fuente de Internet



# **TABLA DE CONTENIDO**

JURADO EVALUADOR	2
INFORME DE SIMILITUD	3
DEDICATORIA	4
AGRADECIMIENTO	5
TABLA DE CONTENIDO	6
ÍNDICE DE TABLAS	7
ÍNDICE DE FIGURAS	8
ÍNDICE DE FOTOS	9
RESUMEN	10
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	11
1.1. Realidad problemática	11
1.2. Formulación del problema	16
1.3. Objetivos	16
1.3.1. Objetivo General	16
1.3.2. Objetivos Específicos	16
1.4. Hipótesis	16
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	17
CAPÍTULO III: RESULTADOS	21
CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	46
DISCUSIONES	46
CONCLUSIONES	48
REFERENCIAS	51
ANEXOS	53

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	21
Tabla 2	26
Tabla 3	31
Tabla 4	36
Tabla 5	54
Tabla 6	55
Tabla 7	56
Tabla 8	57
Tabla 9	58

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	22
Figura 2	23
Figura 3	24
Figura 4	25
Figura 5	27
Figura 6	28
Figura 7	29
Figura 8	30
Figura 9	32
Figura 10	33
Figura 11	34
Figura 12	35
Figura 13	37
Figura 14	38
Figura 15	39
Figura 16	40
Figura 17	41
Figura 18	42
Figura 19	43
Figura 20	44
Figura 21	45
Figura 22	53
Figura 23.	59
Figura 24	60
Figure 25	61



# ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1 Voladura en el tajo SP	62
Foto 2 Voladura en el tajo PV	62
Foto 3 Investigador 1 en el área de voladura	63
Foto 4 Investigador 2 en el área de voladura	63

**RESUMEN** 

La presente investigación tiene como objetivo, analizar las vibraciones producidas por

voladura para reducir los daños estructurales de los tajos PV y SP en una mina de Pulán,

Cajamarca 2022. Debido a ello, el tipo de investigación es aplicada y presenta un enfoque

mixto, que puede ser comprendido cómo un proceso que recolecta analiza y usa datos

cuantitativos y cualitativos. Como instrumentos, se utiliza el plano de ubicación del punto

de monitoreo, monitoreo de vibraciones en los tajos PV y SP de los meses enero y mayo

en los años 2021 y 2022, niveles de vibración registrados en las voladuras de los tajos PV

y SP, los cuales deben ser aceptables por la Guía Ambiental para Perforación y Distancia

al área de voladura (m) Velocidad máxima de partícula (mm/s) y Distancia reducida

(m/kg/1/2). Las comparaciones presentadas en resultados en los meses de enero y mayo,

dentro el análisis efectuado denota una diferencia notable en la minimización de estructuras

por lo que cumple horizontalmente con el reglamento de la guía ambiental de perforación

y voladura. Respaldando de tal forma a nuestra hipótesis como verdadera. Se recomienda

que toda la información plasmada debe tener como condición la ficha de características,

reparaciones realizadas, velocidades adecuadas, etc.

PALABRAS CLAVES: Perforación y Voladura, Vibraciones, Voladuras, Daños

estructurales

Chilón Chilón, R; Oyarce Cotrina, W.M.

Pág. 10

# **NOTA**

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto**, por determinación de los propios autores amparados en el Texto Integrado del Reglamento RENATI, artículo 12.



## **REFERENCIAS**

- Aroeria, C. (2021). SISTEMAS DE MONITOREO DE VIBRACIONES PERMANENTES. Lima.
- Baena, G. (2017). Metodología de la Investigación. In Metodología de la investigación.
- Behar, D. S. (2016). Introducción a la Metodología de la Investigación. Shalom.
- Cereceda, E. E. (2017). Análisis de vibración y cálculo del modelo de atenuación para la optimización de perforación y voladura. Arequipa.
- Díaz, C. L. (2019). Efecto de las vibraciones generadas por voladura. Túmbes.
- GRUDEMI. (2019). Muestreo por conveniencia. Recuperado de Enciclopedia Económica.
- Gutierrez, J. W. (2018). Reducción del daño inducido al macizo rocoso mediante monitoreo, modelamiento, y análisis de vibraciones por voladuras en el bypass 179. Compañía Minera Kolpa S.A. . Puno.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2016). Metodología de la Investigación (Vol. 6).
- Huanca, G. J. (2019). Análisis de vibraciones producidas por voladura para reducir daños al macizo rocoso en BP. 1200E U.P. Andaychagua Volcan Compañía Minera S.A.A . Huancayo.
- Kahriman, O. K. (2017). The analysis of blast-induced ground vibration at can open-pit lignite mine in turkey. Turkia.
- Lillo, J. (2017). Daños Estructurales por Voladura. Lima.
- Muñoz, G. J. (2018). Conceptos básicos sobre voladura. España.
- Normativa peruana de vibraciones. (2014).
- Rico, S. (2016). Prospectiva un método de investigación para diseñar escenarios

ante la. Iri.

Rouse, N. T. (2016). The relative effect of charge dimensions on elastic vibration attenuation and blast-induced seismic energy concepts. . New York.